



MINISTERO DELLA DIFESA

LIBRETTO DI IDENTITA'

del Vettore tipo ALBIA II
 Matricola Militare (21641) PS59 NC 7295

Si avverte che le pagine del
 presente libretto, numerate dalla 110
 alla 518, sono conformi alle esigenze
 in possesso del Reparto Volo

IL DIRIGENTE
 VICE QUESTORE
Dott. ssa Claudia D'ALENA

POLIZIA DI STATO
 5° REPARTO VOLO
 SARÀ - PALERMO
 PER C/O A CONFORME
 AUTENTICA

5° REPARTO VOLO
 SARÀ - PALERMO

120

SIGLE E ABBREVIAZIONI

STATO

- E = Efficiente.
- EM = Efficiente montato
ET = Efficiente a terra
- } Per soli motori, eliche e P/B.
- EB = Efficiente bellico.
- EA = Efficiente addestramento.
- ES = Efficiente scuola.
- EL = Efficiente con limitazioni particolari.
- ETA = Efficiente per trasporto in Ditta o R.T.A.
- MP = Inefficiente per mancanza di parti indispensabili per il volo.
- ME = Inefficiente per mancanza di equipaggiamenti che ne limitano l'impiego operativo.
- LOF = Limite ore di funzionamento.
- LIC = Limite impiego calendariale.

RIPARABILITA' E MODIFICHE

- R1 = Presso il 1° Livello Tecnico.
- R2 = Presso il 2° Livello Tecnico.
- R3 = Presso il 3° Livello Tecnico.

ISPEZIONI

- I/x = Ispezione da compiere alle x ore.
- IS = Ispezione speciale.

-
- FUR = Fuori uso con recupero.
- FUD = Fuori uso distrutto.
- DUR = Dopo ultima revisione generale.
- IRAN = Ispezione e riparazione per quanto necessario.

Lembo da incollare nella parte interna del primo foglio della copertina dei libretti
DP/5067 e DP/5068 (ex mod. 743 e mod. 744 cat. A.M.)
AER.00-1-28 REV.W

INDICE DEI MODELLI SPECIFICI PER ACCESSORIO
CONTENUTI NEL PRESENTE LIBRETTO

A109AII

M.M. PS59

NUMERO DEL MODELLO	DESCRIZIONE	P/N	S/N	SBARCA
"	ASS. SERBATOIO COMB.	non installato		
"	ASS. SERBATOIO COMB.	non installato		
"	ASS. POMPA COMB.	109-0611-53-1	B725	13.05.10
"	ASS. POMPA COMB.	109-0611-53-1	B449	13.05.10
"	ASS. POMPA COMB.	109-0611-53-1	F0264	01.07.09
"	ASS. POMPA COMB.	109-0611-53-1	G128	07.05.13
"	ASS. GALLEGG. EMERGENZA	109-0715-01-101	S/N 0198	15.8.08
"	ASS. GALLEGG. EMERGENZA	109-0715-01-102	S/N 0223	15.8.08
"	ASS. GALLEGG. EMERGENZA	109-0715-01-103	S/N 0204	15.8.08
"	ASS. GALLEGG. EMERGENZA	109-0715-01-104	S/N 0205	15.8.08
"	ASS. BATTELLINO	non a corredo		
"	ASS. VERRICELLO	non a corredo		
"	ASS. GANCIO B.	non a corredo		
"	ASS. ESTINTORE	A072A02	04436	26-03-11
"	ASS. STARTER GENERATORE	23032-027	25043	
"	ASS. STARTER GENERATORE	206-062-200-117	25361	20.10.10
"	ASS. BOMBOLA EST.	30200003	06334A1	29.03.10
"	ASS. BOMBOLA EST.	30200003	34931A1	27-07-11
"	ASS. POMPA COMB.	109-0611-53-1	56D1	10-03-12
"	ASS. GAMBA CARR.	109-0502-53-106	HN 82	
"	PALA R.P.	109-0103-01-115	A5-0199	
	FIRMA	DATA		
		24/01/2009		

AVVERTENZA

Il responsabile della tenuta dei **LIBRETTI di IDENTITA'** (Velivolo e/o motore) dovrà accertarsi che il presente **INDICE** sia aggiornato e che i modelli prescritti per i vari accessori, siano **REALMENTE** contenuti nel **LIBRETTO**.

La scheda relativa all'accessorio dovrà seguire quest'ultimo in tutti i suoi spostamenti.

Se viene rimosso dall'Elic./Turbomotore la relativa scheda verrà tolta dal **LIBRETTO di IDENTITA'** e, opportunamente conservata in busta protetta, seguirà l'accessorio stesso.

Per gli accessori ai quali è resa **INDISPONIBILE** la scheda d'identità **SPETTA** alla Ditta Costruttrice e/o Riparatrice con l'ausilio dell'ente di sorveglianza competente impiantare l'eventuale **DUPLICATO**.

REPARTO VOLO
BARI - PALESE

172

Lembo da incollare nella parte interna del primo foglio della copertina dei libretti

DP/5067 e DP/5068 (ex mod. 743 e mod. 744 cat. A.M.)

AER.00-1-28 REV.W

INDICE DEI MODELLI SPECIFICI PER ACCESSORIO
CONTENUTI NEL PRESENTE LIBRETTO

A109AII

M.M. PS59

NUMERO DEL MODELLO	DESCRIZIONE	P/N	S/N	SPACCATO
DP 5243	ASS. MOZZO R.P.	109-0101-01-111	196	<i>Sepe</i>
"	PALA R.P.	109-0103-01-9	820TR	<i>ff 02.04.10.</i>
"	PALA R.P.	109-0103-01-9	A50010R	<i>ff 04.06.10</i>
"	PALA R.P.	109-0103-01-9	1999R	<i>ff 04.06.10</i>
"	PALA R.P.	109-0103-01-9	2023R	<i>ff 04.06.10</i>
"	ASS. MOZZO R.C.	109-0131-02-19	263	<i>A 14.10.14</i>
"	PALA R.C.	109-0132-02-125	N53	<i>A 14.10.14</i>
"	PALA R.C.	109-0132-02-125	N54	<i>A 14.10.14</i>
"	ASS. SUPPORTO E PIATTO O.	109-0110-01-7	134	<i>Q 05/08/11</i>
"	ASS. MARTINETTO P.	109-0110-42-4	228	
"	ASS. MARTINETTO P.	109-0110-42-5	710	
"	ASS. MARTINETTO P.	109-0110-42-6	401	
"	ASS. TRASMISSIONE	109-0400-02-5	211	
"	ASS. ALBERO MOTO-TRASM.	109-0405-22-103	A0146	
"	ASS. ALBERO MOTO-TRASM.	109-0405-22-103	A0234	
"	ASS. ALBERO M.V.	109-0619-38-5	331	
"	ASS. ALBERO M.V.	109-0619-38-5	211	
"	ASS. ALBERO ANT. R.C.	109-0425-41-1	66	
"	ASS. ALBERO CENTR. R.C.	109-8412-02-3	J140177	
"	ASS. ALBERO LUNGO	109-8412-02-1	143	
"	ASS. SCATOLA 90°	109-0440-01-13	128	
"	ASS. POMPA IDR.	109-0760-37-103	2041	<i>colof 07-12-10</i>
"	ASS. POMPA IDR.	109-0760-37-103	427	<i>ff</i>
"	ASS. MARTINETTO R.C.	109-0040-51-103	366	
"	ASS. GAMBA CARR. ANT.	109-0501-28-1	MN48	
"	ASS. GAMBA CARR. <i>DX</i>	109-0502-53-106	MN39	<i>ff 11.12.2009</i>
"	ASS. GAMBA CARR.	109-0502-53-109	MN76	<i>ff</i>
"	ASS. SERBATOIO COMB.	109-0611-02-114	46	
"	ASS. SERBATOIO COMB.	109-0611-02-113	25	
"	ASS. SERBATOIO COMB.	non installato		
"	ASS. BOMBOLA ESTIN.	30 200 003	53594A4	<i>ff 10.03.2014</i>

Lembo da incollare nella parte interna del primo foglio della copertina dei libretti
DP/5067 e DP/5068 (ex mod. 743 e mod. 744 cat. A.M.)

INDICE DEI MODELLI SPECIFICI PER ACCESSORIO
CONTENUTI NEL PRESENTE LIBRETTO

NUMERO DEL MODELLO	DESCRIZIONE ACCESSORIO	FIRMA	
		INST.	RIM.
DP/5243	ASS. POMPA COMBUST. P/N 109-0611-53-1 S/N B403		
	ASS. POMPA COMB. P/N 109-0611-53-1 S/N F0264		
	PALA R.P. P/N 109-0103-01-115 S/N AS 0196		
DP/5243	PALA R.P. P/N 109-0103-01-115 S/N AS 0208		
	PALA R.P. P/N 109-0103-01-115 S/N AS 0207		
	ASS. POMPA COMB. P/N 109-0611-53-1 S/N B151		
DP/5243	ASS. CILINDRO EMERG. P/N 109-0715-01-101 S/N 0198		
	" " " P/N 109-0715-01-102 S/N 0223		
	" " " P/N 109-0715-01-103 S/N 0204		
DP/5243	" " " P/N 109-0715-01-104 S/N 0205		
	ASS. STARTER GEN. P/N 23032-022 S/N 14427		
	POMPA IDRAULICA P/N 109-0760-37-103 S/N 134		
DP/5243	ARI. STARTER P/N 2072A02 S/N 07261		
	ARI. GALLEG. 2072P P/N 109-0715-01-101 S/N 0198		
	" " " P/N 109-0715-01-102 S/N 0223		
DP/5243	" " " P/N 109-0715-01-103 S/N 0204		
"	" " " P/N 109-0715-01-104 S/N 0205		
"	ARI. STARTER GEN. P/N 23032-022 S/N 14427		
"	ARI. BOMBOLA EST. P/N 30200003 S/N 06834A1		
"	ARI. CILINDRO EMERG. P/N 109-0715-01-101 S/N 0198		
"	" " " P/N 109-0715-01-102 S/N 0223		
DP/5243	" " " P/N 109-0715-01-103 S/N 0204		
"	" " " P/N 109-0715-01-104 S/N 0205		
"	ARI. POMPA COMB. P/N 109-0611-53-1 S/N F0264		
DP/5243	ARI. POMPA COMB. P/N 109-0611-53-1 S/N B449 N.2		
	ASS. STARTER GEN. P/N 23032-022 S/N 14427		
	ARI. POMPA COMB. P/N 109-0611-53-1 S/N 5604		
DP/5243	ARI. POMPA COMB. P/N 109-0611-53-1 S/N B449		
	ASS. BOMBOLA ESTINT. P/N 30200003 S/N 34931A1		
	ARI. POMPA COMB. P/N 109-0611-53-1 S/N B449		
DP/5243	ASS. VALVO R.C. P/N 109-0132-02-19 S/N 301		
"	PALA R.C. P/N 109-0132-02-121 S/N AS-0025		
"	PALA R.C. P/N 109-0132-02-121 S/N 1114		
	POMPA IDRAULICA P/N 109-0760-37-103 S/N 219		
	POMPA IDRAULICA P/N 109-0760-37-103 S/N 134		

AVVERTENZA: Il responsabile della tenuta dei LIBRETTI di IDENTITA' (Velivolo e/o Motore) dovrà accertare che il presente INDICE sia aggiornato con i modelli prescritti per i vari accessori siano REALMENTE contenuti nel LIBRETTO.

La scheda relativa all'accessorio dovrà seguire quest'ultimo in tutti i suoi spostamenti. Se viene rimosso dall'Elicottero/Motore la relativa scheda verrà tolta dal LIBRETTO di IDENTITA' e, opportunamente conservata in busta protettiva, seguirà l'accessorio stesso.

Per gli accessori ai quali è resa INDISPONIBILE la scheda d'identità SPIGATA alla Ditta Costruttrice e/o Riparatrice con l'ausilio dell'U.S.C. o equivalente impiantare l'accessorio nella PLICATO.

8° REPARTO VOLO
BARI - PALESE

Lembo da incollare nella parte interna del primo foglio della copertina dei libretti
DP/5067 e DP/5068 (ex mod. 743 e mod. 744 cat. A.M.)

INDICE DEI MODELLI SPECIFICI PER ACCESSORIO CONTENUTI NEL PRESENTE LIBRETTO

[illegible]

AVVERTENZA: Il responsabile della tenuta del LIBRETTI d'IDENTITÀ (Veicolo e/o Motore) dovrà accertare che il presente INDICE sia aggiornato con i modelli prescritti per i vari accessori, siano REALMENTE contenuti nel LIBRETTI.

La scheda relativa all'accessorio dovrà seguire quest'ultimo in tutti i suoi spostamenti. Se viene rimosso dall'Vei/Motore la relativa scheda verrà tolta dal LIBRETTO e, opportunamente conservata in busta protettiva, seguirà l'accessorio stesso.

Per l'accesso ai quali è resa **INDISPONIBILE** la scheda d'informazioni **SPLETA** alla Ditta Costruttrice e al
 Responsabile con l'ausilio dell'U. S.T. competente impiantare l'elemento in oggetto.

TO.
9° REPARTO VOLG.
BARI - PALERME

174

SERVIZIO E TRASFERIMENTI

1. Denominazione

ELICOTTERO

2. Modello, tipo e dati generali

AGUSTA

OSI
GIOVANNI AGUSTA
S.P.A.

3. Matricola Militare

PS 59

4. Data eccettazione

12-8-83

5. LIC o LOF

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO

7. INSTALLAZIONI

ENTE E LOCALITA'		Data	Tipo ispezione o revisione	Stato	Ore di volo		Ore a terra	Controllo ditta o assec. AMI	Installato					Ore rimp. di vel. mot. P/B elica
A					D.U.R. o IRAN	Totale			G	H	I	Veliv. motore P/B - elica	M. M.	
U.S.T. AGUSTA - CASINA DOSTA		5-7-83	NUOVO	E	NUOVO	02.15		AA 32	12	250-233	834714	EN	00.00	234815
U.S.T. AGUSTA - CASINA DOSTA			NUOVO	E	NUOVO	07.15		AA 37	12	250-233	834712	EM	00.00	234815
POLIZIA DI STATO		13-8-83	/	E	/	07.15			C					
2° GRUPPO VOLO		31-8-83	/	E	/	14.10			C					
MILANO - MALPENSA		1-9-83	/	I	/	17.00			C					
2° GRUPPO VOLO		30-9-83	/	E	/	17.40			C					
MILANO - MALPENSA		20-10-83	ISPEZIONE 25 ORE	I	/	25.00			C					
2° GRUPPO VOLO		27-10-83	/	E	/	25.45			C					
MILANO - MALPENSA		31-10-83	/	E	/	25.45			C					
2° GRUPPO VOLO		30-11-83	/	E	/	26.15			C					
MILANO - MALPENSA		31-12-83	ISPEZIONE 25 ORE	I	/	50.00			C					
2° GRUPPO VOLO		11-1-84	/	E	/	50.35			C					
MILANO - MALPENSA		26-1-84	ISPEZIONE 25 ORE	I	/	75.25			C					
2° GRUPPO VOLO		31-1-84	/	E	/	75.50			C					
MILANO - MALPENSA		11-2-84	/	I	/	94.35			C					
2° GRUPPO VOLO		14-2-84	/	E	/	97.45			C					
MILANO - MALPENSA		17-2-84	ISPEZIONE INTERMEDIA	I	/	101.10			C					
2° GRUPPO VOLO		29-2-84	/	I	/	102.40			C					
MILANO - MALPENSA		29-3-84	/	E	/	102.40			C					
2° GRUPPO VOLO		24-3-84	ISPEZIONE 25 ORE	I	/	102.40			C					

9° REPARTO VOLO

BARI - PALESE

175

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO										7. INSTALLAZIONI				
ENTE E LOCALITA' A	Data B	Tipo Ispezione o revisione C	Stato D	Ore di volo		Ore a terra G	Controllo diretto o AMM H	C.O. AMM I	Installato				Ore rimoz. da vel. mot. P/B elica E	
				D.U.R. o IRAN F	Totale F				Veliv. motore P/B - elica A	M. M. B	Posiz. C	Ore inst. su vel. mot. P/B el D		
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	31-3-84	AVVIAZIONE IDRAULICO N.2	I	/	102.40			/						
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	2-4-84	/	E	/	102.40			/						
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	30-4-84	/	E	/	122.20			/						
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	1-5-84	ISPEZIONE 25 ORE	I	/	126.00			/						
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	15-5-84	"	E	/	127.10			/						
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	31-5-84	/	E	/	146.20			/						
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	5-6-84	ISPEZIONE 25 ORE	I	/	151.00			/						
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	12-6-84	/	I	/	151.00			/						
U.S.I. AGUSTA - CASCHIA POSTA	12-6-84	/	I	/	151.00			/						
U.S.I. AGUSTA - CASCHIA POSTA	14-6-84	/	E	/	151.00			/						
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	14-6-84	/	E	/	151.45			/						
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	30-6-84	/	E	/	173.45			/						
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	6-7-84	ISPEZIONE 25 ORE	E	/	176.00			/						
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	6-7-84	ISPEZIONE 25 ORE	E	/	176.00			/						
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	9-7-84	/	E	/	176.00			/						
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	9-7-84	/	E	/	176.00			/						
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	11-7-84	/	E	/	177.40			/						
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	20-7-84	ISPEZIONE 100 ORE	I	/	200.00			/						
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	26-7-84	/	E	/	201.00			/						
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	31-7-84	/	E	/	209.05			/						
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	31-8-84	ISPEZIONE 25 ORE	I	/	225.00			/						

584c
91

REPARATO VOLO
BARI - PALESE

176

SERVIZIO E TRASFERIMENTI

1. Denominazione		2. Modello, tipo e ditta costruttrice		3. Matricola Militare		4. Data accettazione		5. LIC o LOP	
ELICOTTERO		A 109 AT		PS 59		12-8-83			
6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO									
ENTE E LOCALITA'	Data	Tipo ispezione o revisione	Stato	Ore di volo		Ore a terra	Controllo diretto o esser. AMI	G. O. AMI	Ore rimor. di vel. mot. P/B elica
				D.O.R. o IRAN	Totale				
POLIZIA DI STATO	30-8-84	-	E	-	225.45				
2° GRUPPO VOLO	31-8-84	-	E	-	225.45				
MILANO - MALPENSA	30-9-84	ISPEZIONE 25 ORE	I	-	250.00				
POLIZIA DI STATO	27-9-84	-	E	-	251.20				
2° GRUPPO VOLO	30-9-84	-	E	-	252.00				
MILANO - MALPENSA	31-10-84	-	E	-	260.15				
POLIZIA DI STATO	28-11-84	ISPEZIONE 25 ORE	I	-	275.00				
2° GRUPPO VOLO	30-11-84	-	I	-	275.00				
MILANO - MALPENSA	2-12-84	-	E	-	275.45				
POLIZIA DI STATO	31-12-84	-	E	-	276.05				
2° GRUPPO VOLO	31-1-85	-	E	-	282.50				
MILANO - MALPENSA	19-2-85	ISPEZIONE INTERMEDIA	I	-	300.00				
POLIZIA DI STATO	28-2-85	-	I	-	300.00				
2° GRUPPO VOLO	9-3-85	-	E	-	304.55				
MILANO - MALPENSA	31-3-85	-	E	-	304.55				
POLIZIA DI STATO	30-4-85	-	E	-	321.35				
2° GRUPPO VOLO	3-5-85	ISPEZIONE 25 ORE	I	-	325.00				
MILANO - MALPENSA	7-5-85	-	E	-	325.30				
POLIZIA DI STATO	30-5-85	ISPEZIONE 25 ORE	I	-	350.05				
2° GRUPPO VOLO	25-5-85	-	E	-	350.50				

7. INSTALLAZIONI

9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
177

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO													7. INSTALLAZIONI				
ENTE E LOCALITA' A	Data B	Tipo ispezione D revisione C	Stato D	Ore di volo		Ore a terra G	Controllo ditta o esec. AMI H	C.O. AMI I	Installato				Ore rimo- da vet. mot. p/B elica E				
				D.U.R. o IRAN E	Totale F				Vell. motore p/B - elica A	M. M. B	Posiz. C	Ore inst. su vet. mot. p/B el D					
POLIZIA DI STATO	31-5-85	/	E	/	358.55												
2° GRUPPO VOLO		ISPEZIONE	I	/	375.00												
MILANO - MALPENSA	17-6-85	25 ORE	I	/	375.45												
POLIZIA DI STATO	21-6-85	/	E	/	390.05												
2° GRUPPO VOLO	30-6-85	/	E	/	390.05												
MILANO - MALPENSA	8-7-85	ISPEZIONE INTERMEDIA	I	/	400.00	/											
POLIZIA DI STATO	17-7-85	/	E	/	400.50												
2° GRUPPO VOLO	31-7-85	/	E	/	412.25												
MILANO - MALPENSA	14-8-85	ISPEZIONE 25 ORE	I	/	425.00												
POLIZIA DI STATO	17-8-85	/	E	/	425.40												
2° GRUPPO VOLO	31-8-85	/	E	/	430.40												
MILANO - MALPENSA	24-8-85	ISPEZIONE 25 ORE	I	/	450.00												
POLIZIA DI STATO	28-8-85	/	E	/	450.40												
2° GRUPPO VOLO	30-8-85	/	E	/	450.50												
MILANO - MALPENSA	15-10-85	ISPEZIONE 25 ORE	I	/	475.00												
POLIZIA DI STATO	21-10-85	/	E	/	475.40												
2° GRUPPO VOLO	31-10-85	/	E	/	477.05												
MILANO - MALPENSA	30-11-85	/	E	/	483.50												
POLIZIA DI STATO	31-12-85	/	E	/	494.40												
2° GRUPPO VOLO	14-1-86	ISPEZIONE INTERMEDIA	I	/	500.00												
MILANO - MALPENSA	28-1-86	/	E	/	500.30												
POLIZIA DI STATO	31-1-86	/	F	/	502.20												
2° GRUPPO VOLO	21-2-86	ISPEZIONE 25 ORE	I	/	525.20												
MILANO - MALPENSA																	

GIACOMETTI - Ord. 069349 - 1976 - C. 1000

9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
148

SERVIZIO E TRASFERIMENTI

1. Denominazione **ELICOTTE RO** 2. Modello, tipo e ditta costruttrice **A109 AII** 3. Matricola Militare **PS.59** 4. Data accettazione **12.8.83** 5. L/C o L/O **/**

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO

7. INSTALLAZIONI

ENTE E LOCALITA	Data	Tipo Ispezione o revisione	Stato	Ore di volo		Ore a terra	Controllo ditta o base AMI	C. O. AMI	Installato				Ore finox. da vel. mol. P/B elica
				DUR. o IRAN	Totale				Veliv. motore P/B - elica	M. M.	Posiz.	Ore inst. su vel. mol. P/B el.	
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	28.2.86	15732.003 25 OKI	I	/	525.00			41					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	3.3.86	"	E	/	525.30			41					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	24.3.86	15732.003 25 OKI	I	/	550.00			41					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	29.3.86	"	E	/	551.00			41					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31.3.86	/	E	/	551.00			41					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	30.4.86	15732.003 25 OKI	I	/	572.20			41					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	5.5.86	"	E	/	575.00			41					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	9.5.86	"	E	/	576.10			41					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	27.5.86	15732.003 60200 OKI	I	/	600.00			41					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31.5.86	"	E	/	600.00			41					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	27.6.86	"	E	/	602.05			41					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	30.6.86	/	E	/	607.55			41					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	14.7.86	15732.003 25 OKI	I	/	625.00			41					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	21.7.86	"	E	/	625.45			41					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31.7.86	/	E	/	632.50			41					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	10.8.86	15732.003 25 OKI	I	/	650.00			41					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	13.8.86	"	E	/	650.30			41					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31.8.86	/	E	/	672.15			41					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	19.8.86	15732.003 25 OKI	I	/	675.00			41					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	3.9.86	"	E	/	675.40			41					

9° REPARTO VOLO BARI - PALESE 173

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO													7. INSTALLAZIONI				
ENTE E LOCALITA' A	Data B	Tipo Ispezione a revisione C	Stato D	Ore di volo		Ore a terra G	Controllo dalla secc. AMI H	C. O. AMI I	Installato				Ore funz. da vel. mot. P/B elica E				
				D.U.R. o IRAN E	Totale F				Vell. motore P/B - elica A	M. M. B	Posiz. C	Ore inst. su vel. mot. P/B el. D					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	30-9-86	✓ 15321003	E	✓	692.30			✓									
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	6-10-86	✓ 10000092	I	✓	700.00	✓		✓									
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	14-10-86	"	E	✓	700.30			✓									
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31-10-86	✓ 15321005	E	✓	720.00			✓									
DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	6-11-86	✓ 8500005	I	✓	725.00			✓									
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	7-11-86	"	E	✓	725.30			✓									
DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	30-11-86	✓	E	✓	745.05			✓									
DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	3-12-86	ISPEZIONE 25003	I	✓	750.00			✓									
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	18-12-86	"	E	✓	750.40			✓									
DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31-12-86	✓	E	✓	752.15			✓									
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	27-1-87	ISPEZIONE 25006	I	✓	775.00			✓									
DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31-1-87	"	E	✓	776.00			✓									
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	28-2-87	✓	E	✓	799.55			✓									
DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	2-3-87	ISPEZIONE INTERMEDIA	I	✓	800.00	✓		✓									
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	10-3-87	"	E	✓	800.30			✓									
DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	23-3-87	ISPEZIONE 25005	I	✓	825.00			✓									
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	26-3-87	"	E	✓	825.40			✓									
DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31-3-87	✓	E	✓	830.25			✓									
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	11-4-87	ISPEZIONE 25006	I	✓	850.00			✓									
DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	11-4-87	"	E	✓	850.50			✓									
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	21-4-87	SGARCO MOTORE BI COSA	I	✓	861.40			✓									
DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	23-4-87	"	E	✓	863.15			✓									

72614
03

9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE

180

1. Denominazione

ELICOTTERO

2. Modello, tipo e ditta costruttrice

A 109 A II

3. Matricola Militare

P.S. 59

4. Data accettazione

12.8.83

5. LIC o LOF

SERVIZIO E TRASFERIMENTI

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO

7. INSTALLAZIONI

ENTE E LOCALITA'	Data	Tipo ispezione o revisione	Stato	Ore di volo		Ore a terra	Controllo ditta o ente, AMI	C. O. AMI	Installato				Ore rimaz. da vel. mot. P/B allora
				D.U.R. o IRAN	Totale				Vol. motore P/B allora	M. M.	Presiz.	Ore inf. su vel. mot. P/B allora	
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA CI STATO MILANO - MALPENSA	30.4.87	ISPEZIONE 25 ORE	I	—	815.00			61					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA CI STATO MILANO - MALPENSA	5.5.87	"	E	—	816.30			61					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA CI STATO MILANO - MALPENSA	20.5.87	ISPEZIONE 100 ORE	I	—	900.00			61					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA CI STATO MILANO - MALPENSA	24.5.87	"	I	—	900.00			61					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA CI STATO MILANO - MALPENSA	30.6.87	"	I	—	900.00			61					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA CI STATO MILANO - MALPENSA	20.7.87	"	E	—	900.30			61					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA CI STATO MILANO - MALPENSA	31.7.87	—	E	—	919.50			61					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA CI STATO MILANO - MALPENSA	12.8.87	ISPEZIONE 25 ORE	I	—	925.00			61					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA CI STATO MILANO - MALPENSA	21.9.87	"	E	—	925.45			61					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA CI STATO MILANO - MALPENSA	31.8.87	—	E	—	934.30			61					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA CI STATO MILANO - MALPENSA	8.9.87	ISPEZIONE 25 ORE	I	—	950.00			61					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA CI STATO MILANO - MALPENSA	16.9.87	"	E	—	950.30			61					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA CI STATO MILANO - MALPENSA	30.9.87	—	E	—	958.00			61					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA CI STATO MILANO - MALPENSA	19.10.87	ISPEZIONE 25 ORE	I	—	975.00			61					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA CI STATO MILANO - MALPENSA	27.10.87	—	E	—	975.30			61					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA CI STATO MILANO - MALPENSA	31.10.87	—	E	—	975.30			61					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA CI STATO MILANO - MALPENSA	30.11.87	ISPEZIONE 100 ORE	I	—	1000.00			61					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA CI STATO MILANO - MALPENSA	11.12.87	"	E	—	1001.00			61					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA CI STATO MILANO - MALPENSA	31.12.87	—	E	—	1018.25			61					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA CI STATO MILANO - MALPENSA	11.1.88	ISPEZIONE 25 ORE	I	—	1025.00			61					

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO													7. INSTALLAZIONI				
ENTE E LOCALITA' A	Data B	Tipo Ispezione o revisione C	Stato D	Ore di volo		Ore a terra G	Controllo dalla P. ecc. AMI H	C. O. AMI I	Installato				Ore fino a da vel. mot. P/B elica E				
				D.U.R. o IRAN E	Totale F				Vol. motore P/B A elica	M. M. B	Posiz. C	Ore inst. su vel. mot. P/B el. D					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	22-1-88	—	E	—	1025.30												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31-1-88	—	E	—	1034.20												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	19-2-88	ISPEZIONE 25 ore	I	—	1050.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	24-2-88	—	E	—	1051.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	29-2-88	—	E	—	1059.45												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	14-3-88	ISPEZIONE 25 ore	I	—	1085.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	18-3-88	—	E	—	1085.55												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	24-3-88	AVVIAZIONE TRANSIZIONE	I	—	1087.25												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31-3-88	7400.510 33412	I	—	1087.25												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	1-4-88	—	E	—	1087.25												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	26-4-88	ISPEZIONE INTERMEDIA	I	—	1100.00	—											
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	6-5-88	—	E	—	1100.35												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	24-5-88	ISPEZIONE 25 ore	I	—	1125.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	1-6-88	—	E	—	1126.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	30-6-88	—	E	—	1140.20												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	14-7-88	ISPEZIONE 25 ore	I	—	1150.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	20-7-88	—	E	—	1151.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31-7-88	—	E	—	1164.20												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	9-8-88	ISPEZIONE 25 ore	I	—	1175.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	13-8-88	—	E	—	1185.30												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	3-8-88	—	E	—	1185.50												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	5-9-88	—	E	—	1195.00												

10/10/88

482 9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE

SERVIZIO E TRASFERIMENTI

1. Denominazione **ELICOTTERO** 2. Modello, tipo e data costruttiva **A 1094 II** 3. Matricola Militare **PS 59** 4. Data accettazione **12-8-83** 5. LIC o LOF **-**

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO										7. INSTALLAZIONI				
ENTE E LOCALITA' A	Data B	Tipo ispezione o revisione C	Stato D	Ore di volo		Ore a terra G	Controllo dalla o spec. AMI H	O. O. AMI I	Inalibria				Ore rinz. da vet. mot. P/B elica E	
				D.U.R. o IRAN E	Totale F				Veli. motore P/B - elica A	M. M. B	Posti. C	Ore inf. su vet. mot. P/B el. D		
R.M. - Elicotteri meridionali FROSINONE 31 MAR 1990	6-9-88	15000000	E	-	1197.55	-								
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA - I STATO MILANO - MALPENSA	31-5-80	-	E	-	1211.05	-								
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA - I STATO MILANO - MALPENSA	12-6-80	15000000	I	-	1225.00	-								
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA - I STATO MILANO - MALPENSA	19-6-80	-	E	-	1226.00	-								
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA - I STATO MILANO - MALPENSA	30-6-80	-	E	-	1227.00	-								
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA - I STATO MILANO - MALPENSA	31-7-80	-	E	-	1229.50	-								
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA - I STATO MILANO - MALPENSA	26-8-80	15000000	I	-	1250.00	-								
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA - I STATO MILANO - MALPENSA	5-9-80	-	E	-	1250.45	-								
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA - I STATO MILANO - MALPENSA	30-8-80	-	E	-	1258.35	-								
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA - I STATO MILANO - MALPENSA	26-10-90	15000000	I	-	1275.00	-								
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA - I STATO MILANO - MALPENSA	6-11-90	-	E	-	1275.25	-								
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA - I STATO MILANO - MALPENSA	14-11-80	15000000	I	-	1305.50	-								
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA - I STATO MILANO - MALPENSA	13-12-90	-	E	-	1307.10	-								
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA - I STATO MILANO - MALPENSA	31-12-80	-	E	-	1314.15	-								
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA - I STATO MILANO - MALPENSA	21-1-81	15000000	I	-	1325.00	-								
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA - I STATO MILANO - MALPENSA	13-2-91	-	E	-	1325.45	-								
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA - I STATO MILANO - MALPENSA	22-2-81	-	E	-	1327.45	-								
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA - I STATO MILANO - MALPENSA	31-3-81	-	E	-	1347.40	-								

9° REPARTO VOLO
BARI - PASESE
483

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO													7. INSTALLAZIONI				
ENTE E LOCALITÀ		Data	Tipo Ispezione o revisione	Stato	Ore di volo		Ore a terra	Controllo ditta o vecc. AMI	C. O. AMI	Installato				Ore rimoz. da vel. mot. P/B elica			
A					D.U.R. o IRAN	Totale				Veloc. motore P/B - elica	M. M.	Paulz.	Ore inst. su vel. mot. P/B el.				
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	2-4-91	ISPEZIONE 25 ore	I	-	1350.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	22-4-91	"	E	-	1350.30												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	30-4-91	-	E	-	1351.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	27-5-91	ISR. 25 ore	I	-	1375.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	7-6-91	"	E	-	1375.45												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	30-6-91	-	E	-	1387.45												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31-7-91	-	E	-	1388.45												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	19-8-91	ISR INTERMEDIO	I	-	1400.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31-8-91	"	I	-	1400.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	06-9-91	"	E	-	1400.50												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	19-9-91	ISR. 25 ore SBARCO RIMBANDO	I	-	1409.20												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	16-9-91	-	E	-	1409.50												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	30-9-91	-	E	-	1416.10												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	20-10-91	ISR. 25 ore	I	-	1425.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31-10-91	"	I	-	1425.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	07-11-91	"	E	-	1425.50												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	26-11-91	Revisione T.E.R. P. A. P. A.	I	-	1425.50												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	30-11-91	"	I	-	1425.50												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	18-12-91	"	E	-	1428.30												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	19-12-91	Ispezione con AMI	I	-	1428.30												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	23-12-91	"	E	-	1429.30												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31-12-91	-	E	-	1432.35												

SERVIZIO E TRASFERIMENTI

1. Denominazione **ELICOTTERO** 2. Modello, tipo e ditta costruttrice **A 109 AT** 3. Matricola Militare **7559** 4. Data installazione **12.08.83** 5. LIC o LOP //

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO 7. INSTALLAZIONI

ENTE E LOCALITÀ	Data	Tipo Ispezione o revisione	Stato	Ore di volo		Ore a terra	Controllo ditta e base, AMI	C.O. AMI	Installato				Ore rimoz. da vel. mol. P/B elica
				D.U.R. o IRAN	Totale				Vell. motore P/B - elica	M. M.	Pozz.	Ore inst. su vel. mol. P/B el.	
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31.1.92	/	E	/	1445.45			man					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	16.2.92	ISR 25 h	I	/	1450.00			man					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	26.2.92	"	E	/	1450.40			man					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	29.2.92	/	E	/	1453.10			man					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31.3.92	/	E	/	1463.55			man					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	30.4.92	/	E	/	1472.45			man					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	4.5.92	ISR 25 h	I	/	1475.00			man					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	11.5.92	"	E	/	1475.35			man					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	16.5.92	ISR 25 h	I	/	1479.40			man					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31.5.92	/	E	/	1489.45			man					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	30.6.92	/	E	/	1499.30			man					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	17.7.92	ISR 100h	I	/	1500.00			man					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	27.8.92	"	E	/	1500.30			man					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	27.8.92	ISR 95h	I	/	1525.45			man					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31.8.92	"	E	/	1525.45			man					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	11.9.92	"	E	/	1526.30			man					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	30.9.92	/	E	/	1538.35			man					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31.10.92	/	E	/	1545.55			man					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	16.11.92	ISR 95h	I	/	1550.00			man					

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO													7. INSTALLAZIONI				
ENTE E LOCALITA' A	Data B	Tipo Ispezione o revisione C	Stato D	Ore di volo		Ore a terra G	Controllo dalla P. esec. AMI H	C.O. AMI I	Veloc. motore P/B - elica A	Installato			Ore rimoz. da vel. mot. P/B elica E				
				D.U.R. e IRAN E	Totale F					M. M. B	Forz. C	Ore int. su vel. mot. P/B el. D					
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	29.11.92	Isp. 25h	E	-	1551.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	30.11.92	-	E	-	1551.10												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31.12.92	-	E	-	1556.25												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31.01.93	-	E	-	1590.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	02.02.93	Isp. 25h	I	-	1575.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	28.02.93	"	I	-	1575.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31.03.93	"	I	-	1575.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	08.04.93	"	E	-	1575.30												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	30.04.93	-	E	-	1597.45												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	03.05.93	Isp. 100h	I	-	1600.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	02.05.93	"	E	-	1600.40												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31.05.93	-	E	-	1613.40												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	07.06.93	Isp. 25h	I	-	1675.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	08.06.93	"	E	-	1675.20												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	03.06.93	Isp. 25h	I	-	1650.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	30.06.93	"	I	-	1650.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	02.07.93	"	E	-	1654.10												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	31.07.93	-	E	-	1673.45												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	01.08.93	Isp. 25h	I	-	1675.00												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	04.08.93	-	E	-	1675.45												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	09.08.93	ECSS 100 Solamc. d.c.	I	-	1684.35												
2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	18.08.93	SOGNUTTI PAG. R.C.	E	-	1684.35												

F0661006

9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE

186

SERVIZIO E TRASFERIMENTI

1. Denominazione

ELICOTTERO

2. Modello, tipo e ditta costruttrice

A1084 II

3. Matricola Militare

PS 59

4. Data accettazione

12-8-83

5. LIC o LOF

=

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO

7. INSTALLAZIONI

ENTE E LOCALITÀ	Data	Tipo Ispezione o revisione	Stato	Ore di volo		Ore a terra	Controllo ditta o esec. AMI	C. O. AMI	Installato				Ore riparaz. da vel., mot. P/B elica
				D.U.R. o IRAN	Totale				Veliv. motore P/B elica	M. M.	Posiz.	Ore test su vel. mot. P/B el.	
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.8.93	/	E	-	1687.55								
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	13.9.93	157.100 h	I	-	1700.00								
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	20.9.93	/	E	-	1700.50								
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	30.9.93	SBARCO E.C.	E	-	1706.80								
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	16.10.93	/	E	-	1712.15								
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	18.10.93	/	E	-	1712.15								
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.10.93	/	E	-	1712.15								
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	15.11.93	157.25 h	I	-	1725.00								
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	23.11.93	/	E	-	1725.40								
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	30.11.93	/	E	-	1727.00								
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	15.12.93	157.25 h	I	-	1750.00								
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.12.93	/	E	-	1750.00								
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	08.01.94	/	E	-	1750.30								
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.01.94	157.25 h +	I	-	1775.00								
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	28.02.94	157.400 h	I	-	1775.00								
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	25.04.94	/	E	-	1776.55								
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	30.04.94	/	E	-	1777.55								
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	22.05.94	157.25 h	I	-	1800.00								
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.05.94	/	E	-	1800.00								
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	01.06.94	/	E	-	1800.35								

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO													7. INSTALLAZIONI				
ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Tipo Ispezione o revisione C	Stato D	Ore di volo		Ore a terra G	Controllo della o rec. AMI H	C. O. AMI I	Vell. inerte P/B - altro A	Installato			Ore finoz. da vel. mot. P/B effic. E				
				D.U.R. o IRAN E	Totale F					M. M. B	Pozz. C	Ore inst. su vol. mot. P/B al. D					
2° REPARTO VOLO P.S.	1906.95	Isp. 95h	I	-	1825.00												
2° REPARTO VOLO P.S.	28.06.95	"	E	-	1826.00												
2° REPARTO VOLO P.S.	30.06.95	/	E	-	1826.15												
2° REPARTO VOLO P.S.	21.07.95	Isp. 25h	I	-	1850.00												
2° REPARTO VOLO P.S.	29.07.95	"	E	-	1850.25												
2° REPARTO VOLO P.S.	31.07.95	/	E	-	1854.00												
2° REPARTO VOLO P.S.	21.08.95	Isp. 100h	I	-	1875.00												
2° REPARTO VOLO P.S.	27.08.95	"	E	-	1875.30												
2° REPARTO VOLO P.S.	31.08.95	/	E	-	1879.45												
2° REPARTO VOLO P.S.	21.09.95	AVAZIA 18724 B7 (1)	I	-	1897.30												
2° REPARTO VOLO P.S.	22.09.95	SOSS. 12.0.04 18724 B7 (1)	E	-	1897.30												
2° REPARTO VOLO P.S.	25.09.95	Isp. 25h	I	-	1900.15												
2° REPARTO VOLO P.S.	30.09.95	"	E	-	1900.45												
2° REPARTO VOLO P.S.	31.10.95	/	E	-	1915.30												
2° REPARTO VOLO P.S.	30.11.95	FILE NISSA	E	-	1923.35												
2° REPARTO VOLO P.S.	24.12.95	Isp. 25h	I	-	1925.00												
2° REPARTO VOLO P.S.	23.12.95	"	E	-	1925.45												
2° REPARTO VOLO P.S.	31.12.95	/	E	-	1925.45												
2° REPARTO VOLO P.S.	31.01.96	/	E	-	1948.10												
2° REPARTO VOLO P.S.	05.02.96	Isp. 25h	I	-	1950.00												
2° REPARTO VOLO P.S.	07.02.96	"	E	-	1954.00												
2° REPARTO VOLO P.S.	20.02.96	Revisione Totale afl. #4	I	-	1957.05												

FDG-L10 57

9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE

488

SERVIZIO E TRASFERIMENTI

1. Denominazione **Elicottero** 2. Modello, tipo e data costruzione **A109 A II** 3. Matricola Militare **PS 59** 4. Data accettazione **12-08-83** 5. LIC o LOF **1**

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO 7. INSTALLAZIONI

ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Tipo Ispezione o revisione C	Stato D	Ore di volo		Ore a terra G	Controllo difetti a aerea, AMI H	C. O. AMI I	Installato				Ore fino a da voli, mot, PIB elica E
				D.U.R. o IRAN E	Totale F				Voli, motore PIB - elica A	M. M. B	Post. C	Ore fino a da voli, mot, PIB elica D	
2° REPARTO VOLO P.S.	27.02.96	5° Ispezione di controllo	E	-	1957.05		P	(P)					
2° REPARTO VOLO P.S.	29.02.96	-	E	-	1958.50		P	(P)					
2° REPARTO VOLO P.S.	13.03.96	3° Ispezione di controllo	I	-	1969.00		P	(P)					
2° REPARTO VOLO P.S.	28.03.96	"	E	-	1969.15		P	(P)					
2° REPARTO VOLO P.S.	31.03.96	3° Ispezione di controllo	I	-	1975.00		P	(P)					
2° REPARTO VOLO P.S.	13.04.96	"	E	-	1975.50		P	(P)					
2° REPARTO VOLO P.S.	30.04.96	3° Ispezione di controllo	E	-	1988.30		P	(P)					
2° REPARTO VOLO P.S.	22.05.96	3° Ispezione di controllo	I	-	2000.00		P	(P)					
2° REPARTO VOLO P.S.	30.05.96	"	E	-	2001.00		P	(P)					
2° REPARTO VOLO P.S.	31.05.96	3° Ispezione di controllo	E	-	2002.35		P	(P)					
2° REPARTO VOLO P.S.	30.06.96	3° Ispezione di controllo	E	-	2024.55		P	(P)					
2° REPARTO VOLO P.S.	01.07.96	3° Ispezione di controllo	I	-	2025.00		P	(P)					
2° REPARTO VOLO P.S.	04.07.96	"	E	-	2025.40		P	(P)					
2° REPARTO VOLO P.S.	31.07.96	3° Ispezione di controllo	I	-	2044.30		P	(P)					
2° REPARTO VOLO P.S.	01.08.96	"	E	-	2046.00		P	(P)					
2° REPARTO VOLO P.S.	12.08.96	3° Ispezione di controllo	I	-	2050.00		P	(P)					
2° REPARTO VOLO P.S.	31.08.96	3° Ispezione di controllo	I	-	2050.00		P	(P)					
2° REPARTO VOLO P.S.	07.09.96	3° Ispezione di controllo	E	-	2050.55		P	(P)					
2° REPARTO VOLO P.S.	30.09.96	3° Ispezione di controllo	E	-	2073.40		P	(P)					
2° REPARTO VOLO P.S.	02.10.96	3° Ispezione di controllo	E	-	2075.00		P	(P)					

9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
1899

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO										7. INSTALLAZIONI				
ENTE E LOCALITÀ	Data	Tipo Ispezione o revisione	Stato	Ore di volo		Ore a terra	Controllo dalla base, AMI	C. D. AMI	Vell. motore P/B - elica A	Installato			Ore hist. su vel. mot. P/B el. D	Ore finaz. da vel. mot. P/B elica E
				D.U.R. e IRAN E	Totale F					M. M. B	Postiz. C			
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPESA	21.10.96	FINE Mese	I	-	2075.00		P	04						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPESA	21.11.96	Uolo Roma	E	-	2076.45		P	04						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPESA	30.11.96	Time Mese	E	-	2080.15		P	04						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPESA	14.12.96	PERMANO volo COSTANTINO #1 MOTORI #1	I	-	2084.50		P	04						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPESA	20.12.96	"	E	-	2084.50		P	04						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPESA	31.12.96	FINE Mese	E	-	2084.50		P	04						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPESA	31.01.97	FINE Mese	E	-	2099.55		P	04						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPESA	03.02.97	Jsp 25h	I	-	2100.00		P	04						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPESA	07.02.97	"	E	-	2100.80		P	04						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPESA	14.02.97	PERMANO volo COSTANTINO #1	I	-	2103.10		P	04						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPESA	28.02.97	"	I	-	2103.10		P	04						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPESA	06.03.97	Sod. Alit. Affiliat	E	-	2103.10		P	04						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPESA	31.03.97	FINE Mese	E	-	2107.30		P	04						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPESA	05.04.97	Perf. di lavoro R. 52	I	-	2111.85		P	04						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPESA	11.04.97	Perf. di lavoro R. 52	E	-	2111.85		P	04						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPESA	24.04.97	25h e 200h/24 men	I	-	2115.00		P	04						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPESA	30.04.97	"	I	-	2115.00		P	04						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPESA	31.05.97	"	I	-	2125.00		P	04						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPESA	13.06.97	"	E	-	2125.40		P	04						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPESA	30.06.97	FINE mese	E	-	2141.40		P	04						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPESA	21.07.97	Jsp 25h	I	-	2150.00		P	04						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPESA	31.07.97	"	I	-	2150.00		P	04						

FD611008

2° REPARTO VOLO
BARI - PALESE

190

PS 59

SERVIZIO E TRASFERIMENTI

1. Denominazione ELICOTTERO	2. Modello, tipo e ditta costruttrice A 109 A II	3. Matricola militare PS 59	4. Data accettazione 12.08.83	5. LIC o LOF ///
---------------------------------------	--	---------------------------------------	---	----------------------------

TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO

ENTE E LOCALITA'	Data	Tipo Ispezione o revisione	Stato	Ore di volo		Ore a terra	Controllo ditta o spec. Amm.	C.O. Amm.	INSTALLAZIONI				Ore ritox. da vol. mot. P/B elica
				D.U.R. o IPAN	Totale				Veliv. motore P/B - elica	M.M.	Posti.	Ore inst. su vel. mot. P/B el	
2° REPARTO VOLO MILANO - ALIPERSA	14.08.97	ISPE 25 h	E	-	2150:45		✓	01					
2° REPARTO VOLO MILANO - ALIPERSA	31.08.97	FINE MESE	E	-	2163:05		✓	01					
2° REPARTO VOLO MILANO - ALIPERSA	21.9.97	ISPE 100 h	I	-	2175:00		✓	01					
2° REPARTO VOLO MILANO - ALIPERSA	30.9.97	"	I	-	2175:00		✓	01					
2° REPARTO VOLO MILANO - ALIPERSA	11.10.97	"	E	-	2175:40		✓	01					
2° REPARTO VOLO MILANO - ALIPERSA	31.10.97	Fine mese	E	-	2186:40		✓	01					
2° REPARTO VOLO MILANO - ALIPERSA	28.11.97	Relay Austria - Mexico D.F.	I	-	2193:45		✓	01					
2° REPARTO VOLO MILANO - ALIPERSA	30.11.97	"	I	-	2193:45		✓	01					
2° REPARTO VOLO MILANO - ALIPERSA	10.12.97	"	E	-	2193:45		✓	01					
2° REPARTO VOLO MILANO - ALIPERSA	15.12.97	ISPE 8 sh	I	-	2200:00		✓	01					
2° REPARTO VOLO MILANO - ALIPERSA	21.12.97	"	E	-	2200:30		✓	01					
2° REPARTO VOLO MILANO - ALIPERSA	31.12.97	Fine mese	E	-	2205:05		✓	01					
2° REPARTO VOLO MILANO - ALIPERSA	31.01.98	FINE MESE	E	-	2215:50		✓	01					
2° REPARTO VOLO MILANO - ALIPERSA	01.02.98	A/Railtenuolo Sup. Sr. H & D	I	-	2215:50		✓	01					
2° REPARTO VOLO MILANO - ALIPERSA	02.02.98	"	E	-	2215:50		✓	01					
2° REPARTO VOLO MILANO - ALIPERSA	24.02.98	ISPE 25 h	I	-	2225:00		✓	01					
2° REPARTO VOLO MILANO - ALIPERSA	28.02.98	FINE MESE	I	-	2225:00		✓	01					
2° REPARTO VOLO MILANO - ALIPERSA	19.03.98	Udo Piroli	E	-	2226:30		✓	01					
2° REPARTO VOLO MILANO - ALIPERSA	24.03.98	INS. GEN. A. SI ESCLUSE GEN. 2	I	-	2239:40		✓	01					
2° REPARTO VOLO MILANO - ALIPERSA	30.03.98	"	E	-	2240:25		✓	01					

REPARTO VOLO
BARI - PALESE
1991

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO														7. INSTALLAZIONI				
ENTE E LOCALITA'	Data	Tipo Ispezione o revisione	Stato	Ore di volo		Ore a terra	Controllo oltre 30 sec. AMI	C.O. AMI	Installato			Ore rimoz. da vel. mot. P/B elica						
				D.U.R. o IMAN	Totale				Veliv. motore P/B elica	N. M.	Post.		Ore inst. su vel. mot. P/B el					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	A	B	C	D	E					
2° REPARTO VOLO MILANO - MATERA	31.03.98	FINE MESE	E	-	2242.10		R	01										
2° REPARTO VOLO MILANO - MATERA	15.06.98	Ispezione	I	-	99.50.00		R	01										
2° REPARTO VOLO MILANO - MATERA	23.01.98	"	E	-	99.50.35		R	01										
2° REPARTO VOLO MILANO - MATERA	30.04.98	FINE MESE	E	-	2258.10		R	01										
2° REPARTO VOLO MILANO - MATERA	25.01.98	Ispezione	I	-	2215.00		R	01										
2° REPARTO VOLO MILANO - MATERA	31.05.98	"	I	-	2215.00		R	01										
2° REPARTO VOLO MILANO - MATERA	18.06.98	"	E	-	2215.35		R	01										
2° REPARTO VOLO MILANO - MATERA	21.06.98	Ispezione Lince	I	-	2216.05		R	01										
2° REPARTO VOLO MILANO - MATERA	26.06.98	"	E	-	2216.20		R	01										
2° REPARTO VOLO MILANO - MATERA	30.06.98	FINE MESE	E	-	2218.50		R	01										
2° REPARTO VOLO MILANO - MATERA	31.07.98	FINE MESE	I	-	2300.00		R	01										
2° REPARTO VOLO MILANO - MATERA	08.08.98	Ispezione	E	-	2300.30		R	01										
2° REPARTO VOLO MILANO - MATERA	31.08.98	FINE MESE	E	-	2303.40		R	01										
2° REPARTO VOLO MILANO - MATERA	30.09.98	FINE MESE	E	-	2320.05		R	01										
2° REPARTO VOLO MILANO - MATERA	12.10.98	Ispezione	I	-	2324.55		R	01										
2° REPARTO VOLO MILANO - MATERA	23.10.98	"	E	-	2325.30		R	01										
2° REPARTO VOLO MILANO - MATERA	31.10.98	FINE MESE	E	-	2328.25		R	01										
2° REPARTO VOLO MILANO - MATERA	18.11.98	Ispezione	I	-	2348.15		R	01										
2° REPARTO VOLO MILANO - MATERA	18.11.98	Ispezione	I	-	2348.15		R	01										
2° REPARTO VOLO MILANO - MATERA	07.12.98	Ispezione	E	-	2363.05		R	01										
2° REPARTO VOLO MILANO - MATERA	07.12.98	Ispezione	E	-	2363.05		R	01										
2° REPARTO VOLO MILANO - MATERA	07.12.98	Ispezione	E	-	2363.05		R	01										

F 00.44.009

9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE

492

SERVIZIO E TRASFERIMENTI

1) Denominazione	2) Modello, tipo e data costruito		3) Matricola Militare	4) Data accettazione	5) LIC o LOF								
ELCOSTENDO	A103A II		9553	12-8-83	-								
6) TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO													
ENTE E LOCALITA'	Data	Tipo Ispezione o revisione	Stato	Ore di volo		Ore a terra	Controllo ditto o sc. AMI	C. Q. AMI	7) INSTALLAZIONI				
				D.U.R. o IRAN	Totale				Ore a terra	H	I	Installato	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	A	B	C	D	E
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	24.12.99	TSP 25 h	I	-	2373:15		R	04					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.12.99	FINE MESS	I	-	2373:15		R	04					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	16.1.2000	158.25 h	E	-	2874:25		R	04					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.01.2000	FINE MESS	E	-	2384:35			04					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	17.01.2000	MASSIMA ACQUIS. NOTOPR. 2.	I	-	2390:55		R	04					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	18.02.2000	"	E	-	2391:45		R	04					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	23.02.2000	158.25 h	I	-	2394:00		R	04					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	29.02.2000	"	I	-	2397:00		R	04					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	5.3.2000	158.25 h	E	-	2398:30		R	04					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.07.00	FINE MESS	E	-	2416:15		R	04					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	19.04.2000	158.25 h	I	-	2422:00		R	04					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	13.04.2000	"	E	-	2422:50		R	04					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	30.04.00	FINE MESS	E	-	2434:10		R	04					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	08.05.00	158.25 h	I	-	2448:15		R	04					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	15.05.00	"	E	-	2449:50		R	04					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	19.05.00	MASSIMA ACQUIS. NOTOPR. 2.	I	-	2450:50		R	04					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	26.05.00	"	E	-	2453:00		R	04					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.05.00	FINE MESS	E	-	2454:30		R	04					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	12.06.00	158.25 h	I	-	2473:15		R	04					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	16.06.00	"	E	-	2474:15		R	04					

DP/5238 (ex 746-A A.M.)
(foglio N. 40 di 100)

6) TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO										7) INSTALLAZIONI			
ENTE E LOCALITA' A	Data B	Tipo ispezione o revisione C	Stato D	Ore di volo		Ore a terra G	Controllo della o esc. AMI H	C. Q. AMI I	Installato			Ore rimoz. di vel. mot. P/B elica E	
				D.U.R. o IRAN E	Totale F				Veliv. motore P/B - elica A	M. M. B	Posiz. C		Ore inst. su vel. mot. P/B el. D
2° REPARO VOLO MILANO - ALPIRESA	30.06.00	FINE MESE	E	-	2493:40		1.1	1.1					
2° REPARO VOLO MILANO - ALPIRESA	4.7.00	ISP. 25 h	I	-	2499:10		1.1	1.1					
2° REPARO VOLO MILANO - ALPIRESA	8.7.00	"	E	-	2500:40		1.1	1.1					
2° REPARO VOLO MILANO - ALPIRESA	31.7.00	FINE MESE	E	-	2515:35		1.1	1.1					
2° REPARO VOLO MILANO - ALPIRESA	06.08.00	ISP. 25 h	I	-	2524:40		1.1	1.1					
2° REPARO VOLO MILANO - ALPIRESA	10.08.00	"	E	-	2525:00		1.1	1.1					
2° REPARO VOLO MILANO - ALPIRESA	31.08.00	FINE MESE	E	-	2540:50		1.1	1.1					
2° REPARO VOLO MILANO - ALPIRESA	06.09.00	ISP. 100 h	I	-	2550:00		1.1	1.1					
2° REPARO VOLO MILANO - ALPIRESA	15.09.00	"	E	-	2551:20		1.1	1.1					
2° REPARO VOLO MILANO - ALPIRESA	30.09.00	FINE MESE	E	-	2562:40		1.1	1.1					
2° REPARO VOLO MILANO - ALPIRESA	15.10.00	ISP. 25 h	I	-	2573:15		1.1	1.1					
2° REPARO VOLO MILANO - ALPIRESA	23.10.00	"	E	-	2580:25		1.1	1.1					
2° REPARO VOLO MILANO - ALPIRESA	31.10.00	FINE MESE	E	-	2580:50		1.1	1.1					
2° REPARO VOLO MILANO - ALPIRESA	13.11.00	CONTR. AUT. STAB.	I	-	2591:40		1.1	1.1					
2° REPARO VOLO MILANO - ALPIRESA	16.11.00	"	E	-	2597:20		1.1	1.1					
2° REPARO VOLO MILANO - ALPIRESA	20.11.00	ISP. 25 h	I	-	2598:30		1.1	1.1					
2° REPARO VOLO MILANO - ALPIRESA	30.11.00	"	E	-	2598:30		1.1	1.1					
2° REPARO VOLO MILANO - ALPIRESA	05.12.00	VELO PRONA	E	-	2600:00		1.1	1.1					
2° REPARO VOLO MILANO - ALPIRESA	14.12.00	VELO PRONA	I	-	2622:05		1.1	1.1					
2° REPARO VOLO MILANO - ALPIRESA	15.12.00	"	E	-	2622:05		1.1	1.1					
2° REPARO VOLO MILANO - ALPIRESA	17.12.00	ISP. 25 h	I	-	2623:30		1.1	1.1					
2° REPARO VOLO MILANO - ALPIRESA	20.12.00	VELO PRONA	E	-	2624:10		1.1	1.1					

FOGLIO 10

SERVIZIO E TRASFERIMENTI

1. Denominazione

ELICOTTERO

2. Modello, tipo o ditta costruttrice

A 109 A II AGUSTA

3. Matricola Militare

PS 59

4. Data accettazione

12.08.83

5. L/C o LOP

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO

7. INSTALLAZIONI

ENTE E LOCALITA'	Data	Tipo Ispezione o revisione	Stato	Ore di volo		Ore a terra	Controllo ditta o ente, AMI	C. O. AMI	Iniziativa				Ore rimoz. da val. mot. P/B elice
				D.U.R. o IRAN	Totale				Vell. motore P/B - elico	M. M.	Pacif.	Ore inst. su vel. mot. P/B el.	
1° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.12.80	FINE MESS	E	-	2631.00	-	R	R					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.01.81	FINE MESS	E	-	2638.55	-	R	R					
3° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	18.02.81	ISR 100 h	I	-	2650.00	-	R	R					
4° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	28.02.81	FINE MESS	I	-	2650.00	-	R	R					
5° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	06.03.81	ISR 100 h	E	-	2651.50	-	R	R					
6° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	20.03.81	ISR 25 h	I	-	2675.00	-	R	R					
7° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	24.03.81	"	E	-	2676.10	-	R	R					
8° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.03.81	FINE MESS	E	-	2681.20	-	R	R					
9° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	30.04.81	FINE MESS	E	-	2692.35	-	R	R					
10° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	12.05.81	ISR 25 ORE	I	-	2700.00	-	R	R					
11° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	23.05.81	ISR 25 ORE	E	-	2700.40	-	R	R					
12° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.05.81	FINE MESS	E	-	2705.05	-	R	R					
13° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	30.06.81	FINE MESS	E	-	2713.50	-	R	R					
14° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	06.07.81	ISR 25 H	I	-	2725.00	-	R	R					
15° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	12.7.81	"	E	-	2725.30	-	R	R					
16° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.7.81	FINE MESS	E	-	2727.50	-	R	R					
17° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.08.81	FINE MESS	E	-	2743.25	-	R	R					
18° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	16.9.81	ISR 100 h	I	-	2750.00	-	R	R					
19° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	30.9.81	FINE MESS	I	-	2750.00	-	R	R					
20° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.10.81	FINE MESS	I	-	2750.00	-	R	R					

145
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE

Foglio 11

8° REPARTO VOLO
BARI-PALFISSE
196

SERVIZIO E TRASFERIMENTI

1. Denominazione **ELICOTTERO** 2. Modello, tipo e data costruttiva **A 109 AT Acusta** 3. Marca/Miliana **PS 59** 4. Data accettazione **12.08.83** 5. LCC o LOP **-**

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO

7. INSTALLAZIONI

ENTE E LOCALITA'	Data	Tipo Ispezione o revisione	Stato	Ore di volo		Ore a terra	Controllo ditta o ente AMI	C. O. AMI	Installazione				Ore finaz. da val. mot. P/B oltre
				D.U.R. o IRAN	Totali				Val. motore P/B - oltre A	M. M. B	Posiz. C	Ore inf. su val. mot. P/B oltre D	
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	18.09.02	15P. 100 h	I	-	2851:20		MM	Q					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	30.09.02	FINE MESS	I	-	2851:20		MM	Q					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	30.10.02	FINE MESS	I	-	2851:20		RE	Q					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	5.11.02	15P. 100 h	E	-	2851:50		RE	Q					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	24.11.02	OT 283 P/B PAVE R.P.	I	-	2863:15		RE	Q					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	30.11.02	FINE MESS	I	-	2863:15		RE	Q					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	24.12.02	OT 283	E	-	2863:45		RE	Q					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.12.02	FINE MESS	E	-	2866:35		RE	Q					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	29.01.03	15P. 25 h	I	-	2876:20		RE	Q					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.01.03	FINE MESS	I	-	2876:20		RE	Q					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	28.02.03	"	I	-	2876:20		RE	Q					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	13.03.2003	Volo Pave	E	-	2876:50		RE	Q					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.03.03	FINE MESS	E	-	2892:20		RE	Q					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	05/04/03	15P. 25 h	I	-	2892:20		RE	Q					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	11/04/03	"	E	-	2892:30		RE	Q					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	23.4.03	15P. 100 h	I	-	2901:00		RE	Q					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	30.4.03	FINE MESS	I	-	2901:00		RE	Q					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.5.03	FINE MESS	I	-	2901:00		RE	Q					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	22.6.03	15P. 100 h	E	-	2901:30		RE	Q					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	26.06.03	AUGMENTAZIONE CHIP AUTORE N. 1	I	-	2903:25		RE	Q					

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO										7. INSTALLAZIONI				
ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Tipo Ispezione o revisione C	Stato D	Ore di volo		Ore a terra G	Controllo dalla a H	C. O. AMI I	Installato				Ore rimoz. da vel. mot. E/PB-alica E	
				D.U.R. o IRAN E	Totale F				Veliv. motore P/B - elica A	M. M. B	Proiz. C	Ore list. su vel. mot. P/B el. D		
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	30.03.03	FINE MESE IN ITALIA	I	-	2903:25		✓	✓	400 250C C100B	831230	✓	3303:20	2910:35	
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	23.04.03	7/4. 831230	E	-	2904:10		✓	✓						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.07.03	Fin. mese	E	-	2908:00		✓	✓						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	18.03.03	TARASURRA CASTELLO NOTI	I	-	2908:00		✓	✓						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	5.8.03	"	E	-	2909:00		✓	✓						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.8.03	Fin. mese	E	-	2920:00		✓	✓						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	15.01.03	18.25 h	I	-	2927:35		✓	✓						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	23.09.03	"	E	-	2928:35		✓	✓						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	30.09.03	FINE MESE	E	-	2932:50		✓	✓						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	21.10.03	18.25 h	I	-	2952:35		✓	✓						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	30.10.03	18.25 h VOLO PROVA	E	-	2953:15		✓	✓						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.10.03	FINE MESE	E	-	2953:15		✓	✓						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	02.11.03	ARRIVO OT-402	I	-	2958:30		✓	✓						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	08.11.03	"	E	-	2958:30		✓	✓						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	17.11.03	Arrivo a c. centro-ship	I	-	2910:35		✓	✓						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	30.11.03	FINE MESE	I	-	2910:35		✓	✓						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	05.12.03	500h. 157/ MOTOR 836254	E	-	2920:35		✓	✓	400 250C 201B	836254	✓	2395:05		
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	08.12.03	18.25 h 800h/43h45	I	-	2978:00		✓	✓						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.12.03	Fin. mese	I	-	2978:00		✓	✓						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.01.04	Fin. mese	I	-	2978:00		✓	✓						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	29.02.04	Fin. mese	I	-	2978:00		✓	✓						
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.03.04	Fin. mese	I	-	2978:00		✓	✓						

Foglio 12

198

9° REPARTO VOLO
BARI - PALERMO

INSTALLAZIONE



9. **REPARTO VOTO**
BARI - PALESE

SERVIZIO E TRASFERIMENTI

1. Denominazione
ELICOTTERO

2. Modello, tipo e data costruzione
A 109 AIR ACUSTA

3. Matricola militare
816M

4. Data postazione
12.08.1983

5. Lic. o Lof

TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO

7. INSTALLAZIONI

ENTE E LOCALITA	Data	Tipo Ispezione o revisione	Stato	Ore di volo		Ore a terra	Controllo ultra o esec. AMI	C. O. AMI	Installato				Ore finz. da vel. mod. F/B aliena
				D.U.R. o IRAN	Totale				Vel. mod. F/B - elio	M. M.	Posiz.	Ore int. in vel. mod. F/B el.	
1° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	05.08.05	Soft test	E	-	3162.20		RE	1					
2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	19.08.05	18P 25 h	I	-	3175.00		RE	1					
3° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	24.08.05	h	E	-	3175.30		RE	1					
4° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.08.05	Five Hese	E	-	3175.30		RE	1					
5° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	30.09.05	h	E	-	3185.00		RE	1					
6° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.10.05	Five Hese	E	-	3198.05		RE	1					
7° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	18.11.05	18P 100 h	I	-	3200.00		RE	1					
8° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	20.11.05	Five Hese	I	-	3200.00		RE	1					
9° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.12.05	Five Hese	I	-	3200.00		RE	1					
10° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	10.01.06	Volo Roma	E	-	3200.30		RE	1					
11° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	19.01.06	VI BR. Last	I	-	3212.20		RE	1					
12° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.01.06	Five Hese	E	-	3212.20		RE	1					
13° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	28.02.06	Five Hese	E	-	3220.10		RE	1					
14° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	06.03.06	18P 25h	I	-	3225.00		RE	1					
15° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	22.03.06	1000 PROVA	E	-	3225.30		RE	1					
16° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.03.06	Five Hese	E	-	3230.25		RE	1					
17° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	02.04.06	18P 600 h 24h	I	-	3235.00		RE	1					
18° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	30.04.06	Five Hese	I	-	3235.45		RE	1					
19° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	13.05.06	18P Prova	E	-	3233.45		RE	1					
20° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	31.05.06	Five Hese	E	-	3238.00		RE	1					

6.

TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO

ENTE e LOCALITA'	Data	Tipo Ispezione o revisione	Stato	Ore di volo		Ore a terra	Controllo	C. O. Amm.	INSTALLAZIONI				
				D.U.R. o IRAN	Totale				Valle mobile P/B A	Inibilita M. M. B	Parit. C	Ore fiss. in P/B el.	Ore fiss. da val. mob. P/B elica
1° REPARTO VOLO GRANDI - PALERMO	27.06.06	15 P. 250 P.E.	I	-	3250:00		H	✓					
2° REPARTO VOLO GRANDI - PALERMO	30.06.2006	FINE TESI	I	-	3280:00		H	✓					
3° REPARTO VOLO GRANDI - PALERMO	29.07.2006	O.R. Fine	E	-	3250:35		H	✓					
4° REPARTO VOLO GRANDI - PALERMO	29.07.2006	FINE TESI	E	-	3259:25		H	✓					
5° REPARTO VOLO GRANDI - PALERMO	29.08.06	TRASFERITO	E	-	3270:40		H	✓					
6° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	29.08.06	IN CARICO	E	-	3270:40		✓						
7° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	29.08.06	15 P. 33 25 H	I	-	3275:00		✓						
8° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	01-09-06	" "	E	-	3275:25		✓						
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	30-09-06	" "	E	-	3295:55		✓						
10° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	03-10-06	15 P. 100 H	I	-	3300:00		✓						
11° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	17-11-06	" "	E	-	3301:05		✓						
12° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	30-11-06	" "	E	-	3305:35		✓						
13° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	31-12-06	" "	E	-	3310:40		✓						
14° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	31-01-07	" "	E	-	3323:20		✓						
15° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	05-02-07	15 P. 25 h	E	-	3325:30		✓						
16° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	08-02-07	" "	E	-	3325:50		✓						
17° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	01-03-07	15 P. 25 h	I	-	3349:20		✓						
18° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	17-03-07	" "	E	-	3349:50		✓						
19° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	31-03-07	" "	E	-	3361:55		✓						
20° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	16-4-07	15 P. 25 h	I	-	3375:00		✓						
21° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	26-4-07	" "	E	-	3376:45		✓						
22° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	30-4-07	" "	E	-	3376:45		✓						

7.

INSTALLAZIONI

Foglio 14

9° REPARTO VOLO
BARI - PALERMO

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO														7. INSTALLAZIONI				
ENTE E LOCALITA'	Data	Tipo Ispezione o revisione	Stato	Ore di volo		Ore a terra	Controllo ditta o secc. AMM	C. O. AMM	Installato					Ore prima da vel. nott P/B elica				
				D.U.R. o IMAN	Totale				Veliv. motore P/B - elica	M. M.	Fosil.	Ore int. su vel. nott. P/B el						
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	31-3-09	—	E	—	3538'00		adly											
10° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	31-3-09	FINE MARE	E	—	3539'20		adly											
11° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	06-04-09	18 PM 25 ORE	I	—	3543'50		adly											
12° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	08-04-09	" "	E	—	3544'45		adly											
13° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	30-04-09	FINE MARE	E	—	3555'00		adly											
14° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	19-05-09	18 PM 25 ORE	I	—	3568'50		adly											
15° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	23-05-09	" "	E	—	3569'20		adly											
16° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	31-05-09	FINE MARE	E	—	3569'50		adly											
17° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	23-06-09	18 PM 25 ORE	I	—	3593'50		adly											
18° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	01-07-09	" "	E	—	3594'30		adly											
19° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	01-07-09	—	E	—	3603'55		adly											
20° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	01-07-09	—	E	—	3613'30		adly											
21° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	14-09-09	18 PM 100 h	I	—	3630'10 (in elica 18 M. 22)		adly											
22° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	25-09-09	" "	E	—	3630'55		adly											
23° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	30-09-09	—	E	—	3638'15		adly											
24° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	31-10-09	—	I	—	3651'45		adly											
25° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	05-11-09	18 PM 25 h	I	—	3651'15		adly											
26° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	11-12-09	" "	E	—	3654'55		adly											
27° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	31-12-09	—	E	—	3664'00		adly											
28° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	20-11-10	18 PM 25 h	I	—	3674'05		adly											
29° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	31-01-10	" "	I	—	3677'05		adly											
30° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	28-02-10	" "	I	—	3677'05		adly											

SERVIZIO E TRASFERIMENTI

1. Denominazione

ELICOTTERO

2. Modello, tipo e data costruttiva

A109A-II ACUSA

3. Matricola Militare

8539

4. Data accettazione

12-08-83

5. LIC o LOF

11

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO

7. INSTALLAZIONI

ENTE E LOCALITÀ	Data	Tipo Ispezione o revisione	Stato	Ore di volo		Ore a terra	Controllo ditta o rep. AMI	C. O. AMI	Installazione				Ore rimoz. da val. mol. P.I.B. elica
				D.U.R. o I.R.A.M.	Totale				Vol. motore P.I.B. elica	M. M.	Paese	Ore ist. su vel. mol. P.I.B. el.	
POLIZIA DI STATO	02.03.10	15PNE 25h	E	—	3677.40								
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	31.03.10	—	E	—	3682.55								
POLIZIA DI STATO	03.04.10	—	E	—	3684.25								
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	30.09.10	—	E	—	3698.50								
POLIZIA DI STATO	10.05.10	15PNE 25h	E	—	3702.10								
POLIZIA DI STATO	13.05.10	—	E	—	3702.30								
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	31.05.10	—	E	—	3709.35								
POLIZIA DI STATO	04.06.10	15PNE 25h	E	—	3712.40								
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	10.06.10	—	E	—	3713.05								
POLIZIA DI STATO	30.06.10	—	E	—	3725.45								
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	06.07.10	15PNE 25h	E	—	3728.125								
POLIZIA DI STATO	21.07.10	—	E	—	3729.25								
POLIZIA DI STATO	31.7.10	—	E	—	3736.50								
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	16.8.10	15PNE 25h	E	—	3753.50								
POLIZIA DI STATO	30.8.10	—	E	—	3754.30								
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	3.08.10	—	E	—	3764.40								
POLIZIA DI STATO	27.08.10	15PNE 25h	E	—	3778.50								
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	20.10.10	—	E	—	3780.10								
POLIZIA DI STATO	31.10.10	—	E	—	3795.30								
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	14.11.10	18PNE 25h	E	—	3805.05								

203
BARI - PALESE

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO									
ENTE E LOCALITÀ	Data	Tipo Ispezione o revisione	Stato	Ore di volo		Ore a terra	Controllo dir. o assec. AMI	C. O. AMI	Ore rimaz. da vel. incl. P/B alica
				D.U.R. o IRAN	Totale				
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	30-11-10	" "	E	—	3805'45		collet		
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	31-12-10	—	E	—	3814'00		collet		
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	25-1-11	ISP. 100 h	I	—	3825'10		collet		250-6003
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	26-3-11	" "	E	—	3825'50		collet		834963
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	31-3-11	—	E	—	3826'50		collet		E
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	30-4-11	—	E	—	3850'45		collet		221210
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	02-5-11	ISP. 25 h	I	—	3850'45		collet		
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	06-5-11	" "	E	—	3851'35		collet		
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	06-6-11	ISP. 25 h	I	—	3847'10		collet		
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	21-6-11	" "	E	—	3848'10		collet		
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	30-6-11	—	E	—	3882'26		collet		
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	31-7-11	—	E	—	3886'20		collet		
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	30-8-11	ISP. 25 h	I	—	3902'46		collet		
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	15-9-11	" "	E	—	3903'45		collet		
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	30-9-11	—	E	—	3903'45		collet		
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	31-10-11	—	E	—	3917'25		collet		
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	30-11-11	—	E	—	3929'45		collet		
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	06-12-11	ISP. 100 h	I	—	3943'55 (ATTENZIONE 1230)		collet		
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	28-12-11	" "	E	—	3944'25		collet		
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	31-12-11	—	E	—	3944'25		collet		
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	31-01-12	—	E	—	3960'15		collet		
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	13-2-12	ISP. 25 h	I	—	3970'00		collet		

7.

INSTALLAZIONI

Vol. motore P/B - elica	Installato			Ore inf. su vel. incl. P/B alica	Ore rimaz. da vel. incl. P/B alica
	M. M.	Post.			

8° REPARTO VOLO
BARI - PALESE

2024

SERVIZIO E TRASFERIMENTI

1. Denominazione

ELICOTTERO

2. Modello, tipo e data costruzione

A109A II

AGUSTA

3. Matricola Militare

PS 59

4. Data accettazione

12-8-83

5. LIC o LOF

=

TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO

7.

INSTALLAZIONI

ENTE E LOCALITA' A	Data B	Tipo ispezione a. revisione C	Stato D	Ore di volo		Ore a terra G	Controllo dalla o dalla AMI H	C.O. AMI I	Installato				Ore rimaz. da vol. mot. P/B elica E
				D.U.R. o I.R.A.N. E	Totale F				Voliv. motore P/B - altre A	M. M. B	Posiz. C	Ore inst. su vol. mot. P/B el D	
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	16-3-12	" "	E	—	3971'00		colly						
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	31-3-12	—	E	—	3974'55		colly						
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	30-4-12	—	E	—	3985'25		colly						
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	29-5-12	18.25 h	I	—	3995'10		colly						
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	13-6-12	" "	E	—	3995'50		colly						
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	30-6-12	—	E	—	4010'30		colly						
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	12-07-12	15P.25h	I	—	4019'55		colly						
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	27-07-12	" "	E	—	4020'55		colly						
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	31-07-12	—	E	—	4022'30		colly						
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	31-08-12	—	E	—	4035'20		colly						
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	30-09-12	—	E	—	4042'05		colly						
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	02-10-12	18P.100h	I	—	4044'35		colly						
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	16-10-12	" "	E	—	4046'50		colly						
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	31-10-12	—	E	—	4058'20		colly						
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	28-11-12	18P.25 h	I	—	4070'00		colly						
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	07-12-12	" "	E	—	4071'15		colly						
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	31-12-12	—	E	—	4081'35		colly						
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	18-01-13	15P.25h	I	—	4095'20		colly						
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	09-2-13	" "	E	—	4096'20		colly						
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO	29-02-13	—	E	—	4096'20		colly						

(foglio N. 14 di 14)

DP/5238 (Ex 746-A A.M.)

205
REPARTO VOLO
BARI - PALESE

6.

TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO

7.

INSTALLAZIONI

ENTE E LOCALITA'	Data	Tipo Ispezione o Revisione	Stato	Ore di volo		Ore a terra	Controllo della secc. AMI	C.O. AMI	Indagini			Ore inst. su vol. tra. P/B el.	Ore manutenzione vol. tra. P/B el.
				DUR. o INAN.	Totale				Verif. motore P/B el.	Verif. elica P/B el.	Verif. fusoliera P/B el.		
1° REPARTO VOLO BARI - PALESE	26.03.13	SP. MOD. 48H di volo - 48H	I	---	4104.15		☒	☒					
2° REPARTO VOLO BARI - PALESE	05.04.13	"	II	---	4104.15		☒	☒					
3° REPARTO VOLO BARI - PALESE	30.04.13	"	II	---	4114.10		☒	☒					
4° REPARTO VOLO BARI - PALESE	01.06.13	19.00.12 AMI 5000.00.00	I	---	4114.10		☒	☒					
5° REPARTO VOLO BARI - PALESE	30.05.13	"	II	---	4114.10		☒	☒					
6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	31.06.13	19.00.12 AMI 5000.00.00	I	---	4114.10		☒	☒					
7° REPARTO VOLO BARI - PALESE	24.06.13	19.00.12 AMI 5000.00.00	I	---	4116.00		☒	☒					
8° REPARTO VOLO BARI - PALESE	01.06.13	19.00.12 AMI 5000.00.00	I	---	4116.00		☒	☒					
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	07.06.13	"	II	---	4116.55		☒	☒					
10° REPARTO VOLO BARI - PALESE	31.08.13	"	II	---	4125.15		☒	☒					
11° REPARTO VOLO BARI - PALESE	30.09.13	"	II	---	4131.50		☒	☒					
12° REPARTO VOLO BARI - PALESE	14.10.13	15.00.00h	I	---	4141.25		☒	☒					
13° REPARTO VOLO BARI - PALESE	10.03.14	"	II	---	4142.45		☒	☒					
14° REPARTO VOLO BARI - PALESE	31.03.14	"	II	---	4155.15		☒	☒					
15° REPARTO VOLO BARI - PALESE	28.04.14	15.00.00h	I	---	4167.10		☒	☒					
16° REPARTO VOLO BARI - PALESE	12.06.14	"	II	---	4167.50		☒	☒					
17° REPARTO VOLO BARI - PALESE	30.06.14	"	II	---	4172.40		☒	☒					
18° REPARTO VOLO BARI - PALESE	31.07.14	"	II	---	4191.45		☒	☒					
19° REPARTO VOLO BARI - PALESE	06.08.14	15.00.00h	I	---	4191.45		☒	☒					
20° REPARTO VOLO BARI - PALESE	15.08.14	"	II	---	4192.30		☒	☒					
21° REPARTO VOLO BARI - PALESE	31.08.14	"	II	---	4197.20		☒	☒					
22° REPARTO VOLO BARI - PALESE	30.09.14	"	II	---	4210.25		☒	☒					

SERVIZIO E TRASFERIMENTI

1. Denominazione 2. Modello, tipo e ditta costruttore 3. Matricola Militare 4. Data accettazione 5. LIC o LOF

6. TRASFERIMENTI - ISPEZIONI - REVISIONI - FUNZIONAMENTO

7. INSTALLAZIONI

ENTE E LOCALITÀ	Data	Tipo Ispezione o Revisione	Stato	Ore di volo		Ore a terra	Controllo ditta o esec. AMI	C. O. AMI	Installato				Ore rimoz. da vel. mot. P/B elica
				D.U.R. o IRAN	Totale				Veliv. motore P/B - elica	M. M.	Posiz.	Ore inst. su vel. mot. P/B el.	
9° REPARTO VOLO 1.91. PALESTE POLIZIA DI STATO	22.10.14	18/15 25h 18/15 100h 742	I	-	4216:45		☒	☒					
9° REPARTO VOLO 1.91. PALESTE POLIZIA DI STATO	31.10.14	"	E	-	4217:20		☒	☒					
9° REPARTO VOLO 1.91. PALESTE POLIZIA DI STATO	30.11.14	-	E	-	4236:45		☒	☒					
9° REPARTO VOLO 1.91. PALESTE POLIZIA DI STATO	06.12.14	18/15 100h	I	-	4241:25		☒	☒					
9° REPARTO VOLO 1.91. PALESTE POLIZIA DI STATO	15.12.14	"	E	-	4242:15		☒	☒					
9° REPARTO VOLO 1.91. PALESTE POLIZIA DI STATO	31.12.14	-	E	-	4248:10		☒	☒					
9° REPARTO VOLO 1.91. PALESTE POLIZIA DI STATO	23.01.15	18/15 75h	I	-	4266:50		☒	☒					
9° REPARTO VOLO 1.91. PALESTE POLIZIA DI STATO	12.7.15	"	E	-	4269:05		☒	☒					
9° REPARTO VOLO 1.91. PALESTE POLIZIA DI STATO	31.1.15	-	E	-	4277:10		☒	☒					
9° REPARTO VOLO 1.91. PALESTE POLIZIA DI STATO	28.08.15	18/15 75h	I	-	4291:51		☒	☒					
9° REPARTO VOLO 1.91. PALESTE POLIZIA DI STATO	14.09.15	"	E	-	4292:51		☒	☒					
9° REPARTO VOLO 1.91. PALESTE POLIZIA DI STATO	30.09.15	-	E	-	4296:01		☒	☒					
9° REPARTO VOLO 1.91. PALESTE POLIZIA DI STATO	31.10.15	-	E	-	4303:11		☒	☒					
9° REPARTO VOLO 1.91. PALESTE POLIZIA DI STATO	30.11.15	-	E	-	4307:26		☒	☒					
9° REPARTO VOLO 1.91. PALESTE POLIZIA DI STATO	11.12.15	18/15 75h 18/15 100h	E	-	4315:26		☒	☒					
9° REPARTO VOLO 1.91. PALESTE POLIZIA DI STATO	31.12.15	"	E	-	4315:26		☒	☒					
9° REPARTO VOLO 1.91. PALESTE POLIZIA DI STATO	31.01.16	"	E	-	4315:26		☒	☒					
9° REPARTO VOLO 1.91. PALESTE POLIZIA DI STATO	29.02.16	"	E	-	4315:26		☒	☒					
9° REPARTO VOLO 1.91. PALESTE POLIZIA DI STATO	19.03.16	18/15 75h 18/15 100h	E	-	4315:26		☒	☒					
9° REPARTO VOLO 1.91. PALESTE POLIZIA DI STATO	0.03.16	18/15 75h 18/15 100h	E	-	4315:26		☒	☒					

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE (MINISTRIALI)

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Contr. Ditta o Esecuz. AMI E	Controllo Qualità AMI F	Ente G
22.10.08	300/C-2/RT (B63)544124	ELICOTTERI TIPO A 104 DELLA SERIE A ED AIE (CONTROLLI STRAORDINARI PER INTERFERENZE TRA IL CONDOTO DI LOGGISTICA E P/N 104-0619-ET A ECA SCHEMATICI DI UN CARICAMENTO ELETTRICO)	23/05/09	f		POLIZIA DI STATO [P/N REPARTO VOLO BARI - PALESE]
05.02.10	300/C-2 NCT/530/1423	CONTROLLI STRAORD. ASS. SUPPORTO DEL MANTENIMENTO DEL POTANNA POTORE PRINC. P/N 2840HQR 90	04/02/10	f		POLIZIA DI STATO [P/N REPARTO VOLO BARI - PALESE]
15.02.10	300/C-2/RT/237/2348	CONTROLLI STRAORDINARI ALL'INSTALLAZIONE DELL'ASS.		f		POLIZIA DI STATO [P/N REPARTO VOLO BARI - PALESE]
18.2.2009	1st 109-134) 7445 1 ^a	TESTO POTORE PRINCIPAL P/N 109-0104-01	18.02.10	f		POLIZIA DI STATO [P/N REPARTO VOLO BARI - PALESE]
09.04.10	300/C-2/NCT/530/584	LSP-NE AIRFORZI T/N 109-0950-51-A B5	01.05.10	f		POLIZIA DI STATO [P/N REPARTO VOLO BARI - PALESE]
03.05.12	300/C-2 NCT/530	CONTROLLI STRAORDINARI AL FATO	03.05.12	f		POLIZIA DI STATO [P/N REPARTO VOLO BARI - PALESE]
	6830	ANTICOLLISIONE P/N 1410 A2				

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONE TECNICHE

Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Contr. Ditta o Esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	Fonte
A	B	C	D	E	F	G
18/04/2001	AER.12-VIR31A-101	MODIFICA DEL RICEVITORE VORILS VIR-31A PER IL CONSEGUIMENTO DELLA F.M. INTERFERENCE IMMUNITY.	PCW	A4 037		Stabilimento di Frosinone
30/01/2003	AER.1H-ELIC.VARI-108A	INSTALLAZIONE RICEVITORI VOR IMMUNI DA "FM INTERFERENCE"	PCW	A4 017		Stabilimento di Frosinone
	AD4-514-4-5225	ISPEZIONE VANO PRESA ARIA	24/01/2009	A4 017		Stabilimento di Frosinone
01/08/1988	AER.5-ALTIMETRI-101	CONTROLLO ALTIMETRI SU VELIVOLI ABILITATI IFR	24/01/2009	A4 017		Stabilimento di Frosinone
04/03/1983	AER.8-MS25231-101	ELIMINAZIONE DAL SERVIZIO LAMPAD MS25231-313 TIPO ENGLAND CM 313	PCW	A4 017		Stabilimento di Frosinone
16/05/2000	AER.1H-ELIC.VARI-108A	TUBI FLESSIBILI P/N'S FORNIBILI IN SOSTITUZIONE O IN ALTERNATIVA COME PARTI DI RICAMBIO	-			INFORMATIVA
03/08/2001	AER.1H-ELIC.VARI-107B	CONTROLLO DELLA VITA DEI TUBI FLESSIBILI	-			INFORMATIVA
25.11.09	PA. 2009-382	TIER PROTECTION - PORTABILE TIER EX- IDENTIFICATION / REPLACEMENT	N.A.			POLIZIA DI STATO
15.12.09	AB. 2009-0262	TIER PROTECTION - HADON 4211 TIER EX- IDENTIFICATION / REPLACEMENT	N.A.			POLIZIA DI STATO
29.12.09	PA. 2009-430	TIER PROTECTION - HADON 1211 TIER EX- IDENTIFICATION / REPLACEMENT	N.A.			POLIZIA DI STATO
18.01.2010	PA. 2010-33	TIER PROTECTION - HADON 1211 TIER EX- IDENTIFICATION / REPLACEMENT	N.A.			POLIZIA DI STATO
15.5.10	PA. 2010-165	TIER PROTECTION - HADON 1211 TIER EX- IDENTIFICATION / REPLACEMENT	N.A.			POLIZIA DI STATO
	PA. 2010-00622A	TIER PROTECTION - HADON 1211 TIER EX- IDENTIFICATION / REPLACEMENT	N.A.			POLIZIA DI STATO

DP/5239 (ex 746-I cat. A.M.)

VELIVOLO-MOTORE P48-ELICA-M.M. PS59

REPARTEGGIO
BARI-PALESE

2

2

POLIZIA DI STATO
3° REPARTO VOLO
BARI - P.A.I.E.S.E.
DP/5239 (ex 746-1) cat. A.M.)
(foglio 2)
PES COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
277

[illegible]

DF/5239 (ex 746-1 cal. A.M.)
(foglio 2 di 2 fogli)

ALTERNATIVE

REF COMA CONFORME

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE						
Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data informazione	Contr. Ditta o Esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	Ente
A	B	C	D	E	F	G
17/04/1978	AER.1H- A109- 101	SOSTIT. PIGNONE 109-0403-06-1 DI TRASMISSIONE P.				VEDI SCHEDA TRASMISSIONE
20/05/1978	AER.1H- A109- 102	ISPEZIONE DELLE PALE R.P. 109-0193-01-7 ED APPLIC. SUL BORDO D'ATTACCO DELLE STESSSE DI UN NASTRO				VEDI SCHEDA PALA R.P.
26/05/1979	AER.1H- A109- 103	SOSTIT. DEI DADI E DEI BULLONI DI FISSAGGIO DELLA TRAVE DI CODA	NA	A4 017		solo m.n. 81010 e 81011 non oltre 26-7-79 ACQUISA Sostituzione di Froshione
05/07/1978	AER.1H- A109- 104	ISPEZIONE DELLA PISTA INTERNA 109-0404-14-9 DEL CUSCINETTO SUP. DELL'ALBERO				VEDI SCHEDA TRASMISSIONE
22/05/1978	AER.1H- A109- 105	AGGIORNAMENTO DELLA CONFIGURAZIONE DEGLI ELIC. A 109	NA	A4 017		solo m.n. 81010 e 81011 non oltre 31-12-81 ACQUISA Sostituzione di Froshione
26/05/1979	AER.1H- A109- 106	SOSTITUT. ED ISPEZIONE DEI CUSCINETTI 5J355/1R7855				VEDI SCHEDA MOZZO R.P.
13/01/1979	AER.1H- A109- 107	ISPEZIONE CORPO AMMORT. CARRELLO ANT. 1808REV.C				VEDI SCHEDA CARRELLO
16/10/1979	AER.1H- A109- 108	MODIFICA DEL PERCORSO DEI SENSORI DI RILEVAMENTO INCEN.	NA	A4 017		solo m.n. da 81010 e 81014 non oltre 16-11-79 ACQUISA Sostituzione di Froshione
28/02/1984	AER.1H- A109- 109 C	SOSTIT. DELL'ASS. SEGNALETORE GIRI T/M - R/P 109-0729-22-3 IN SEGNALETORE 109-0729-22-5	NA	A4 017		solo m.n. 81010 e 81014 non oltre 31-3-85 ACQUISA Sostituzione di Froshione
29/04/1980	AER.1H- A109- 110	CONTR. UNATANTUM COPPIA SERR. DADO PERNO AD OCCHIO				VEDI SCHEDA MOZZO R.P.
07/06/1980	AER.1H- A109- 111	ISPEZIONE ATTACCO ESTERNO T/M SINISTRO 109-0320-97-4	NA	A4 017		solo m.n. 81010 e 81014 non oltre 31-12-83 ACQUISA

BAGN. PACESE

V. C. I. Volo - Metere - P/B - E. H. M. M. P. S. 59

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
DP/5239 (ex 746-1 ent. A.M.) (Foglio 1)

243

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T.	Classific. P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Contr. Ditta o Esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	Ente
A	B	C	D	E	F	
16/07/1981	AER.1H- A109- 112	INSTALL. MASSE ALLE ESTREMITA' DEGLI EQUILIBRATORI	NA	A4 017		solo m.m. di B70744 non oltre 30-6-82 <i>ACQUA G</i>
17/01/1984	AER.1H- A109- 113 A	INSTALL. DEI RINFORZI STRUTTURALI SULLA TRAVE DI CODA	NA	A4 017		non oltre 31-12-84 <i>ACQUA</i>
30/10/1984	AER.1H- A109- 114 A	PREDISP. DEGLI ELIC. A 109 A PER IL LORO IMPIEGO FINO AD UN PESO TOT. MASSIMO 2600 KG.	NA	A4 017		solo m.m. di B70744 e B0745 81071 e 81102 non oltre 31-8-84 <i>ACQUA</i>
01/09/1983	AER.1H- A109- 115 C	MODIFICA DELL'INSTALL. PORTELLI PAVIMENTO VANO MOT.	NA	A4 017		solo m.m. di B70744 e B0745 81071 e 81102 non oltre 31-12-85 <i>ACQUA</i>
06/08/1980	AER.1H- A109- 116	ISPEZIONE DEL MANICOTTO 109-0435-29-3 DI ATTACCO				VEDI SCHEDA SCATOLA R.C. <i>ACQUA</i>
09/09/1980	AER.1H- A109- 117	ISPEZIONE UNATANTUM ALL'ATT. SPERRY 4023373-9051 ECC.	NA	A4 017		non oltre 31-12-85 <i>ACQUA</i>
24/04/1981	AER.1H- A109- 119	SOSTITUZIONE ASS. SERBATOIO 109-0514-03-1 DI IMPIANTO IDRAULICO N.2 CON ASS. SERBATOIO 109-0514-03-9	NA	A4 017		solo B10151010 e B1015112-81 <i>ACQUA</i>
30/07/1981	AER.1H- A109- 120	ISPEZIONE ASS. PALE R.C. 109-0132-02/5/7/9/11				VEDI SCHEDA PALA R.C. <i>ACQUA</i>
24/06/1981	AER.1H- A109- 121	MODIFICA SERVOCOMANDO 01.28007REV.A 109-0110-42-4/5/6				VEDI SCHEDA MARTINETTO <i>ACQUA</i>
31/07/1981	AER.1H- A109- 122	ISPEZIONE DELLA PISTA INTERNA 109-0404-14 TUTTI I DASH				VEDI SCHEDA TRASMISSIONE <i>ACQUA</i>
01/09/1983	AER.1H- A109- 123 B	SOSTIT. DELLE GAMBE CENTRALI CASTELLO 109-0605-06-13/14 E 109-0605-07-13/14 CON LE NUOVE GAMBE	NA	A4 017		non oltre 31-12-85 <i>ACQUA</i>

Velivolo - Motore P/B - Elica - M.M. PS59

POLIZIA DI STATO.
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'OTTEGGERE
DP/5239 (ex 746-1 cat. A.M.) (Foglio 2)

214

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE						
Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Contr. Ditta o Esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	Emte
A	B	C	D	E	F	G
21/09/1981	AER.1H- A109- 124	MODIFICA DEL CABLAGGIO DEL CIRCO. DI ALLARME SOVRATEMP. BATTERIA	NA	A4 017		ACQUA Stabilimento di Frosinone non oltre 28-2-82
11/04/1984	AER.1H- A109- 125	MANUTENZIONE DEI CUSCINETTI 109-0424-01-1 DELL'ALBERO DI TRASMISSIONE R.C.	PCW	A4 017		ACQUA Stabilimento di Frosinone inserita a 6 ispezione speciale 600/24 Stabilimento di Frosinone mesi
27/03/1984	AER.1H- A109- 126 A	PROCEDURE DI MANUT. R.P. DELL'INTERUTTORE A GRILLETTO	PCW	A4 017		ACQUA Stabilimento di Frosinone inserita a 6 terza ispezione intermedia
31/12/1985	AER.1H- A109- 127 B	ISPEZIONE DEL GRUPPO CORPO DELLA GAMBA CARRELLO ANT.1808REV.C				VEDI SCHEDA CARRELLO
21/06/1982	AER.1H- A109- 128	AGGIORNAMENTO DELLA CONFIGURAZIONE DEGLI ELIC. A 109 IN VERSIONE TOW	NA	A4 017		ACQUA Stabilimento di Frosinone solo mnt B1013 e B1014 non oltre 31-12-87
01/09/1983	AER.1H- A109- 129 C	SOSTIT. DELLE GAMBE ESTERNE 109-0605-02-23 E 24 109-0605-03-23 E 24 INTERNE ECC.	NA	A4 017		Stabilimento di Frosinone fino a n.c./255 non oltre 31-5-84
27/03/1984	AER.1H- A109- 130 B	APPLICAZIONE DI UNA DECALCOMANIA INDIC. UNA LIMITAZIONE	NA	A4 017		ACQUA Stabilimento di Frosinone non oltre 31-12-86
21/11/1983	AER.1H- A109- 131 A	ISPEZIONE VISIVA DI PALE R.P. 109-0109-01 TUTTI I DASH				VEDI SCHEDA PALA R.P.
14/12/1983	AER.1H- A109- 132	MODIFICA MARTINETTO CARRELLO PRINCIPALE 1.3578				ACQUA Stabilimento di Frosinone Annullata dalla 184
14/12/1983	AER.1H- A109- 133	SOSTITUZ. DEGLI ASS. TUBO 109-0600-34-1 DI SFILATO DEI RIDUTTORI MOT. CON NUOVI ASS.	NA	A4 017		ACQUA Stabilimento di Frosinone fino a n.c./255 non oltre 31-12-87
06/01/1984	AER.1H- A109- 134	SOSTIT. DELL'INDICATORE TORSIONOMETRICO 109-0729-30-1	NA	A4 017		ACQUA Stabilimento di Frosinone non oltre 31-12-84

Velivolo-Motore-P/B-EHel-M.M. PS59

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
DP/5239 (ex 746-1 cat. A.M.) (Foglio 3)
PER COPIA CONFORME
215

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Contr. Ditta o Esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	Ente
A	B	C	D	E	F	G
23/01/1984	AER.1H- A109- 135	MODIFICA SERVOCOMANDO R.C. 0-28013				VEDI SCHEDA MARTINETTO R.C.
06/04/1985	AER.1H- A109- 136	POMPE IDRAULICHE 109-0760-37-1 MAGNAGHI 0-8077/0-8077A	NA	A4 017		inserita a 3000 ore/6 mesi Riduzione di Frizione
22/11/1984	AER.1H- A109- 137 A	KIT 109-0820-18-1 RIPARAZIONE MONTANTI PORTE CABINA	NA	A4 017		non oltre 3000 ore di Frizione Riduzione di Frizione
17/04/1984	AER.1H- A109- 138	KIT 109-0820-25 MODIFICA IMPIANTO RILEVAM. BASSO LIVELLO	NA	A4 017		fino a ne 3000 ore di Frizione Riduzione di Frizione
17/04/1984	AER.1H- A109- 139	KIT 109-0820-47-1 MODIFICA DELL'ASS. MOZZO R.P.				VEDI SCHEDA MOZZO R.P.
16/05/1984	AER.1H- A109- 140	AGGIORNAMENTO DELL'ASS. MOZZO R.C. CON INST. KIT RETR.				VEDI SCHEDA MOZZO R.C.
02/07/1984	AER.1H- A109- 141	SOSTIT. DEI CUSCINETTI 109-0424-01-1 DEGLI ALBERI DI TRC	NA	A4 017		fino a ne 3000 ore di Frizione Riduzione di Frizione
30/04/1986	AER.1H- A109- 142 A	ISPEZIONE A PALE R.C. 109-0132-02-11 E -15				VEDI SCHEDA PALE R.C.
23/07/1984	AER.1H- A109- 143	MODIFICA DEL CIRCUITO GANCIO BARICENTRICO	NA	A4 017		fino a ne 3000 ore di Frizione Riduzione di Frizione
23/07/1984	AER.1H- A109- 144	PARTE I INSTA. DELL'ASS. SCAT. 90 109-0440-01-13 ED INST. ASS. SCORR. 109-0130-11-7 PARTE II MOD. DELL'ASS. SCAT. 90 109-0440-01-9 IN 109-0440-01-13				VEDI SCHEDA SCATOLA R.C.
19/09/1984	AER.1H- A109- 145	SOSTITUZ. DEGLI ASS. TUBO DI SCARICO MOTORI ELIC. A 109 A ED A 109 AII	PCW	A4 017		fino a ne 3000 ore di Frizione Riduzione di Frizione

Velicolo Motore P/B-Elice M.M. PS59

POLIZIA DI STATO
S° REPARTO VOLO
BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

DP/5239 (ex 746-1 cat. A.M.) (Foglio 4)

Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data affermazione	Contr.Ditta o Esecuz. ANI	Controllo Qualità ANI	Enne
A	B	C	D	E	F	
19/09/1984	AER.1H- A109- 146	MODIFICA DEL COMPASSO DI TRASCINAMENTO COM. R.P. CON L'INSTALL. DEL KIT 109-0820-50-101	NA			 Sottintendente di Frosinone ELIC. NON INTERESSATO
26/10/1984	AER.1H- A109- 147 A	SOSTIT. DEL PERNO SFERICO 28013-16 DEL SERVOCOM. R.C.				VEDI SCHEDA MARTINETTO R.C.
22/10/1985	AER.1H- A109- 148 B	ISPEZ. E RIPAR. DEL RIVESTIMENTO EST. SUL LATO SX TRAVE	NA			 con trova. con s/r fino a 056 e da 030EM a 057EM non oltre 31-8-88
04/10/1985	AER.1H- A109- 149 A	ISPE. E RIPARAZ. DEL RIVESTIMENTO DELLA TRAVE DI CODA NELLA ZONA DEL PRIMO ATTACCO SUPP. ALBERO R.C.	NA			 con trova. con s/r fino a 056 e da 030EM a 057EM non oltre 31-8-88
22/10/1985	AER.1H- AB212- 150 B	ISPEZIONE E RIPARAZ. DEL LONGHERONE POST. DELLA DERIVA SUP.	NA			 con trova. con s/r fino a 056 e da 030EM a 057EM non oltre 31-8-88
22/10/1985	AER.1H- A109- 151 B	ISPEZIONE E SOSTITUZIONE DELL'ORDINATA FINALE DELLA TRAVE DI CODA	NA			 con trova. con s/r fino a 056 e da 030EM a 057EM non oltre 31-8-88
22/10/1985	AER.1H- A109- 152 B	ISPEZIONE E RIPARAZ. DELLE ORDINATE DI FISSAGGIO SUPP. EQUILIBRATORE SINCRONIZZATO	NA			 con trova. con s/r fino a 056 e da 030EM a 057EM non oltre 31-8-88
16/01/1985	AER.1H- A109- 153	ISPEZIONE E RIPARAZ. DELLE ORDINATE SUPPORTO EQUILIBR.	NA			 con trova. con s/r fino a 056 e da 030EM a 057EM non oltre 31-8-88
16/02/1985	AER.1H- A109- 154	SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI ES7355 DELLE CERNIERE				VEDI SCHEDA MOZZO R.P.
02/07/1985	AER.1H- A109- 155 A	ASS. PREDISPOSIZIONE PER IL KIT PATTINI DA NEVE	NA			 ELIC. NON INTERESSATO
14/05/1985	AER.1H- A109- 156 A	INSTALLAZIONE DEL KIT PATTINI DA NEVE 109-0810-25-				Annullata dalla 163

DP/5239 (ex 746-1 cat. A.M.) (Foglio 5)

214


REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Cont. Ditta o Esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	Fine
A	B	C	D	E	F	G
04/05/1985	AER.1H- A109- 157	MODIFICA SMORZATORE PALE R.P. 0-3584REV.B				VEDI SCHEDA MOZZO R.P.
29/03/1993	AER.1H- A109- 158 C	ISPEZIONE ALLE PALE R.P. 109-0103-01				VEDI SCHEDA PALA R.P.
13/02/1986	AER.1H- A109- 159 B	SOSTIT. DELL'INTERRUTTORE A PRESSIONE OLIO MOTORE	PCW			Stabilimento di Frosinone
26/07/1985	AER.1H- A109- 160	ASS. PREDIS. PER IL KIT GALL. EMERG. ELIC. A109A DEI C.C.				Annullata dalla 176
26/07/1985	AER.1H- A109- 161	INSTALLAZIONE DEL KIT 109-0810-23 GALL. EMERG. ELIC. A109 A DEI C.C.				Annullata dalla 177
04/10/1985	AER.1H- A109- 162	MODIFICA DELLA TRAVE DI CODA CON L'INSTALLAZIONE DEL KIT 109-0820-23-3	NA			con trov. A4 fino a 056 e da 030DEM a 057E stabilimento di Frosinone
09/12/1985	AER.1H- A109- 163 A	INSTALL. DEL KIT 109-0810-25 PATTINI DA NEVE ELIC. A109	NCW			A RICHIESTA CLIENTE
16/12/1985	AER.1H- A109- 164	INSTALL. SUGLI ELIC. A109 A APPARATO VHF/AM TIPO ART.151 IN SOSTIT. DEL VHF/AM AN/ARC-134	NA			ACUSTA Stabilimento di Frosinone
16/12/1985	AER.1H- A109- 165	INSTALL. SUGLI ELIC. A109 A DELL'E.I. APPARATO VHF/FM TIPO ART.132A IN SOSTIT. DEL VHF/FM AN/ARC-131	NA			ACUSTA da stabilimento di Frosinone
19/02/1986	AER.1H- A109- 166	MODIFICA DELL'INSTALL. ALBERI MOTORE TRASM. 109-0401-15-5	NA			ACUSTA Stabilimento di Frosinone
13/04/1988	AER.1H- A109- 167 B	ISPEZ. E SOSTIT. DEI BULLONI DI FISSAGGIO DEGLI ATTACCHI 109-0502-05 DEL MARTINETTO CARRELLO PRINCIPALE	24/01/2009			inserita a 6° ogni 6° ispezione intertemperale di Frosinone

Velicolo-Motore-PAB-Elic-M.M. PS59

POLIZIA DI STATO
5° REPARTO VIO
BARI - PALERME
PER COPIA OTTEMPERANZA
ALTO...
DP/5239 (ex 746-1 cat. A.M.) (Foglio 6)

218

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE						
Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Contr.Ditta o Escruz. AMI	Controllo Qualità AMI	Ente
A	B	C	D	E	F	G
16/04/1986	AER.1H- A109- 168	MIGLIORIA COSTRUTT. DEI PARTICOLARI E SOSTIT. DEI CUSCINETTI NELLA POMPA SM232	PCW			Stabilimento di P.T. 1087 solo secondo mano
23/04/1986	AER.1H- A109- 169	KIT 109-0820-40 MODIFICA IMPIANTO IDRAULICO	NA			fino a 80143 escluso 80752
25/06/1986	AER.1H- A109- 170 B	ALBERI MOTORE TRASMISSIONE 109-0405-22-103				VEDI SCHEDA ALBERO MOTO-TRASM.
30/04/1986	AER.1H- A109- 171	MODIFICA DELLE BIELLETTE CAMBIO PASSO E PERNI AD OCCHIO COMANDO R.P.	NA			fino a 81143 escluso 80752
09/05/1986	AER.1H- A109- 172	INSTAL. DEL KIT 109-0810-59 MARTINETTI A GAS PORTE PIL/COPILOTI	PCW			VEDI SCHEDA MARTINETTO
09/05/1986	AER.1H- A109- 173	KIT 109-0820-27-101 INSTAL. NUOVA LINEA ROTORE DI CODA	NA			fino a 7229 escluso 7230
25/06/1986	AER.1H- A109- 174	MODIFICA SERVOCOMANDO ROTORE PRINCIPALE				VEDI SCHEDA MARTINETTO
14/10/1986	AER.1H- A109- 175	MIGLIORIA GAMBA CARRELLO PRINCIPALE 1809REV.C E 1.1809				VEDI SCHEDA GAMBA CARR. PRINC.
14/10/1986	AER.1H- A109- 176	ASS. PREDISPOSTI PER IL KIT GALLEGGIANTI DI EMERGENZA	PCW			fino a 81143 escluso 80752
18/12/1986	AER.1H- A109- 177	INSTAL. DEL KIT 109-0810-23 GALLEGGIANTI DI EMERG.	NCW			A RICHIESTA CLIENTE
05/01/1987	AER.1H- A109- 178	ISPEZ. E MODIFICA DEGLI ASS. GAMBE CARR. PRINCIPALE				VEDI SCHEDA GAMBA CARR. PRINC.

POLIZIA DI STATO

9° REPARTO VOLO

BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME

ALL'UFFICIO

DP/5239 (ex 746-I) c. A.M. (Foglio 7)

Velivolo-Motore-P/B-Elia-M.M. PS59

7

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Contr. Ditta o Esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	Ente
A	B	C	D	E	F	G
23/07/1990	AER.1H- A109- 179 A	ISPEZIONE PER INCRINATURA AT PALE R.C. 109-0132-02				VEDI SCHEDA PALA R.C.
15/09/1987	AER.1H- A109- 180 A	SOSTIT. DEL TUBO FLESS. 9100H1050CCE DI MANDATA DEL COMBUSTIBILE CON IL TUBO 9100H1180CCE				Annulata dalla 201
28/07/1987	AER.1H- A109- 181	ISPEZIONE ALLE GAMBE POST. DESTRE 109-0605-23-1 ECC.	PCW	A4 017		Stabilimento di Frosinone fino a nc 7346 escluso 7339
04/11/1987	AER.1H- A109- 182	ASSEGNAZIONE LIC PER ASS. MATASSE DI RITEGNO MOZZO P.				VEDI SCHEDA MOZZO R.P.
02/02/1988	AER.1H- A109- 183	COMPONENTI A VITA LIMITATA IMPIEGATI SUGLI ELIC. A109A A109AII A109TOW	PCW	A4 017		Stabilimento di Frosinone
13/04/1988	AER.1H- A109- 184	MODIFICA MARTINETTO CARRELLO PRINCIPALE P/N 13578	NA	A4 017		ELIGENDON INTERESSATO
03/05/1988	AER.1H- A109- 185	INSTALLAZIONE DEL KIT 109-0810-75 GALLEGGIANTI DI EMERGENZA TIPO ALLEGERTO	NCW			A RICHIESTA CLIENTE
03/05/1988	AER.1H- A109- 186	SOSTITUZIONE DELLA SCATOLA CONTROLLO INVERTER 109-0729-44-7 CON UNA NUOVA 109-0729-44-109	PCW	A4 017		Stabilimento di Frosinone
14/05/1988	AER.1H- A109- 187	ISPEZIONE UNANTUM PROTEZIONI AUTOMATICHE TIPO MS22073-1 SINO A -5 ED MS26574-1/-2 SINO A -5	PCW	A4 017		non oltre 30-9-88 Stabilimento di Frosinone
27/10/1988	AER.1H- A109- 188 A	MODIFICA DEL SISTEMA DI FISSAGGIO DELLE TRAVERSE DI RINDEGLI ATTACCHI CARRELLO PRINCIPALE	24/01/2009	A4 017		parte I non oltre 28-2-89, parte II inserita ogni 6° ispezione, integrazione, parte III se necessario Stabilimento di Frosinone
08/07/1988	AER.1H- A109- 189	INSTALL. KIT 109-0810-33 SEPARATORE DI PARTICELLE	NA	A4 017		solo elic. C.C. Stabilimento di Frosinone

Vulivolo-Metere-P/B-Elic-M.M. PSS9


POLIZIA DI STATO

8° REPARTO VOIO

DP/5239 (ex 746-1 cat. A.M.) (Foglio 8)

ALDO

228

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE						
Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Corte Data e Esecuz. ANI	Centelle Qualità ANI	Ente
A	B	C	D	E	F	G
25/07/1988	AER.1H- A109- 190	MODIFICA GRUPPO ACCUMULATORI 0-6082REV.B.1-6082, ECC.	PCW			ACI SIA Stabilimento di Frosinone
14/09/1988	AER.1H- A109- 191	CUSCINETTO DOPPIO 109-0110-35.3 DELL'ASS. PIATTO O.				VEDI SCHEDA PIATTO O.
02/12/1988	AER.1H- A109- 192 A	ISPEZIONE E LUBRIFICAZIONE DEL MARTINETTO 109-0500-10. 1/3/105 CARRELO ANTI				VEDI SCHEDA CARRELO
02/12/1988	AER.1H- A109- 193 A	KIT 109-0820-80 MODIFICA ED ISPEZIONE DEL DISPOSITIVO DI SGANCIO D'EMERGENZA DELLE PORTE PTL. ECC.	24/01/2009			parte I non oltre 30-11-89, parte II inserita a -6 ispezione intermedia e speciale
01/02/1988	AER.1H- A109- 194	ISPEZIONE UNANTUM DEI CONNETTORI ELETTRICI MS3456W145-55	PCW			non oltre 30-11-89 di Frosinone ACI SIA Stabilimento di Frosinone
18/09/1989	AER.1H- A109- 195 A	SOSTITUZ. DELL'INTERRUTTORE A PRESSIONE 888617(76205)	PCW			non oltre 30-11-89 di Frosinone ACI SIA
09/08/1989	AER.1H- A109- 196	MODIFICA IMPIANTO DI NAVIGAZIONE LNR85	NA			solo nc 7305 da 7331 a 7334 da 7336 a 7339 "GF" ACI SIA Stabilimento di Frosinone
08/09/1989	AER.1H- A109- 197	TRASFORMAZIONE E ISPEZIONE DELL'ASS. VERICELLO				VEDI SCHEDA VERICELLO
21/04/1990	AER.1H- A109- 198 A	KIT 109-0820-47-109 MODIFICA DELL'ASS. MOZZO R.P.				VEDI SCHEDA MOZZO R.P.
21/10/1989	AER.1H- A109- 199	ISPEZIONE PER INCRINATURE AT PALE R.P. 109-0103-01				VEDI SCHEDA PALA R.P.
19/12/1989	AER.1H- A109- 200 A	ISPEZIONE PER INCRINATURE AT PALE 109-0103-01 TUTTI I DASH				VEDI SCHEDA PALA R.P.

Velivolo-Motore-PAB-EHEA-M.M. PSS59

POLIZIA DI STATO

9° REPARTO VOLO
BARI - PALERF

DP/5239 (ex 746-1 cat. A.M.) (Foglio 9)

PER COPIA C...

ALLO SCHEMA

224

8

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Conte. Data o Esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	Ente
A	B	C	D	E	F	G
28/11/1989	AER.1H- A109- 201	SOSTIT. DEL TUBO FLESSIBILE 91004105000E DI MANDATA DEL COMBUSTIBILE CON IL NUOVO TUBO FLESSIBILE	PCW	A4 017		ACQUISA Sostituito di Prov. 1000
28/11/1989	AER.1H- A109- 202	MODIFICA DELL'ASS. PLASTRA RELE' 109-0750-25-3/-5	PCW	A4 017		ACQUISA non oltre 200 giorni di funzionamento
19/02/1990	AER.1H- A109- 203 A	ALBERI POTENZA 109-0619-82-101 ISPEZIONE PER INTERFER. CON SEMIPLANGE PARATTA	NA	A4 017		ACQUISA Sostituito di Prov. 1000 inserita a -6 ispezione speciale
07/03/1990	AER.1H- A109- 204	SOSTITUZ. DELL'INTERRUTTORE DI BASSO LIVELLO	PCW	A4 017		fino a fine 1990 di Prov. 1000
10/05/1991	AER.1H- A109- 205 A	MODIFICA DELLE CERNIERE VARIAZIONE PASSO DEL MOZZO P.				VEDI SCHEDA MOZZO R.P.
23/09/1991	AER.1H- A109- 206 B	CONTROLLO DEL GIOCO TRA SCOREVOLE 109-0130-11 E ALB.				VEDI SCHEDA SCATOLA R.C.
16/04/1991	AER.1H- A109- 207 B	ISPEZIONE AGLI ASS. GALL. DI EMERG. DI TIPO ALLEGGERITO				VEDI SCHEDA GALLEGGIANTI
18/01/1991	AER.1H- A109- 208 A	MODIFICA DELLA CERNIERA PORTELLINO 109-0311-44-117	NA	A4 017		ACQUISA Sostituito di Prov. 1000 ELIC. NON INTERESSATO
12/11/1990	AER.1H- A109- 209	SOSTITUZIONE DEI BULLONI 109-0406-69-1 DI COLLEGAMENTO				VEDI SCHEDA TRASMISSIONE
20/11/1990	AER.1H- A109- 210	ISPEZIONE ATTACCHI BIPODE 109-0402-27				VEDI SCHEDA TRASMISSIONE
10/05/1991	AER.1H- A109- 211 A	MODIFICA DEGLI ASS. GAMBA CARRELLO PRINCIPALE				VEDI SCHEDA GAMBA CARR. PRINC.

Velivolo Motore P/B-Ether-M.M. PS59

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

DP/5239 (ex 746-1 cat. A.M.) (Foglio 10)

222

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Contr. Data e Esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	Ente
A	B	C	D	E	F	
02/08/1993	AER.1H- A109- 212 A	MODIFICA DELL'IMPIANTO FRENO ROTORE	NA			ACUSIA G Stabilimento di Frosinone ELIC. NON INTERESSATO
05/03/1992	AER.1H- A109- 213 A	ISPEZIONE PER DIFETTI ALLE PALE R.P. 109-0103-01				VEDI SCHEDA PALA R.P.
29/11/1991	AER.1H- A109- 214 A	INTRODUZIONE TARGHETTA AVVISO PER GANCI BARIC.				VEDI SCHEDA GANCIO
20/08/1991	AER.1H- A109- 215	ISPEZIONE ASS. FORCELLA 109-8131-05-109 ET 113				VEDI SCHEDA MOZZO R.C.
01/08/1996	AER.1H- A109- 216 A	KIT 109-0810-93-101 E -103 MODIFICA INSTALLAZ. SENSORE	PCW			ACUSIA Stabilimento di Frosinone
27/03/1992	AER.1H- A109- 217 A	ISPEZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI ATTACCHI BIPODE				VEDI SCHEDA TRASMISSIONE
24/02/1992	AER.1H- A109- 218	SOSTIT. DELLA BATTERIA DI BORDO ESISTENTE CON ALTRA MAGGIORATA				Annullata dalla 223
28/02/1992	AER.1H- A109- 219	ISPEZIONE PER INCRINATURE A PALE R.C. 109-0132-02				VEDI SCHEDA PALA R.C.
13/04/1992	AER.1H- A109- 220	SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DI BORDO ESISTENTE	NA			ACUSIA Stabilimento di Frosinone da n° 7367 a 7409
02/06/1992	AER.1H- A109- 221	SOSTITUZIONE DEI COMPASSI IN ALLUMINIO SULLE GAMBE CARRELLO PRINCIPALE CON NUOVI				VEDI SCHEDA GAMBA CAR. PRINC.
16/06/1992	AER.1H- A109- 222	TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE DOPPLER INSTALLATO SUGLI ELIC. A109 EOA	NA			ACUSIA da m1001123317-81258/strane

Velivolo-Motore-P/B-Elica-M.M. PS59

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
6491 - PALERMO
SIN COPIA C. 100/100-5

DP/5239 (ex 746-1 cart. A.M.) (Foglio 11)

223

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Conte. Data o Esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	Ente
A	B	C	D	E	F	G
23/11/1992	AER.1H- A109- 223	SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DI BORDO ESISTENTE CON ALTRA DI MAGGIORE POTENZA				Annullata dalla 243 ACUSIA Stabilimento di Frosinone ELIC. NON INTERESSATO
18/03/1993	AER.1H- A109- 224	DISATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO SUPERREGIRI N2 250-C20R/1	NA			ACUSIA Annullata dalla 267
14/04/1993	AER.1H- A109- 225	RIPOSTIZIONAMENTO ANTENNE NAV/COM KIT 109-0821-69-101				Annullata dalla 267
17/06/1993	AER.1H- A109- 226	LIMITI DI VITA DELL'ASS. MOZZO R.P. 109-0101-01				VEDI SCHEDA MOZZO R.P. ACUSIA Stabilimento di Frosinone ELIC. NON INTERESSATO
17/06/1993	AER.1H- A109- 227	SOSTITUZIONE DELL'ASS. ALBERO LUNGO 109-0425-10-1-5	NA			VEDI SCHEDA TRASMISSIONE
27/12/1995	AER.1H- A109- 228 A	RMOWZIONE DEL TAPPO IN SUGHERO DELL'ASS. PIGNONE				VEDI SCHEDA PALA R.C.
03/08/1998	AER.1H- A109- 229 B	ISPEZIONE PALE R.C. 109-0132-02-11 E 15				VEDI SCHEDA PALA R.C.
03/08/1998	AER.1H- A109- 230 A	AGGIORNAMENTO CONFIGURAZIONE AGLI ELIC. A109 E.L.	NA			ACUSIA Stabilimento di Frosinone solo mm 81010, 81011, 81012
04/08/1993	AER.1H- A109- 231	MODIFICA DELL'IMPIANTO IDRAULICO SERV. BLOCCO RUOTINO	PCW			ACUSIA solo 81165, 81173, 81201, 81202, p.558, p.559 e 81191
04/08/1993	AER.1H- A109- 232	MODIFICA DELL'IMPIANTO IDRAULICO FRENO ROTORE CON L'APPLICAZIONE DEL KIT 109-0821-40-103	NA			ACUSIA solo 81191
13/03/1994	AER.1H- A109- 233	VERIFICA DELLA COPIA DI SERRAGGIO DEI BULLONI DI FISSAGGIO MARTINETTI				VEDI SCHEDA MARTINETTO

POLIZIA DI STATO

9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

DP/5239 (ex 746-1 cat. A.M.) (Foglio 12)

V.cilivolo-Metere-P/B-Elicar-M.M. PSS59

224

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE						
Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Conte. Ditta o Esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	Ente
A	B	C	D	E	F	G
02/02/2001	AER.1H- A109- 245 B	ISPEZIONE ALLE PALE ROTORE PRINCIPALE 109-0103-01				VEDI SCHEDA PALA R.P.
26/11/1997	AER.1H- A109- 246 A	MODIFICA ASS. MANICOTTO R.C. 109-0401-04 DELL'ASS. TRASMISSIONE TRINCIPALE				VEDI SCHEDA TRASMISSIONE
03/10/1996	AER.1H- A109- 247 A	MIGLIORIA PER ASS. SCATOLA A 90° P/N 109-0440-01-13 E 109-0440-01-115	NCW			AD ESAU. SCORTA
25/09/1996	AER.1H- A109- 248	MIGLIORIA PER ASSIEME POMPA OLIO P/M 109-0401-14-5 ELIC. A 109				VEDI SCHEDA TRASMISSIONE
26/11/1996	AER.1H- A109- 249	KIT P/N 109-0820-40-115 INSTALLAZIONE ACCUMULATORI PER IMPIANTO IDRAULICO SERVOCOMANDI	NA	A4 017		Adempimento di Fornitura solo B1010, B1011, B1012, B1013, B1014.
28/02/1997	AER.1H- A109- 250	ALTERNATIVA AI PART NUMBERS FORNIBILI COME PARTI DI RICAMBIO	INFO			aggiornamento catalogo
03/03/1997	AER.1H- A109- 251	TRASDUTTORE DI PRESSIONE P/N 109-0729-24-111/-113/-115 -117/-119	NCW			AD ESAU. SCORTA
13/03/1997	AER.1H- A109- 252	IMPIEGO POMPA AUTOREGOLATRICE P/N 109-0760-37-103	PCW	A4 017		se installa pompa 109-0760-37-103 non richiesta applicazione
10/04/1997	AER.1H- A109- 253	MIGLIORIA PER GAMBA CARRELLO PRINCIPALE				VEDI SCHEDA GAMBA CAR. PRINC.
10/04/1997	AER.1H- A109- 254	ASS. MOZZO R.P. 109-0101-01-113 ALTERNATIVA COME PARTE DI RICAMBIO				VEDI SCHEDA MOZZO R.P.
17/04/1997	AER.1H- A109- 255	ISPEZIONE DI UN LOTTO DI PALE R.C. P/N 109-B121-01-107 PER PRESENZA DI VUOTI DI INCOLLAGGIO				VEDI SCHEDA PALA R.C.

POLIZIA DI STATO

9° REPARTO VOLO

BARI - PALESE DP/5239 (ex 746-1 cat. A.M.) (Foglio 14)

PER COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

226

V.civilo-Motore-P/B-Elica-M.M. PS59

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Cont. Ditta o Esecuz. ANI	Controllo Qualità ANI	Ente
A	B	C	D	E	F	
23/04/1997	AER.1H- A109- 256	ALTERNATIVA AI PART NUMBERS FORNIBILI COME PARTI DI RICAMBIO	INFO			aggiornamento catalogo
22/05/1997	AER.1H- A109- 257	MODIFICA CABLAGGIO INTERCONNESSIONE CRIPTO COMPUTER SIT 20001 SUGLI ELIC. A109T	NA			ACUSTA da B12 stabilire il Froshore
05/10/1999	AER.1H- A109- 258 A	RIMOZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO SUPER- N2 PER MOTORI ALLISON 250-C2081	NA			ACUSTA ELIC. NON INTERESSATO
09/06/1997	AER.1H- A109- 259	MODIFICA SLITTA P/N 109-0030-26 DELL'ASS. GRUPPO DI MISCELAZIONE DEI COMANDI	PCW			Stabilimento di Froshore
12/05/1998	AER.1H- A109- 260 B	RIPOSIZIONAMENTO STRUTTURALE E SOSTIT. DEGLI INSERITI DI FISSAGGIO DELL'ATTUATORE 109-0021-18-103	NA			ACUSTA ELIC. NON INTERESSATO Stabilimento di Froshore
05/08/2002	AER.1H- A109- 261 A	MODIFICA INSTALLAZIONE VISORE SFIM APX334-25	NA			ACUSTA solo da n° 7402 a 7409 Stabilimento di Froshore
21/10/1997	AER.1H- A109- 262	ISPEZIONE PER INCRINATURA ALLE PALE R.C. P/N 109-0132-02 TUTTI I DASHES				VEDI SCHEDA PALA R.C.
18/12/1997	AER.1H- A109- 263	KIT RETROATTIVO P/N 109-0822-41 INSTALLAZIONE SUPPORTI TUBI OLIO MOTORE	PCW			ACUSTA Stabil. di Froshore
10/01/2001	AER.1H- A109- 264 A	FORNIRE LE ISTRUZIONI PER INSTALLARE LA SCATOLA CONTROLLO INVERTER 109-0729-44-109	NA			ACUSTA solo A109X Stabilimento di Froshore
18/03/1998	AER.1H- A109- 265	MODIFICA DEL COPERCHIO PORTA GUARNIZ. P/N 109-0405-96 DELL'ASS. TRASMISSIONE P.				VEDI SCHEDA TRASMISSIONE
03/06/1998	AER.1H- A109- 266	FORNIRE LE ISTRUZIONI PER INSTALLARE GLI ASSIEMI RETE 109-0640-67-105 E 106 IN SOSTITUZIONE DEI 109-0640-67-3/4	24/01/2009			ACUSTA Stabilimento di Froshore

Vellivolo-Motore P/B-Elett. M.M. PS59

9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ART. 109 F

DP/5239 (ex 746-1 cmt. A.M.) (Foglio 15)

227

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Contr. Ditta o Escruz. AMI	Controllo Qualità AMI	Ente
A	B	C	D	E	F	G
03/06/1998	AER.1H- A109- 267	RIPROPOSIZIONAMENTO ANTENNE NAV/COM 109-0821-69-101	NA	A4 017		ACUSTA Semplificando di Progettazione solo da 81233 a 81248, da 81249 a 81256
01/07/1998	AER.1H- A109- 268	SOSTITUZIONE DEGLI ASSIEMI MARTINETTI SERVOCOMANDO ROTORE PRINCIPALE P/N 109-0110-42-4-5/6	NCW			AD ESAU. SCORTA
04/08/1998	AER.1H- A109- 269	MODIFICA DEI PANNELLI INTERFONICI A606-1A	NA	A4 017		Semplificando di Progettazione solo da 81233 a 81248, da 81249 a 81256
18/01/1999	AER.1H- A109- 270	ISPEZIONE AL CAPPUCIO D'ETREMITA' PALE R.P. P/N 709-0103-01 TUTTI I DASH FINO AL 5/N 1428 COMPRESO PREC. DAL PREFISSO A5 OPPURE EM PER PRESENZA DI SCOLLAGGIO E/O INCRINATURE				VEDI SCHEDA PALA R.P.
19/06/2007	AER.1H- A109- 271 A	SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI P/N 109-0424-01/3-101 DELLA LINEA DI TRASMISSIONE DEL MOTO AL ROTORE DI CODA	24/01/2009	A4 017		Parte II installata Esscher 8109-0424-01-103 Ispezione Esscher 8109-0424-01-103 Ispezione Esscher 8109-0424-01-103
10/05/1999	AER.1H- A109- 272	MODIFICA DELLE BIELLETTE CAMBIO PASSO E PERNI AD OCCHIO COMANDI ROTANTI ROTORE PRINCIPALE CON L'INSTALLAZIONE DEL KIT P/N 109-0820-49	PCW	A4 017		ACUSTA Semplificando di Progettazione solo da 81233 a 81248, da 81249 a 81256
10/05/1999	AER.1H- A109- 273	MODIFICA DEL COMPASSO DI TRASCIAMENTO COMANDI ROTANTI ROTORE PRINCIPALE CON L'INSTALLAZIONE DEL KIT RETROATTIVO P/N 109-0820-98	PCW	A4 017		Semplificando di Progettazione solo da 81233 a 81248, da 81249 a 81256
10/05/1999	AER.1H- A109- 272	MODIFICA DELLE BIELLETTE CAMBIO PASSO E PERNI AD OCCHIO COMANDI ROTANTI ROTORE PRINCIPALE CON L'INSTALLAZIONE DEL KIT P/N 109-0820-49				VEDI SCHEDA MOZZO R.P.
10/05/1999	AER.1H- A109- 273	MODIFICA DEL COMPASSO DI TRASCIAMENTO COMANDI ROTANTI ROTORE PRINCIPALE CON L'INSTALLAZIONE DEL KIT RETROATTIVO P/N 109-0820-98				VEDI SCHEDA MOZZO R.P.
17/06/1999	AER.1H- A109- 274	ISPEZIONE DELLA CORONA GLEASON P/N 109-0403-07 DELLA TRASMISSIONE P. P/N 109-0400-02-5/-107/-109 OPPURE 109-0400-03-105				VEDI SCHEDA TRASMISSIONE
24/06/1999	AER.1H- A109- 275	SOSTITUZIONE DEI TERMINALI DELL'ASSIEME BIELLETTA CAMBIO PASSO P/N 109-0110-71-103/-105 DEL ROTORE PRINCIPALE				VEDI SCHEDA TRASMISSIONE

BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DP/5239 (ex 746-1 cal. A.M.) (Foglio 16)

Velivolo Motore P/B Elia M.M. PS59

228

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Conte Ditta o Esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	Ente
A	B	C	D	E	F	G
05/07/1999	AER.1H- A109- 276	SOSTITUZIONE DEGLI ESTINTORI PORTATILI DI BORDO	PCW	A4 017		AGUSTA Stabilimento di Frosinone
29/09/1999	AER.1H- A109- 277	SOSTITUZIONE DEGLI ASSIEME FORCELLA P/N 109-8131-05-109 O -113 DELL'ASSIEME MOZZO E PALE ROTORE DI CODA				VEDI SCHEDA MOZZO R.C. E PALA R.C.
15/10/1999	AER.1H- A109- 278	KIT INSTALLAZIONE TELECAMERA ATAL P/N 109-0811-07-101	NA	A4 017		AGUSTA solo Comandante B107/B1102
24/01/2000	AER.1H- A109- 279	MODIFICA DELL'ASS. CABLAGGIO P/N 109-0785-86-101 MEDIANTE IL RETROFIT KIT P/N 109-0822-64-101 PER L'INST. DEL RADAR RDR15008	NA	A4 017		AGUSTA solo G.d.F. da B1170 a B1390 eccetto B1191 e B1449
06/11/2002	AER.1H- A109- 280 A	SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI P/N 109-0101-82-1 DELLE CERNIERE DI FLAPPEGGIO E RITARDO DEL MOZZO				VEDI SCHEDA MOZZO R.P.
07/03/2000	AER.1H- A109- 281	MODIFICA DELLA FINITURA SUPERFICIALE SUGLI ALBERI TRASMISSIONE P/N 109-0405-22-103				VEDI SCHEDA ALBERO MOTO-TRASM.
10/05/2000	AER.1H- A109- 282	FORNIRE COME PARTI DI RICAMBIO L'ASSIEME MANICOTTO DI TIPO MIGLIORATO P/N 109-0130-90-113				VEDI SCHEDA SCATOLA R.C.
16/03/2001	AER.1H- A109- 283 C	ISPEZIONE ALLE PALE ROTORE PRINCIPALE 109-0103-01-71-9				VEDI SCHEDA PALA R.P.
30/08/2000	AER.1H- A109- 284 A	ISPEZIONE PER INCRINATURE SULLE PALE ROTORE DI CODA P/N 109-0132-02 (TUTTI I DASHES)				VEDI SCHEDA PALA R.C.
02/08/2000	AER.1H- A109- 285	ELIMINAZIONE DEL REQUISITO DI ISPEZIONE SPECIALE OGNI 12 ANNI AL GRUPPO ACCUMULATORI P/N 109-0512-40 O P/N 109-0512-70 DELL'IMPIANTO IDRAULICO SERVIZI	PCW	A4 017		AGUSTA Stabilimento di Frosinone
10/01/2001	AER.1H- A109- 286	ISPEZIONE AGLI ASS.MARTINETTO IDRAULICO COMANDI ROTORE PRINCIPALE P/N 109-0110-42-4/-5/-6 E P/N 109-0110-42-124/-125/-126				VEDI SCHEDA MARTINETTO

POLIZIA DI STATO

9° REPARTO VOLO

BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

DP/5239 (ex 746-1 cat. A.M.) (Foglio 17)

Velivolo-Motore P/B-Effec-M.M. PS59

229

3

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Cont. Ditta o Escenz. AMI	Controllo Qualità AMI	Ente
A	B	C	D	E	F	G
30/01/2001	AER.1H- A109- 287	SOSTITUZIONE DELLE PALE ROTORE PRINCIPALE CON NUOVO TIPO MIGLIORATO P/N 109-0103-01-115	<i>ACW</i> <i>NCW</i>	<i>add</i>		POLIZIA DI STATO REPARTO VOLO BARI - PALESE AD ESAL SCORTA
17/07/2001	AER.1H- A109- 288 A	ISPEZIONE AL CAPPUCCIO D'ESTREMITA' PALE ROTORE PRINCIPALE P/N 709-0103-01 (TUTTI I DASH)				VEDI SCHEDA PALA.R.P.
28/05/2001	AER.1H- A109- 289	ISPEZIONE PER INCRINATURE ALLE PALE ROTORE DI CODA P/N 109-8132-01-107/-109				VEDI SCHEDA PALA.R.C.
20/11/2001	AER.1H- A109- 290	FORNIRE COME PARTE DI RICAMBIO IL SUPPORTO PIATTO OSCILLANTE P/N 109-0110-05-101				VEDI SCHEDA PIATTO O.
15/02/2002	AER.1H- A109- 291	INSTALLAZIONE IMPIANTO KIT CONDIZIONAMENTO	NA	<i>A4</i> <i>017</i>		solo PS61 e PS64 <i>ACUSTA</i> Sostituzione di Frostingher
15/02/2002	AER.1H- A109- 292	INSTALLAZIONE KIT ALLESTIMENTO INTERNO VERSIONE VIP	NA	<i>A4</i> <i>017</i>		solo PS61 e PS64 <i>ACUSTA</i> Sostituzione di Frostingher
30/04/2002	AER.1H- A109- 293	SCHEMA DI VERNICIATURA DEGLI ELICOTTERI A109AII PS-61 E PS-64	NA	<i>A4</i> <i>017</i>		solo PS61 e PS64 <i>ACUSTA</i> Sostituzione di Frostingher
05/08/2002	AER.1H- A109- 294	SOSTITUZIONE DEGLI ATTACCHI P/N 109-0325-08-1 DELL'INSTALLAZIONE SOSTEGNO TRASMISSIONE	NA	<i>A4</i> <i>017</i>		solo C.C. <i>ACUSTA</i> Sostituzione di Frostingher
06/08/2002	AER.1H- A109- 295	SOSTITUZIONE DELLE SONDE QUANTITA' COMBUSTIBILE P/N 109-0900-54-101/-103/-105/-109	NA	<i>A4</i> <i>017</i>		solo C.C. <i>ACUSTA</i> Sostituzione di Frostingher
07/08/2002	AER.1H- A109- 296	ISPEZIONE ALL'ASSISTEME COMPASSO ROTANTE P/N 109-0134-09 DEL ROTORE PRINCIPALE				VEDI SCHEDA MOZZO R.P.
08/08/2002	AER.1H- A109- 297	MODIFICA ALL'INSTALLAZIONE PORTE PASSEGGERI SCOREVOLI P/N 109-0822-58-101/-201/-301	NA	<i>A4</i> <i>017</i>		solo C.C. <i>ACUSTA</i> Sostituzione di Frostingher


Velivolo-Motore-P/B-Eliker-M.M. PS59

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

DP/5239 (ex 746-1) cat. A.M. (Foglio 18)

280

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Contr.Ditta e Escruz. AMI	Controllo Qualità AMI	Ente
A	B	C	D	E	F	G
09/09/2002	AER.1H- A109- 298	INSTALLAZIONE DEL NUOVO INDICATORE DI LIVELLO OLIO P/N 109-0407-78-101	NA			solo C.C.  Stabilimento di Frosinone
11/11/2002	AER.1H- A109- 299	SOSTITUZIONE DELLA POMPA IDRAULICA P/N 109-0760-42-101 CON LA POMPA IDRAULICA P/N 109-0760-42-103	NA			solo C.C.  Stabilimento di Frosinone
25/11/2002	AER.1H- A109- 300	SOSTITUZIONE PALE R.C. P/N 109-8132-01-107 E -109 CON LE NUOVE PALE R.C. P/N 109-8132-01-111				VEDI SCHEDA MOZZO R.C.
26/11/2002	AER.1H- A109- 301	SOSTITUZIONE DEI GIROSCOPPI VERTICALI P/N 501-1210-01 DAL NUMERO SI SERIE 2556 AL 2694	NA			solo C.C.  Stabilimento di Frosinone
27/11/2002	AER.1H- A109- 302	MODIFICA ALL'ASS. SMORZATORE P/N 109-0111-06-103 DEL MOZZO R.P.				VEDI SCHEDA MOZZO R.P.
14/01/2003	AER.1H- A109- 303	MODIFICA AI PLANETTI SX E DX P/N 109-0200-02 MEDIANTE L'APPLICAZIONE DEL KIT P/N 109-0823-07-101	NA			solo C.C.  Stabilimento di Frosinone
15/01/2003	AER.1H- A109- 304	MODIFICA DELL'INSTALLAZIONE ELETTRICA KIT TERGICRISTALLI P/N 109-0741-65 MEDIANTE IL KIT 109-0823-13	NA			solo C.C.  Stabilimento di Frosinone
16/01/2003	AER.1H- A109- 305	ISPEZIONE ALLE MATASSE DEI CABLAGEI E SOSTITUZIONE BARRE DI ALIMENTAZIONE ALL'INTERNO DEL PANNELLO CIELO	NA			solo C.C.  Stabilimento di Frosinone
20/01/2003	AER.1H- A109- 306	ISPEZIONE E FISSAGGIO DEI TUBI IDRAULICI P/N 000-01E131145 E P/N 000-01D1161	NA			solo C.C.  Stabilimento di Frosinone
21/01/2003	AER.1H- A109- 307	ISPEZIONE PER INCRINATURE ALLE PALE ROTORE DI CODA P/N 109-8132-01-111 E RIDUZIONE DELLA VNE				VEDI SCHEDA PALA R.C.
07/02/2003	AER.1H- A109- 308	ISPEZIONE UNANTANUM AGLI ANGOLARI DI SUPPORTO P/N BL-7252-1 E P/N BL-7252-2 DEL VERICELLO				VEDI SCHEDA VERICELLO

POLIZIA DI STATO

8° REPARTO VOLO

BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE



DP/5239 (ex 746-1 cat. A.M.) (Foglio 19)

Velivolo-Motore-P/B-Elett-M.M. PS59

234

14

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Contr. Ditta o Esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	Ence
A	B	C	D	E	F	G
12/02/2003	AER.1H- A109- 309	ISPEZIONE PER INGRANATURE ALLE PALE R.C. P/N 109-8132-01-111 E SOSTITUZIONE DELLE STESSSE				VEDI SCHEDA PALA R.C.
14/02/2003	AER.1H- A109- 310	VERIFICA DELLA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL PORTELLINO USCITA DI EMERGENZA PORTE SCORREVOLI	24/01/2009			PARTE II  Sviluppo di Frosinone
02/04/2003	AER.1H- A109- 311	TUBO DI RITORNO P/N 109-0620-96-101 DELL'IMPIANTO OLIO MOTORE N.2	NA			solo C.C.  Sviluppo di Frosinone
24/06/2003	AER.1H- A109- 312	NUOVO SCHEMA DI VERNICIATURA DEL TIPO A BASSA VISIBILITA' DEGLI ELICOTTERI SERIE A109 IN DOTAZIONE ALL'ESERCITO ITALIANO	NA			solo E.I.  Sviluppo di Frosinone
27/06/2003	AER.1H- A109- 313	ISPEZIONE UNA TANTUM PER VERIFICARE LA CORRETTA INSTALLAZIONE DELL'ASS. MOZZO E PALE R.C.				VEDI SCHEDA MOZZO R.C.
14/07/2003	AER.1H- A109- 314	CONTROLLO CONFIGURAZIONE	INFO			INFORMATIVA
26/08/2003	AER.1H- A109- 315	SOSTITUZIONE DELLA CENTINA P/N 109-0111-45-101 DELLA CARENATURA DEL MOZZO ROTORE PRINCIPALE	NA			solo C.C.  Sviluppo di Frosinone
17/02/2004	AER.1H- A109- 316 A	ISPEZIONE DELL'ASS. TERMINALE A ROTULA DELLO SMORZATORE P/N 109-0111-06-103 DEL MOZZO R.P.				VEDI SCHEDA MOZZO R.P.
02/12/2003	AER.1H- A109- 317	ALTERNATIVA DI INSTALLAZIONE DELL'ASSIEME MOZZO ROTORE DI CODA P/N 109-0131-06-101 AL POSTO DEL P/N 109-0131- 06-7				VEDI SCHEDA MOZZO R.C.
03/02/2004	AER.1H- A109- 318	MODIFICA DELL'ASSIEME TRASMISSIONE PRINCIPALE P/N 109- 0400-02-5 IN P/N 109-0400-02-107				VEDI SCHEDA TRASMISSIONE
25/06/2004	AER.1H- A109- 319	MODIFICA ALL'INSTALLAZIONE PORTE PASSEGGERI SCORREVOLI P/N 109-0822-58-101/201/301 MEDIANTE L'APPLICAZIONE DEL KIT P/N 109-0823-25-101/102 (SX E DX)	NA			solo C.C.  Sviluppo di Frosinone

Vehivolo-Motore P/B-Elic-M.M. PS59

0° REPARO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

DP/5239 (ex 746-1 cat. A.M.) (Foglio 20)

232

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Conte Ditta o Escenz. AMI	Controllo Qualità AMI	Ente
A	B	C	D	E	F	G
25/06/2004	AER.1H- A109- 320	RITORNO RADIATORE DELL'IMPIANTO OLIO MOTORE 1° E 2° PARTE I ISPEZIONE ALLE TUBAZIONI PARTE II MODIFICA AL SISTEMA	NA	A4 017		ACQUISA solo C.C. non oltre 31/12/05
25/06/2004	AER.1H- A109- 321	CONTROLLO DEI BULLONI P/N NAS625-14 DI FISSAGGIO DEGLI ATTACCHI SOSTEGNO TRASM. P. ALLA STRUTTURA PARTE I ISPEZIONE AI BULLONI PARTE II ISPEZIONE DEGLI ATTACCHI RINFORZARE LA ZONA DELL'ATTACCO ATTUATORE CARRELLO ANTERIORE MEDIANTE L'APPLICAZIONE DEL KIT P/N 109-0823-09201	NA	A4 017		ACQUISA solo C.C. non oltre 30/9/04
16/07/2004	AER.1H- A109- 322	RIPOSIZIONAMENTO DEI PUNTI DI MASSA ELETTRICA, MEDIANTE L'APPLICAZIONE DEL KIT P/N 109-0823-62-101	NA	A4 017		ACQUISA solo C.C. non oltre 30-4-05
23/02/2005	AER.1H- A109- 323	RIPOSIZIONAMENTO DEI PUNTI DI MASSA ELETTRICA, MEDIANTE L'APPLICAZIONE DEL KIT P/N 109-0823-62-101	NA	A4 017		ACQUISA solo C.C. non oltre 31-10-05
11/05/2005	AER.1H- A109- 324	RIPOSIZIONAMENTO DEI PUNTI DI MASSA ELETTRICA, MEDIANTE L'APPLICAZIONE DEL KIT P/N 109-0823-62-101	NA	A4 017		ACQUISA solo C.C. non oltre 31-10-05
12/05/2005	AER.1H- A109- 325	INSTALLAZIONE DEI SUPPORTI AMMORTIZZANTI P/N 27052-02 ALLE BASTI DI SOSTEGNO DEGLI HELIPLOT COMPUTERS	NA	A4 017		ACQUISA solo C.C. non oltre 31-10-05
02/07/2007	AER.1H- A109- 326 A	SOSTITUZIONE DEGLI ATTACCHI P/N 109-0325-08-1 DELLA INSTALLAZIONE SOSTEGNO TRASMISSIONE CON GLI ATTACCHI P/N 109-0325-08-109	PCW	A4 017		ACQUISA solo C.C. non oltre 31-10-05
20/10/2005	AER.1H- A109- 327	SOSTITUZIONE DELLE PALE ROTORE DI CODA P/N 109-8132-01-111 CON LE NUOVE PALE R.C. P/N 709-0160-48-101 MEDIANTE L'APPLICAZIONE DEL KIT P/N 109-0823-50-101				VEDI SCHEDA MOZZO R.C.
20/10/2005	AER.1H- A109- 328	INSTALLAZIONE DELL'INTERRUTTORE LUMINOSO PER L'INDICAZIONE D'AVARIA DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO DEI TUBI DI PILOT MEDIANTE IL KIT P/N 109-0823-57	NA	A4 017		ACQUISA solo C.C.
07/11/2005	AER.1H- A109- 329	NUOVO PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ELICOTTERO A 109 E	NA	A4 017		ACQUISA solo C.C. non oltre 31/12/05
07/11/2005	AER.1H- A109- 330	MODIFICA DELL'ASSIEME CABLAGGIO P/N 109-0783-72 (TUTTI I DASH) DEL GENERATORE ALLARMI AUDIO	NA	A4 017		ACQUISA solo C.C. non oltre 28-2-06

Velivolo-Motore P/B-Elica-M.M. PS59

9° REPARTO VOLO
DAFI - PALESE
PER COPIA CONFORME
AUTORISATA

DP/5239 (ex 746-I cat. A.M.) (Foglio 21)

233

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Contr. Ditta o Esecuz. AMM	Controllo Qualità AMM	Ente
A	B	C	D	E	F	G
09/11/2005	AER.1H- A109- 331	SOSTITUZIONE DEI TUBI OLIO MOTORE P/N 109-0601-47-101 E/O 103	NA			Stabilimento di Frosinone solo C.C. non oltre 31-3-06
09/11/2005	AER.1H- A109- 332	MODIFICA DEL SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO ARIA, MEDIANTE L'APPLICAZIONE DEL KIT P/N 109-0823-34-101	NA			ACUSTA solo C.C. non oltre 31-12-06
09/11/2005	AER.1H- A109- 333	MODIFICA DEL MARTINETTO P/N 109-0900-39-101 DI ESTRAZIONE E RETRAZIONE CARRELLO PRINCIPALE	NA			ACUSTA solo C.C. non oltre 31-12-06
13/01/2006	AER.1H- A109- 334	MODIFICA DELL'ADATTATORE DI COMANDO CAB2 ROCKWELL COLLINS P/N 622-6590-001/-002	NA			ACUSTA solo C.C. non oltre 31-12-06
13/01/2006	AER.1H- A109- 335	ISPEZIONE E FISSAGGIO DEI CABLEGGI DEL PANNELLO COMANDO ESTINTORI MOTORI	NA			ACUSTA solo C.C. non oltre 31-12-06
13/01/2006	AER.1H- A109- 336	RONDELLA DI FERMO P/N 109-0130-30-1 DELL'INSTALLAZIONE MOZZO E PALE ROTORE DI CODA	NA			ACUSTA solo C.C. non oltre 31-12-06
01/02/2006	AER.1H- A109- 337	INSTALLAZIONE DI NUOVE PASTIGLIE P/N 24042-24 E P/N 24042-25 SULL'ASS. FRENO RUOTA CARRELLO PRINCIPALE P/N 109-0500-14	24/01/2009			ACUSTA Stabilimento di Frosinone solo C.C. non oltre 31-12-06
02/05/2005	AER.1H- A109- 338 A	ISPEZIONE E FISSAGGIO DELL'ASS. CABLEGGIO P/N 109-0753-16-205 RONDELLA DI FERMO P/N 109-0130-30-1 DELL'INSTALLAZIONE MOZZO E PALE R.C.	NA			ACUSTA solo C.C. non oltre 31-12-06
05/04/2006	AER.1H- A109- 339	RIDUZIONE DEL LIVELLO VIBRATORIO AVVERTIBILE DAI PILOTI DEGLI ELIC. A109AII	NA			ACUSTA solo G.F. DA 81369 A 81470
10/04/2006	AER.1H- A109- 340	RONDELLA DI FERMO P/N 109-0130-30-1 DELL'INSTALLAZIONE MOZZO E PALE R.C.	24/01/2009			ACUSTA solo G.F. DA 81369 A 81470
04/05/2006	AER.1H- A109- 341	INSTALLAZIONE ELT TIPO C406-2HM SUGLI ELIC. A109AII E A109C IN DOTAZIONE ALLA G.D.I.F.	NA			ACUSTA solo G.F.

Velivolo-Motore-P/B-Elica-M.M. PSS9

9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFERMA
AUTORIZZAZIONE

DP/5239 (ex 746-1) cm. A.M.) (Foglio 22)

234

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE						
Date P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Controlli Difesa o Esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	Ente
A	B	C	D	E	F	G
28/07/2006	AER.1H- A109- 342	ISPEZIONE ALLA BIELLETTA CAMBIO PASSO ROTORE DI CODA	NA	AA 017		ACQUISA Sviluppo di Posizione P/N NON INTERESSATO
11/08/2006	AER.1H- A109- 343	INSTALLAZIONE DEL SISTEMA ELT TIPO C406-2HM MEDIANTE L'APPLICAZIONE DEL KIT P/N 109-0823-31-111	NA	AA 017		ACQUISA Sviluppo di Posizione solo C.C.
11/08/2006	AER.1H- A109- 344	INSTALLAZIONE DEL KIT GALLEGGIANTI DI EMERGENZA P/N 109-0811-42-205	NA	AA 017		ACQUISA Sviluppo di Posizione solo C.C. Sviluppo di Posizione
11/08/2006	AER.1H- A109- 345	RIPOSIZIONAMENTO E SOSTITUZIONE DELL'ANTENNA DELL'EMERGENCY LOCATOR SYSTEM ELT-110-4 MEDIANTE L'APPLICAZIONE DEL KIT P/N 109-0823-31-115	NA	AA 017		ACQUISA Sviluppo di Posizione solo C.C. Sviluppo di Posizione
11/08/2006	AER.1H- A109- 346	ISPEZIONE ALL'ASTA P/N 109-0032-02-41 DEL COMANDO PASSO COLLETTIVO E MODIFICA AL FISSAGGIO DEL CONDOTTO P/N 109-0710-52-103 DEL SISTEMA ARIA CONDIZIONATA	NA	AA 017		ACQUISA Sviluppo di Posizione solo C.C. Sviluppo di Posizione
20/10/2006	AER.1H- A109- 347	ELICOTTERI A109A RETROFIT KIT P/N 109-0822-77-101 INSTALLAZIONE 3° UTENZA ICS PASSEGGIERI ELIC. A09A P544 E P545	NA	AA 017		ACQUISA Sviluppo di Posizione P544 E P545
24/11/2006	AER.1H- A109- 348	ISPEZIONE ALLE FASCETTE P/N 4606C DI FISSAGGIO DEI CONDOTTI DI SCARICO MOTORE	24/01/2009	AA 017		ACQUISA Sviluppo di Posizione
10/12/2006	AER.1H- A109- 349	ISTRUZIONI NECESSARIE ALLA SOSTITUZIONE DELLE PROTEZIONI AUTOMATICHE RELATIVE AI SISTEMI VOR 1 E 2	NA	AA 017		ACQUISA Sviluppo di Posizione SOLO C.C. Sviluppo di Posizione
21/06/2007	AER.1H- A109- 350	SOSTITUZIONE DELL'ASSIEME PERNO P/N 109-0131-05 (TUTTI I DASH) DEL MOZZO R.C.	NA	AA 017		ACQUISA Sviluppo di Posizione SOLO C.C. Sviluppo di Posizione
21/06/2007	AER.1H- A109- 351	ISPEZIONE E SOSTITUZIONE DEI CORDINI DI RITEGNO DELLE PARATIE ANTISCIAQUITO DEI SERBATOI COMBUSTIBILE	NA	AA 017		ACQUISA Sviluppo di Posizione SOLO C.C. Sviluppo di Posizione
21/06/2007	AER.1H- A109- 352	MODIFICA DEL SISTEMA DI APERTURA PORTELLI CARRELLO ANTERIORE	NA	AA 017		ACQUISA Sviluppo di Posizione SOLO C.C. Sviluppo di Posizione

Veivolo-Motore-P/B-Elet-M.M. PS59

POLIZIA DI STATO

9° REPARTO VOLO

BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME

AUTOGRAFICA

DP/5239 (ex 746-1 cal. A.M.) (Foglio 23)

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data rifinitura	Cont. Ditta o Escruz. AMI	Controllo Qualità AMI	Ente
A	B	C	D	E	F	
26/11/2007	AER.1H- A109- 353	A109N VERSIONE CARABINIERI AGGIORNAMENTO S/W EEC MOTORI PW207C	NA	A4 017		SOLO C.C.
14/12/2007	AER.1H- A109- 354	SGANCIO DI EMERGENZA DELLE PORTE PILOTI	NA	A4 017		SOLO C.C.
17/12/2007	AER.1H- A109- 355	ISPEZIONE AL CAPPUCCIO D'ESTREMITA' P/N 709-0103-29-109 DELLE PALE R.P. P/N 709-0103-01 TUTTI I NUMERI DI DASH				VEDI SCHEDA PALE R.P.
17/12/2007	AER.1H- A109- 356	INSTALLARE L'ASSIEME SCATOLA 90 GRADI P/N 109-0440-01-123 DEL ROTORE DI ODA	NA	A4 017		SOLO C.C.
17/12/2007	AER.1H- A109- 357	MODIFICA DELL'ASS. CABLAGGIO RADIO MASTER SWITCH (B1B204) P/N 169B01B20401	NA	A4 017		SOLO A109N
17/12/2007	AER.1H- A109- 358	INSTALLAZIONE BANDELLE DI MESSA A MASSA ELETTRICA SCATOLE EEC MOTORI	NA	A4 017		SOLO A109N
22/05/2008	AER.1H- A109- 359	ELIMINAZIONE POSSIBILE INTERFERENZA TRA PORTELLO ANTERIORE SX E ASSIEME GAMBA CARRELLO DI ATTERRAGGIO ANTERIORE	NA	A4 017		SOLO A109N
08/07/2008	AER.1H- A109- 360	ISPEZIONE E RILAVORAZIONE DELL'INSTALLAZIONE MECCANISMO DI SGANCIO EMERGENZA P/N 109-0323-01-109 DELLE PORTE PILOTI	NA	A4 017		SOLO A109E 81496 81497 E 81516 C.C.
10/07/2008	AER.1H- A109- 361	ISPEZIONE DELLE PALE ROTORE DI CODA P/N 109-8132-01-107 IMPEDIRE L'ACCENSIONE CONTEMPORANEA DEI FARI DI ATTERRAGGIO E TAXI E DEL FARO DI RICERCA, MEDIANTE L'APPLICAZIONE KIT P/N 109-0823-89-101		A4 017		VEDI SCHEDA PALA R.C.
14/07/2008	AER.1H- A109- 362	ISPEZIONE E SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI IDRAULICHE P/N 109-0761-64-103, 109-0761-65-103 TRAMITE L'APPLICAZIONE DEL KIT P/N 109-0824-03-101	NA	A4 017		SOLO A109E 81496 81497 E 81516 C.C.
14/07/2008	AER.1H- A109- 363		NA	A4 017		SOLO A109E 81496 81497 E 81516 C.C.

Veliolo-Metere P/B-Elett M.M. PS59

Stampa PALE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

DP/5239 (ex 746-1 cat. A.M.) (Foglio 24)

236

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE						
Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Contenz. Ditta o Esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	Ente
A	B	C	D	E	F	G
14/07/2008	AER.1H- A109- 364	MODIFICA DEL SISTEMA DI APERTURA PORTELLI CARRELLO ANTERIORE	NA			SOLO A109E 81496, 81497 E 81516 C.C.
14/07/2008	AER.1H- A109- 365	ISPEZIONE E RILAVORAZIONE DEGLI ASSIEMI SEMIBOCCAGLIO INFERIORE P/N 109-0641-10-213 OPPURE P/N 109-0642-01-171 DELLA PARATIA PARATIAMMA ANTERIORE	NA			SOLO A109E 81496, 81497 E 81516 C.C.
14/07/2008	AER.1H- A109- 366	ISPEZIONE UNANTUM DEL'INSTALLAZIONE DEL MARTINETTO CARRELLO PRINCIPALE P/N 109-0900-39-109 OPPURE -105 ALLA STRUTTURA ELICOTTERO	NA			SOLO A109E 81496, 81497 E 81516 C.C.
14/07/2008	AER.1H- A109- 367	MODIFICA DELL'ASSIEME COMPASSO ROTANTE P/N 109-0134-09-101 DEL ROTORE PRINCIPALE				VEDI SCHEDA MOZZO R.P.
14/07/2008	AER.1H- A109- 368	RILAVORAZIONE DEI FALSI CONNETTORI P/N M53115-12L DEL L'IMPIANTO ELETTRICO GALLEGGIANTI D'EMERGENZA INSTALLAZIONE CAPPUCCIO P/N AS84A01 SUL CAVO DI COMANDO MECCANICO P/N 109-0714-75-103 DELL'IMPIANTO RISCALDAMENTO CABINA	NA			SOLO A109E 81496, 81497 E 81516 C.C.
16/10/2008	AER.1H- A109- 369		NA			Stabilimento di Frosinone A109N
03/11/2008	AER.1H- A109- 370	SOSTITUZIONE DEGLI STARTER GENERATORI P/N 20056L147Q-2-1 SUI MOTORI SX E DX CON GLI STARTER G. P/N 20056L147Q-3-1	NA			Stabilimento di Frosinone A109N
13/11/2008	AER.1H- A109- 371	SOSTITUZIONE DELLA DAU P/N 109-0900-76-6A02 E DEGLI EDU P/N 109-0900-76-2A02 CON LA DAU P/N 109-0900-76-6A03 E CON GLI EDU P/N 109-0900-76-2A03 DEL SISTEMA IDS	NA			Stabilimento di Frosinone A109N
24/11/2008	AER.1H- A109- 372	SOSTITUZIONE DEL CALCOLATORE COMANDI DI VOLO P/N 109-0774-01-0A01 CON IL CALCOLATORE COMANDI DI VOLO P/N 109-0774-01-0A02 DEL SISTEMA AUTOPILOTA	NA			Stabilimento di Frosinone A109N
23/12/2008	AER.1H- A109- 373	SOSTITUZIONE DEI PANNELLI IDS P/N GEM-10-CCCU-103	NA			Stabilimento di Frosinone A109N
14/07/2008	AER.1H- A109- 374	SOSTITUZIONE DEI PANNELLI IDS P/N GEM-10-CCCU-103	NA			Stabilimento di Frosinone A109N

9° PERAPTO VOLO
BARI - PALESE
DP/5239 (ex 746-I cult. A.M.) (Foglio 25)

DP/5239 (ex 746-1 cat. A.M.) (Foglio 25)

237

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T.	Classifica P.T.	TITOLO P.T.	Data ultimazione	Contr. Ditta o Escenz. AMI	Controllo Qualità AMI	Ente
A	B	C	D	E	F	G
13.5.08	AEE. 1H - A109-345	ISPEZIONE ES EVENTUALE RISPONDERIMENTO DEL DISEGNO TRANSMITTER SISTEMA RADIO-AG.	N.A.	Sc		8108 N POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE (EUCOTTE NON INTERESSATO)
14.5.08	AEE. 1H - A109-346	SOSTITUZIONE DEL CUSCINETTO BORRINO A STERNE P/N 109-0133-05-104 DEL CUSCINETTO DI COBBI	N.A.	Sc		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE (EUCOTTE NON INTERESSATO)
20.7.08	AEE. 1H - A109-381	SOSTITUZIONE AGR. SCORREVOLE P/N 109-0821-68. MUSE - MUG CON AGR. SCORREVOLE. - -	N.A.	Sc		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE (EUCOTTE NON INTERESSATO)
20.7.08	AEE. 1H - A109-382	ELIMINAZIONE DEI FALSI CONNETTORI P/N 109-3115-12 A O P/N 109-3115-12 L INF. ELETTRICO GRAB. EME EGENZA	N.A.	Sc		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE (EUCOTTE NON INTERESSATO)
11.6.09	AEE. 1H - A109-349	SOSTITUZIONE DEL DIFFUSORE AERIA IMPIANTO ELISCU D'INTERNO CABINA	N.A.	Sc		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE (EUCOTTE NON INTERESSATO)
05.11.09	AEE. 1H - A109-383	A 109 E MODIFICA DELL'INSTALLAZIONE ELETTRICA INTERCUTTORE AUTOMATICO "BATT BUS"	N.A.	Sc		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE (EUCOTTE NON INTERESSATO)
26.11.09	AEE. 1H - A109-384	SOSTITUZIONE DELL'INSTALLAZIONE P/N 109-0104-89-111 CON L'INST. P/N 109-0104-89-115	N.A.	Sc		9° REPARTO VOLO BARI - PALESE (EUCOTTE NON INTERESSATO)
03.12.09	AEE. 1H - A109-385	A 109 N VENTOLA RADIATORE OLIO P/N 109-0455-01-101	N.A.	Sc		9° REPARTO VOLO BARI - PALESE (EUCOTTE NON INTERESSATO)
02.03.10	AEE. 1H - A109-386 P. 18	BULLONI P/N 109-0101-18-5 DI FISSAGGIO ASS-ATTACCO COMPRESSO ROTORE P/N 109-0101-67	15.03.10	Sc		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE (EUCOTTE NON INTERESSATO)
18.12.09	(B7 109-131)	PARTI 18		Sc		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE (EUCOTTE NON INTERESSATO)
02.03.10	AEE. 1H - A109-386 P. 22	BULLONI P/N 109-0101-18-5 DI FISSAGGIO ASS-ATTACCO COMPRESSO ROTORE P/N 109-0101-67	N.A.	Sc		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE (EUCOTTE NON INTERESSATO)
18.12.09	(B7 109-131)	PARTI 22		Sc		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE (EUCOTTE NON INTERESSATO)
09.08.2010	AEE. 13-A072A02-101	ISPEZIONE DELLA TANTUM ALL'ESTINTORE P/N A072A02	N.A.	Sc		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE (EUCOTTE NON INTERESSATO)

Velivolo-Motore-P/B-Elett-M.M. PS59

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
PER COPIA CONFESSIONE
AUTOGRAFICA 238
DP/5239 (ex 746-1 c.1 A.M.) (Foglio 26)

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA BOLLETTINI E P.A.

P.A.	Classifica B.T.	TITOLO B.T.	Data ultimazione	Cont. Data o Esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	Fine
A	B	C	D	E	F	G
15.11.2010	REC. 13 ACQ. F. ACQ. 102	ISCHE UNA TANTUM M. ESTINDE F. M. 1012202	N.A.	☒	6 REP. (S/P) NON INTELEGGIBILE	POLIZIA DI STATO
14.11.2010	REC. 14-A108-384	A108 M. CONSENTE L'INSTRUZIONE A.R.	N.A.	☒	6 REP. (S/P) NON INTELEGGIBILE	POLIZIA DI STATO
10.05.2010	ITA.	VEDELIUO F. M. 101-0800-61-801. -	N.A.	☒	6 REP. (S/P) NON INTELEGGIBILE	POLIZIA DI STATO
10.05.2010	ITA. AEC. 14-A108-388	A108 M. S. P. M. 101-0800-61-801. -	N.A.	☒	6 REP. (S/P) NON INTELEGGIBILE	POLIZIA DI STATO
10.05.2010	ITA. AEC. 14-A108-389	Eufemia M. S. P. M. 101-0800-61-801. -	N.A.	☒	6 REP. (S/P) NON INTELEGGIBILE	POLIZIA DI STATO
10.05.2010	ITA. AEC. 14-A108-390	A108 M. S. P. M. 101-0800-61-801. -	N.A.	☒	6 REP. (S/P) NON INTELEGGIBILE	POLIZIA DI STATO
10.05.2010	ITA. AEC. 14-A108-391	A108 M. S. P. M. 101-0800-61-801. -	N.A.	☒	6 REP. (S/P) NON INTELEGGIBILE	POLIZIA DI STATO
10.05.2010	ITA. AEC. 14-A108-392	A108 M. S. P. M. 101-0800-61-801. -	N.A.	☒	6 REP. (S/P) NON INTELEGGIBILE	POLIZIA DI STATO
28.8.10	REC. 14-A108-393	A108 M. S. P. M. 101-0800-61-801. -	N.A.	☒	6 REP. (S/P) NON INTELEGGIBILE	POLIZIA DI STATO
16.12.10	REC. 14-A108-394	A108 M. S. P. M. 101-0800-61-801. -	N.A.	☒	6 REP. (S/P) NON INTELEGGIBILE	POLIZIA DI STATO

VELIVOLO-MOTORE-P/B-ELICA-M.M. PS

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
F. M. 101-0800-61-801. -
239

DP/5239 (ex 746-1 cat. A.M.)

(Foglio 24)

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA BOLLETTINI E.P.A.

P.A.	Classifica R.T.	TITOLO RT	Data ultimazione	Cont. Data o Esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	Eme.
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
12.05.10	ITA AEC 11 A 109-3915	SOST. PULVIERE 105 OPERATORE A TERNI P/N 109-0104-73	N.A.	<i>f</i>		3° REPARTO VOLO BARI - PALESE (ECCO NON INTERESSATO)
12.05.11	PTA AEC 11 A 109-3916	-135-131 e 139 con PULVIERE P/N 109-0104-73 FISSAGGIO CONBOTTO PERA SPILATA MOTORE	N.A.	<i>f</i>		3° REPARTO VOLO (ECCO NON INTERESSATO)
03.06.11	PTA AEC 11 A 109-3917	SOSTITUZIONE DELLE SCATOLE LCR-93 P/N 109-0104-73	N.A.	<i>f</i>		3° REPARTO VOLO BARI - PALESE (ECCO NON INTERESSATO)
11.8.2011	AEC 11 A 109-3918	1115 DELL'AHES CON LE SCATOLE LCR-100 P/N 109-0104-73 ISOLAZIONE AX. STABILIZZAZIONE OLIVETTONI AVE	N.A.	<i>f</i>		3° REPARTO VOLO BARI - PALESE (ECCO NON INTERESSATO)
02.03.2011	AEC 11 A 109-3919	SX P/N 109-0200-02-801 E BX P/N 109-0200-02-802	N.A.	<i>f</i>		3° REPARTO VOLO BARI - PALESE (ECCO NON INTERESSATO)
13.09.2011	AEC 11 A 109-4000	MODIFICA DEL CORO PRINC. P/N 109-0503-45-101/102	N.A.	<i>f</i>		3° REPARTO VOLO BARI - PALESE (ECCO NON INTERESSATO)
19.09.2011	AEC 11 A 109-4001	SOSTITUZIONE DEL MANIFOLD 220024-21 GRANDISSIMO	N.A.	<i>f</i>		3° REPARTO VOLO BARI - PALESE (ECCO NON INTERESSATO)
19.09.2011	AEC 11 A 109-4002	GRANDE AGGIUNTA DI PAVIMENTO CAGINA PILOTI E	26-01-12	<i>f</i>		3° REPARTO VOLO BARI - PALESE (ECCO NON INTERESSATO)
23.09.2011	AEC 11 A 109-4003	SOSTITUZIONE DEL MANIFOLD DI FISSAGGIO SUPR. PULVIERE	N.A.	<i>f</i>		3° REPARTO VOLO BARI - PALESE (ECCO NON INTERESSATO)
	AEC 11 A 109-4004	MODIFICA DELL'ASSIEME PAVIMENTO CIELO	N.A.	<i>f</i>		3° REPARTO VOLO BARI - PALESE (ECCO NON INTERESSATO)
	AEC 11 A 109-4005	P/N 109-0104-73-101	N.A.	<i>f</i>		3° REPARTO VOLO BARI - PALESE (ECCO NON INTERESSATO)
	AEC 11 A 109-4006	ASSIEME AXA PEG. E.C. P/N 109-0037-03 CRIVER	N.A.	<i>f</i>		3° REPARTO VOLO BARI - PALESE (ECCO NON INTERESSATO)
	AEC 11 A 109-4007	P/N 109-0032-18	N.A.	<i>f</i>		3° REPARTO VOLO BARI - PALESE (ECCO NON INTERESSATO)
	AEC 11 A 109-4008	ASS. ATTUATORE LIN. E.C. P/N 109-0040-83-101	N.A.	<i>f</i>		3° REPARTO VOLO BARI - PALESE (ECCO NON INTERESSATO)

POLIZIA DI STATO

3° REPARTO VOLO

BARI - PALESE

PER COMANDANTE

DE/5239 (ex 746-1 cat. A.M.)

(foglio 28)

240

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE						
Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Contr. Ditta o Esecuz. AMI E	Controllo Qualità AMI F	Ente G
11.10.2011	AEE 1H A109-A05	A 109 ISTEZIONI DELLE PVE ROTORE DI CODA FM 109-8132-01-101	N.A.	<i>[Signature]</i>		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
21.02.2012	AEE 1H A109-A01	ISPAE DEI BULONI DI FISSAGGIO DEGLI ATTACCHI FM 109-0502-05 DEI MAESTRI CAPPETTO PRINC.	07.09.12	<i>[Signature]</i>		9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO
19.03.2012	AEE 1H A109-A08	A 109. INSELAZIONE CASTELLO ROT FM 109-0505-05-101	N.A.	<i>[Signature]</i>		9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO
26.04.12	AEE 1H A109-A09	ACQUORINAMENTO CONFIGURAZIONE A109N (C.C.)	N.A.	<i>[Signature]</i>		9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO
30.07.12	AEE 1H A109-A10	ACQUORINAMENTO CONFIGURAZIONE A109N (C.C.)	N.A.	<i>[Signature]</i>		9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO
30.07.12	AEE 1H A109-A11	ACQUORINAMENTO CONFIGURAZIONE A109N (C.C.)	N.A.	<i>[Signature]</i>		9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO
30.07.12	AEE 1H A109-A12	ACQUORINAMENTO CONFIGURAZIONE A109N (C.C.)	N.A.	<i>[Signature]</i>		9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO
30.07.12	AEE 1H A109-A13	ACQUORINAMENTO CONFIGURAZIONE A109N (C.C.)	N.A.	<i>[Signature]</i>		9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO
31.10.12	AEE 1H A109-A14	ACQUORINAMENTO CONFIGURAZIONE A109N (C.C.)	N.A.	<i>[Signature]</i>		9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO
12.10.12	AEE 1H A109-A15	ACQUORINAMENTO CONFIGURAZIONE A109N (C.C.)	N.A.	<i>[Signature]</i>		9° REPARTO VOLO BARI - PALESE POLIZIA DI STATO

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B		Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
22-3-84	ESEGUITA ISPEZIONE INTERMEDIA A ORE TOT. <u>104.10</u>				POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA
2-4-84	CAUSA AVARIA IMPIANTO IDRAULICO N.2 VENIVA SOSTITUITO L'INDICATORE IDRAULIC. PRESS. P/N 109-0729-29-3. ESEGUITA ISPEZIONE DI				POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA
15-5-84	FUNZIONAMENTO A ORE TOT. <u>126.00</u>				POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA
12-6-84	L'ELICOTTERO VENIVA IMMATO PRESSO LA DITTA G. AGUSTA PER RICHIESA IN EFFICIENZA. AVARIA CAUSATA DA UNA INTERFEREN- ZA TRA L'ATTACCO SINISTRO DELLA PREDISPOSIZIONE STRUTTURALE PER L'INSTALLAZIONE PATTIVO DA NEVE, DELLA GABBA DI FORZA P/N 109-0501-28-1, E LA PARATIA SINISTRA DEL VANO CARRELLIO ANTERIORE DI QUANTO SOPRA VENIVA EMESSA S.I. N. Ps. M1-Ga-2-84/4 DEL 7.6.84.				POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA
14-6-84	BITIRATO ELICOTTERO DA DITTA AGUSTA DOPO ELIMINAZIONE AVARIA RIPORTATA AL 12-6-84. ESEGUITA ISPEZIONE DI				POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA
14-6-84	FUNZIONAMENTO A ORE TOT. <u>151.00</u>				POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA
6-7-84	L'ELICOTTERO VENIVA INVIATO PRESSO LA DITTA G. AGUSTA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI PREVISTI DALLA P.M.T. AZIO- NE URGENTE 109/61 ED 27-6-84 E PER L'ELIMINAZIONE DI				POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA

1061-
91

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
31-8-83	SOSPESO DAL VOLO PER ACCERTARE CAUSA AVARIA IMPIANTO ELETTRICO "MASTER CAUTION"		<i>cl</i>	POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA
30-9-83	ELIMINATA AVARIA DI CUI SOPRA. RIMESSO IN EFFICIENZA IN CONTO GARANZIA DA PARTE TECNICI DITTA AGUSTA.		<i>cl</i>	POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA
27-10-83	ESEGUITA ISPEZIONE DI		<i>cl</i>	POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA
	FUNZIONAMENTO A ORE TOT. <u>25.00</u>		<i>cl</i>	MILANO - MALPENSA
11-1-84	ESEGUITA ISPEZIONE DI		<i>cl</i>	POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA
	FUNZIONAMENTO A ORE TOT. <u>50.00</u>		<i>cl</i>	MILANO - MALPENSA
	ESEGUITA ISPEZIONE DI		<i>cl</i>	POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA
31-1-84	FUNZIONAMENTO A ORE TOT. <u>75.25</u>		<i>cl</i>	MILANO - MALPENSA
11-2-84	INEFFICIENTE CAUSA PERDITA CARBURANTE DA SERBATOIO N.° 1		<i>cl</i>	POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA
1-3-84	DURANTE ISPEZIONE INTERMEDIA VENIVA SOSTITUITO IL SERBATOIO CARBURANTE N.1. VENIVA EMESSA SEGNALE INCOMUNICANTI N. PS MI-GA-2-84/3 DEL 13-3-84.		<i>cl</i>	POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA
	I LAVORI DI SOSTITUZIONE VENGANO EFFETTUATI DA PERSONALE TECNICO DELLA DITTA AGUSTA S.p.A.		<i>cl</i>	9° REPARTO VOLO FARL. PAESE

PER CODA CONFORME

ALL'ORIGINALE

243

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOIAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI. D	Ente E
2-12-84	CERIERA DELTA, TALE PARTIREVARE DOPO LA LAVORAZIONE VENIVA RITIRATO E REINSTALLATO EFFICIENTE. ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 275.00		C	POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA
9-3-85	ESEGUITA ISPEZIONE INTERMEDIA A ORE TOT. 300.00		C	POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA POLIZIA DI STATO
4-5-85	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 325.00		C	2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA POLIZIA DI STATO
25-5-85	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 350.05		C	2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA POLIZIA DI STATO
21-6-85	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 375.00		C	2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA POLIZIA DI STATO
17-7-85	ESEGUITA ISPEZIONE INTERMEDIA A ORE TOT. 400.00		C	2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA POLIZIA DI STATO
17-8-85	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 425.00		C	2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA POLIZIA DI STATO
28-9-85	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 450.00		C	2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA POLIZIA DI STATO

POLIZIA DI STATO

2° GRUPPO VOLO

BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

244

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
	UN GIOCO ECCESSIVO AI MARTINETTI, SERVOCORLANDO ROTORE PRINCIPALE		<i>[Signature]</i>	POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA
6.6.84	APPLICAZIONE RMT VELANTE no 109/67 edizione 26.6.84 (ispezione per R.C. per 109. 10132-02 con volo favorevole)		<i>[Signature]</i>	
11.7.84	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT <u>146.00</u>		<i>[Signature]</i>	POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA
25.7.84	ESEGUITA ISPEZIONE INTERMEDIA A ORE TOT <u>200.00</u>		<i>[Signature]</i>	POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA
30.8.84	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT <u>225.00</u>		<i>[Signature]</i>	POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA
27.9.84	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT <u>250.00</u>		<i>[Signature]</i>	POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA
22.10.84	Sbarcato martinetto comando volo R/C P/N 109-0040-51-1 S/N 247 ed imbarcato martinetto P/N 109-0040-51-103 S/N 43		<i>[Signature]</i>	POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA
31-10-84	Sbarcato il motore R.C. ED IMBATO PRESSO LA DITTA G. AGUSTA PER ELIMINAZIONE GIOCO RADIALE DELLA			POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

VELIVOLO - MOTORE - P/B ELICA - M. M.

25/11/84

DP 5240 ex N. 746-2
(foglio N. 02 di 15 fogli)

245

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Eni e E
18-9-85	DURANTE L'ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO, AD ORE CELLULA 425.00 VENIVA SBARCATO L'ASS. NOZZO ROTORE DI CODA P/N 109-0131-02-19, S/N 266 E SOSTITUITO CON ANALOGO PARTICOLARE STESSO P/N, S/N 263. VENIVANO ALTRESI SBARDATE LE PALE R.C. P/N 109-0132-02-15, S/N A258 E S/N A260, SOSTITuite CON ANALOGHI PARTICOLARI DI PARI P/N, S/N A256 e S/N A268. LA SOSTITUZIONE SI RENDENA NECESSARIA A CAUSA DI UN NON CORRETTO FUNZIONAMENTO, RILANCIAMENTO E LINECCAMENTO DELLO ASSIEME.		BY	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
21-10-85	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 475.00 ESEGUITA ISPEZIONE INTERMEDIA A ORE TOT. 500.00		BY	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
28-1-86	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 525.00 ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 550.00 ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 575.00		BY	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
3-3-86	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 525.00 ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 550.00 ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 575.00		BY	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
29-3-86	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 525.00 ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 550.00 ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 575.00		BY	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
9-5-86	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 575.00		BY	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA

VELIVOLO - MOTORE - P/B ELICA - M. M.

PS 65

(Foglio N. 03 di 03)
DP 5240 ex N. 746-2

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

246

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Enle E
26-3-87	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. <u>825.00</u>		C1	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
M. 4-87	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. <u>850.00</u>		C1	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
23-4-87	SOSTITUZIONE ASS. MOTORIO R.C. P/N 109-0131-02-19 S/N 863 CON ANALOGO EFFICIENTE P/N IDENTICO S/N 112, SOSTITUITO PALE R.C. P/N 109-0132-02-15 S/N A268 e A256 CON ANALOGHE P/N 109-0132-02-121 S/N A327 e A345. CAUSA COTERCHI IN PLASTICA CRIVATI.		C1	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
5-5-87	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. <u>875.00</u> ESEGUITA ISPEZIONE INTERMEDIA A ORE TOT. <u>900.00</u>		C1	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
21-7-87	DURANTE L'ISPEZIONE DI CUI SOPRA VENIVA SOSTITUITO IL SEQUENTE MATERIALE: - SERVORE ROTORE PRINC. P/N 108-0110-47-5 S/N 710 (SOSTITUITO CON S/N 51) - SERVORE ROTORE DI CODA P/N 108-0040-51-103 S/N 43 (SOSTITUITO CON S/N 183).		C1	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA

POLIZIA DI STATO

3° REPARTO VOLO

BARI - PALESE

PER CERTA CONFORME
ALGHIARDI

247

FEDERICO

CA

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI				
Date A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
14.10.86	ESEGUITA ISPEZIONE INTERMEDIA A ORE TOT. <u>800.00</u>			2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
	BURAUDE L'ISPEZIONE VENIVA APPLICATO IL CONTROLLO PREVISTO DAL BT 109-57 DEL 21.7.86 AI SERBATOI CARB. P/A 109-064-02.7 E -8 S/A 29327 E S/A 29542. A SEGUITO DEL CONTROLLO SI EVIDENZIAVANO SEGNI DI OSIOSI. DOVUTO AD INVECCHIAMENTO.			2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
7.11.86	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. <u>725.00</u> ESEGUITA ISPEZIONE DI			2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
18.12.86	FUNZIONAMENTO A ORE TOT. <u>750.00</u> ESEGUITA ISPEZIONE DI			2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
	DURANTE L'ISPEZIONE VENIVANO SOSTITUITI I SERBATOI COMBUSTIBILE P/A 109-064-02.7 E -8. S/A 29327 E S/A 29542, SOSTITUZIONE RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLA ISPEZIONE EFFETTUATA IN OTTEMBER 1986 AL BT 109-57 DEL 21.7.86			2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
31.1.87	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. <u>775.00</u> ESEGUITA ISPEZIONE INTERMEDIA A			2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
10.3.87	ORE TOT. <u>800.00</u>			2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA

PS 53

PER COPIA CONTINUARE
AUTOGRAFICA 248

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
24-2-88	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1050.00 ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1075.00		Buon	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
19-3-88	ESEGUITA ISPEZIONE INTERMEDIA A ORE TOT. 1100.00 ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1125.00		Buon	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
1-6-88	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1150.00 ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1150.00		Buon	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
20-7-88	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1150.00 ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1150.00		Buon	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
13-8-88	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1150.00 ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1150.00		Buon	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
5-8-88	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1150.00 ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1150.00		Buon	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
5-8-88	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1150.00 ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1150.00		Buon	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
5-8-88	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1150.00 ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1150.00		Buon	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
5-8-88	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1150.00 ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1150.00		Buon	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
5-8-88	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1150.00 ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1150.00		Buon	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA



55

POLIZIA DI STATO
2° REPARTO VOLO
BARI - PALERMO
PER COPIA CONFESSIONE
AUTOGRAFICA
0249

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI						
Data		ANNOTAZIONI		Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Enie E
A	B					
21-8-87		ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. <u>925.00</u>			(P4)	2° REPARO VOLO DELLA POLIZIA TI STATO MILANO - MALPENSA
13-8-87		AVVENUTA SOSTITUZIONE DELLE CARTRIDGE ESTINTORI MOTORI PER SCADUTO C.I.C.			(P4)	2° REPARO VOLO DELLA POLIZIA TI STATO MILANO - MALPENSA
16-9-87		ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. <u>950.00</u>			(P4)	2° REPARO VOLO DELLA POLIZIA TI STATO MILANO - MALPENSA
27-10-87		ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. <u>975.00</u>			(P4)	2° REPARO VOLO DELLA POLIZIA TI STATO MILANO - MALPENSA
11-12-87		ESEGUITA ISPEZIONE INTERMEDIA A ORE TOT. <u>1000.00</u>			(P4)	2° REPARO VOLO DELLA POLIZIA TI STATO MILANO - MALPENSA
22-1-88		AVVENUTA SOSTITUZIONE DEGLI STARTERS-GENERATORI PER C.O.F. (STARTERS SBARCATI P/N 23032-027 S/N 21612 S/N 21152; STARTERS INSTALLATI P/N 23032-022 S/N 18084 e S/N 14779.) ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. <u>1025.00</u>			(P4)	2° REPARO VOLO DELLA POLIZIA TI STATO MILANO - MALPENSA
		DURANTE L'ISPEZIONE DI CUI SOPRA SI RICONTRAVA L'INEFFI- CIENZA DEL CUSCINETTO P/N B540.D.B. PERTANTO VENIVA SOSTITUITO CLASS. SCATOLA 90° P/N 109-0440-01-13 S/N 210 CON ANALOGO PARTICOLOARE AVANTE STESSO P/N, S/N 282.			(P4)	2° REPARO VOLO DELLA POLIZIA TI STATO MILANO - MALPENSA
						POLIZIA DI STATO 2° REPARO VOLO

PER COPIA CORRISP. 250
ALL'ORIGINALE

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	E n i e E
13-2-91	DURANTE L'ISS. INTEGRALE DIA (ORE 1305.50), A SEGUITO CONTROLLI PERVISI DA OT-200 P. 2, M. SCONTINUAVASI PRESENZA CRIMATIVA ALLA PALA R. P. P/N 109-0103-01-9 S/N 948 CITATA PALA VENIVA SOSTITUITA CON ANALOGA, STESSO P/N, S/N 926, ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1325.00 (CERCHIATO 15 P. N. 921-91) DURANTE L'ISPEZIONE DI CUI SOPRA VENIVA SOSTITUITO L'ASS. SANGRA CARRELLO ANTERIORE P/N 109-0501-28-1 S/N HMO6 CON ANALOGO, S/N HMO63 PER RECLITA OILO 1022 VEICO.			2° REPARO VOLO DELLA FORNIT. DI STATO MILANO - MALPENSA
22-4-91	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1350.00 (CERT. ISS. N. 20 del 3-4-91) AVVENUTA SOSTITUZIONE DELL'ASS. SCATOLA 90° P/N 109-0440-01-13 S/N 202 PER ECCESSIVA PRESENZA DI OIL, FE. 2 M3, NELL'OLIO LUBRIFICAN TE, INSTALLATO ANALOGO ASSIEME S/N 154 SGARCIATO ASS. MOZZO R.C. E PAVE E C. PER RIMESSA IN EFFI- CIENZA DEL PARAPORTE IN PLASTICA P/N SGARCIATO 109-0131- 02-18 S/N 112, PAVE SGARCIATE P/N 109-0132-02-121, S/N A324 E A315 INSTALLATO ASS. MOZZO R.C. 109-0131-02-19 S/N 266, PAVE P/N 109-0132-02-15 S/N A258 E A260, AVVENUTA SOSTI =			2° REPARO VOLO DELLA FORNIT. DI STATO MILANO - MALPENSA

POLIZIA DI STATO

2° REPARO VOLO

BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE






251

PCGHAS
06

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Date A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	En l.e E
22 MAR 1990	Effettuata l'ispezione 120h come da cap. VI del Manuale delle ispezioni e sostituzioni obbligatorie. Revisioni, ispezioni o sostituzioni assiemmi e particolari in accordo alla sez. IV e X (Tabella delle sostituzioni obbligatorie per versione o limite di età e calendariabili ediz. 7-4-88 rev. DT 105 del 2-12-88). Verificato stato di aggiornamento Revisioni Tecniche con applicazione nei casi richiesti.	☒		E.L. - Elitrosistemi meridionali spa FROSINONE
31 MAR 1990	Ispezionato secondo Manuale di Manutenzione applicabili.	☒		E.L. - Elitrosistemi meridionali FROSINONE
31-5-80	AVVIO MOTO MOTO DALLA DATA ELICOTTERO H. (E.C.) A SEGUITO EFFECTIVAZIONE 150.1200 ORE	☒		2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
18-6-80	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1225.00 (CERTIFICATO ISPEZIONE N° 21 del 12-6-90)	☒		2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
5-8-80	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1250.00 (CERTIFICATO ISPEZIONE N° 41 del 27-8-80)	☒		2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
5-11-80	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1275.00 (CERTIFICATO ISPEZIONE N° 57 del 25-10-80)	☒		2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
13-12-80	ESEGUITA ISPEZIONE INTERMEDIA A ORE TOT. 1305.50 (CERTIFICATO ISPEZIONE N° 63 del 15-11-80)	☒		DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA 2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
	HISTORIA SCADENZA DEL C.O.F. PER C'150 INTERMEDIA VENIVA PRODOTTA DAL 5% (14E 300/C.1/827.8558.20/5322 AL 12-11-80)	☒		DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA 2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B		Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Eni e E
23.12.91	Ricontrollati e Puntamenti inseriti su rapporto macchina cavre. Po. anteriore ed eliminata avaria (R.T.C. ATE 266/31 del 20.12.91 ditta Agusta				2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
26.09.92	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT 1450.00C Inr. 116.11.0839				2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
26.03.92	SEGUITO APPARE. PIT. AER. 14.109.07.217 PARE II BA PARE DI RECUPERO DITTA AGUSTA VEICULO SOSTITUITO I SEGUENTI PARICOLARI: ANTICCHI BIRDA ROSSI, PO. 109.0402.27.11 S/O 10264 E 10301 - ANTICCHI BIRDA INSTALLATI PO. 109.0402.27.113 S/O 11833 E 11848 (VEDI R.T.C. n° 475 del 26.03.92 ditta Agusta)				2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
14.05.92	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT 1475.00 (CIR. n° 23 del 4.5.92)				2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
16.05.92	BORAVITE UN VOLO OPERATIVO ADDAVALA IN ALAREA LA ROMPA ELETTRICA CARB. #1 PO. 109.0641.53.1, S/O 13456 QUESTA VEICOLA SOSTITUITA CON ADDAVALA STESSO PO, S/O 13216.				2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA

POLIZIA DI STATO

2° REPARTO VOLO

BARI - PALESE





PER COPIA CONFORME

ALTOREGGIO

253


97-

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	E n e E
1-6-91	INIZIONE DELLE PARTUCCE ESCLUSIVAMENTE DELL'IMPIANTO AUTIN = CENDIO MOTORE PER RASQUINATO L.I.C. ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT 1375.00 (CERT. ISO. N° 58 del 27-5-81) ESEGUITA ISPEZIONE INTERMEDIA			2° REPARTO VOLO DEPT. DI STATO MILANO - MALPENSA 2° REPARTO VOLO DEPT. DI STATO MILANO - MALPENSA
6-9-91	A ORE TOT 1400.00 (C.I. n° 51 del 19-8-91) DURANTE L'ISPEZIONE SI SORRA VEDENDO SOSTITUIRE LE QUATTRO VALVULE PER 109.0101-95.3, S/O A0844, A0850, A0851 e A0853 CON VALVULE PER 109.0101-95.105, S/O LK1088, LK1358, LK1576 e LK1605. PER RAGGIUNTO L'UNITÀ CALORIBORICA CONE DA FITT. AER. 14-1109.01-182 Ed 4-11-87 (RTC n° ATE 24/91 del 27-8-91 DATA AGUSTA)			2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
07-11-91	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT 1425.00 (C.I. n° 61 del 21-10-91)			2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
18-12-91	Effettuata riparazione delle seguenti inefficienze: percolite olio boccina mo pale bianche, vibrazioni laterali, a bassa velocità (RTC n° ATE 264/91 del 18-12-91) e porosità sione TRX. Per eccessiva (RTC n° ATE 263/91 del 18-12-91) data Agusta			2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA 2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA

PER COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE
 254

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Quella AMI D	Enle E
22 05 93	LA SEQUITO DI CIO' AL FINE DI ASSICURARE QUANTO PERINA L'EFFICIENZA DELL'AERONAVIGAZIONE VENIVANO SBRACIATE ANCHE LE ALTRE TRE FASE PER 109.0103.01.9, S/N 442, 826 e 970 "EFFICIENT" E SOSTITUITA CON ANALOGHE STESSO P/N, S/N 1201 T, 1205 T, 1211 T e 1218 T ALTERN. 1200.00 ORS/TOI. INOLTRE VENIVANO SOSTITUITI IN QUANTO INEFFICIENTI: I SEQUENTI. PRATICAMENTE: 0°2 ASS. ASSI PER 109.010.59.3, S/N 874 e 921 CON ANALOGHE STESSO P/N, S/N 1430 e 1453 UNQUE. INOLTRE PER 109.0130.16.1, S/N 0051 CON ANALOGA STESSO P/N, S/N 15012; PERINA CARBURANTE BP PER 109.0614.53.1, S/N B.216 CON ANALOGA STESSO P/N, S/N B.810. RENVISIATA (GEN. COFF. N° 04/90 DITTA AERONAUTICA) SEGUITA ISPEZIONE INTERMEDIA A ORE TOT. 1600.00 (C.I.P. n. 22.01.93 05.93) Durante l'ispezione venivano sbracati: smorzatore f/n 109.0101-06-3 s/n 789 con analogo originale s/n 1084 renvisio nato, mozzo e pale R.C. f/n 109-0131-02-19 s/n 266 con analogo originale s/n 263 e pale R.C. f/n 109-0132-02-15 s/n A258 e s/n A260 con analogo avvent. stesso f/n e s/n A256 e s/n A263 molino sbocco ragguia to L.O.F.			2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
				2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Date A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
31.07.92	ESEGUITA ISPEZIONE INTERMEDIA A ORE TOT. 1500.00 (CIP n° 35 del 8.7.92)		Quon	2° REPARO VOLO DELLA FORNIT. DI STATO MILANO - MALPENSA
11.9.92	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1525.45 (CIP n° 46 del 1.9.92) In sede di ispezione veniva effettuato l'individuazione dei difetti: di malfunzionamento della buia dovuta all'usura delle Raccordi (R.T.C. n° 415- 109/92). Verranno altresì sostituiti due resistori stat. (R.O. 109.0512.67.1, suo 2360 e 2487 e uno R.O. 109.0512.67.3, suo 06.79		Quon	2° REPARO VOLO DELLA FORNIT. DI STATO MILANO - MALPENSA
27.11.92	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1550.00 (CIP n° 52 del 16.11.92) In sede di ispezione sostituita in quadro due batterie. Essa è bussola magnetica (R.O. 2300.04.48, suo 80-106 con ANAGRAMMA AUSILIARE suo 79.256 nuova.		Quon	2° REPARO VOLO DELLA FORNIT. DI STATO MILANO - MALPENSA
8.4.93	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO A ORE TOT. 1575.00 (CIP n° 08 del 03.02.93) In sede di ispezione si riscontrava presenza di sversamento e sostanziale mancanza di isolamento alla stazione base della P.A. R.P. suo 804. CHY verrà sostituita ed installata in data prossima per i controlli del caso.		Quon	2° REPARO VOLO DELLA FORNIT. DI STATO MILANO - MALPENSA

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Date A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
20.09.93	EFFETTUATA ISP. 100 AT ORE/TOT 1400.00 C.I.P. Nr. 57 DEL 13.09.93		Nuovo	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
23.9.93	SOSTITUITO CAUSA ANOMIA INTERPRETARE BASSA PRESSIONE ORO TRASMISSIONE PU 109.0600.36.1 CON AVVALGO STESSO PU, SEN 1724 NUOVO.		Nuovo	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
16.10.93	PER NOTI. TECNICO OPERATIVI VENUA SBARCATO ASS. NOZZO R.C. PU 109.0131.02.19, SA 263 E PALE R.C. PU 109.0132. 02.121, SA 43.725 e 43.726 EFFICIENTI PER ESSERE IMBARCATI SUL FS 62.		Nuovo	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
18.10.93	IMBARCATO ASS. NOZZO R.C. PU 109.0131.02.19, SA 301 E PALE PU 109.0132.02.121, SA 43.289 e 43.292 EFFICIENTI. DURANTE SOFRACITATO IMBARCO VENUA SOSTITUITA ASS. ASIA PU 109.0130.05.9 CAUSA GIOCO COSCIENZA, CON AVVALGO STESSO PU, NUOVA.		Nuovo	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
23.11.93	EFFETTUATA ISP. 25 AT ORE/TOT. 1725.00 C.I.P. Nr. 70 DEL 15.11.93		Nuovo	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA

FOGLIO 09

POLIZIA DI STATO
2° REPARTO VOLO

BARI - PALERMO

PER COPIA CONTROLLARE

ALCANTARA 115

257

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Enie E
09.06.93	EFFETTUATA ISP. 25 AT ORE/TOT. 1625.00 C.I.P. Nr. 34 DEL 07.06.93		<i>buon</i>	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
02.07.93	EFFETTUATA ISP. 25 AT ORE/TOT. 1650.00 C.I.P. Nr. 38 DEL 23.06.93		<i>buon</i>	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
04.08.93	EFFETTUATA ISP. 25 AT ORE/TOT. 1675.00 C.I.P. Nr. 48 DEL 02.08.93		<i>buon</i>	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
09.08.93	ECESSIVO SBILANCIAMENTO R.C.		<i>buon</i>	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
12.08.93	Ispezionate pale R.C. P/N 109.0132.02.15, S/N A256 e A268 da tecnico Ditta Agusta il quale le dichiarava non più idonee all'uso, per la presenza sul bordo di attacco delle stesse di diverse ammaccature (Vedi R.T.C. nr. ATE-208/93 del 12.08.1993). Conseguentemente veniva sbarcato l'Ass.me Mozzo R.C. P/N 109.0131.02.19, S/N 263 avente 1202.30 tot. e D.U.R. 977.15.-		<i>buon</i>	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
18.08.93	Sostituite su assieme mozzo S/N 263 pale danneggiate con analoghe nuove P/N 109.0131.02.121, S/N A3.725 e A3.726 Cert. Conf. nr. 93/3688 del 16.08.93 Ditta Agusta, vedi R.T.C. nr. ATE 209/93 del 18.8.93.-		<i>buon</i>	POLIZIA DI STATO 2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA

VELIVOLO - MOTORE - P/B ELICA - M. M. *RB 519*

DP 5240 ex N. 746-2
di *15* fogli
09

PER COPIA COMP. 258

ALL'ORIGINALE

REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI				
DATA A	ANNOFAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
S/N 698 CON P/N 109.0110.59.105 S/N 855 ORE TOTALI 900.00 CAUSA GIOCO CHISCINETTO E FORI FORCELLA OVALIZ-				
ZATI. CAUSA FUORISCITA BISSOLA P/N 109.0101.48.1 E BLOCCAGGIO SPINA P/N 109.0101.34.3, VENIVA SBARCANO				
FORCELLONE R.P. P/N 109.0101.05.13 S/N A0105 ED INVIATO PRESSO DITTA AGUSTA PER RIPARAZIONE; VENIVANO				
SOSTITUITE NR.2 BISSOLE P/N 109.0101.48.1 E NR.2 BISSOLE P/N 109.0101.49.1 E SPINOTTO PALA P/N 109.0101.				
34.3 S/N A0355, INSTALLATO ANALOGO P/N E S/N 1098 NUOVO; VERBALE DI CONTROLLO DITTA AGUSTA NR. 0.L.				
619285 DEL 01.03.94. ESSEGUITA APPLICAZIONE P.I.T. DELTA P.T.T. AER.1H-A109-233 DEL 13.03.94 SUI SERVO-				
COMANDI R.P. P/N 4-28007 REV.A S/N 686, P/N 5-28007REV.A S/N 51 E P/N 6-28007 REV.A S/N 738; RELAZIONE				
TECNICA CONGIUNTA NR.AFE-179/94 DEL 04.08.94 DITTA AGUSTA. SOSTITUITE GUARNIZIONI GAMBE DI FORZA				
P/N 109.0502.53.2 S/N MM39 E P/N 109.0502.53.1 S/N MM41 ED APPLICARE INOLTRE LE P.T.T. 0.T.175 ED				
0.T.235; RELAZIONE TECNICA CONGIUNTA NR.092(455183) DEL 05.04.95 DITTA AGUSTA. SOSTITUITO CAUSA RAG-				
GIUNTO L.I.C. ISPEZIONE SPECIALE OGNI 12 ANNI ASSISTENTE GRUPPO ACCUMULATORE P/N 109.0512.70.1 S/N 22 CON				
ANALOGO PARTICOLARE P/N 109.0512.70.107 S/N 69 RIPARATO AVENTE ORE TOTALI 1650.00. EFFETTUATA ISPEZIONE				
QUINQUENNALE PREVISTA DA T.O.1.1.3. AI SERBATOI COMBUSTIBILE. RELAZIONE TECNICA CONGIUNTA NR.AFB-227/94				
DEL 17.10.94. SOSTITUITE NR.4 CARPISCE SISTEMA ANTI-INCENDIO MOTORE P/N 13083-5 CON DATA DI COSTRUZIONE				
03.11.90 E 01.07.90 ED INSTALLARE ANALOGHE STESSO P/N CON DATA SCADENZA GIU.2000. SBARCARTE NR.4 POMPE				
COMBUSTIBILE P/N 109.0611.53.1 S/N B811, B409, B810 E B223 CON ANALOGHE STESSO P/N E S/N 20A4, 57D6,				
2503 E 59F0, CAUSA ECCESSIVA USURA SPAZZOLE. APPLICATA P.T.T. AER.1H-A109 0.T.216, RELAZIONE TECNICA				

VELOCITÀ - MOTORE P/B ELICA - M.M. A 109 A II MATR. P.S.59

POLIZIA DI STATO DP 5240 ex N°746-2 (foglio N. 10 di 15 fogli)
 9° REPARTO VOLO
 BARI - PALESE
 PER COPIA COMPILARE
 ALL'ORIGINALE

259

REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI				
DATA	ANNOTAZIONI	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	En te E
08.01.1994	EFFETTUATA ISP. 25 AT ORE/TOT. 1750.00 C.I.P. NR. 78 DEL 15.12.1993.			
	DURANTE L'ISPEZIONE VENIVA APPLICATA LA P.T. AER. LH-A109-231 ED. 04.08.93.-	<i>AL</i>	<i>DA</i>	2° REP. VOLO P.di S. MI - MALP
08.02.1994	PRESERVATO PER PERIODO A LUNGA SCADENZA CAUSA CRICCA TRAVE DI CODA.-	<i>AL</i>	<i>DA</i>	2° REP. VOLO P.di S. MI - MALP
25.04.1995	EFFETTUATA ISP. 100 ORE, QUELLE A CADENZA OGNI 3, 6 E 9 ISPEZIONI; QUELLE SPECIALI A SCADENZA OGNI 300 ORE O 12 MESI, OGNI 600 ORE O 24 MESI, OGNI 900 ORE O 48 MESI, OGNI 1800 ORE O 6 ANNI E OGNI 12 ANNI.			
	DURANTE L'ISPEZIONE DELLE 25 ORE A ORE 1775.00 SI RISCONTRAVA: LA ROTTURA DELL'ATTACCO SUPERIORE SINIS-			
	TRO P/N 109.0371.27.1, LA CRICCA SUPPORTO APPARATI RADIO INTERNO BAGAGLIAIO P/N 109.0340.86.23 E LA			
	CRICCA SULLA PARAFIA SITA (SPA 3.800 CIRCA) IN PROSSIMITA' COPERCHIO P/N 109.0330.12.29 SEGNALATE CON			
	S.I. NR. P.S. MI-CAL-94/1 RELAZIONE TECNICA DITTA AGUSTA A 194-1 DEL 31.08.94. EFFETTUATA RIPARAZIONE			
	STRUTTURALE MEDIANTE SOSTITUZIONE CENTINA P/N 109.0330.12.19 ZONA PARAFIA ANTERIORE LATO SX. ATTACCO			
	TRASMISSIONE (VEDI R.L. NR.ATE 269/94 DEL 30.12.94 DITTA AGUSTA).SOSTITUITI NR. 4 BULLONI A TAGLIO PER			
	RAGGIUNTO L.O.F. CON ANALOGHI NUOVI P/N MAS626-20. APPLICATA P.T.T. AER. LH-A109-228 ED. 17.06.93. EFFET-			
	TUATO CONTROLLO AL MOZZO R.P. P/N 109.0101.01.11 S/N 197,ALTA TRASMISSIONE PRINCIPALE P/N 109.0400.02.5			
	S/N 211; SOSTITUITI NR.2 GABBIETTE PER ECCESSIVA USURA ASS. RUOTE LIBERE P/N X137185 S/N 086 E 046, IN-			
	STALLATE NR.2 RUOTE LIBERE NUOVE S/N 528 E 577; RELAZIONE TECNICA CONGIUNTA NR.ATE-102/94 DEL 31.05.94			
	DITTA AGUSTA. SOSTITUITA ASSIEME SPINA CONICA P/N 109.0104.01.5 S/N MANCANTE CON ANALOGA NUOVA STESSO			
	P/N E S/N A0899 CAUSA GRIPPAGGIO BOCOLA. SOSTITUITA BIELLETTA COMANDO PASSO ROT.PRINC.P/N 109.0110.59.3			

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - M.M. A 109 A II MATR. P.S.59

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
DP 5240 ex N°746-2 (foglio N. 10 di 15 fogli)
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI				
DATA	ANNOTAZIONI	Contr. Ditta o esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	En te
A	B	C	D	E
	P/N 109.0424.01.3 S/N 3118 NUOVO E SENSORE DI QUOTA P/N 4030.182.901 S/N 91031405 NUOVO.-	ne	OK	2° REP. VOLO P. di S. MI - MALP
29.07.95	EFFETTUATA ISPEZIONE 25 ORE TOTALI 1850.00 C.I. NR. 35 DEL 29.07.95.	ne	OK	2° REP. VOLO P. di S. MI - MALP
27.08.95	EFFETTUATA ISPEZIONE 100 ORE TOTALI 1875.00 C.I. NR. 41 DEL 21.08.95.			
	EFFETTUATO CAMBIO OLIO CON EXON 2380.-	ne	OK	2° REP. VOLO P. di S. MI - MALP
22.09.95	SOSTITUITA CAUSA AVARIA POMPA COMBUSTIBILE B.P. P/N 109.0611.53.1, S/N 57D6 CON ANALOGA S/N P.160 RIPARATA AVENTE ORE TOT. 1725.00 ORE D.H.R. 1125.00 (ORE TOT. CELLULA 1897.30).	ne	OK	2° REP. VOLO P. di S. MI - MALP
30.09.95	EFFETTUATA ISPEZIONE 25 ORE TOTALI 1900.15 C.I. NR. 46 DEL 25.09.95. DURANTE L'ISPEZIONE VENIVA SOSTITUITA BIELLETTA COMANDO PASSO R.C. P/N 109.013.05.9 CON ANALOGA AVENTE ORE TOT. 00.00.	ne	OK	2° REP. VOLO P. di S. MI - MALP
23.12.95	EFFETTUATA ISPEZIONE 25 ORE TOTALI 1925.00 C.I. NR. 57 DEL 04.12.95. SOSTITUITO TUBO IDRAULICO P/N 109.0515.04.1 CAUSA PERDITA OLIO IDRAULICO; SBARCATO APPARATO V.O.R. NR. 1 P/N 622.1239.011 S/N 2715 EFFETTUATO CEMENTO E IMBARCATO SUL P.S. 48 TRASFERITO PRESSO IL 6° REP. VOLO NAPOLI.-	ne	OK	2° REP. VOLO P. di S. MI - MALP
03.01.96	IMBARCATO V.O.R. NR. 1 P/N 622.1239.011 S/N 961 RIPARATO.-	ne	OK	2° REP. VOLO P. di S. MI - MALP
07.02.96	EFFETTUATA ISPEZIONE 25 ORE TOTALI 1950.00 C.I. NR. 06 DEL 05.02.96. SOSTITUITO PARAGRASSO FORCELLONE PALA BIANCA CAUSA FUORIUSCITA GRASSO.-	ne	OK	2° REP. VOLO P. di S. MI - MALP
20.02.96	A ORE 1957.05 INEFFICIENTE CAUSA PRESSIONE ALTA IMPIANTO IDRAULICO NR. 1.-	ne	OK	2° REP. VOLO P. di S. MI - MALP
27.02.96	SBARCATO STRUMENTO PRESS. IDRAULICA NR. 1 P/N 109.0729.29.3 S/N 81090108 ED IMBARCATO ANALOGO PARTICOLARE STESSO P/N CON S/N 81090116 NUOVO; VENIVA INOLTRE SOSTITUITO L'OLIO LUBRIFICANTE CAUSA RAGGIUNTO L.I.C.-	ne	OK	2° REP. VOLO P. di S. MI - MALP

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - M.N. A 109 A II MAR. P.S.59

POLIZIA DI STATO

3° REPARTO VOLO

BARI - PAITRE

PER OGNI COPIA 10.000

AL VOSTRO UFFICIO

DP 5240 ex N°746-2 (foglio N. 1/ di 15 fogli)

24

REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI				
DATA A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
	CONGIUNTA NR. AGE-018/94 DEL 16.02.94 DITTA AGUSTA. APPLICATA P.T.T. AER.5. ALTIMETRI 101 ED 09.01.89			
	DA TECNICO DITTA AGUSTA RELAZIONE TECNICA CONGIUNTA NR. AGE-054/95 DEL 11.04.95; SOSTITUITO ALTIMETRO			
	BAROMETRICO P/N 109.0729.34.1 S/N 13494 CON ANALOGO STESSO P/N E S/N 83012 NUOVO. SOSTITUITO RADAR			
	ALTIMETRO P/N 4004437-903 S/N 81054511 ORE TOTALI 22.00. SOSTITUITO NR.2 BUSSOLE MAGNETICHE P/N			
	C2300DL4B S/N 79265 E S/N 79256 CON ORE 1775.00, CON ANALOGHE STESSO P/N E S/N AG643 E S/N AG546 NUOVE.			
	SOSTITUITO PORTELLI VANO FARI DI ATTERRAGGIO P/N 109.0310.83.103. SOSTITUITO TRASDUTTORE DI PRESSIONE			
	P/N 109.0729.24.3 S/N 477 NUOVO. SOSTITUITO ESTINTORE DI BORDO P/N FE341 S/N SCONOSCIUTO (NR. 97) CON			
	ANALOGO STESSO P/N E S/N U-839742 (NR. 111) CON DATA DI FUORI USO 09.04.97.			
25.04.95	EFFETTUATA LA DEPRESERVAZIONE DELLA CELLULA E Y/MOTORI. -	<i>AL</i>	<i>AM</i>	2° REP. VOLO P. di S. MI - MALP
01.06.95	EFFETTUATA ISPEZIONE 25 ORE TOTALI 1800.00 C.I. NR. 24 DEL 22.05.95. DURANTE L'ISPEZIONE VENIVANO SOS-			
	TITUITI PER RAGGIUNTO L.O.F.: NR. 1 POMPA IDRAULICA P/N 109.0760.37.1 S/N 527 CON ANALOGA AVVENTE S/N			
	326 E ORE TOT. 627.00 D.U.R. 00.40, NR. 1 MANICOTTO P/N 109.0110.21.3 S/N A0136 CON ANALOGO AVVENTE S/N			
	A 1007 NUOVO, NR. 1 MANICOTTO P/N 109.0110.21.3 S/N A0147 CON ANALOGO AVVENTE S/N A0986 NUOVO; SBARCATO			
	MARTINETTO R.P. P/N 109.0110.42.4 S/N 686 CON ORE TOT. 1800.00 CAUSA PERDITA FLUIDO IDRAULICO E IMBARCA-			
	TO ANALOGO AVVENTE S/N 204 REVISIONATO CON ORE TOT. 1128.40 DUR 00.00.-	<i>AL</i>	<i>AM</i>	2° REP. VOLO P. di S. MI - MALP
28.06.95	EFFETTUATA ISPEZIONE 25 ORE TOTALI 1825.00 C.I. NR. 28 DEL 19.06.95. DURANTE L'ISPEZIONE SI INSTALLAVA-			
	NO: GENERATORE TACHIMETRICO P/N 109.0600.711 S/N 093 REVISIONATO, CUSCINETTORASTRISSE TRAVE DI CODA			

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - M.N. A 109 A II MATR. P.S.59

POLIZIA DI STATO
8° REPARTO VOL.
GARI - 03 EGSE
AEROSPAZIALE

DP 5240 ex N° 746-2 (Foglio N. 1) di 15 fogli

262

REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI				
DATA	ANNOTAZIONI	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
A	B			
	INTERUTTORE A PRESSIONE P/N 109.0600.36.1, S/N 1724 CAUSA ROTTURA INTERNA, CON ANALOGO S/N 2615;			
	ESTINTORE DI BORDO NR.111 CAUSA DIMINUIZIONE PESO VENIVA SOSTITUITO CON TIPO NUOVO P/N A072A01, S/N 0637;			
	CASSETTA PROPTO SOCCORSO IN QUANTO MATERIALE INIDONEO SOSTITUITA CON NUOVA;			
	POMPA IDRAULICA DESTRA P/N 109.0760.37.1, S/N 321 CAUSA BROCCIAUTURA INTERNA E ALBERINO USURATI VENIVA			
	SOSTITUITA CON ANALOGA REVISIONATA P/N 109.0760.37.103, S/N 527.-	se	OK	2° REP. VOLO P.di S. MI - MALPE
03.05.96	SOSTITUITA RETE PRISA ARIA P/N 109.0640.67.3 PER ROTTURA MAGLIE PARTE BASSA CON ANALOGA NUOVA.-	se	OK	2° REP. VOLO P.di S. MI - MALPE
30.05.96	EFFETTUATA ISPEZIONE 25 ORE TOTALI 2000.00 C.I. NR. 25 DEL 22.05.96. IN SEDE D'ISPEZIONE VENIVANO SOS-			
	TITULI CAUSA RAGGIUNTO L.O.F. PER LA REVISIONE I DUE STARTER GENERATORI P/N 23032.027, S/N 18087 E 147-	se	OK	2° REP. VOLO P.di S. MI - MALPE
	79 CON ANALOGHI P/N 206.062.200.111, S/N 1640 IMBARCATO SU MOTORE SX E P/N 23032.027, S/N 8990 IMBARCATO			
	SU MOTORE DX.			
14.06.96	A ORE 2018.15 CAUSA PRESSIONE OLIO TRASMISSIONE PRINCIPALE OFF. VENIVA SOSTITUITO TRASDUTTORE PRESSIONE			
	P/N 109.0729.24.3 S/N 497 NUOVO.-	se	OK	2° REP. VOLO P.di S. MI - MALPE
04.07.96	EFFETTUATA ISPEZIONE 25 ORE TOTALI 2025.00 C.I. NR. 33 DEL 01.07.96.	se	OK	2° REP. VOLO P.di S. MI - MALPE
01.08.96	SOSTITUITA BATTERIA DI BORDO CAUSA ACCENSIONE SPIA BATTERIA CALA.-	se	OK	2° REP. VOLO P.di S. MI - MALPE
07.09.96	EFFETTUATA ISPEZIONE 25 ORE TOTALI 2050.00 C.I. NR. 41 DEL 12.08.96. IN SEDE D'ISPEZIONE VENIVANO SOSTI-			
	TITULI: ASS. BIELLETTA MOZZO R.P. P/N 109.0110.59.3, S/N 1450 CAUSA SEDE BOCCOLA OVALIZZATA, CON ANALOGA			
	NUOVA S/N A2583 E ASS. GAMBA CARRELLI PRINCIPALE DX. P/N 109.0502.53.108, S/N NM39 CAUSA PERDITA OLIO			

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - M.M. A 109 A II MATR. P.S.59

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALERME
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

DP 5240 ex N°746-2 (foglio N. 12 di 15 fogli)

263

REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI				
DATA	ANNOTAZIONI	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
A	B			
13.03.96	A ORE 1969.00 INEFFICIENTE CAUSA FIORUSCITA GRASSO FORCELLONE PALA BIANCA.	NE	Q	2° REP. VOLO P. di S. MI - MALP
15.03.96	A ORE 1969.00 SBARCATO PER MOTIVI OPERATIVI ASS. MOZZO R.C. E PALI P/N 109.0131.02.19 S/N 301 EFFICIENTE-			
	PI E INSTALLATE SUL P.S. 58.	NE	Q	2° REP. VOLO P. di S. MI - MALP
19.03.96	A ORE 1969.00 EFFETTUATA ISPEZIONE SPECIALE 1200 ORE O 6 ANNI DA TECNICO DITTA AGOSTA R.T.C. ATRE 033/96.	NE	Q	2° REP. VOLO P. di S. MI - MALP
28.03.96	ELIMINATA AVARIA SOSTITUENDO LA GUARNIZIONE P/N 109.0104.14.103 AL FORCELLONE PALA BIANCA, IN SEDE DI LAVORAZIONE VENIVANO SOSTITUITI CAUSA ECCESSIVO GIOCO ASS. TERMINALE P/N 109.0110.57.1 E FORCELLA P/N 109.0110.28.5 BIELLETTA COMANDO PASSO PALA BIANCA E FORCELLA BIELLETTA PALA ROSSA. -			
13.04.96	EFFETTUATA ISPEZIONE 100 ORE TOTALI 1975.00 C.I. NR.16 DEL 01.04.96; IN SEDE DI ISPEZIONE VENIVA EFFETTUATA PER RAGGIUNTI LIMITI DI INTEGRO CALENDARIALE L'ISPEZIONE SPECIALE 300 ORE O 12 MESI.	NE	Q	2° REP. VOLO P. di S. MI - MALP
	DURANTE LE SOPRACCRITTE LAVORAZIONI VENIVANO SOSTITUITI I SEGUENTI PARTICOLARI:			
	SPLA ANTINCENDIO MOT. SX. P/N 18602-1 IN QUANTO MANCANTE; SCATOLA ANTICOLLISIONE P/N 04.1120.0028			
	S/N 5148, CAUSA NON FUNZIONAMENTO LUCE INFERIORE CON ANALOGA STESSO P/N, S/N 4433 REVISIONATA;			
	SCATOLA LDG ER CAUTION P/N DE016.200.3001.19, S/N A092581 INEFFICIENTE CON ANALOGA S/N A072279;			
	FLY DIRECTOR COMPUTER P/N 4033089-901, S/N 80040221 INEFFICIENTE CON ANALOGO S/N 80010191 NUOVO;			
	TRANSCIEVER VHF2 P/N 622.1334.002, S/N 4846 INEFFICIENTE CON ANALOGO S/N 7974 RIPARATO;			
	INDICATORE D.M.E. P/N 622.3919.001, S/N 2486 INEFFICIENTE CON ANALOGO S/N 2588 RIPARATO;			
	TRASMETTITORE PRESSIONE P/N 109.0729.24.3, S/N 477 CAUSA INDICAZIONI INATTENDIBILI CON S/N 3135-2-12;			

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - M.M. A 109 A II MARC. P.S.59

REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI				
DATA	ANNOTAZIONI	Contr. Ditta o esecuz. AMT C	Controllo Qualità AMT D	Ente E
A	B			
	S/N 312667 CAUSA PERDITE ECCESSIVE E ALTIMETRO P/N 101420.11225 S/N 194740 CON ANALOGO AVVENTE S/N 183542			
	CAUSA ENCODER INATTENDIBILE COME DA R.T.C. NR. ATE 062/97 DEL 26.03.97 OCCASIONE APPLICAZIONE PT. AER-5-			
	ALTIMETRI 101.-	<i>ef</i>	<i>ef</i>	2° REP. VOLO P. di S. MI-MALPENSA
05.04.97	A ORE 2111.25 INEFFICIENTE CAUSA FUSIONE STRUTTURA ATTACCO BULIONE BARRA CONNESSIONE P/N 109.0750.15.13			
	MASSA PRESA CORRENTE ESTERNA. RIPARATA DA TECNICO DITTA AGUSTA R.T.C. NR. ATE 074/97 DEL 11.04.97.-	<i>AP</i>	<i>GP</i>	2° REP. VOLO P. di S. MI-MALPENSA
13.06.97	EFFETTUATA ISPEZIONE 25 ORE TOTALI 2125.00 C.I. NR.25 DEL 26.04.97; IN SEDE DI ISPEZIONE VENIVA EFFET-			
	TUAVA L'ISPEZIONE SPECIALE DELLE 600 ORE O 24 MESI E LA SOSTITUZIONE DELL'OLIO LUBRIFICANTE PER L.I.C.,			
	SI EFFETTUAVA LA PRESERVAZIONE E DEPRESERVAZIONE CELLULA E T/MOTORI CAUSA FERMO SUP. RE AI 45 GG.. NECESS-			
	SITUAVA DELL'INTERVENTO TECNICO DITTA AGUSTA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI ANELLI P/N 109.0104.15.101 E RELA-			
	TIVI PARAOILI P/N 109.0104.14.101 PER USURA VEDI R.T.C. NR. 116/97 DEL 23.05.1997; VENIVA SBARCATO ASS.			
	MOZZO E PALE R.C. CAUSA SOSTITUZIONE PALE R.C. P/N 109.0132.02.121 S/N A315 E S/N A327 DICHIARARE P.U.			
	DA DITTA AGUSTA E IMBARCATE ANALOGHE NUOVE S/N A5-0024 E A5-0025 COME DA RAPPORTO DI LAVORO NR.39151381			
	DEL 30.05.97.-	<i>AP</i>	<i>GP</i>	2° REP. VOLO P. di S. MI-MALPENSA
30.06.97	ASS. SMORZATORI R.P. P/N 109.0101.06.3, S/N 620.571 E 1101 CONCESSA PROROGA AL LOF FINO AD ORE 2150.00.-			
12.08.97	EFFETTUATA ISPEZIONE 25 ORE TOTALI 2150.00 C.I. NR.36 DEL 21.07.97; DURANTE L'ISPEZIONE VENIVANO SOSTI-			
	TUITI I SEGUENTI PARTICOLARI:ASS. SMORZATORI R.P. P/N 109.0101.06.3, S/N 620, 571 E 1101 CAUSA RAGGIUNTO			
	L.O.F. PER LA REVISIONE, VENIVANO IMBARCANTI ANALOGHI PARTICOLARI STESSO P/N, S/N 452, 345 E 2611 REV.11,			

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - H.M. A 109 A II MATR. P.S.59

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
DP 5240 ex N° 746-2 (foglio H. 13 di 15 fogli)

REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI				
DATA	ANNOZZAZIONI	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
A	B			
	SERIO AMORTIZZANTE, CON ANALOGA S/N MH 196 PRELEVATA EFFICIENTE DAL PS 44.-	cf	Q	2° REP. VOLO P.di S. MI-MALPENSA
21.11.96	EFFETTUATA ISPEZIONE 100 ORE TOTALI 2075.00 C.I. NR.52 DEL 03.10.96; IN SEDE DI ISPEZIONE VENIVANO EF- FETTUATE ANCHE QUELLE A CADENZA 300H E 300H/12 MESI; VENIVA APPLICATA LA O.T. 244 ED.04.03.96 PARTE I°			
	R.T.C. NR.112/96 DITTA AGUSTA; ESEGUITE RIPARAZIONI CARENATURE: ANTERIORE, MOTORE DX., RIVETTI DERIVA INFERIORE E SOST.NE PANNELLO FISSAGGIO ANTENNA VHF POST. R.T.C. NR. 115/96 DITTA AGUSTA; SOSTITUITO ASS. RADIATORE E VENTOLE SX. P/N 109.0619.15.11 S/N 1045 ED IMBARCO ANALOGO ASS. STESSO P/N AVENTE S/N			
	1134 REVISIONATO CON ORE TOT. 1197.55 D.U.R. 00.00; SOSTITUITO ATTUATORE ANTIGHIACCIO MOT.2 P/N 206.062.			
	625.3 STN 5944 INEFFICIENTE CON ANALOGO STESSO P/N AVENTE S/N 98045 NUOVO.-	cf	Q	2° REP. VOLO P.di S. MI-MALPENSA
20.12.96	CAUSA PERDITA OLIO DA BLEED VALVE T/MOTORE NR.1 H.C. 834714 VENIVA SOSTITUITA DA TECNICO DITTA AGUSTA			
	R.T.C. NR.ATE 165/96 DEL 20.12.96 TENUTA DEL CUSCINETTO NR. UNO T/MOTORE.-	cf	Q	2° REP. VOLO P.di S. MI-MALPENSA
07.02.97	EFFETTUATA ISPEZIONE 25 ORE TOTALI ORE 2100.00 C.I. NR. 07 DEL 03.02.97. IN SEDE DI ISPEZIONE VENIVA	cf	Q	2° REP. VOLO P.di S. MI-MALPENSA
10.02.97	A ORE 2100.20 EFFETTUATA COMPENSAZIONE BISSOLA MAG. E ELETTRICA PILOTA E COPILOTA PRESSO DITTA AGUSTA			
	VERGATE, R.T.C. NR. ATE 026/97 DEL 10.02.97.-	cf	Q	2° REP. VOLO P.di S. MI-MALPENSA
14.02.97	A ORE 2103.10 INEFFICIENTE CAUSA PERDITA OLIO DALLA TENUTA CUSCINETTO #1 CON FUORIUSCITA DI OLIO DALLA BLEED VALVE DEL MOTORE #1 H.C. 834714; INTERVENTI TECNICI DITTA AGUSTA NR. ATE-045 DEL 21.02.97 E ATE-			
	052 DEL 17.03.97 SOSTITUITO SUPPORTO FRONTALE P/N 6890530 S/N 48029.-	cf	Q	2° REP. VOLO P.di S. MI-MALPENSA
26.03.97	A ORE 2103.10 VENIVANO SOSTITUITI GLI ALTERNERI: P/N 109.0729.34.1 S/N 83012 CON ANALOGO AVENTE S/N			

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - M.M. A 109 A II MATR. P.S.59

DE 5240 ex N°746-2 (foglio N. 15 di 15 fogli)

POLIZIA DI STATO

7° REPARTO VOLO

BARI - PAESE

EN COPACONTINUA

ALVIAZIONE

26

7

REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI				
DATA	ANNOZZAZIONI	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	R u t e E
A	B			
	TIMETRO P/N 400.4437-903 S/N 79092951 CAUSA NON INVIA SEGNALE ALLO STRUMENTO ED IMBARCATO ANALOGO PARTI-			
	CULARE RIPARATO CON S/N 81084511.-	1.00	09	2° REP. VOLO P. di S. MI-MALPENSA
08.04.98	A ORE 2247.45 SOSTITUITO OLIO LUBRIFICANTE PER L.I.C. AI DUE T/MOTORI E ALLA SCAROLA A 90°.-	1.00	09	2° REP. VOLO P. di S. MI-MALPENSA
23.04.98	EFFETTUATA ISPEZIONE 25 ORE TOTALI 2250.00 C.I. NR. 18 DEL 15.04.98; DURANTE L'ISPEZIONE VENIVA EFFET-			
	TUATO IL CONTROLLO DISPOSTO DALLA MIN.LE 600/MOT.S.TEC.23.5.899 DEL 16.04.98 CON LA SOSTITUZIONE DEL TO-			
	BO P/N 109.0611.29.1 CONSUMATO A CAUSA SREGGIMENTO CON L'ASTA COMANDO EQUILIBRATORE SINCRONIZZATO, CON			
	ANALOGO NUOVO; VENIVA INOLTRE SOSTITUITO LO STRUMENTO TORSIONMETRO CAUSA ERRATA INDICAZIONE INDICE P/N			
	109.0729.30.3 S/N 72349 CON ANALOGO AVENTE S/N 72928 RIPARATO.-	1.00	09	2° REP. VOLO P. di S. MI-MALPENSA
26.05.98	A ORE 2275.00 CONCESSA PROROGA CON MIN.LE 600/MOT.S.TEC.59.1288 DEL 26.05.98 A L.I.C. 8 ANNI ISP. MAG-			
	GIORE CON SCADENZA 31.05.98 E L.O.F. 3000.00; DI ULTERIORI SEI MESI.-	1.00	09	2° REP. VOLO P. di S. MI-MALPENSA
18.06.98	EFFETTUATA ISPEZIONE 100 ORE TOTALI 2275.00 C.I. NR.24 DEL 25.05.98. VENIVA SOSTITUITO L'OLIO LUBRIFICANTE			
	SIA ALLA TRASMISSIONE CHE AI DUE T/MOTORI.-	1.00	09	2° REP. VOLO P. di S. MI-MALPENSA
21.06.98	A ORE 2276.05 INEFFICIENTE A CAUSA DEPOSITI CARBONIOSI AL FORO CALIBRATO T/MOTORE NR. 2; VENIVA EFFET-			
	TUATA LA PULIZIA DA TECNICO DITTA AGUSTA DI FROSINONE R.T.C. NR.034/98 DEL 22.06.98.-	1.00	09	2° REP. VOLO P. di S. MI-MALPENSA
08.08.98	EFFETTUATA ISPEZIONE 25 ORE TOTALI 2300.00 C.I. NR. 32 DEL 01.08.98.-	1.00	09	2° REP. VOLO P. di S. MI-MALPENSA
27.10.98	EFFETTUATA ISPEZIONE 25 ORE TOTALI 2324.55 C.I. NR. 44 DEL 12.10.98; EFFETTUATA INOLTRE L'ISPEZIONE 300			
	ORE 0 12 MESI PER L.I.C.-	1.00	09	2° REP. VOLO P. di S. MI-MALPENSA
18.11.98	RICOVERATO IN DITTA AGUSTA DI FROSINONE PER EFFETTUAZIONE 2° ISPEZIONE MAGGIORE A ORE TOT. 2348.15	1.00	09	2° REP. VOLO P. di S. MI-MALPENSA

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - M.M. A 109 A II MATR. P.S.59

9° REPARATO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

DP 5240 ex N°746-2 (foglio N. 14 di 11 fogli)

267

Data
A

ANNOTAZIONE

50

Contr. Ditta
o esecuz. All
C

Controllo
Qualità AMI
D

உதவி,
உ.

POLYGRAPH

9. 30. 10. 10. 10.

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE

REPORT OF THE

SECRET

698

FOG-710-45



REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

ANNOTAZIONI

Data A	B	C		E
		Conte. Ditta o esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	Inte
	EFFETTUATA ISPEZIONE MAGGIORE 1800 ORE/96 MESI E ISPEZIONI SPECIALI AD OGNI RIMOZIONE DEI PNEUMATICI, AD OGNI RIMOZIONE/INSTALLAZIONE DELLE PORTE, OGNI 25 ORE, OGNI 300 ORE/12 MESI, OGNI 600 ORE/24 MESI, OGNI 900 ORE/48 MESI, OGNI 3 ANNI, OGNI 6 ANNI/1200 SECONDO QUANTO PRESCRITTO DAL M.O. AER. IH-A109AI - 6 SEZIONE V E CAPITOLO II SEZIONE I EDIZIONE 25-3-96.			
	VERIFICATO STATO DI AGGIORNAMENTO P.T.A. E I.T.L. CON APPLICAZIONE NEI CASI RICHIESTI.			
	REVISIONATI O SOSTITUITI ASSIEMI E PARTICOLARI IN ACCORDO ALLA TABELLA DELLE SOSTITUZIONI OBBLIGATORIE PER REVISIONE O LIMITI DI VITA (RIF. CAPITOLO III SEZ. I - II DEL -6).			
	ELIMINATI INCONVENIENTI RISCONTRATI IN FASE DI ISPEZIONE O EVIDENZIATI DA MINISTERIALE 600/MOT.PS59(178) 2719 DEL 09-11-1998 E SUCCESSIVE, INOLTRE DALLE PARTI II-III DEL LIBRETTO DI VOLO.			
	ESEGUITE PROVE FUNZIONALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE E NAVIGAZIONE.			
	EFFETTUATA PESATA CON AGGIORNAMENTO MODULI A/B/C DEL M.O. AER. IH-A109AI - 5.	A2 AE11		AGUSTA UN'AZIENDA FIAT Stabilimento di Frosinone
	ESEGUITA MESSA A PUNTO E VOLI PROVA CON ESITO FAVOREVOLE.	A2 AE11		AGUSTA UN'AZIENDA FIAT Stabilimento di Frosinone
	EFFETTUATA ISPEZIONE SPECIALE 5/10 ORE DOPO INSTALLAZIONE.	A2 AE11		AGUSTA UN'AZIENDA FIAT Stabilimento di Frosinone
07.12.99	A ORE 2363.05 RITIRATO DA DITTA AGUSTA FROSINONE. -			2° BRIGATA Volo 7 MILANO - MARCONI

POLIZIA DI STATO

BARI - FALESE

1. COPIA CONTINUA
AUTORIZZAZIONE

270

REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI

DATA		ANNOTAZIONI		Contr.Ditta O esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	ENTE
A	B			C	D	E
07.12.1999	A ORE 2363.15 IN S.F.S. A P/MARE.-			h1		2° R.V. MILANO
22.12.1999	A ORE 2371.20 RIENTRATO DAL S.F.S. DI P/MARE.-			h1		2° R.V. MILANO
16.01.2000	EFFETTUATA ISPEZIONE 25 ORE TOTALI 2373.15 C.I. N° 48 DEL 24.12.1999, SOSTITUITO					
	TRASMETTITORE PRESSIONE N° 2 P/N 109.0729.24.115 CON S/N 94-3183.-			h1		2° R.V. MILANO
21.01.2000	A ORE 2375.20 SOSTITUITO TRASDUTTORE PRESSIONE P/N 109.0729.24.7 S/N 395 CON					
	P/N 109.0729.24.117 S/N 372 CAUSA STRUMENTO PRESSIONE OLIO MOT.1 OFF.-			h1		2° R.V. MILANO
18.02.2000	ORE 2390.55 CAUSA MANCATA ACCENSIONE T/M #2 SOSTITUITO RELATIVO ECCITATORE					
	P/N 6895573 S/N 07819 CON ANALOGO STESSO P/N E S/N 08686 EFFICIENTE PRELEVATO DA					
	T/M #1 E SU QUEST'ULTIMO IMBARCATO P/N10-614950-1 S/N 91106933 ISPEZIONATO.-			h1		2° R.V. MILANO
05.03.2000	EFFETTUATA ISPEZIONE 25 ORE TOTALI 2397.00 C.I. N° 11 DEL 22.02.2000.-			h1		2° R.V. MILANO
13.04.2000	EFFETTUATA ISPEZIONE 25 ORE TOTALI 2422.00 C.I. N° 22 DEL 08.04.2000.-			h1		2° R.V. MILANO
15.05.2000	EFFETTUATA ISPEZIONE 100 ORE TOTALI 2448.15 C.I. N° 27 DEL 08.05.2000.-			h1		2° R.V. MILANO
18.05.2000	A ORE 2450.50 SOSTITUITO ASS. MOZZO E PALE R.C. P/N 10901310219 S/N 251 STESSO P/N					
	E S/N 305 CAUSA AMMACCATURA SU BORDO ENTRATA PALA P/N 109013202121 S/N A341.-			h1		2° R.V. MILANO
29.05.2000	A ORE 2454.30 SOSTITUITO STARTER GENERATORE P/N 23032028 S/N 25195 CON P/N					
	23032027 S/N 22236 CAUSA ROTTURA RETE DI PROTEZIONE E VENTOLA DANNEGGIATA.-			h1		2° R.V. MILANO
16.06.2000	EFFETTUATA ISPEZIONE 25 ORE TOTALI 2473.15 C.I. N° 33 DEL 12.06.2000, DURANTE					
	L'ISPEZIONE VENIVA SOSTITUITA LA FORCELLA P/N 109.0110.28.5 CON ANALOGA STESSO					
	P/N E S/N A2495 NUOVA.-			h1		2° R.V. MILANO
08.07.2000	EFFETTUATA ISPEZIONE 25 ORE TOTALI 2499.10 C.I. N° 37 DEL 03.07.2000, VENIVA INOLTRE					
	SOSTITUITO IL PANNELLO COMANDO VOR #1 P/N 622.4524.063 S/N 95100 INEFFICIENTE					
	ED INSTALLATO ANALOGO CON S/N 6071 RIPARATO.-			h1		2° R.V. MILANO

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - M.M. A 109 ALL MATR. P.S. 59 POLIZIA DI STATO DP. 5240 ex NR. 746 -2 (FOGLIO N° 16 DI _____ FOGLI)

9° REPARTO VOLO
BARI - PALISSE
PFR 109.0729.24.115

ANNOTAZIONI

NOVEMBER 2011
FLEXIBLE
DESIGN
QUALITY
NEW
DESIGN
CONCEPTS

9^o REPARTO 5240 ex NR. 746-2 (FOGLIO N° 17 DI ____ FOGLIO
BARI-PAESE

PERCOPOL CONFORME
AL D. 10.041/87

172

REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI

DATA	ANNOTAZIONI	Contr. Data O esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	ENTE
A	B	C	D	E
	PREDELLINO 109.030.16.21 CON STESSO P/N DA AGUSTA (R.T.C. N. 407 DEL 24.11.2000).-			2° R.V. MILANO
14.12.2000	AD ORE 2622.05, CAUSA PERDITA CARBURANTE, SOSTITUITO INTERRUPTORE PRESSIONE			
	DIFFERENZIATA P/N 42D208 S/N 8623 CON ANALOGO PARTICOLARE PARI P/N E S/N 11256.-			2° R.V. MILANO
20.12.2000	EFFETTUATA ISP. 25 ORE TOTALI 2623.30 C.I. N° 61 DEL 18.12.2000.-			2° R.V. MILANO
06.03.2001	AD ORE 2650.00 CON C.I. N° 09/01 DEL 14.02.2001 EFFETTUATE: ISP. 100 ORE, 100H/12 MESI			
	CELLULA, 6 MESI (COMPRESSOR CASE), 300 ORE MOTORI, OGNI 3 ISPEZIONI, 100H/6 MESI			
	(SOST. OLIO MOTORI) APPLICARE LE P.T. AER. 1H-A109-272 P. 2° E -273 P. TE 2° ED. 10.05.1999			
	(R.T.C. ATTE 061/01 DEL 20.02.2001); SOSTITUITO PARABREZZA (R.T.C. 050 DEL 21.02.2001);			
	SOSTITUITI FILTRI FUEL PUMP P/N 6895177; SOSTITUITA BIELLETTA C.P. (PALA GIALLA)			
	P/N 109.0110.59.105 S/N 855, PER RAGGIUNTO L.O.F., CON PARTICOLARE PARI P/N E S/N 698.-			2° R.V. MILANO
09.03.2001	ORE 2655.25 EFFETTUATO SERRAGGIO BULLONI SCATOLA 90° E SERRAGGIO DADI T.M.-			2° R.V. MILANO
14.03.2001	AD ORE 2656.55 TOT. EFFETTUATO CONTROLLO VISIVO TUBO P/N 6870035			
	MIN. 600.MOT.S.TEC.20.15.809 DEL 14.03.2001.-			2° R.V. MILANO
24.03.2001	EFFETTUATA ISP. 25 ORE TOT. 2675.00 C.I. N° 15 DEL 20.03.2001. DURANTE L'ISP. VENIVA			
	APPLICATA LA P.T.D. AER. 1H-109-286 ED. 10.01.2001 E LA MIN. E 600/MOT.S.TEC.2015.809			
	ED. 14.03.2001.-			2° R.V. MILANO
23.05.2001	EFFETTUATA ISP. 25 ORE TOT. 2700.00 C.I. N° 22 DEL 14.05.2001; DURANTE L'ISP. SOSTIT.			
	I SEGUENTI PARTICOLARI: ASS. MOZZO R.C. P/N 109.0131.02.19 S/N 305 PALE R.C.			
	P/N 109.0132.02.121 S/N A5-0163 E S/N A5-0165 ENTRAMBE AMMACCATE SUL BORDO			
	D'ATTACCO ED IMBARCATO ASS. MOZZO R.C. STESSO P/N AVENTE S/N 301 CON PALE			
	STESSO P/N E S/N A3-289 E S/N A3-292 EFFICIENTI, SBARCATO POMPA COMBUSTIBILE			
	BASSA PRESSIONE N° 2 P/N 109.0611.531 S/N 57D6 INEFFICIENTE ED IMBARCATO ANALOGA			

POLIZIA DI STATO

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - M.M. A 109 ALL MATR. P.S. 59

8° REPARTO VOL. 59
D.P. 5240 ex NR. 746-2 (FOGLIO N° 18 DI FOGLI)

273

REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI				
DATA	ANNOTAZIONI	Contr.Ditta O esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	ENTE
A	B	C	D	E
	CON S/N 20A4 REVISIONATA, SOSTITUITO ASS. BIELLETTE R.C. P/N 109.0130.05.9,			
	SOSTITUITO BIELLETTA P/N 109. 0130.603.			
04.06.2001	A ORE 2705.55 VENIVA SOSTITUITO IL TRASDUTTORE COMBUSTIBILE CAUSA AVARIA CON			2° R.V. MILANO
	ANALOGO NUOVO P/N 109.0729.24.1 S/N 2828.4.2 NUOVO.-			2° R.V. MILANO
28.06.2001	SOSTITUITO STARTER GENERATORE MOT. DX P/N 23032.027 S/N 22236 CAUSA RAGGIUNTO			
	L.O.F. REVISIONE 1000 ORE CON P/N 23032.027 S/N 25195 CON ORE TOT. 1431.30 DUR 446.45.-			2° R.V. MILANO
12.07.2001	EFFETTUATA ISP. 25 ORE TOT. 2725.00 C.I. N° 31 DEL 06.07.2001. DURANTE L'ISP. VENIVA			
	SOSTITUITO IL PARACOLPI IN NEOPRENE DEL R. C. (CON SUCCESSIVO BILANCIAMENTO)-			2° R.V. MILANO
17.07.2001	EFFETTUATA AD ORE TOT. 2727.50 SOSTITUZIONE PANNELLO COMANDO MISCELLANEA			
	P/N 109.0729.51.1 S/N 056, CAUSA MANCATA INDICAZIONE CARRELLIO DX. CON ANALOGO			
	PARTICOLARE STESSO P/N E S/N 183; SBARCATO INOLTRE ORIZZONTE ARTIFICIALE			
	P/N 129920 S/N 0234 E SOSTITUITO CON ANALOGO PARTICOLARE STESSO P/N E S/N 0271			
	PRELEVATO, PER MOTIVI OPERATIVI, DAL PS 62.-			2° R.V. MILANO
06.09.2001	AD ORE TOT. 2748.35 SOSTITUITA RONDELLA IN NEOPRENE DEL R.C. (OL 201 DEL 06.09.01)-			2° R.V. MILANO
17.09.2001	AD ORE TOT. 2750.00 SBARCATI ORIZZONTE ARTIFICIALE P/N 129920 S/N 0271 E H.S.I.			
	P/N 2592920-444 S/N 81054482 ED IMBARCATI PER MOTIVI OPERATIVI SUL PS 62.-			2° R.V. MILANO
02.11.2001	EFF. ISP. 100H TOT. 2750.00, 200H/12m, 6m COMPR, C.I. N° 39/07.09.2001. DURANTE L'ISP.			
	VENIVANO SOSTITUITI: IL P.T. GOVERNOR P/N 23007505 S/N 29085, CAUSA INDURIMENTO			
	LEVA COMANDO, CON ANALOGO PARTICOLARE CON P/N 23065123 E S/N85240040; IL TURBO			
	ASS. GOVERNOR P/N 23057137; L'ASS. CORPO FILTRO IDRAULICO P/N 88613-1; IL			
	CONNETTORE TRASMETTITORE PRESSIONE OLIO TRASMISSIONE P/N MS3126.F.84S, CAUSA			
	ROTTURA, CON PARTICOLARE PARI P/N (RTC N° ATE 294/01 DEL 16.10.2001 AGUSTA);			

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO MOLO

BARI - PALESE

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - M.M. A 109 ALL MATR. P.S. 59

D.P. 5240 ex NR. 746 -2 (FOGLIO N° 19 DI

FOGLIO) CONFIRMARE
ALL'ORIGINALE

28/11

REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI				
DATA	ANNOTAZIONI	Contr.Ditta O esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	ENTE
A	B	C	D	E
	L'ALTIMETRO CODIFICATORE P/N101420-11225 S/N 183542, CAUSA CORPO VAGANTE			
	ALL'INTERNO, CON ANALOGO PARTICOLARE STESSO P/N E S/N 194740 (RTC N° ATE-307/01 DEL 24.10.2001 AGUSTA).			
20.11.2001	AD ORE TOT. 2754.35 IMBARCATI ORIZZONTE ARTIFICIALE P/N 129920 S/N 0231 E H.S.I.			2° R.V. MILANO
	P/N 7002493.906 S/N 87121063 SBARCATI PER MOTIVI OPERATIVI DAL PS 58.-			2° R.V. MILANO
08.02.2002	A ORE 2766.50 EFFETTUATA ISPEZIONE SPECIALE 300 ORE 12 MESI E 600 ORE 24 MESI PER LIC. E' STATO SOSTITUITO INOLTRE L'ALTIMETRO CODIFICATORE P/N101420.11225			
	S/N 194740 CAUSA " NON MANTIENE IL QNH IMPOSTATO DA 2997 A3015 CON ANALOGO			
	AVENTE P/N 101420.11225 S/N C113127 RIPARATO; SOSTITUITA PALA R.P. P/N 109.0103.01.9			
	S/N 1211TR PER MOTIVI OPERATIVI ED INSTALLATA SUL P.S. 58 ED IMBARCATA ANALOGA			
	AVENTE STESSO P/N E S/N 1209TR CON ORE 2647.50; PER MOTIVI OPERATIVI SI SONO			
	SBARCATE: LE GAMBE CARRELLI PRINCIPALE DX P/N 109.0502.53.108 S/N MN208 ED			
	INSTALLATA AL SUO POSTO ANALOGA CON P/N 109.0502.53.102 S/N MN42 PRELEVATA DAL			
	PS 62; GAMBA CARRELLI SX P/N 109.0502.53.101 S/N MN43 ED INSTALLATA AL SUO POSTO			
	P/N 109.0502.53.101 S/N MN171 REVISIONATA; SOSTITUITO DISTRIBUTORE COMANDO			
	CARRELLI P/N 109.0512.433 S/N MN45 CAUSA MICROINTERRUTTORE SEGNALAZIONE SPIA			
	ALLARME CARRELLI BLOCCATO, CON ANALOGO AVENTE P/N109.0512.43.109 S/N MN250			
	NUOVO; SOSTITUITO SMORZATORE P/N 109.0101.06.3 S/N 345 CAUSA GIOCO ECCESSIVO			
	ALLA ROTULA CON ANALOGO STESSO P/N CON S/N 799 REVISIONATO; SOSTITUITO			
	INTERRUTTORE PRESSIONE ED INSTALLATO P/N 42D208 S/N 11161 NUOVO; SOSTITUITO ASS.			
	FILTRO ANTIGHIACCIO DX, INSTALLATO P/N 306001 S/N 2868; EFFETTUATO INTERVENTO			
	TECNICO DITTA AGUSTA R.T.C. N° ATE/009/2002 DEL 11.01.2002 PER LA SOSTITUZIONE DEL			

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - M.M. A 109 ALL MATR. P.S. 59

D.P. 5240 ex NR. 746 -2 (FOGLIO N° 20 DI ____ FOGLI)

285

REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI				
DATA	ANNOTAZIONI	Contr.Ditta O esecuz AMI	Controllo Qualità AMI	ENTE
A	B	C	D	E
	CONNETTORE SEZIONAMENTO ANTICOLLISIONE SUPERIORE P/N MS-3470-L-15-5-S.-			2° R.V. MILANO
12.03.2002	EFFETTUAIA ISP. 25 ORE (1°) AD ORE TOT. 2775.00 C.I. N° 08 DEL 05.03.2002. DURANTE L'ISP.			
	VENIVA SOSTITUITO, CAUSA INEF., IL NAV CONTROL PANEL (VOR2) P/N 622.4524.063			
	S/N 27692 CON ANALOGO PARTICOLARE PARI P/N E S/N 9510; VENIVA ESEGUITA INOLTRE			
	UNA RIPARAZIONE STRUTTURALE DA TECNICO AGUSTA R.T.C. N° ATE056/02 DEL 08.03.2002			
	SBARCATO, CAUSA INEFFICIENZA, APPARATO D.M.E. P/N 622.3919.001 S/N 2588.-	h		2° R.V. MILANO
15.03.2002	AD ORE TOT. 2775.30 SOSTITUITA RETE PRESA ARIA MOT.1 P/N 109064067105.-	h		2° R.V. MILANO
20.03.2002	AD ORE TOT. 2777.30 INSTALLATO APPARATO D.M.E. P/N 622.3919.001 S/N 2599 PRELEVATO.			
	PER MOTIVI OPERATIVI DAL PS 62.-	h		2° R.V. MILANO
31.05.2002	EFFETTUAIA ISP. 25 ORE (2°) AD ORE TOT. 2800.00 C.I. N° 14 DEL 22.04.2002; SOSTITUITO			
	SMORZATORE P/N 109.0101.063 S/N 1081 CAUSA RAGGIUNTO LOF, IMBARCATO ANALOGO			
	PARTICOLARE STESSO P/N S/N 1139 CON ORE DUR. 00.00; SBARCATO T/M N.2 S/N 834712			
	PER SOSTITUZIONE ASS. MODULO TURBINA ED IMBARCATO T/M N.C. 832317 CON ORE TOT.			
	1750.00; SOSTITUITO STARTER GENERATORE P/N 23032-027 S/N 25195 EFFICIENTE CON			
	P/N 23032-022 S/N 21612 REVISIONATO CON ORE DUR. 00.00; SOSTITUITO ASS. PORTELLO			
	NASO P/N 109.0310.83.103 CAUSA CRICCA R.T.C. NR.ATE243/02 DEL 25.06.02 DITTA AGUSTA.-	h		2° R.V. MILANO
12.07.2002	AD ORE 2810.00 SOSTITUITO FUEL CONTROL MOT.2 P/N 23057344 S/N 84020036 CAUSA ALTA			
	TEMPERATURA ALL'AVVIAMENTO CON STESSO P/N E S/N 87311295; SOSTITUITO COMANDO			
	FLESSIBILE GENERATRICE GAS MOT.2 P/N 109.0630.41.5 (R.T.C. N° ATE/205/02 DEL 10.07.2002).	h		2° R.V. MILANO
26.07.2002	AD ORE 2813.35 APPLICATA OT-277A AL T/M #2 E SOSTITUITI SEMIGUSCI COMPRESSOR			
	CASE P/N 6877410 S/N SET24707, CAUSA ECCESSIVE CRICCHE AL RIVESTIMENTO PLASTICO,			
	CON ANALOGHI PARTICOLARI P/N 23057142 S/N 17956 RTC N° 027/01 DEL 23.07.2002 AGUSTA.	h		2° R.V. MILANO

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - M.M. A 109 ALL MATR. P.S. 5240 ex NR. 746-2 (FOGLIO N° 21 DI _____ FOGLI)

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

276

REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI				
DATA	ANNOTAZIONI	Contr.Ditta O esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	ENTE E
A	B			
03.08.2002	AD ORE 2816.15 INSTALLATO PARACOLPI R.C. IN QUANTO MANCANTE.-	h		2° R.V. MILANO
08.08.2002	AD ORE 2817.15 REINSTALLATO PARACOLPI R.C. IN QUANTO MANCANTE.-	h		2° R.V. MILANO
23.08.2002	EFFETTUATA ISP. 25 ORE (3°) AD ORE TOT 2825.00 C.I. N° 35 DEL 20.08.2002.-	h		2° R.V. MILANO
18.09.2002	EFFETTUATO FERRY FLIGHT DI 5' DA D. AGUSTA VERGIATE A REPARTO VOLO MALPENSA (MIN 600/C.S.TEC.59/2613 DEL 04.11.2002).-	h		2° R.V. MILANO
05.11.2002	EFFETTUATA ISP. 100 ORE AD ORE TOT 2851.20 C.I. N° 44 DEL 25.09.2002; EFFETTUATE INOLTRE: ISP. SPECIALI E CONDIZIONALI, ISP. 200 H/12 MESI SOSTITUZIONE OLIO TRX PR., ISP. 6 MESI AL COMPRESSOR CASE, SOSTITUITO OLIO T/M; SBARCATI, (CAUSA RAGGIUNTO LOF PALE R.C.), ASS. MOZZO R.C. P/N 109.0131.02.19 S/N 301, PALE R.C. PP/NN 109.0132.02.121 SS/NN A3292 E A3289 E IMBARCATI PARTICOLARI RISPETTIVAMENTE CON P/N 109.0131.02.19 S/N 418 E PP/NN 109.0132.02.121 SS/NN A5-0131 E A5-0130; EFF. INFINE BILANCIAMENTO R.C.-			
07.11.2002	AD ORE 2853.30 SOSTITUITO REGOLATORE TENSIONE P/N 51509002R S/N 10848A, CAUSA AVARIA, CON ANALOGO PARTICOLARE STESSO P/N E S/N 7937A.-	h		2° R.V. MILANO
11.11.2002	AD ORE 2856.10 SOSTITUITO CUSCINETTO ALBERO TRASMISSIONE MOTO R.C., RUMOROSO, CON ANALOGO PARTICOLARE P/N 109.0424.01.103 S/N 00176 (OT-271).-	h		2° R.V. MILANO
19.11.2002	AD ORE 2856.35 SOSTITUITO REGOLATORE TENSIONE P/N 51509002R S/N 11958A, PERCHÉ NON FORNISCE TENSIONE ADEGUATA, CON PARTICOLARE STESSO P/N E S/N 11947A.-	h		2° R.V. MILANO
25.11.2002	AD ORE 2863.15 SBARCALE PALE R.P. PER APLICAZIONE OT-283C; SBARCATI SEDILI PILOTA E COPILOTA PER RIPARAZIONE.-			
13.03.2003	EFFETTUATA ISP. 25 ORE (3°) AD ORE TOT 2876.20 C.I. N° 06 DEL 30.01.2003; EFFETTUATA INOLTRE ISP. SPEC. 300 ORE /12 MESI; SOSTITUITA CAUSA BROCCIATURA PRESA DI MOTO USURATA ASS. POMPA IDRAULICA N° 1 P/N 109.760.37.103 S/N 326 CON P/N 109.0760.37.1	h		2° R.V. MILANO

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - M.M. A 109 ALL MATR. P.S. 59
 POLIZIA DI STATO
 9° REPARTO VOLO
 5240 ex NR. 746 -2 (FOGLIO N° 22 DI _____ FOGLI)

PER COPIA C.
 BARI - PALEST
 ALL. 03/30.11

267

REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI				
ANNOTAZIONI		Contr.Ditta O esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	ENTE E
DATA				
A	B			
	S/N 321 REVISIONATA.-	h		2° R.V. MILANO
11.04.2003	A ORE 2892.20 EFFETTUATO INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE PRESA ARIA T/M			
	DX. R.T.C. N° ATE/113/03 DITTA AGUSTA.-	h		2° R.V. MILANO
22.06.2003	EFFETTUATA ISP. 100 ORE AD ORE TOT.2901.00 C.I. N° 16 DEL 28.04.2003; EFFETTUATE			
	INOLTRE LAVORAZIONI OGNI 3 E 6 ISPEZIONI; EFFETTUATE ISP. 100/300 ORE MOTORE;			
	SOSTITUITI FILTRI CARBURANTE A.P. MOT. 1 E 2; SOSTITUITO OLIO MOTORI; SOSTITUITI			
	BULLONI ATTACCO TRAVE CODA; SOSTITUITO MODULO TURBINA MOT. #1 PER			
	RAGGIUNTO L.O.F. 1750 ORE P/N 6898735 S/N 34059 CON STESSO P/N E S/N 23121 CON ORE			
	TOTALI 1729.05 D.U.R. 00.00 DA TECNICO DITTA AGUSTA FROSINONE S.T.C. N° 174/M			
	DEL 07.05.2003; APPLICATA OT 310 P. 1° E 2°.-	h		2° R.V. MILANO
23.07.2003	A ORE 2903.25 CAUSA RIPETUTE ACCENSIONI CHIPS T/M N° 1 VENIVA SOSTITUITO CON			
	ANALOGO AVENTE S/N 831230 CON ORE TOT. 3303.20; VENIVA SOSTITUITO STARTER			
	GENERATORE P/N 23032-027 S/N 15376 EFFICIENTE CON ANALOGO P/N 23032-022 S/N 15112			
	CON DUR. 00.00 CAUSA DIVERSA LUBRIFICAZIONE; APPLICATA ANCHE LA OT-313.-	h		2° R.V. MILANO
04.08.2003	A ORE 2908.00 EFFETTUATO CONTROLLO TARATURA CASTELLO MOTORE AL T/M N° 1.-	h		2° R.V. MILANO
23.09.2003	EFFETTUATA ISP. 25 ORE (°) AD ORE TOT.2927.35 C.I. N° 34 DEL 15.09.2003; EFFETTUATO			
	INOLTRE CONTROLLO UNA-TANTUM MIN.600/C.MOTOR.S.TEC.23.5.1828 DEL 16.09.2003			
	CON ESITO NEGATIVO; SOSTITuite N° 3 POMPE BASSA PRESSIONE P/N 109.6611.53.1			
	SS/NN 21A5, 40D9 E 58D0 CAUSA RAGGIUNTO LOF REVISIONE CON ANALOGHE STESSO P/N			
	E SS/NN B160, B242, B403; SOSTITuite CARTUCCE ESTINTORI MOTORI CAUSA RAGGIUNTO			
	LIC P/N HTL 13083.5 CON ANALOGHE NUOVE.-	h		2° R.V. MILANO
30.10.2003	EFFETTUATA ISP. 25 ORE (IV) AD ORE TOT.2952.35 C.I. N° 39 DEL 21.10.2003; SOSTITuite:			

VELI/VOLO - MOTORE P/B ELICA - M.M. A 109 ALL MATR. P.S. 59
 POLIZIA DI STATO
 5240 ex NR. 746-2 (FOGLIO N° 23 DI _____ FOGLI)

PER COP.
 AL:

FORME
 E

248

REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI

DATA	ANNOTAZIONI	Contr. Ditta O esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	ENTE E
A	B			
	MARTINETTO R.C. P/N 109.0040.51.103 S/N 43, CAUSA RAGGIUNTO LOF REVISIONE, CON PARTICOLARE STESSO P/N E S/N 315 CON ORE TOT. 2405.45 DUR 60.00; ASS. POMPA COMB. P/N 109.0611.53.1 S/N 20A4, INEFFICIENTE, CON PARTICOLARE STESSO P/N E S/N G128.			
	SOSTITUITI INOLTRE OLIO TRASMISSIONE PR. E FILTRO.-			
08.11.2003	A ORE 2958.30 APPLICATA O.T. AER.5 ALTIMETRI 101 DA TECNICO AGUSTA SOSTITUITI GLI ALTIMETRI P/N 101420.11225 S/N C113127 CON P/N 101420.11225 S/N 194740 E ALTIMETRO P/N 109.0729.34.1 S/N 13494 CON ANALOGO AVENTE S/N13500 R.T.C. N° ATE. 406/03 DEL 08.11.2003			
17.11.2003	ORE 2970.35 SOSTITUITO GENERATORE TACHIMETRICO N1 MOT.2 CON ANALOGO NUOVO AVENTE P/N 109.0600.71.1 S/N 3205.-			
17.11.2003	A ORE 2970.35 CAUSA RIPETUTE ACCENSIONI CHIP MOT.1 VENIVA SOSTITUITO IL LUBRIFICANTE AL MOT.1.-			
05.12.2003	A ORE 2970.35 SOSTITUITO T/MOTORE N° 1 P/N6893660 S/N 831230 CON ANALOGO STESSO P/N AVENTE S/N 836254 RIPARATO, STESSA OCCASIONE VENIVA SOSTITUITO STARTER GENERATORE N° 1 CAUSA PRESA MOTO LUBRIFICATA AD OLIO DA P/N 23032.022 S/N 15112 A P/N 206.062.200.117 S/N 25361.-			
02.04.2004	EFFETTUATA ISP. 25 ORE (H/V) AD ORE TOT. 2978.00 C.I. N° 44 DEL 09.12.2003; CAUSA RAGGIUNTO LIC ISP. 900 ORE, SI ANTICIPAVANO DI 20.05 ORE LE SOSTITUZIONI DEI PARTICOLARI SOTTOELENCATI:			
	1) GHERA DI RTEGNO R.P. P/N 109.0101.79.1 S/N A0113 SBARCATO PER REV. 1) GHERA DI RTEGNO R.P. P/N 109.0101.79.1 S/N K16 IMBARCATA NUOVA 2) BULLONI (Q.TA' 3) P/N 109.0101.62.1 S/N // SBARCATO PER REV. 2) BULLONI (Q.TA' 3) P/N 109.0101.62.1 S/N // IMBARCATI NUOVI 3) BULLONI (Q.TA' 5) P/N 109.0101.62.3 S/N // SBARCATO PER REV. 3) BULLONI (Q.TA' 5) P/N 109.0101.62.3 S/N // IMBARCATI NUOVI			

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - M.M. A 109 AII MATR. P.S. 59

POLIZIA DI STATO

9° REPARTO P.S. 5940 ex NR. 746-2 (FOGLIO N° 24 DI FOGLI)

PER COPIA C. 279

ALL. 1000

TIME

279

REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI

DATA		ANNOTAZIONI		Contr. Ditta O esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	ENTE E
A	B					
	4)	ANELLO CONICO P/N 109.0101.80.1 S/N 29 SBARCATO PER REV.				
	4)	ANELLO CONICO P/N 109.0101.80.1 S/N // IMBARCATO NUOVO				
	5)	ANELLO CONICO P/N 109.0101.21.1 S/N A0031 SBARCATO PER REV.				
	5)	ANELLO CONICO P/N 109.0101.21.1 S/N 2001099139 IMBARCATO NUOVO				
	6)	ASS. MOZZO R.P. P/N 109.0101.01.111 S/N 197 SBARCATO				
	6)	ASS. MOZZO R.P. P/N 109.0101.01.111 S/N 196 IMBARCATO ISPEZIONATO				
	7)	BIELLETTA C.T. P/N 109.8110.16.1 S/N A0246 SBARCATO PER REV.				
	7)	BIELLETTA C.T. P/N 109.8110.16.1 S/N 34 IMBARCATO NUOVA				
	8)	BIELLETTA L.S. P/N 109.0110.60.1 S/N 56 SBARCATO PER REV.				
	8)	BIELLETTA L.S. P/N 109.0110.60.1 S/N A0198 IMBARCATO NUOVA				
	9)	BIELLETTA L.S. P/N 109.0110.54.1 S/N A0047 SBARCATO PER REV.				
	9)	BIELLETTA L.S. P/N 109.0110.54.1 S/N J60422 IMBARCATO NUOVA				
	10)	SUPPORO MARTINETTO P/N 28007GR90(-5) S/N 20K SBARCATO PER LAV. NE				
	10)	SUPPORO MARTINETTO P/N 28007GR90(-5) S/N 20186-12 IMBARCATO NUOVO				
	11)	BIELLETTA C.P. (BIANCA) P/N 109.0110.59.105 S/N 1364 SBARCATO				
	11)	BIELLETTA C.P. (BIANCA) P/N 109.0110.59.105 S/N 3 IMBARCATO NUOVA				
	12)	SUPPORO E PIATTO OSCILLANTE P/N 109.0110.01.7 S/N 212 SBARCATO X REV.				
	12)	SUPPORO E PIATTO OSCILLANTE P/N 109.0110.01.7 S/N 134 IMBARCATO REV.				
	13)	SQUADRETTA P/N 109.0110.38.1 S/N IL5119 SBARCATO X SBARCO SUPP. P.O.				
	13)	SQUADRETTA P/N 109.0110.38.1 S/N IL5046 IMBARCATO CON ORE TOT. 2687.35				
	13)	ASS. TRASMISSIONE PRINCIPALE P/N 109.0400.02.5 S/N 211 SBARCATO X REV.				
	13)	ASS. TRASMISSIONE PRINCIPALE P/N 109.0400.02.5 S/N 47 IMBARCATO REV. TA				
	14)	SUPPORO P/N 109.0110.53.3/C S/N G68 SBARCATO X SBARCO TRX. PR.				
	14)	SUPPORO P/N 109.0110.53.3/C S/N G68/17 IMBARCATO ORE TOT. 3016.45				
	15)	ATTACCO PUNZIONE P/N 109.0402.27.113 S/N A1833 SBARCATO X SBAR. TRX. PR.				
	15)	ATTACCO PUNZIONE P/N 109.0402.27.113 S/N A1821 IMBARC. TO ORE TOT. 941.05				
	16)	ATTACCO PUNZIONE P/N 109.0402.27.113 S/N A1847 SBARCATO X SBAR. TRX. PR.				
	16)	ATTACCO PUNZIONE P/N 109.0402.27.113 S/N A1824 IMBARC. CON h. TOT. 941.05				
	17)	PUNZIONE ANTERIORE SX P/N 109.0325.02.3 S/N / SBARCATO PER REV.				
	17)	PUNZIONE ANTERIORE SX P/N 109.0325.02.105 S/N IL53799D IMBARC. NUOVO				
	18)	PUNZIONE ANTERIORE DX P/N 109.0325.02.3 S/N / SBARCATO PER REV.				
	18)	PUNZIONE ANTERIORE DX P/N 109.0325.02.105 S/N IL53800D IMBARC. NUOVO				
	19)	PUNZIONE POSTERIORE SX P/N 109.0325.03.5 S/N A0114 SBARCATO				
	19)	PUNZIONE POSTERIORE SX P/N 109.0325.03.5 S/N M0.004 IMBARCATO NUOVO				
	20)	PUNZIONE POSTERIORE DX P/N 109.0325.03.5 S/N A0047 SBARCATO PER REV.				
	20)	PUNZIONE POSTERIORE P/N 109.0325.03.5 S/N M0.005 IMBARCATO NUOVO				
	21)	ATTACCO ANT. SX P/N 109.0325.08.1 S/N / SBARCATO PER REV.				
	21)	ATTACCO ANT. SX P/N 109.0325.08.1 S/N E41364 IMBARCATO NUOVO				

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - M.M. A 109 AII MATR. P.S. 59 POLIZIA DI STATO 25 DI FOGLIO

PER COPIA CONFORME

BARI - PALESE

280

REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI					
DATA	ANNOTAZIONI		Contr. Ditta O esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	ENTE
A	B		C	D	E
	22) ATTACCO POST. SX. P/N 109.0325.08.1 S/N / SBARCATO PER REV.				
	22) ATTACCO POST. SX. P/N 109.0325.08.1 S/N E41365 IMBARCATO NUOVO				
	23) ATTACCO POST. DX. P/N 109.0325.08.1 S/N / SBARCATO PER REV.				
	23) ATTACCO POST. DX. P/N 109.0325.08.1 S/N E41366 IMBARCATO NUOVO				
	24) ATTACCO ANT. DX. P/N 109.0325.08.1 S/N / SBARCATO PER REV.				
	24) ATTACCO ANT. DX. P/N 109.0325.08.1 S/N E41363 IMBARCATO NUOVO				
	25) FLANGIA P/N 109.0130.86.1 S/N / SBARCATO PER REV.				
	25) FLANGIA P/N 109.0130.86.1 S/N / IMBARCATA NUOVA				
	26) DADO DI BLOCCAGGIO P/N 109.0130.85.1 S/N / SBARCATO PER REV.				
	26) DADO DI BLOCCAGGIO P/N 109.0130.85.1 S/N / IMBARCATO NUOVO				
	27) FERMO STATICO P/N 109.0130.27.5 S/N / SBARCATO PER REV.				
	27) FERMO STATICO P/N 109.0130.27.5 S/N / IMBARCATO NUOVO				
	28) ASS. ALBERO SX. P/N 109.0401.09.1 S/N / SBARCATO PER REV.				
	28) ASS. ALBERO SX. P/N 109.0401.09.1 S/N / IMBARCATO NUOVO				
	29) GIUNTO VENTOLA SX. P/N 109.0619.33.1 S/N / SBARCATO PER REV.				
	29) GIUNTO VENTOLA SX. P/N 109.0619.33.1 S/N H67098 IMBARCATO NUOVO				
	30) ACCOPPIATORE SX. P/N 109.0619.36.3 S/N A0614 SBARCATO PER REV.				
	30) ACCOPPIATORE SX. P/N 109.0619.36.3 S/N K7 IMBARCATO NUOVO				
	31) FLANGIA MOT. SX. P/N 109.0600.10.9 S/N A0371 SBARCATO PER REV.				
	31) FLANGIA MOT. SX. P/N 109.0600.10.9 S/N 74 IMBARCATO NUOVO				
	32) ALBERO SX. P/N 109.0405.22.103 S/N A0356 SBARCATO PER REV.				
	32) ALBERO SX. P/N 109.0405.22.103 S/N A0146 IMBARCATO REV. TO				
	33) ASS. ALBERO DX. P/N 109.0401.09.1 S/N / SBARCATO PER REV.				
	33) ASS. ALBERO DX. P/N 109.0401.09.1 S/N / IMBARCATO NUOVO				
	34) GIUNTO VENTOLA DX. P/N 109.0619.33.1 S/N / SBARCATO PER REV.				
	34) GIUNTO VENTOLA DX. P/N 109.0619.33.1 S/N H67097 IMBARCATO NUOVO				
	35) ACCOPPIATORE DX. P/N 109.0619.36.3 S/N A0483 SBARCATO PER REV.				
	35) ACCOPPIATORE DX. P/N 109.0619.36.3 S/N K8 IMBARCATO NUOVO				
	36) FLANGIA MOT. DX. P/N 109.0600.10.9 S/N A0363 SBARCATO PER REV.				
	36) FLANGIA MOT. DX. P/N 109.0600.10.9 S/N OSU0005 IMBARCATO NUOVA				
	37) ALBERO DX. P/N 109.0405.22.103 S/N A0364 SBARCATO PER REV.				
	37) ALBERO DX. P/N 109.0405.22.103 S/N A0234 IMBARCATO REV. TO				
	38) ASS. ALBERO SX. P/N 109.0619.38.1 S/N 156 SBARCATO PER REV.				
	38) ASS. ALBERO SX. P/N 109.0619.38.1 S/N 211 IMBARCATO REV. TO				
	39) ADATTATORE P/N 109.0619.41.3 S/N / SBARCATO PER REV.				
	39) ADATTATORE P/N 109.0619.41.3 S/N / IMBARCATO NUOVO				
	40) ASS. ALBERO DX. P/N 109.0619.38.1 S/N 155 SBARCATO PER REV.				
	40) ASS. ALBERO DX. P/N 109.0619.38.5 S/N 331 IMBARCATO NUOVO				

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - M.M. A 109 ALL MATR. P.S. 59 POLIZIA DI STATO
 9° REPARTO DI P.S. 5240 ex NR. 746-2 (FOGLIO N° 26 DI ____ FOGLI)

PER COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE

281



REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI				
DATA	ANNOTAZIONI	Contr. Ditta O esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	ENTE E
A	B			
41)	ADATTATORE P/N 109.0619.41.3 S/N / SBARCATO PER REV.			
41)	ADATTATORE P/N 109.0619.41.3 S/N / IMBARCATO NUOVO			
42)	ASS. ALBERO ANTERIORE P/N 109.0425.41.1 S/N 352 SBARCATO PER REV.			
42)	ASS. ALBERO ANTERIORE P/N 109.0425.41.1 S/N 66 IMBARCATO NUOVO			
43)	ADATTATORE P/N 109.0425.01.3 S/N A0657 SBARCATO PER REV.			
43)	ADATTATORE P/N 109.0425.01.3 S/N K13 IMBARCATO NUOVO			
44)	ADATTATORE P/N 109.0425.01.3 S/N A0597 SBARCATO PER REV.			
44)	ADATTATORE P/N 109.0425.01.3 S/N K14 IMBARCATO NUOVO			
45)	ADATTATORE P/N 109.0425.01.3 S/N A0680 SBARCATO PER REV.			
45)	ADATTATORE P/N 109.0425.01.3 S/N K11 IMBARCATO NUOVO			
46)	ADATTATORE P/N 109.0425.01.3 S/N A0738 SBARCATO PER REV.			
46)	ADATTATORE P/N 109.0425.01.3 S/N K15 IMBARCATO NUOVO			
47)	ASS. ALBERO CENTRALE P/N 109.8412.02.3 S/N 088 SBARCATO PER REV.			
47)	ASS. ALBERO CENTRALE P/N 109.8412.02.3 S/N 1140177 IMBARCATO NUOVO			
48)	ASS. ALBERO LUNGO P/N 109.8412.02.1 S/N 058 SBARCATO PER REV.			
48)	ASS. ALBERO LUNGO P/N 109.8412.02.1 S/N K53 IMBARCATO NUOVO			
49)	ASS. GAMBA INT. CAST. MOT. SX P/N 109.0605.22.1 SBARCATO PER REV.			
49)	ASS. GAMBA INT. CAST. MOT. SX P/N 109.0605.22.1 IMBARCATO NUOVA			
50)	ASS. GAMBA INT. CAST. MOT. SX P/N 109.0605.23.1 SBARCATO PER REV.			
50)	ASS. GAMBA INT. CAST. MOT. SX P/N 109.0605.23.1 IMBARCATO NUOVA			
51)	ASS. GAMBA EST. CAST. MOT. SX P/N 109.0605.20.1 SBARCATO PER REV.			
51)	ASS. GAMBA EST. CAST. MOT. SX P/N 109.0605.20.1 IMBARCATO NUOVA			
52)	ASS. GAMBA EST. CAST. MOT. SX P/N 109.0605.21.1 SBARCATO PER REV.			
52)	ASS. GAMBA EST. CAST. MOT. SX P/N 109.0605.21.1 IMBARCATO NUOVA			
53)	ASS. GAMBA INF. CAST. MOT. SX P/N 109.0640.84.1 SBARCATO PER REV.			
53)	ASS. GAMBA INF. CAST. MOT. SX P/N 109.0640.84.1 IMBARCATO NUOVA			
54)	ASS. GAMBA INF. CAST. MOT. SX P/N 109.0640.85.1 SBARCATO PER REV.			
54)	ASS. GAMBA INF. CAST. MOT. SX P/N 109.0640.85.1 IMBARCATO NUOVA			
55)	ASS. GAMBA INT. CAST. MOT. DX P/N 109.0605.22.2 SBARCATO PER REV.			
55)	ASS. GAMBA INT. CAST. MOT. DX P/N 109.0605.22.2 IMBARCATO NUOVA			
56)	ASS. GAMBA INT. CAST. MOT. DX P/N 109.0605.23.2 SBARCATO PER REV.			
56)	ASS. GAMBA INT. CAST. MOT. DX P/N 109.0605.23.2 IMBARCATO NUOVA			
57)	ASS. GAMBA EST. CAST. MOT. DX P/N 109.0605.20.2 SBARCATO PER REV.			
57)	ASS. GAMBA EST. CAST. MOT. DX P/N 109.0605.20.2 IMBARCATO NUOVA			
58)	ASS. GAMBA EST. CAST. MOT. DX P/N 109.0605.21.2 SBARCATO PER REV.			
58)	ASS. GAMBA EST. CAST. MOT. DX P/N 109.0605.21.2 IMBARCATO NUOVA			
59)	ASS. GAMBA INF. CAST. MOT. DX P/N 109.0640.84.2 SBARCATO PER REV.			
59)	ASS. GAMBA INF. CAST. MOT. DX P/N 109.0640.84.2 IMBARCATO NUOVA			

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - M/M A 109 ALL MATR. P.S. 59 POLIZIA DI STATO
 5° REPARTO D.P. 5240 ex NR. 746-2 (FOGLIO N° 27 DI _____ FOGLI)

REPARTO D.P. 5240
 5° REPARTO D.P. 5240
 5° REPARTO D.P. 5240

282



REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI				
DATA	ANNOTAZIONI	Contr. Ditta O esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	ENTE E
A	B			
	60) ASS. GAMBIA INF. CAST. MOT. DX P/N 109.0640.85.2 SBARCATO PER REV.			
	60) ASS. GAMBIA INF. CAST. MOT. DX P/N 109.0640.85.2 IMBARCATO NUOVA			
	61) ASS. ASTA P/N 109.0130.05.9 S/N // SBARCATO PER CUSCINETTO RUGOSO			
	61) ASS. ASTA P/N 109.0130.05.9 S/N // NUOVA IMBARCATO			
	62) ASS. ASTA P/N 109.0130.05.9 S/N // SBARCATO PER CUSCINETTO RUGOSO			
	62) ASS. ASTA P/N 109.0130.05.9 S/N // NUOVA IMBARCATO			
	// PINZA FRENO ROTORE P/N109.0506.56.1 S/N // SBARCATO CAUSA PERDITA			
	// PINZA FRENO ROTORE P/N109.0506.56.1 S/N 61 RICONDIZIONATA			
	// DISCO FRENO ROTORE P/N 24043-3 S/N // SBARCATO CONSUMATO			
	// DISCO FRENO ROTORE P/N 24043-3 S/N // NUOVO IMBARCATO			
	SOSTITUITO OLIO TRASMISSIONE; SOST. FINESTINO P/N 109.0360.16.9 CAU SA ROTTURA,			
	CON ANALOGO P/N; EFFETTUATE LE ISP. SPECIALI 300/12 MESI, 600/24 MESI E 900/48 MESI.-			
06.04.2004	A ORE 2985.55 EFFETTUATE TARATURE DOPO 5/10 ORE AL ROTORE, TRASMISSIONE, MOT.			2° R.V. MILANO
06.05.2004	A ORE 2987.55 EFFETTUATA RIPARAZIONE STRUTTURALE CON SOSTITUZIONE PARATIA			2° R.V. MILANO
	SUPERIORE ALLA STAZIONE 3525 CON N. 3 LESIONI GRAVI COME DA DISEGNO DI RIP.			
	P/N 109.0953.13.101 COME DA RTC N° ATE-153/04 DEL 15.04.2004 DITTA AGUSTA, ESEGUITA			
	SOSTITUZIONE SWITCH FT PILOTA P/N W103MB3R E VERIFICA FUNZIONALE			
	(RTC N° ATE-195/04 DEL 04.05.2004 D. AGUSTA).-			
25.05.2004	EFFETTUATA ISP. 100 ORE AD ORE TOT. 2998.25 C.I. N° 17 DEL 14.05.2004, EFFETTUATA			2° R.V. MILANO
	RIPARAZIONE AL FORCELLONE P/N 109.0101.05.119 S/N A0071 R.DI INT. INT. N° R.I.L. 253 DEL			
	20.05.2004 DITTA AGUSTA, SOSTITUITO CAUSA SPIA DC GENZ OFF. PANNELLO ALLARMI			
	P/N 109.0729.31.109 S/N 072 CON ANALOGO AVENTE S/N 084 RIPARATO.-			2° R.V. MILANO
29.06.2004	A ORE 3015.40 SOSTITUITO INTERRUOTORE PRESSIONE DIFFERENZIALE MOT. 1 P/N 42D208			
	CAUSA CONNETTORE ROTTO CON ANALOGO AVENTE S/N 11385 NUOVO.			2° R.V. MILANO
10.07.2004	EFFETTUATA ISP. 25 ORE AD ORE TOT. 3023.25 C.I. N° 22 DEL 06.07.2004.-			2° R.V. MILANO
30.08.2004	A ORE 3034.45 CAUSA PERDITA COMBUSTIBILE SOSTITUITA LA POMPA COMBUSTIBILE.-			

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - M.M. A 109 ALL MATR. P.S. 59 POLIZIA DI STATO
5° REPARTO VOLI 5240 ex NR. 746 -2 (FOGLIO N° 28 DI _____ FOGLI)

BARI - PALESE

PER LA COMPILAZIONE
CONFERMARE

283



ANNOTAZIONI

A

【例 1】

Contr. Ditta C
esecuz. AMI
C

**Controllo
Qualità ALMA
D**

ENTE
E

N° 4 P/N 109.061.1.33.1 S/N B406 CON ANALOGA AVVENTE S/N 56D4 RIPARATA.-

2° R. V. MILANO

20.10.2004 EHFETTUATA ISP. 25 ORE AD ORE TOT.3049,00 C.I. N° 34 DEL 02.10.2004: DIRANTE I.TSP

SOSTITUITA LA GAMBA DI FORZA DX. P/N 109.0502.53.102 S/N MN42 PER RAGGIUNTO LIC

ISF. 12 ANNI CON ANALOGA SILESSO P/N E S/N MN39, EFFETTUATA ISPEZIONE AI SERBATOIOI

COMBUSTIBILE R.I.C. N° ATE 423/04 DA TECNICO AGUSTA, EFFETTUATA LA SOSTITUZIONE

DI CINQHIE BRETELE SPALLACCI E ROCCHETTI DI INERZIA PER RAGGIUNTO LIC 5 ANNI

CON ANALOGHI COME DA CERTIFICATO DI CONFORMITA' N° 017/00 DEL 03.02.2000 DITTA

EUROFLY; SOSTITUITO FINESTRINO SCORREVOLE E RIBATTINI LENTI DELLA CERNIERA

FREDELLINO SUP. LAIO SX. COME DA R.T.C. N° ATTE 453/04 DEL 19.10.2004 DITTA AGUSTA.-

A

2° R. V. MILANO

07.11.2004	A ORE 3054.10 SOSTITUITO CAUSA PRESSIONE OLIO TRX. ALTA TRASDUTTORE PRESSIONE
------------	---

P/N 109.0729.24.3 S/N 469...

5

2° R. V. MILANO

17.11.2004	AD ORE 3059,40 SOSTITUITO MARTINETTO ROTORE DI CODA P/N 109.0040.51.103 S/N 315
------------	---

CAUSA FUNZIONAMENTO A TRATTI CON STESSO P/N E S/N 366; SBARCATO RICEVITORE

0

①

2^a R.V. MILANO

13.01.2005 EFFETTUAISP. 25 ORE AD ORE TOT.3074,00 C.I. N° 39 DEL 06.12.2004 E N° 01/05 DEL

01.01.2005; APPLICATA OT 283 DA DITTA AGUSTA FR. ALLE PALE R.P., C.di C. N° 5/04/0717

DEL 22.12.2004, APPLICABILE P.T. AER. I.H. ELICOTTERI VARI-108 E AER. 12-VIR31A-101 AGILI

ALFAKRAI VIKESA FI N° NAV 05000603D, SOSTITUITI N° 2 SUPPORTI E CUSCINETTI ALBERO

U

D

2° R. V. MILANO

08.03.2005 EFFETTIVATA ISP. 100 ORE AD ORE TOT 3100.00 C.I. N° 06 DEL 17/02 2005. EFFETTIVATE

INOLTRE ISP. 300 ORE 12 MESI; ISP. 300 ORE 6 MESI AL COMPRESSORI; ISP. 300 ORE T/M₂

SOSTITUITO OILIO ALLA TRX P LEE AI MOTORI. SOSTITUITO T/M #2 P/N 6893660 S/N 832317

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - M.M. A 109 ALL MATR. P. S. 59 REPARTO Volo DP 5740 av NR 746-2 / EOGI IO No 29 DI
POLIZIA DI STATO
FOOTBALL

POLIZIA DI STATO
S. 59 NEPARTO VOLOP.
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

2

REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI				
DATA	ANNOTAZIONI	Contr. Ditta O esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	ENTE E
A	B			
	CON ORE TOT. 2050.00, CAUSA SOST. TIRANTE TURBINA (CEB 1371) CON STESSO P/N E S/N			
	831230 CON ORE TOT. 3070.30, SOSTITUITA TRX PRINCIPALE P/N 109.040.002.5 S/N 47 CON			
	ORE TOT. 3138.45 DUR. 122.00, CAUSA TRAVASO OLIO ALLA GEARBOX, CON STESSO P/N E			
	S/N 211 CON ORE TOT. 2978.00, SOSTITUITA POMPA CARBURANTE B.P. P/N 109.0611.53.1			
	S/N 56D4 CON ORE TOT. 2011.50 DUR. 66.15, CAUSA PROBABLE CORTO CIRCUITO, CON			
	STESSO P/N E S/N 20A4 CON ORE TOT. 2329.00 DUR. 252.35; SOSTITUITO ESTINTORE			
	PORTATILE P/N A072A01 S/N 0637 (118) PER RAGGIUNTO L.C. 10 ANNI CON STESSO P/N E S/N			
	03709 (135), EFFETTUATE RIPARAZIONI STRUTTURALI ALLE PRESE D'ARIA R.T.C.			
	N° ATE 099/05 DEL. 02.03.2005.-			
18.03.2005	AD ORE 3107.45 EFFETTUATA TARATURA GHIERA R.P.; SOSTITUITO GENERATORE	R	☑	2° R.V. MILANO
	TACHIMETRICO MOTORE #2 P/N 109.0729.08.5 S/N 117734, CON P/N 109.0600.71.1 S/N 3279			
	C. di C. 8/2005-45602 DEL. 18.03.2005.-	R	☑	2° R.V. MILANO
27.04.2005	AD ORE 3119.00 SOSTITUITA PALA R.P. P/N 109.0103.01.9 S/N 1209TR CAUSA RAGGIUNTO LOF			
	CON ANALOGA AVENTE S/N 820TR CON ORE TOT. 2436.20.-	R	☑	2° R.V. MILANO
05.05.2005	A ORE 3120.10 SOSTITUITA CENTRALINA ALL'ARMI P/N 109.0729.31.109 S/N 072 PER SPIE:			
	OIL HOT #1, FUEL FILTER E VG2 OFF CON ANALOGA AVENTE S/N 072.-	R	☑	2° R.V. MILANO
18.05.2005	EFFETTUATA ISP. 25 ORE AD ORE TOT. 3125.00 C.I. N° 13 DEL. 16.05.2005.-	R	☑	2° R.V. MILANO
16.07.2005	EFFETTUATA ISP. 25 ORE AD ORE TOT. 3150.00 C.I. N° 16 DEL. 13.06.2005; EFFETTUATA			
	INOLTRE L'ISP. 300 ORE / 6 MESI AL COMPRESSORE CASE, SOSTITUITI: SCATOLA 90°,			
	CAUSA RAGGIUNTO LOF REVISIONE, P/N 109.0440.01.13 S/N 154 CON ANALOGO			
	PARTICOLARE STESSO P/N E S/N 128 CON ORE TOT. 1624.25 E DUR. 513.45; IN SEGUITO A			
	FUORUSCITA DEL CUSCINETTO, LA STESSA SCATOLA 90° VENIVA RIPARATA DA TECNICI			

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - M.M. A 109 ALLI MATR. P.S. 591240 ex NR. 746-2 (FOGLIO N° 30 DI _____ FOGLI)

9° REPARATO VOLO
BARI - PALESTRA
PER COPIA C.V.

285



REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI				
DATA	ANNOTAZIONI	Contr.Ditta O esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	ENTE E
A	B			
	D. AGUSTA (R.L. N° RV 30000038834 DEL 01.07.2005); EFFETTUATO FRIZIONAMENTO E			
	BILANCIAMENTO STATICO DELL'ASS. MOZZO R.C. COME R.L. N° RV 30000039441 15.07.2005;			
	SOSTITUITA PRESA ELETTRICA AUX 28VDC LATO COPPIOLA R.T.C. N° ATE/05 DEL 23.06.2005	<i>ce</i>	<i>GP</i>	2° R.V. MILANO
22.07.2005	AD ORE 3155.15 EFFETTUATO RIPRESTINO VALORI DI SERRAGGIO BULLONI SCATOLA 90°			
	E DADI CASTELLO MOTORE T/MOTORE #2.-	<i>ce</i>	<i>GP</i>	2° R.V. MILANO
25.07.2005	ORE 3159.30 SOSTITUITO SUPPORTO CUSCINETTO N° 4 P/N 109.0422.01.3 CAUSA ROTAZIONE			
	CUSCINETTO, CON ANALOGO STESSO P/N NUOVO.-	<i>ce</i>	<i>GP</i>	2° R.V. MILANO
05.08.2005	A ORE 3162.20 SOSTITUITO ASS. ALBERO LUNGO P/N 109.8412.02.1 S/N K53 CON ANALOGO			
	AVENTE S/N 143 NUOVO DA TECNICO DITTA AGUSTA R.T.C. N° ATE 316-05 DEL 05.08.2005.-	<i>ce</i>	<i>GP</i>	2° R.V. MILANO
24.08.2005	EFFETTUATA ISP. 25 ORE AD ORE TOT. 3175.00 C.I. N° 23 DEL 19.08.2005;			
	SOSTITUITO OLIO MOTORI SCADUTO PER L.I.C. 6 MESI.-	<i>ce</i>	<i>GP</i>	2° R.V. MILANO
07.09.2005	A ORE 3176.55 EFFETTUATO INTERVENTO TECNICO PER VERIFICA IMPIANTO			
	RISCALDAMENTO E CIRCUITO CONTRAORE R.T.C. N° ATE-352/05 DEL 07.09.2005.-	<i>ce</i>	<i>GP</i>	2° R.V. MILANO
10.01.2006	EFFETTUATA ISP. 100 ORE AD ORE TOT. 3200.00 C.I. N° 30 DEL 09.11.2005; ANCHE QUELLE			
	A CADENZA OGNI 3 E OGNI 9 ISP.NI, APPLICATA P.T. ALTIMETRI 101 DA TECNICO DITTA			
	AGUSTA R.T.C. N° 448/05 DEL 25.11.2005; EFFETTUATO CONTROLLO BUSSOLE CARRELLIO			
	PRINCIPALE DA TECNICO DITTA AGUSTA R.T.C. N° 448/05; EFFETTUATA SOSTITUZIONE			
	PLEXIGLASS SX. PARABREZZA, CARENATURA FARI ATERRAGGIO E PREDELLINO			
	SUPERIORE SX. DA TECNICO AGUSTA R.T.C. N° 444/05; CAUSA PERDITA COMBUSTIBILE			
	VENIVA SOSTITUITO ASS. TUBO P/N 109.0611.30.1.-	<i>ce</i>	<i>GP</i>	2° R.V. MILANO
22.03.2006	EFFETTUATA ISP. 25 ORE AD ORE TOT. 3225.00 C.I. N° 09 DEL 06.03.2006; SOSTITUITO FIL.-			
	TRO E OLIO TRASMISSIONE PR.; EFFETTUATA ISP. SPECIALE 300 ORE/12 MESI; SOSTITUITA			

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - M.M. A 109 ALL MATR. P.S. 5901240 ex NR. 746 -2 (FOGLIO N° 31 DI _____ FOGLI)

9° REPARTO VOLO

BARI - PALERMO

PER COPIA DELL'ATTO

286

REGISTRAZIONI DATI IMPORTANTI				
DATA	ANNOTAZIONI	Contr.Ditta O esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	ENTE E
A	B			
	ASS. POMPA COMBUSTIBILE NR. 4 P/N 109.061.153.1 S/N 20A4 CAUSA FUNZIONAMENTO IR- REGOLARE CON ANALOGA STESSO P/N E S/N 58DQ, EFFETTUATA PROVA TENUTA IMPIANTO ARIA CAUSA SOSTITUZIONE ALTIMETRO CODIFICATORE P/N 1014211226 S/N 194740 CON ANALOGO AVENTE S/N C113127 C. DI C. NR. 114/05 DITTA EUROFLY.			
13.05.2006	A ORE 3230.25 O.L. NR. DEL 01.04.2006 EFFETTUATA ISP. SPECIALE 600 ORE 24 MESI ED ELI- MINATA PERDITA OLIO AL MOZZO R.P. DA TECNICO DITTA AGUSTA R.T.C. NR. ATE/155/2006 DEL 09.05.2006, EFFETTUATA ISPEZIONE SPECIALE 1800 ORE 6 ANNI ALLA GAMBIA CARREL- LO PRINCIPALE DX. P/N 109.0502.53.102 S/N MN39 DA TECNICO DITTA AGUSTA R.T.C. NR. ATE 156/06 DEL 09.05.2006, ESEGUITA RICERCA INEFFICIENZA IMPIANTO PRESSIONE STATICA DA TECNICO DITTA AGUSTA RIAPPLICANDO LA P.T. ALTIMETRI 101 CAUSA ERRATE INDI- CAZIONI QUOTE, CON SOSTITUZIONE DELL'ALTIMETRO CODIFICATORE P/N 101420.11225 S/N C113127 INEFFICIENTE CON ANALOGO AVENTE S/N C113122 COME DA R.T.C. NR. ATE/ 157/2006 DEL 12.05.2006.			
23.05.2006	A ORE 3238.00 ESEGUITO CONTROLLO SERRAGGIO BULLONI DI RTEGNO MOZZO R.P.			2° R.V. MILANO
04.07.2006	EFFETTUATA ISP. 25 ORE AD ORE TOT. 3250.00 C.I. N° 20 DEL 22.06.2006, SOSTITUITO CAUSA LIC ISP. SPEC. 6 ANNI/1200 ORE ASS. GAMBIA CARRELLO ANTERIORE P/N 109.0501.28.1 S/N MN82 CON ANALOGA AVENTE S/N MN 48.			2° R.V. MILANO
27.08.2006	CAUSA PERDITA GRASSO FORCELLONE MOZZO R.P. (PALA ROSSA) SOSTITUITO ANELLO DI TENUTA RADIALE C. di C. N° 8/2006-62339 DEL 25.08.2006.			2° R.V. MILANO
28.08.2006	TRASFERITO AL 9° REPARTO VOLO DI BARI MIN. 600/D/MOT/AB212/PS80-82-103/1/492 DEL 30.05.2006.			2° R.V. MILANO

VELIVOLO - MOTORE P/B ELICA - M.M. A 109 ALLI MATR. P. S. 59, ALIZIA DI ST. D. 5240 ex NR. 746-2 (FOGLIO N° 32 DI _____ FOGLI)


PER C...

DATA...

9° REPARTO...

28/4/06

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Cont. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
17-11-06	ESSEGUITA' I RIPERIZIONE DELLE 100 ORE AD ORE TOTALI 330800. APPLICAZIONE I.T. E O.T. RIPERIZIONE COME DA C.T.P. N. 2 DEL 03-10-06. EFFETTUATA P.T.A. 109-340 DEL 10-4-06 AL 10930 R/L. SOSTITUITO POMPE COMBUSTIBILI BLP P/N 109-0611- 53-1 S/N B160 E B242 CON ANALOGO P/N E S/N 18A2 E 17A9, SOSTITUITO MARINETTO DEL CABELLO AUTOREGOLANTE P/N 109-0500 -10-3 S/N 235 CON S/N 3426; SOSTITUITO INDIKATORE FUZE P/238 P/N 109-0729-28-3 S/N 8100144 CON S/N 8100160. SOSTITUITA BORGHINI MAGNETICA P/N 023004-248 S/N AG643 CON S/N AG1350. IMBALLETTI: APPALATO TRASFONDIRE P/N 622-1270-001 S/N 9918, APPALATO DM.E. S/N 622-1233-001 S/N 9966. EFFETTUATA P.T.A. 109-2836 FATTURE DEL 16-03-01 OGNI 24 MESI ALLE ORE R/L A CURA DITTA AGUSTA COME DA VERBALE DI COLAUBO N. 662 DEL 15-11-2006.			
30-11-06	ESEGUITO CONTINUO SERBAGGIO SETTORE 80° COME DA ISTRUZIONE SPECIFICHE LORO 5-10 ORE DA REINSTALLAZIONE, COSI' RIPORTATO SULLA PAGINA 2° DEL 30-11-06 AD ORE ATTUALI 3305-35.			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
19-12-06	PER PUNTA EFFICIENZA VHT-1, SOSTITUITO PANNELLO COMANDO P/N 622-1324 015 SLI 9980 CON S/N 10556.			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

ANNOTAZIONI

Data
A

Cont. Ditta
o assicur. AMI
C

Controllo
Qualità AMI
D

Ente
E

29-08-06 ELCO PRESSO IN CARICO COME DA HINDUSTAL DEL 30-5-06

NR. 600/D/HOT/AB242/P880-82-103/1/692 ORDINE DI

MONTAMENTO NR. 86

01-09-06 ESSEGUITA ISPEZIONE DELLE 25 ORE AD ORE TOTALI 321500

APPLICATE OT. E ITI RISPETTIVE COME DA C.T.F. SERVA
NUMERO (NR. 1 DEL 9° ESPANOLO) DEL 29-08-06.

SOSTITUITO ASS.3MS RADIATORE E VENTOLA SX P/N 109-0619
15-11 S/N 1134 CON S/N 1209; RADIATORE SOSTITUITO P/N 40

04437-903 S/N 81084511 CON S/N 80063592; INDICATO
RE CONTAGIARI N1 T/H2 P/N 109-0729-08-5 S/N 3829 CON

S/N 117764; CHIF MAGNETICO SEATOLA 90° P/N B752G CON
ANALOGO PARECCHIARE.

22-09-06 EFFETTUATA SOSTITUZIONE LOGISTICA DELL'INDICATORE CONTAGIARI
N1 DEL T/H2 P/N 109-0729-08-5 S/N 3829 CON L'INDICA-

TORE N1 DEL T/H1 S/N 117734; SOSTITUITO GENERATORE
TACHIMETRICO N1 DEL T/H2 P/N 109-0600-11-1 S/N 3279

CON P/N 206-062-627-3 S/N A2988.

30-10-06 ESECUITA ISPEZIONE PER SERVA 90° 11-07-06 3005-35 P/N 301172-11-07-06

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO BARI - P.A. LESE

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO BARI - P.A. LESE

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO BARI - P.A. LESE

9° REPARTO VOLO
BARI - P.A. LESE

PER COPIA...

289 Fogli 38

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
23-03-07	ESSEGUITO IMBACCÒ DI N. 4 ASSIEMI GRUESGIVANTI DI SMAGGIATA CON RELATIVE SCHEDE IDENTITÀ ACCESSORIE, P/N 108-0745-01-101/102/103/104 E P/N ALIBERTIVAMENTIS 0188-0223-0204-0205, AB ORZ TOTALI 335200 COME DA PARTE II ^a LIBRATO DI VOLO DEL 26-03-07			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
27-3-07	ESEGUITA IRRADIONE SPECIALE A PAVONI DI RIENO MOZZO RISORSE RUNCAME DI ONE TOTUM 385630			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
26-04-07	ESSEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO 38 25025 AB OZZ TOTALI 337500 APPLICATI IT.T. 3 OT. APPOSITIVUS COME DA C.S.P. N. 5 DEL 16-04-07. SOSTITUITI N. 1 CUL- DEINETO ALBERO TRASHI8810NÈ NOTO R/C 108-0424-01-103 CON ANALOGO P/N E P/N 85-1531, INDICATORE HYD P/388 P/N 108-0723-23-3 P/N 81080073 CON ANALOGO P/N E P/N 81080086.			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
21-06-07	ESSEGUITA ISPEZIONE INTERMEDIA DELLE 100025 AB ORZ TOTALI 340000 APPLICATI IT.T. 3D OT. RIPETITIVE COME DA C.S.P. N. 6 DEL 24-05-07. APPLICATA P.T.A. 108-326 RAZIONE 06-07-2005 AGU ATTACCANI			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Cont. Data o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
30.12.06	Sostituite NR. 2 SPARECCE TERGICRISTALLI P/N 108-0700-36-5 con AM- LOSHI PARTICOLARI PERCHÉ TROPPEMENTE USURATE.			POLIZIA DI STATO REPARTO VOLO BARI - PALESE
8.02.2007	Eseguita ispezione di funzionamento 1° 25h ad ORE TOTALE 3325.30 APPLICATE OT. E I.T.I. RIFETTIVE COME DA E.I.P. NR. 3 DEC. 05.02.2007. APPLICATA P.T.A. AER. 1H-1108.368 ALZ. 24/11/06			POLIZIA DI STATO REPARTO VOLO BARI - PALESE
17.03.07	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO 22 25h AD ORE TO TALI 3348'20 APPLICATE OT. E I.T.I. RIFETTIVE COME DA E.I.P. NR. 4 DEL 01-03-07. EFFETTUATA ISPEZIONE SPECIALE 300 ORE/12 MESI; SOSTITUITI NR. 4 HATASIS NOZZO R/P P/N 109- 0101-95-105 S/N LK3015-LK3043-LK3016-LK3042. CON ANNO GO P/N 2 S/N LK4263-LK4262-LK4325-LK4264* ASSIEME PACA R/P P/N 109-0103-01-9 S/N 121870 con S/N A50010R ASSIEME BULBETTA C.P. P/N 109-0110-58-105 S/N 9453 con S/N 50 ASSIEME POMPA COMBUSTIBILE P/N 109-0641-53-1 S/N 5850 CON S/N 5654, INSEBROTTATO A PRESSIONE P/N 1105P8 S/N 500N. CON S/N 3529 * COME DA VERBALE DI COLLABORO N. 675 DEL 17-03-07.			POLIZIA DI STATO REPARTO VOLO BARI - PALESE

POLIZIA DI STATO

9° REPARTO VOLO

BARI - PALESE

PER COPIA CONSULTARE

241 Foglio 34

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Cont. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
22.04.07	ESEGUITA SEZIONE DI FUNZIONAMENTO A 25000 AB ORE TOTALI 3425.35. Applicare I.T.I. e OT. RISPETTIVE COME DA C.I.P. N° 7 DEL 25/7/02			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
19.09.07	ESEGUITA SEZIONE DI FUNZIONAMENTO 22.25 ORE AD ORE TOTALI 3450.35. Applicare I.T.I. e OT RISPETTIVE COME DA C.I.P. N° 9 DEL 04.09.07. SOSTITUIRE NELLA CRESCITA PER SILENTA ESISTENTE P/M 13083.5 CON ANALISI PARTICOLARE ESECUO CAMBIO FUNZIONALE ACQUARANTO AUTOCENTRO DEI TUBERCOLI DI TECNICO DATA ACQUA COME DA R.T.C. ATE 378/07 DEL 10/9/02			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
15.9.07	SOSTITUITA PONTA COMB. 3.P. P/M 109.06 M. 53.1 S/M 1749 CON S/M 3508 AD ORE CUCULA 3454.25 COME DA PARTE DI DEL 15/9/02			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
12.11.07	ESEGUITA SEZIONE BEVE 25 ORE DA ORE TOTALI 3416.00 APPLICATE I.T.I. E OT. RISPETTIVE COME DA C.I.P. N° 10 DEL 5.11.07.			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
21/12/07	SOSTITUITA AM. CAMBIA CARENZO SA P/M 109-0502-53-101 S/M 1414 CON P/M 109-0502-53-109 S/M 1416 COME DA PARTE DI DEL 14.12.07.			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI				
ANNOTAZIONI		Cont. Data o osserv. AMI	Controllo Qualità AMI	Ente
A		B		C
SOSTEGNO TRASMISSIONE P.L.E. SOSTITUITI, ATTACCHI ANT. SX P/N				
109-0325-08-1 S/N E41364, POST. SX P/N 109-0325-08-1 S/N				
E41365, POST. DX P/N 109-0325-08-1 S/N E41366, ANT. DX				
P/N 109-0325-08-1 S/N E41363, con ATTACCHI ANT. SX				
P/N 109-0325-08-109 S/N G M4985, POST. SX P/N 109-0325-				
-08-109 S/N E43803, ANT. DX P/N 109-0325-08-109 S/N G M5001,				
POST. DX P/N 109-0325-08-109 S/N G M4880; SOSTITUITA				
BORSA PIGNO SPOCCOSO, RUBINETTO IN PRELARGO GOMMALE				
P/N 109-0600-69-3 con ANALOGO P/N E S/N 1984, ELEMENTO				
FILTRANTE TRASH. PLE P/N 109-0401-19-101 con P/N ANALOGO				
ANTENNA VHF 1 P/N CI435 con P/N ANALOGO E S/N 122/28,				
ESEGUITO CONTROLLO PIASTINA CABINA PASSEGGERI E SOSTITUITI				
ASSIEME PIATTAFORMA INTER. SX P/N 109-0301-69-3, ASSIEME				
ROSTUO E CERNIERA DELLA PRESA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA				
ESTERNA DELLA BATTA AGUSSA IN TROVANDOLE CONE DA R.T.C.				
N. ATE 288/02 DEL 20/6/07 E VERGHE IN GOMMA N. 688				
DEL 21/06/07				
01-07-07 ESEGUITO SECCAGGIO CASSINO T/H "2" AB SPE 3407.30				
CERUVA CONTE DA PARETE DI DEL 03.07.07				

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME

203
Fogli 35

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o assicur. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
	EFFETTUATA ISPEZIONE MAGGIORE 1800 ORE/96 MESI E ISPEZIONI SPECIALI OGNI 25 ORE, OGNI 300 ORE/12 MESI, OGNI 600 ORE/24 MESI, OGNI 900 ORE, OGNI 1200 ORE/48 MESI, OGNI 1200 ORE/4 ANNI, OGNI ANNO PUNTO 2, OGNI 3 ANNI, SECONDO QUANTO PRESCRITTO DAL M.O. AER. 1H-A109AII-6 CAPITOLO 1 SEZ. V CAPITOLO 2 SEZ. I. VERIFICATO STATO DI AGGIORNAMENTO P.T.A. e I.T.I. CON APPLICAZIONE NEI CASI RICHIESTI			
25 MAR 2009	REVISIONATI O SOSTITUITI ASSIEMI E PARTICOLARI IN ACCORDO ALLA TABELLA DELLE SOSTITUZIONI OBBLIGATORIE PER REVISIONE O LIMITI DI VITA (REF. CAP. IX - 6)			
	ELIMINATI INCONVENIENTI RICONTRATI IN FASE DI ISPEZIONE O EVIDENZIATI DA MINISTERIALE 600/C/MOT/PS59(387)130 DEL 28-03-2008. E SUCCESSIVE E DALLE PARTI II-III DEL LIBRETTO DI VOLO.			
	ESEGUITA LA VERNICIATURA ELICOTTERO E IL RINNOVO DELLA TAPPEZZERIA E RIVESTIMENTO INTERNO CABINA.			
	ESEGUITE PROVE FUNZIONALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE E NAVIGAZIONE.			
	EFFETTUATA PESATA CON AGGIORNAMENTO MODULI A/B/C DEL M.O. AER. 1H-A109AII-5.	A4 017		AGUSTA Stabilimento di Prodnaro
	ESEGUITA MESSA A PUNTO E VOLI PROVA CON ESITO FAVOREVOLE.			
	EFFETTUATA ISPEZIONE SPECIALE 5/10 ORE DOPO INSTALLAZIONE.			
08-04-09	ESSEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO DELL'ES 25 ORE AD ORE TOTALI 3543'50. APPICCATI I.T.I. E P.T.A. AL VESTITIVO COME DA C.I.P. N. 12 DEL 06-04-09.	gof		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
15-04-09	IN CASI GULLEGGIANTI SOSTITUITI CON 109-0745-01-101/102/103/104 38/AN 0198, 0223, 0204, 0205 AD ORE 3544'45 CECUVA.	gof		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

294

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o assoc. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
01-02-08	ESEGUITA ISPEZIONE INTERMEDIA 6° 100 ORE AB ORE TOTALI 350030, APPLICATO ITT. 2B OT. RISPETTIVE CON DA C.T.P. N. 11 DEL 15-01-2008. EFFETTUATA ISPEZIONE 300 ORE/12 MESI ALL'IMPIANTO COMBUSTIBILI, AL CARBURANTE DI ATTERRAGGIO E IMPIANTO IDRAULICO SERVIZI. SOSTITUITI I FILTRI ANTIGHIACCIO P/N KD651510, N. 4 BULLONI TENDE DI CODA P/N NAS 626-20 ROMPA COMBUSTIBILI B/P P/N 1090611-53-1 S/N 1812 CON P/N 109-0611-53-1 S/N B242, ASSISTENTE MOTORO E PACE R/E P/N 109-0131-02-19 S/N 418, P/N 109-0132-02-181 S/N A5-0130 E A5-0131 CON ASSISTENTE MOTORO E PACE R/E P/N 109-0131-02-19 S/N 263, P/N 109-0132-02-125 S/N N53 ED N54. APPLICATA P.T.A. 109-360 ED 10-04-2006 AL R/E NOTA MINUTE 600/AI MOTORI 44 (51) 1513 DEL 11-12-07 AUA LVA NEL DISTURBIO DI RENDIMENTO DEL CARBURANTE. 04-03-08 ESEGUITA SOSTITUZIONE RISPETTIVE DI BOLLINO P/N A072A02 S/N 03709 CON S/N 01893 PER SOSTITUIRE LO SCATICO.	Ode		POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO BARI - PALESE
				POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO BARI - PALESE

POLIZIA DI STATO
1° REPARTO VOLO
BARI - PALESEPER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

295 Foglio 36

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI				
Data A	ANNOTAZIONI B		Cont. Dir. o esec. AMI C	Controllo Qualità AMI D
18.10	IMBACCATI EMBRECCANTI E EMERGENZA P/N 101-0115-01-101 102/103/104 85/N 0188, 0223, 0204, 0205	85		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
28.1.10	SBARCATI EMBRECCANTI E EMERGENZA P/N 101-0115-01-101 102/103/104 85/N 0188, 0223, 0204, 0205	85		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
02.03.10	ESECUITA 15722 DELLE 85h AB ORE TOT. 361105 APPLICARE ITA E PTA ZEPETINE CONFE DA CIP N° 18. DEL 20.10.2010			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
11.03.10	APPLICATA PTA AER 14-A 109-386 PACETE 18			9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
29.03.10	SBARCATA BOHOLA ESTINZIONE INCENDIO T/MH P/N 30200003 S/N 0633441 PER 150 SEC. OGNI 14 ANNI ED IMBARCATO MINIMO PARTICOLARE S/N 5359441 CONF. DA C.I.P. N° 19 DEL 29.03.10			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
08.04.10	ESECUITA 15722 DANI 300h/12 MESI. SOSTITUITA PUA CONORE P. P/N 109-0103-01-9 S/N 820 TE CON PUA P/N 109-0103-01-115 S/N A50199 (INQUADRI I CONTROLLI PREVISI DAL CIP 1 SEC 5 INC. 2.1 DELLA 157 DELLE 100h AL PARTICOLARE) CONF. DA C.I.P. N° 20 DEL 30.03.2010			9° REPARTO VOLO BARI - PALESE

POLIZIA DI STATO

9° REPARTO VOLO

BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

296

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

ANNOTAZIONI

Date
A

Contr. Diff.
o Assoc. AMI
C

Controllo
Qualità AMI
D

Ente
E

23.05.09 ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO DELLE 25h AD ORE TOTALI 3568.50. APPLICATE I.T.I. E P.T.A. RIPETITIVE COME DA C.I.P. N° 13 DEL 19.05.2009.

01.07.09 ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO DELLE 25h AD ORE TOTALI 3593.50. SOSTITUITA POMPA COMBUSTIBILE 2 P/N 109-0644-53-1 S/N FOZ64 CON ANALOGO P/N 54 56D1. APPLICATE I.T.I. E P.T.A. RIPETITIVE COME DA C.I.P. N° 14 DEL 23.06.2009

25.09.09 ESEGUITA ISPEZIONE DELLE 100 ORE. 18 ORE TOTALI 3650.10. APPLICATE I.T.I. E P.T.A. RIPETITIVE COME DA C.I.P. N° 16 DEL 14.09.09. SBALEATI CANTERLANTI VERIFICANDO P/N 109-0415-01-10A1 1021031104, 681111 0188, 0223, 0204, 0205.

14.12.09 ESEGUITA ISPEZIONE DELLE 25h AD ORE TOTALI 3654.15. APPLICATE I.T.I. E P.T.A. RIPETITIVE COME DA C.I.P. N° 17 DEL 05.11.09. SOSTITUITA GAMBA CARCELLO PRINCIPALE DX P/N 109-0502-53-106 S/N 39 CON ANALOGO PARTIVOLAR S/N 11182.

ESEGUITA RIPARAZIONE IDROPAVULO DI EMERGENZA COME DA P.T.C. N° 416/09. DEC 09/12/2009.

POLIZIA DI STATO

9° REPARTO VOLO

BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
20-8-10	ESSEGUITA ISPEZIONE DELLE 25 ORE AD ORE TOTALI 3753'50 APPLICATE I.T.I. P.T.A. ALTERNATIVE CONTE DA C.I.P. NE. 24 DEL 16-08-2010	M		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
27-09-10	ESSEGUITA ISPEZIONE DELLE 25h AD ORE TOTALI 3718'50 APPLICATE I.T.I. P.T.A. ALTERNATIVE CONTE DA C.I.P. N° 26 DEL 27-09-2010. SBARCATO T/M 1 P/N 6843660 S/N 836597, IMBARCATO T/M STESSO P/N S/N 831047. SBARCATO STARTER GENEBA SCOPRE T/M 23032-048 S/N 25361 IMBARCATO STARTER GEN. P/N 23032022 S/N 14427- SBARCATO BILANC. P/N 1090130-08-1 S/N A0021, IMBARCATO BILANCIERE STESSO T/M S/N AVT16 - SOSTITUITO OLIO T/M 1.			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
26-10-10	ESSEGUITA ISPEZIONE TON 5 E 10 ORE DOPO REINSTALLAZIONE A T/M 1 S/N 831047 (SERRACCO CASTELLO ROTORE) AD ORE TOTALI 3788'40	F		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
06-11-10	APPLICAZIONE NORMATIVITA' PERIODICHE IN LABORATORIA AUR PROBABILITA 25 ORE, PER CONCLUSIONE PROLOGA DEL 05° P.M. A 1,15' ORE AD ORE TOTALI 3798'35, CONTE DA C.I.P. N. 22 DEL 06-11-10.	M		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
30-11-10	ESSEGUITA ISPEZIONE 25 ORE AD ORE TOTALI 3805'05, APPLICATE I.T.I. P.T.A. ALTERNATIVE CONTE DA C.I.P. 28 DEL 11-11-10. SOSTITUITI FUSO DISTRIBUZIONE P/N 684596 CON ANNO 11/10 VALORI DI SICUREZZA P/N 130-007-1, T.M. P/N 109-0102-11-101 PORTA IDRAULICA P/N 109-0160-37-103	M		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE

SBARCATI GENEBA IN DIVERSE MODALITA' S/N 2041 con S/N 135-

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
298

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

ANNOTAZIONI

Date
A

Cont. Ditta
o assoc. AMI
C

Controllo
Qualità AMI
D

Ente
E

13.05.2010	ESSEGUITA ISPEZIONE DELLE 25h AD ORE TOTALI 3402.10. APPLICARE ITI E PTA RISPETTIVE CONTE DA C.I.P. N° 21 DEL 04.05.2010.			
	SBARCARTE N° 2 CONTE CONTO 7/M 109-0611-53.1 S/M 3.449			
	S/M 3.425 PER APPLICAZIONE ISOLATE SPEC. 6003/24 H FD MONECARTE			
	ANALOGHI PREVISIONALI S/M 3.403 ED S/M 3.0264. ESSEGUITA ISPEZIONE			
	01.04.2010 7/M 109-0950-51-45-5 CONTE DA 300/62/145/5.50/5.894 ORE			
	01.04.2010.			
10.06.10	SBARCARTE RATE 2.P. P/M 109-0103-01-9 SS/M 1.999 R -			
	2023 R - A50010E PER APPLICAZIONE PTA AEE 14.109-283			
	MBARCARTE RATE 7/M 109-0103-01-115 SS/M 1.50201 -			
	A5-0208 - A5-0196 CONTE DA C.I.P. N° 22 DEL 04.06.2010			
	AD ORE TOTALI 3112.00			
21.07.10	ESSEGUITA ISPEZIONE DELLE 100h AD ORE TOTALI 3402.25.			
	APPLICARE ITI E PTA RISPETTIVE CONTE DA C.I.P. N° 23 DEL			
	06.07.2010. SBARCARTE ASS. PONTA CONGIUNTIVALE 7/M 109-0611-53.1			
	S/M 3.0264 PER ANTELA E MONECARTE ASS. PONTA STRESSO 7/M			
	7/M 3.151 - MONECARTE GALLEGGIANTE DIERE CARENZA 7/M 109-0115-01-101			
	102/103/104 SS/M 0.198, 0223, 0204, 0205			

PER COMA CONFORME
ALL'ORIGINALE

299

folio 88

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o assicur. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
07-05-11	ESEGUITO IMBANDO GALLERIA DI S. MARCO P/N 109-0715-01-101 S/N 0198, P/N 109-0715-01-102 S/N 0223, P/N 109-0715-01-103 S/N 0206, P/N 109-0715-01-104 S/N 0205 AD ORE 08.00 385135.	ad		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESTE
21-6-11	ESEGUITA IMBANDO SUE 2500E AB ORE TOTALI 38440. RELAZIONE INI E P.N.A. ELETTRICHE COME DA CIR N° 50 DEL 6-6-11. SOSTITUITI STATER E. P/N 23032-022 S/N 14127 CON S/N 14124; PATERA NICK P/N 81517-002 S/N 10001325 CON S/N 10001608; CIRABDA INTERFERENZA ELETTRICA TRA IMP. LUCI ONH & CONSOL LT. E IMPIANTO IMBANDO CON. S/N 10001325 CON S/N 10001608.	ad		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESTE
24-07-11	ESEGUITA SOSTITUZIONE BOMBOLA ESTINTORI TUBOHOOTER #1 P/N 30200003 S/N 3493144 CON S/N 0633444 AB ORE 384405	ad		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESTE
15-09-11	ESEGUITA IMBANDO SUE 2500E AD ORE TOTALI 3802.45. APPLICATE I.T. E P.T.A. ELETTRICHE COME DA C.I.P. N° 32 DEL 30-08-11. SOSTITUITA BATT. NICK P/N 34517-002 S/N 10001608 CON S/N N° 10001609	ad		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESTE

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Cont. Ditta o esecut. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
26-03-M	ESSEGUITA ISPEZIONE INTERMEDIA DEL 1000 ORE AD ORE TOTALI 382510. APPLICATI T.T. P.S. RISPETTIVI CONE DA E.T.P. N. 29 DEL 25-01-2011. ESSEGUITA ISPEZIONE PRELIMINARE OGNI 300 ORE/12 MESI E 600 ORE/24 MESI. SOSTITUITO IL T.H. E' P/N 6893660 S/N 836254 CON S/N 834963. SOSTITUITA BIEL LETTA COMANDO R/P P/N 109-0110-59-105 S/N 2583 CON S/N 32 INDICAZIONE HND P238 P/N 109-0729-24-3 S/N 8108086 CON S/N 81090108 DANPER P/N 109-0101-06-3 S/N 1464 CON S/N 195, ESTINTORI PORTATILI P/N 1072002 S/N 04336 CON S/N 07261, ASPIRANTE COMANDO CACCIALO ATT22006610 P/N 109-0502-43-111 S/N 3059 CON S/N 3527. ESSEGUITA ISPEZIONE GENERALE 5/10 h OGNI INSTALLAZIONE AL MOTORI Primaries e AL Gruppo Motore N°2 AD ORE CUMULATE 3833:00	11		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI-PALESE
04-05-11		3/11		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI-PALESE
06-05-11	ESSEGUITA ISPEZIONE DEL 25 ORE AD ORE TOTALI 385045. APPLICATI T.T. P.T. RISPETTIVI CONE DA CIP N. 30 DEL 02-05-11. SOSTITUITA CASSERA PIANO Soccorso P/N 1425A002A SOSTITUITO COMANDO PER S.S.V. 24/1011 DEL 21-4-11 ALLA CASA COMANDO COMPLETARE CASSERA GLA P/N 109-0631-62-1 T.H. =	11		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI-PALESE
			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO	

PER COPIA CONFEZIONARE
ALL'ORIGINALE

301

39

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Diriz. o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
10-03-12	ESEGUITA ISPEZIONE DELL'25 ORE AD ORE TOTALI 394000. APPLICATA IN PTA, EFFETTIVITÀ CONE DA CIR. PE. 35 NZC 13-02-2012. SOSTITUITO N. 2 COMPT. COMPOSITIVITÀ P/N 104-064- 53-1 S/P/N B403-5641 CON S/P/N F024-8449; SOSTITUITO KIT ELETTRICO FIAT-NT3 COMPOSITIVITÀ T/HN P/N 1051510 SOSTITUITA SERRA MANTE POCOCCATO P/N A425A502A; EFFETTIVA TA ISPEZIONE PECOCCATO OGGI 3004/12 NZC.	gdf		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PIALESE
16-04-12	SOSTITUITA POCIA 1° PILOTA PER ROTTURA FINESTRIANO P/N 109-0360-16-2 CON ANALOGO PARTICOLARE	K		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PIALESE
04-05-12	SOSTITUITA POCIA 1° PILOTA CON ANALOGO PARTICOLARE A SEGUITO DI RIPARAZIONE FINESTRIANO P/N 109-0360-16-2	K		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PIALESE
13-06-12	ESEGUITA ISPEZIONE DELL'25 ORE AD ORE TOTALI 399510 APPLICATA IN PTA, EFFETTIVITÀ CONE DA CIR. PE. 36 NZC 29-05-12; SOSTITUITO CONO DIREZIONE SERRA 90° P/N 107526.	gdf		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PIALESE
21-07-12	ESEGUITA ISPEZIONE DELL'25 ORE AD ORE TOTALI 401955. APPLICATA IN PTA. EFFETTIVITÀ CONE DA CIR. N° 37 DEL 12-07-2012 SOSTITUITO SERRA GEN. P/N 23032-2 S/N 14694 CON S/N 14438.	K		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PIALESE

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PIALESE
PER CONTROLLARE
ALTERNATIVE

302

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

ANNOTAZIONI

Data
A

Cont. Ditta
o eserzit. AMI
C

Controllo
Qualità AMI
D

Ente
E

03-11-11	APPLICARE NORMATIVE PERIODICHE IN SCADENZA ALLA POSSIBILITÀ 100h PER CONCESSIONE DELLA PEROGIA DEL 5% PAGI AD ORE 3 AD ORE TOTALI 3947.40 COME DA C.I.P. N° 33 DEL 03.11.2011.	<i>H</i>		<u>POLIZIA DI STATO</u> 9° REPARO VOLO BARI - PALESE
20-11-11	ESEGUITA ISPEZIONE 900h/48 HES. POTERE DI CORSA AD ORE TOTALI 3917.45	<i>H</i>		<u>POLIZIA DI STATO</u> 9° REPARO VOLO BARI - PALESE
06-12-11	EFFETTUATO SGARCO GUBERNATI D'ESERCIZIO AD ORE 3943.55 PER APPLICAZIONE PTA 2013 ISPEZIONE MANUALE.	<i>H</i>		<u>POLIZIA DI STATO</u> 9° REPARO VOLO BARI - PALESE
28-12-11	ESEGUITA ISPEZIONE DELLE 100 ORE AD ORE TOTALI 3943.55 - APPLICATI ITI, QTA. PRETTIVITÀ COME DA C.I.P. N° 34 DEL 06-12-2011. SOSTITUITO ATTUATORE GARRA CORDOLO ANTICORRE P/N 108-0500-10-3 S/N 3426 COM S/N 416 PER APPLICAZIONE ISPEZIONE OGNI 3 ANNI. AD ORE TOTALI DEL 06-12-2011 SONO STATE AGGIUNTE 1230 PER EFFETTO DELL'INFLAZIONE ITI GUB. 38	<i>H</i>		<u>POLIZIA DI STATO</u> 9° REPARO VOLO BARI - PALESE
30-01-12	EFFETTUATO INSGARCO GUBERNATI D'ESERCIZIO P/N 108- 0715-01-101/102/103/104 S/N 0198/0123/0204/0205 AD ORE 3960.15.	<i>H</i>		<u>POLIZIA DI STATO</u> 9° REPARO VOLO BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

308



40

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
	PLD 108-0101-13-3 SIMM FRISA. FROTP. FRO68 FR 258 COR ANKARA. PLN SIMM S184. S183. S185. S186 - SOSTITUITI N° 5 FRANKOT. PLN 108-0101-90-1 SIMM A0487. A0517. A0525. A0515. A0591100 ANKARA PARTIGARI SIMM R573. Q505 Q404. R574. R601 - SOSTITUITO SOSTITUITO PIATO OSCILLANTE PLN 108-0110-92-1 - APPRIATE ITI. PTA RIFISTITUTE KORE MA CIP N° 40 DEL 18.01.2013. (CAUSAZIONE MOTORE CIP SOSTITUITO DA DITTA ACUSTA FREEMONT CON SUO E.T.C. N. NTZ/030/13 DEL 01-02-13)			
06-03-13	EFFETTO INARRETO GAZZAGLIANTI DENSAZIONE PLN 109-0115-01-101 102-103-104, 1/PLN 0198-223-204-205 AD CUI CECIURA 409915 COME DA CRATE IN DIRETTORE DI VELO DEL 06-03-2013.			
05-04-13	ESECUITA ISONE OGNI 900h/28 MESI TRAVE DI CODA, COMANDO DI VELO E GRUPPO MOTORI E LEVANTE. COME DA CIP N° 41 DEL 26-03-13			
03-05-13	ESECUITA AEC SACT-101 AD ODE CECIURA 10 COME DA ETC WEL/231 DEL 03-05-13			
30-05-13	3286VITA 108/135 SOSTITUITO IN ANNI LANCIA INQUILINO FRANKOT DA R/S 109-0502-53-106 SIMM MA 82 COME DA CIP MA 82			

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
304

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Cont. Dire o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
01.08.13	ESSECUITO IL DEL. 25h AD ORE 10h 4116.00 E 18.100h 16112 SOSTITUIRE POMA CONDIZIONATA 3/13 108-0611-58.1 5/13 6118 con 5/13 6119; INTERVENTO MANUTENTIVO POMA A.M. 352 RENDIMENTO 108 M33. LT. AC 3.25 con RAPPORTE DI LAVORO WK-490/13 DEL 3.8.13 CON SOSTITUZIONE DEI SEVERI FILTRI: SOSTITUIRE CON FILTRO INVERTE 3/13 108-0919-14-109 5/13 1165 con 3/13 1138 - BILANCIA INVERTE 3/13 M525233-20 con motore RAPPORTE 2 - DI CONTROLLO (Rimozione M. Termoset) 3/13 51509-0018 3/13 162373 con 5/13 119684 - Rimozione 3/13 999-900-01-5 con motore RAPPORTE 2; SOSTITUIRE 4 BULBON A TUBO (TUBO RAPPORTE) 3/13 M52526-20 con ANALISI RAPPORTE 2 e RAPPORTE 2 con AUTOREGOLAZIONE; RAPPORTE 11.974 RAPPORTE 2 con 3/13 42 DEL 01.07.2013			
22.08.13	ESSECUITO IL DEL. 5-10h 2080 POMA RAPPORTE 2 DEI BULBON TUBO DI 3/13 AD ORE 10h 4123.00			
02.09.13	INTERVENTO MANUTENTIVO POMA A.M. 352 RAPPORTE 2 TUBO DI 3/13 DA INVERTE CONDIZIONE E SOSTITUIRE POMA IN RAPPORTE 2 con 3/13 RAPPORTE 2 con 15.510/13 DEL 01/09/13 E RAPPORTE 13 STRUTTURALE			

PER COPIA CONFORME
AUT. P. PALESE

305

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
25.11.13	SFRITO SERRAIO BALBUENAS, DISINTEGRATO P/N 1080115-01-101-101 SS/MN 0198-123-204-105 AD ORE 1441-25 CON DE MANUTENZIONE AL VERO P/N II	A	16	POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO
10.03.14	ESERVITA ISRAEL 100h - 15P. 6° 100h - 15P. 3° 100h - 15P. 1° 300h/12 MESI, AD ORE 101. 141.75 COME DA C.I.P. N° 43 DEL 14.10.13 APPLICARE I.T.1 E P.T.N. DIFETTIVE E UNICHE. SOSTITUITO TORSION TWIST P/N 109-0130-33-1 CON STESSO P/N S/N MOR 0684 SOSTITUITI N° 2 RACCHIETTI P/N 0108007-01 CON STESSO P/N, ESTINTORE P/N 3020003 S/N 53594 A1 CON STESSO P/N S/N 34931A1. N° 6 NUT H3210424 CON P/N NAS 1805-4 BILLETTA P/N 109-0130-60-3 CON P/N 109-0130-60-109 S/N MOR 1655 CONTROLLO ENTER 109-0130-21-1 CON P/N 109-0130-21-103 S/N H0646. LENA BLANCHE 109-0130-62-1 CON STESSO P/N S/N H0519. LENA 109-0130-431 CON STESSO P/N S/N L284. N° 6 NUT H3210424 CON P/N NAS 1805-4. ASS. SCORREVOLE P/N 109-0130-11-7 S/N D75984 CON STESSO P/N 109-0130-11-7 S/N H082 ALIMENTO BAROMETRICO P/N 104420-14225 CON STESSO P/N S/N C115608 BILLETTA P/N 109-0130-05-1F CON P/N 109-0130-05-11F S/N MOR 4210 BILLETTA P/N 109-0130-05-1F CON P/N 109-0130-05-11F S/N MOR 4211 N° 2 RACCHIETTI P/N 109-0134-45-5 SS/MN 0048 E 0050 CON STESSO P/N SS/MN E 184 E E 186, N° 6 CONTROLLO DI SICUREZZA P/N 109-0100-14-1 CON STESSO P/N. APPLICATA 1800h GAWNI GAMBA CACCIALLO PERICOLATA SX			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO

SEGUITE SULLA PAG. 44
ALLO STABILIMENTO

306

ANNOZZIONE

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M. M. (foglio N. 17 di 17 fogli) DP/5246 (Ex 746-2 A.M.)

10

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Date A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
14.10.14	RETTO SPANCO ASS. TORRE R.C. P/A 108-01310719 - S/A 263 SOSTITUITO con S/S/S/S P/A 2 S/A 301 - SOSTITUITO E PALE ROTONDI con con S/A 108-0131-01-115 2 S/A 1553-S/A 1554 con S/S/S/S SOSTITUITO con P/A 108-0131-01-121 3 con S/A 45-0075 - S/A 1114 - SOSTITUITO PANDICO ELAY bascon con S/S/S/S PANDICO con P/A 108-000605-901 S/A 190131, 14.10.14 con S/A 1114 - SOSTITUITO on Volo del 26.5.14	AT	RE	COMUNISTICO
31.10.14	SOSTITUITO 18/10/14 con con con S/A 46 del 22.10.14, ALIANT 11 2 378 ALIANT 18 20 2014, ALIANT con con 4116-45 SOSTITUITO ALIANT 18 20 2014 con con 108-0115-01-101 S/A 198 - P/A 108-0115-01-102 S/A 223 - P/A 108-0115-01-103 S/A 204 - P/A 108-0115-01-104 S/A 205	AT	RE	COMUNISTICO
16.11.14	SOSTITUITO 18/11/14 con con con S/A 46 del 22.10.14, ALIANT 11 2 378 ALIANT 18 20 2014, ALIANT con con 4116-45 SOSTITUITO ALIANT 18 20 2014 con con 108-0115-01-101 S/A 198 - P/A 108-0115-01-102 S/A 223 - P/A 108-0115-01-103 S/A 204 - P/A 108-0115-01-104 S/A 205	AT	RE	COMUNISTICO
16.11.14	SOSTITUITO 18/11/14 con con con S/A 46 del 22.10.14, ALIANT 11 2 378 ALIANT 18 20 2014, ALIANT con con 4116-45 SOSTITUITO ALIANT 18 20 2014 con con 108-0115-01-101 S/A 198 - P/A 108-0115-01-102 S/A 223 - P/A 108-0115-01-103 S/A 204 - P/A 108-0115-01-104 S/A 205	AT	RE	COMUNISTICO

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI				
Date A	ANNOTAZIONI B	Contr. Diretta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
02.01.15	Sostituzione lubrificante #2 9/12 999-801-08.1. S/12 10151 con Sostegno 9/12 3. S/12 10184038 con 10 parti in alluminio Assemblati in loco C.J. del 02.01.15	AM	RE	9° REPARTO VOLO BARI-PULISE
11.01.15	Sostituzione lubrificante lubr. #1 9/12 108-0119-08-5 con Sostegno lubrificante con Sostegno 9/12 3. S/12 117164 con 10 parti in alluminio Assemblati in loco del 11.01.15	AM	RE	9° REPARTO VOLO BARI-PULISE
17.1.15	Esecuzione lubr. 25h con - 14.605h/24 parti totali R.I. - 131. Sostegno lubr. con lubr. N° 48 del 26.01.15 con con lubr. 60. Sostituzione lubr. R.I. 9/12 109-010-01-111. S/12 196 con Sostegno 9/12 3. S/12 236, Sostituzione lubr. con lubrificante 9/12 109-0160-31-109 S/12 119 con Sostegno 9/12 3. S/12 134, Assemblati in loco 9/12 1. Assemblati in loco Sostegno in alluminio Assemblati in loco del 17.01.15	AM	RE	9° REPARTO VOLO BARI-PULISE
29.01.15	Sostituzione lubrificante lubrificante Sostituzione 9/12 13089.5 con Sostegno lubrificante lubrificante in alluminio Sostegno 9/12 30100005 - S/12 0636441 12 79.01.15 con 10 parti in alluminio in loco	AM	RE	9° REPARTO VOLO BARI-PULISE



PER COPIA CONFORME
BARI-PULISE

309

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
14.08.15	Esecuzione 18/08/15 h. 10.00 Totale 4291.51 cont. su cap. n° 48 del 14.08.2015; Sost. Totale Totale 915.01-0511-63-11 S/A 3152 con pan. panificanti S/A 5601, Sost. Totale Totale Sost. Totale 719.2 S/A 101-060058 con sistema panificanti; Alimenti 111 e 412a Distintivo 3a uic. cont.			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO 3.01. PALESE
30.08.2015	ESECUTIVA P.T. AER. 111-108A-130-130A DEL 26.05.2015 CONT. DA W.R. 808/15 DEL 30.05.2015 ESECUTIVA AD ORE CECUS 4294.04			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO 3.01. PALESE
06.10.15	Sostituzione Frangimento Delle 10.10.15 h. 2.10.15 715 109-0512-61-1 con analitico panificanti 5 S/A AC9500058152			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO 3.01. PALESE
25.10.16	Sostituzione Box Inseguimento n° 3 715 999-8001-08-1 S/A 40284038 Con sistema 715 e S/A 40212038 con sistema 40212038 Note del 25.10.15 24.36 n. 73			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO 3.01. PALESE
11.11.16	Sostituzione Sostituzione 715 109-0130-11-1 S/A 710182 con sistema 715 30 S/A 710261; Sostituzione Inseguimento Rapido Acquisizione con 715 1000899-901 S/A 81051420 con sistema 715 30 S/A 19080165; Sostituzione P.T. 101-060058 T. C.T. 715 689508 con sistema 715 30 Note del 11.11.16 24.36 n. 73			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO 3.01. PALESE


REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
13.11.15	SOST. TUTTO BOX TRASMISSIONE 9/15 612-1170-001 5/14442 BOX SCARPO 9/14 20 S/15 14612 CORREZIONE PASTIGLIE DEL 1/10/15 IN FORO DEL 12.11.15 PRE 50 DI 73			
11.11.15	ELICO 3558 RILASCIO UO DINA HELICOPTERS (ANCONA - FERRARA) PER ALIMENTAZIONE DINA PIA 108-415 E PIA 250-319 ALIMENTAZIONE PER OPERAZIONE PER ALIMENTAZIONE DA 005 1514 4315:26			
11-02-16	EFFETTUATA BONIFICA ARIANTE IN ORDINE ALLA PTA. 108-425 AL 5 PER I-II-III ED. 04-02-2014 CORREZIONE DA M.R. 004 531 17-02-2016 BELLIN DITTA HELI WORLD BI ANCONA AD 005 CELULA 4315:26 (VEDI TABELLA ALLEGATA AL 18/5239)			
15.04.16	SOST. PIA 128/128 CORREZIONE 100h PER AD 005 108-415:26 E 300h T/M 2 AD 005 TOT 2902-26 CORREZIONE M.R. 50 DEL 10.03.2016. SOST. TUTTO MATERIALE MTE 9/15 13083-15 CORREZIONE SOST. TUTTO. INDIRIZZO TORRANO ATC 9/15 612-1170-001 S/15 4142. SOST. TUTTO FORO CORREZIONE DEL 1/11/15 9/15 23070606 / S/15 3184148 CORREZIONE 4/15 23065104 E S/15 314010 MATERIALE 15.11.15 A 005 TUTTO E A UNIVER			

POLIZIA DI STATO
REPARTO VOLI
BARI - PALESE

311

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
16.04.16	ESEGUITA SOSTITUZIONE BOMBOLA LOCOMOTIVA 15.000.32 2/3 109.0718.44.108 2 S/N 1238 CON SOSTITUIZIONE 2 S/N 1196 CON SOSTITUIZIONE II DEL LUBRIFICANTE 1000118 PAG. 14/13			POLIZIA DI STATO
24.04.16	ESEGUITA SOSTITUZIONE VALVOLA ESCALOMAS 1000000000 (S/N 07.007) INILANZO 2 1/2 DURABILITA 2/3 459087 CON SOSTITUIZIONE 2/3 2 S/N 465832 C/O RES. UOLO DI FINESTRA, CON SOSTITUIZIONE II DEL LUBRIFICANTE 1000118 PAG. 14/13			POLIZIA DI STATO
19.07.16	ESEGUITA ISP. DE FENOMICA 25h CILINDRO A 90° TOTALE 4338.55 APP. DE I.T.I., P.T.A. RIPETITIVE CONE NA C.I.P. N° 54 DEL 20.05.16. SOSTITUITI ASS. DE SUPPORTO E PATTI OXIGENANTI P/N 109.0410.04.7 S/N 134 CON ANALOGICO P/N 2 S/N 124; ASS. DE CANNA CARRELLO PRINCIPALE SX P/N 109.0502.53-408 S/N 11076 CON P/N 109.0502.53-405 S/N 11043; ASS. DE FUEL PUMP P/N 109.0411.53.1 S/N 5624 CON STESSO P/N 2 S/N 1840; BOMBOLA ESTINGUENTE ROTORE P/N 3000000 S/N 0433444 CON STESSO P/N 2 S/N 5359444; BOMBOLA INNAUICIA P/N 109.0410.3.10 S/N 422 CON ANALOGICO P/N 2 S/N 519; ESEGUITA ISP. DE SPECIALE 2601 300h/12 MESI. ESEGUITA SBARCO EN RINGHARCO 2601 ASS. MI TT/MT 24 E 2. PER LE PREVISIONI MANUTENZIONI. ESEGUITO SBARCO			POLIZIA DI STATO

POLIZIA DI STATO
 9° REPARTO VOLO
 BARI - PALESE
 DER COPIA CONFERME
 → segue 19.07.16
 312

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI				
Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Diretta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
26.2.16	SEGUO 1902/16 E REIMBARCO ASSITE TORO E PACE R/P PER RINCESSA IN EFFICIENZA DEL TOROZIONE P/B 107-2101-25-11R S/P 10364 PER TOROUSCITA PARACASSO CODE DA WIR 57116 DEL 22/06/16, A CURA DELLA FINTECAMICA HELICOPTER DIVISION.			9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
26.2.16	SEGUO 1902/16 ASSITE TORO E PACE R/P PER RINCESSA IN EFFICIENZA DEL TOROZIONE P/B 107-2101-25-11R S/P 10364 PER TOROUSCITA PARACASSO CODE DA WIR 57116 DEL 22/06/16, A CURA DELLA FINTECAMICA HELICOPTER DIVISION.			9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
21.7.16	SEGUO 1902/16 ASSITE TORO E PACE R/P PER RINCESSA IN EFFICIENZA DEL TOROZIONE P/B 107-2101-25-11R S/P 10364 PER TOROUSCITA PARACASSO CODE DA WIR 57116 DEL 22/06/16, A CURA DELLA FINTECAMICA HELICOPTER DIVISION.			9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
10-8-16	SEGUO 1902/16 ASSITE TORO E PACE R/P PER RINCESSA IN EFFICIENZA DEL TOROZIONE P/B 107-2101-25-11R S/P 10364 PER TOROUSCITA PARACASSO CODE DA WIR 57116 DEL 22/06/16, A CURA DELLA FINTECAMICA HELICOPTER DIVISION.			9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
09/01/16	SEGUO 1902/16 ASSITE TORO E PACE R/P PER RINCESSA IN EFFICIENZA DEL TOROZIONE P/B 107-2101-25-11R S/P 10364 PER TOROUSCITA PARACASSO CODE DA WIR 57116 DEL 22/06/16, A CURA DELLA FINTECAMICA HELICOPTER DIVISION.			9° REPARTO VOLO BARI - PALESE

313

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI												
DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Sette N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore T.elli F	Sostituzione a G	Rimorso H	Tempo accumulato I	Tempo totale funzionamento L	Consulida		
										Installazione M	Rimozione N	
INSTALLAZIONE ROTORE P.												
CHIERA DI RIT. 109-0101-79-1	K16	ELIC.	1800	546,10	3.524,10	4.778,00						
BULLONE 109-0101-62-1	N.3	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00						
BULLONE 109-0101-62-3	N.5	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00						
ANELLO CONICO 109-0101-80-1	-	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00						
ANELLO CONICO 109-0101-21-1	2001009139	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00						
INSTALLAZIONE MOZZO R.P.												
ASS. MOZZO R.P. 109-0101-01-111	196	"	1800	3343,15 dur 0,006	3.524,10	5.324,10	4266:50	742:40	4085:55			
SPINA 109-0101-34-3	1001	MOZZO	9500	3.343,15	3.524,10	9.680,55	4266:50	742:40	4084:55			
SPINA 109-0101-34-3	G72257	"	9500	546,10	3.524,10	12.478,00	4266:50	742:40	1288:50			
SPINA 109-0101-34-3	1039	"	9500	3.343,15	3.524,10	9.680,55	4266:50	742:40	4085:55			
SPINA 109-0101-34-3	1121	"	9500	3.343,15	3.524,10	9.680,55	4266:50	742:40	4085:55			
SPINA 109-0101-34-3	1185	"	9500	3.343,15	3.524,10	9.680,55	4266:50	742:40	4085:55			
SPINA 109-0101-34-3	1188	"	9500	3.343,15	3.524,10	9.680,55	4266:50	742:40	4085:55			
SPINA 109-0101-34-3	1192	"	9500	3.343,15	3.524,10	9.680,55	4266:50	742:40	4085:55			
SPINA 109-0101-34-3	1211	"	9500	3.343,15	3.524,10	9.680,55	4266:50	742:40	4085:55			
FORCELLONE 109-0101-05-119	A0071	"	15000	3.343,15	3.524,10	15.180,55	4266:50	742:40	4085:55			
FORCELLONE 109-0101-05-119	A0073	"	15000	3.343,15	3.524,10	15.180,55	4266:50	742:40	4085:55			
FORCELLONE 109-0101-05-119	A0095	"	15000	3.343,15	3.524,10	15.180,55	4266:50	742:40	4085:55			
FORCELLONE 109-0101-05-119	A0097	"	15000	3.343,15	3.524,10	15.180,55	4266:50	742:40	4085:55			

POLIZIA DI STATO

9° REPARTO VELOCI

BARI - PALESE

DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)

foglio 1 di 14 fogli)

VELIVOLO-MOTORE-P.B-ELICA-M.M. PS 59

PER COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

315

STAMPATO
NEL COORDINAMENTO
1991-1992

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Utilizzare C	Sostituzione opgi D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimozione H	Tempo accumulato I	Tempo totale funzionamento L	Correzione	
										Installazione M	Rimozione N
MATASSA 109-0101-95-105	LK4263	MOZZO	5000	174,50	3.524,10	8.349,20	4266:50	742:40	911:30		
			8ANNI	Inst 3-07	-	03-2015	01-2015	94:13,5	94:11		
MATASSA 109-0101-95-105	LK4262	"	5000	174,50	3.524,10	8.349,20	4266:50	742:40	911:30		
			8ANNI	Inst 3-07	-	03-2015	01-2015	94:13,5	94:11		
MATASSA 109-0101-95-105	LK4324	"	5000	174,50	3.524,10	8.349,20	4266:50	742:40	911:30		
			8ANNI	Inst 3-07	-	03-2015	01-2015	94:11	94:11		
MATASSA 109-0101-95-105	LK4264	"	5000	174,50	3.524,10	8.349,20	4266:50	742:40	911:30		
			8ANNI	Inst 3-07	-	03-2015	01-2015	94:11	94:11		
SPINA INT. 109-0101-84-1	FR018	MOZZO	5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
			5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
SPINA INT. 109-0101-84-1	FR112	"	5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
			5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
SPINA INT. 109-0101-84-1	FR138	"	5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
			5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
SPINA INT. 109-0101-84-1	FR184	"	5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
			5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
ATTACCO INT. 109-0101-94-1	A0324	"	5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
			5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
ATTACCO INT. 109-0101-94-1	A0348	"	5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
			5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
ATTACCO INT. 109-0101-94-1	A0391	"	5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
			5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
ATTACCO INT. 109-0101-94-1	A0429	"	5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
			5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
SPINOTTO EST. 109-0101-23-3	FR052	"	5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
			5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
SPINOTTO EST. 109-0101-23-3	FR113	"	5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
			5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
SPINOTTO EST. 109-0101-23-3	FR220	"	5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
			5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
SPINOTTO EST. 109-0101-23-3	FR357	"	5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		
			5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4266:50	742:40	4085:55		

VELIVOLO-MOTORE P-B-ELICA-M.M. PS 59

PCIA DI STATO
REPARTO VOLO
BARI-PALISSE
DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)
foglio 2 di 14 fogli
316

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI											
DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a n. ore Totali F	Sostituzione a G	Rinnovo H	Tempo accumulato I	Tempo totale funzionamento L	Cancelli	
										Installazione M	Rinnovo N
PIASTRA D'ARR. 109-0101-24-1	88	MOZZO	5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4766:00	767:40	4063:55		
PIASTRA D'ARR. 109-0101-24-1	183	"	5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4766:00	767:40	4063:55		
PIASTRA D'ARR. 109-0101-24-1	A0132	"	5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4766:00	767:40	4063:55		
PIASTRA D'ARR. 109-0101-24-1	A0200	"	5000	3.343,15	3.524,10	5.180,55	4766:00	767:40	4063:55		
MOZZO 109-0101-02-1	A0085	"	4500	3.343,15	3.524,10	4.680,55	4166:50	767:40	4063:55		
SMORZATORE 109-0101-06-3	1444	"	1200	820,10 dur 0,00	3.524,10	4.724,10	3825:10	301:00	1424:10		
SMORZATORE 109-0101-06-3	1573	"	1200	dur 1,40 1044,20	3.524,10	4.722,30	4166:50	767:40	4063:55		
SMORZATORE 109-0101-06-3	1817	"	1200	dur 1,40	3.524,10	4.722,30	4166:50	767:40	4063:55		
SMORZATORE 109-0101-06-3	1301	"	1200	452,40 dur 79,45	3.524,10	4.644,25	4166:50	767:40	4063:55		
SPINOTTO FLAPP. 109-0101-12-5	A0090	MOZZO	4200	3.343,15	3.524,10	4.380,55	3825:10	301:00	3644:15		
SPINOTTO FLAPP. 109-0101-12-5	A0099	"	4200	3.343,15	3.524,10	4.380,55	4095:20	331:15	3914:25		
SPINOTTO FLAPP. 109-0101-12-5	A0145	"	4200	3.343,15	3.524,10	4.380,55	3825:10	301:00	3644:15		
SPINOTTO FLAPP. 109-0101-12-5	A0150	"	4200	3.343,15	3.524,10	4.380,55	4095:20	331:15	3914:25		
SPINOTTO RIT. 109-0101-13-3	FR154	"	4200	3.343,15	3.524,10	4.380,55	4095:20	331:15	3914:25		
SPINOTTO RIT. 109-0101-13-3	FR079	"	4200	3.343,15	3.524,10	4.380,55	4095:20	331:15	3914:25		
SPINOTTO RIT. 109-0101-13-3	FR068	"	4200	3.343,15	3.524,10	4.380,55	4095:20	331:15	3914:25		
SPINOTTO RIT. 109-0101-13-3	FR258	"	4200	3.343,15	3.524,10	4.380,55	4095:20	331:15	3914:25		
SMORZATORE 109-0101-06-3	795	"	4200	tot. 425,00 dur. 00:00	3825:10	4025:10	4166:50	441:40	4608:30		
MANICOTTO 109-0101-90-1	A0591	"	4200	3.343,15	3.524,10	4.380,55	4095:20	331:15	3914:25		
MANICOTTO 109-0101-90-1	A0515	"	4200	3.343,15	3.524,10	4.380,55	4095:20	331:15	3914:25		
MANICOTTO 109-0101-90-1	N308	"	4200	0,00	3.524,10	7.724,10	4166:50	767:40	4934:30		
MANICOTTO 109-0101-90-1	A0525	"	4200	3.343,15	3.524,10	4.380,55	4095:20	331:15	3914:25		

VELIVOLO-MOTORE P/B-ELICA-M.M. PS 59

PER COPIA COMPILARE
AUTOGRAFICA
314

DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)
foglio 3 di 14 fogli

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rinnovo H	Tempo accumulato I	Tempo totale funzionamento L	Correlata	
										Installazione M	Rimozione N
MANICOTTO 109-0101-90-1	A0517	MOZZO	4200	3.343,15	3.524,10	4.380,55	4096,50	571,10	3914,25		
MANICOTTO 109-0101-90-1	N309	"	4200	0,00	3.524,10	7.724,10	4166,50	742,40	742,40		
MANICOTTO 109-0101-90-1	N310	"	4200	0,00	3.524,10	7.724,10	4166,50	742,40	742,40		
MANICOTTO 109-0101-90-1	A0487	"	4200	3.343,15	3.524,10	4.380,55	4096,50	571,10	3914,25		
PALA R.P. 109-0103-01-9	820TR	ELIC.	3000	2.841,20	3.524,10	3.682,50	3682,55	158,45	3600,05		
PALA R.P. 109-0103-01-9	A50010R	"	3000	463,50	3.524,10	6.060,20	3412,40	188,30	652,70		
PALA R.P. 109-0103-01-9	1999R	"	3000	2.118,05	3.524,10	4.406,05	3412,40	188,30	2306,35		
PALA R.P. 109-0103-01-9	2023R	"	3000	2.118,05	3.524,10	4.406,05	3412,40	188,30	2306,35		
PALA R.P. 109-0103-01-9	45-0199	"	3000	740,45	3.682,55	5912,40					
INSTALLAZIONE COMANDI ROTORE PRINCIPALE											
BIELLETTA 109-8110-17-105	F63298	"	1800	dur 0,00	3.524,10	5.324,10					
MANICOTTO 109-0110-69-105	M1165	"	1800	0,00	3.524,10	5.324,10	4044,35	520,25	520,25		
MANICOTTO 109-0110-69-107	P1663	"	1800	0,00	3.524,10	5.324,10	4044,35	520,25	520,25		
BIELLETTA 109-8110-16-1	34	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00	4044,35	520,25	1066,35		
BIELLETTA 109-0110-60-1	A0198	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00					
BIELLETTA 109-0110-54-111	J60422	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00					
MANICOTTO 109-0110-21-3	A1035	"	1800	0,00	3.524,10	5.324,10					
			3300	0,00	3.524,10	6.824,10					

POLIZIA DI STATO

8° REPARTO VOLO

BARI - PALESE

PER INFORMAZIONI

CHIAMARE

DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)

3/8 foglio 4 di 14 fogli

VELIVOLO MOTORE P/B ELICA M.M. PS 59

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a ore Totali F	Sostituzione a G	Rinnovo H	Tempo accumulato I	Tempo totale funzionamento L	Convalida	
										Installazione M	Rinnovo N
MANICOTTO 109-0110-21-3	J96524	ELIC.	1800	0,00	3.524,10	5.324,10					
			3300	0,00	3.524,10	6.824,10					
MARTINETTO 109-0110-42-4	228	"	2400	2145,10 dur 1537,55	3.524,10	4.386,15	4368,25	845,15	2980,25		
SUPPORTO MART. 28007GR90	72J	MART.	18000	1.537,55 3002,25 dur 1175,55	3.524,10	19.986,15	4368,25	845,15	2383,10		
MARTINETTO 109-0110-42-5	710	ELIC.	2400		3.524,10	4.748,15					
SUPPORTO MART. 28007GR90	20186-12	MART.	24600	24,25 3365,00 dur 0,00	3.524,10	28.099,45					
MARTINETTO 109-0110-42-6	401	ELIC.	2400		3.524,10	5.924,10					
SUPPORTO MART. 28007GR90	5031	MART.	18000	0,00 2649,10 dur 874,10	3.524,10	21.524,10					
BIELLETTA 109-0110-59-105	698	ELIC.	1800		3.524,10	4.450,00					
BIELLETTA 109-0110-59-105	2583	"	1800	1.474,10	3.524,10	3.850,00	3825,10	301,00	1725,10		
BIELLETTA 109-0110-59-105	3	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00					
BIELLETTA 109-0110-59-105	50	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00					
BIELLETTA 109-0110-59-105	32	"	1800	600,00 3233,45 dur 959,10	3.524,10	5.025,10	4339,55	815,45	1226,95		
ASS. PIATTO OSC. 109-0110-01-7	134	ELIC.	1800		3.524,10	4.365,00	4339,55	815,45	815,45		
ATTACCO 109-0110-38-1	P577	PIATTO	3300	0,00	3.524,10	6.824,10					
ASS. TRASMISSIONE 109-0400-02-5	211	ELIC.	1800	3402,10 dur 424,10	3.524,10	4.900,00					
ATTACCO 109-0110-53-1	S65585	TRASM.	3300	424,10	3.524,10	6.400,00					
ATTACCO PUNTORE 109-0402-27-113	A1833	"	5000	1.939,10	3.524,10	6.585,00					
ATTACCO PUNTORE 109-0402-27-113	A1847	"	5000	1.939,10	3.524,10	6.585,00					
ATTACCO 109-0110-38-1	125030	ELIC.	1800	3426,20 dur 372,10	4339,55	24313,35	4339,55	24,25	3430,45		
ATTACCO 109-0110-38-1	121	ELIC.	1800		4339,55	6139,55	4339,55	24,25	3730,35		

9° REPARTO VELO
 BARI - PALERME
 POLIZIA DI STATO

DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)
 foglio 5 di 14 fogli

VELIVOLO MOTORE P/B-ELICA-M.M. PS 59

PER COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE

819

VELIVOLANTE
NELLA COPIA DELL'ORDINE
E' DA CONSIDERARE
LA DATA DI EMISSIONE
DELL'ORDINE

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	T tempo funz. precedente E	Installato a ore T.ott. F	Sostituzione a G	Ritorno H	T tempo accumulo I	T tempo totale funzionamento L	Correlata	
										Installazione M	Rimozione N
INSTALLAZIONE SUPPORTI GRUPPO SOSTENTATORE											
PUNTONE	109-0325-02-105	ILS3799D	ELIC.	1800	546,10	3.524,10	4.778,00				
PUNTONE	109-0325-02-105	ILS3800D	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00				
PUNTONE	109-0325-03-5	MO-004	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00				
				35000	546,10	3.524,10	37.978,00				
PUNTONE	109-0325-03-5	MO-005	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00				
				35000	546,10	3.524,10	37.978,00				
ATTACCO	109-0325-08-109	G114985	"	O/C	124,10	3.524,10	O/C				
ATTACCO	109-0325-08-109	G115001	"	O/C	124,10	3.524,10	O/C				
ATTACCO	109-0325-08-109	G43803	"	O/C	124,10	3.524,10	O/C				
ATTACCO	109-0325-08-109	G114980	"	O/C	124,10	3.524,10	O/C				
INSTALLAZIONE COMANDI ROTORE CODA											
MARTINETTO R.C.	109-0040-51-103	366	"	2400	2865,55 dur 464,30	3.524,10	5.459,40				
INSTALLAZIONE ROTORE CODA											
FLANGIA	109-0130-86-1	--	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00				
DADO	109-0130-85-1	--	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00				
FERMO STATICO	109-0130-27-5	--	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00				
BIELLETTA	109-0130-05-9	--	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00				
BIELLETTA	109-0130-05-9	--	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00				
POLIZIA D'ORDINE											

5° REPARTO VOLO

BAPI - PALESE

DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)

VELIVOLO-MOTORE-P/B-ELICA-M.M. PS 59

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

320
foglio 6 di 14 fogli

07-07-2011
 P. 544.3
 107-01

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Ubitazione C	Sostituzione D ogni	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore T nat F	Sostituzione a G	Rimozione H	Tempo accumulato I	Tempo totale funzionamento L	Cancelli	
										Installazione M	Rimozione N
BIANCIERE 109-0130-08-1	A0021	ELIC.	1800	dur 3524,10 dur 1175,55 3524,10	3.524,10	3.800,00	3148,50	254,40	3148,50		
			3800	dur 1175,55	3.524,10	3.800,00	3148,50	254,40	3148,50		
BIELLETTA 109-0130-20-1	--	"	1800	dur 1175,55	3.524,10	4.148,15	4141,25	617,15	1493,10		
BIELLETTA 109-0130-20-1	--	"	1800	dur 1175,55	3.524,10	4.148,15	4141,25	617,15	1493,10		
LEVA 109-0130-62-1	83	"	1800	dur 1175,55	3.524,10	4.148,15	4141,25	617,15	1493,10		
LEVA 109-0130-21-1	--	"	1800	dur 1175,55	3.524,10	4.148,15	4141,25	617,15	1493,10		
ALBERO TORS. 109-0130-33-1	--	"	1800	dur 1175,55	3.524,10	4.148,15	4141,25	617,15	1493,10		
BIELLETTA 109-0130-60-3	--	"	1800	dur 1175,55	3.524,10	4.148,15	4141,25	617,15	1493,10		
LEVA 109-0130-43-7	--	"	1800	dur 1175,55	3.524,10	4.148,15	4141,25	617,15	1493,10		
MANICOTTO 109-0130-44-1	OSU0042	"	1800	0,00	3.524,10	5.324,10					
SCORREVOLE 109-0130-11-7	D75984	"	1800	1.175,55	3.524,10	4.148,15	4141,25	617,15	1493,10		
INSTALLAZIONE ASS. MOZZO R.C.											
ASS. MOZZO R.C. 109-0131-02-19	263	ELIC.	1800	2462,50 dur 23,40	3.524,10	5.300,30	4210,25	686,15	3449,05		
PALA R.C. 109-0132-02-125	N53	MOZZO	1400	23,40	3.524,10	4.900,30	4210,25	686,15	3449,05		
PALA R.C. 109-0132-02-125	N54	"	1400	23,40	3.524,10	4.900,30	4210,25	686,15	3449,05		
BALESTRINO 109-0131-12-1	496	"	5000	2.462,50	3.524,10	6.061,20	4210,25	686,15	3449,05		
BALESTRINO 109-0131-12-1	510	"	5000	2.462,50	3.524,10	6.061,20	4210,25	686,15	3449,05		
SPINOTTO 109-0131-14-1	A0481	"	5000	2.462,50	3.524,10	6.061,20	4210,25	686,15	3449,05		
SPINOTTO 109-0131-14-1	A0538	"	5000	2.462,50	3.524,10	6.061,20	4210,25	686,15	3449,05		
RITEGNO 109-0131-17-1	G91208	"	5000	23,40	3.524,10	8.500,30	4210,25	686,15	3449,05		
RITEGNO 109-0131-17-1	G91209	"	5000	23,40	3.524,10	8.500,30	4210,25	686,15	3449,05		

9° REPARTO VOLO
 BARI - PAESE

DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)
 foglio 7 di 14 fogli

VELIVOLO MOTORE P/B ELICA M.M. PS 59

PER COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE

321

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI												
DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A		Sette N. B	Librazione C	Sostituzione ogni D	T tempo funz. precedente E	Installato a a ore T edili F	Sostituzione a G	Rimozione H	T tempo accumulato I	T tempo totale funzionamento L	Convalida	
											Installazione M	Rimozione N
MOZZO	109-0131-06-7	M245	MOZZO	4200	23,40	3.524,10	7700,30	4210,25	686,15	109:35		
PERNO	109-0131-05-115	L1447	"	4200	23,40	3.524,10	7700,30	4210,25	686,15	109:05		
BULLONE	109-0131-15-5	A4-0048	"	1400	704,05	3.524,10	4.220,05	414,25	618,15	1321,20		
BULLONE	109-0131-15-5	A4-0050	"	1400	704,05	3.524,10	4.220,05	414,25	618,15	1321,20		
INSTALLAZIONE ALBERO MOTORE TRASM. ELIC.												
ACCOPPIATORE	109-0619-36-3	K7	ALBERO	1800	546,10	3.524,10	4.778,00					
FLANGIA	109-0600-10-9	74	"	1800	546,10 1251,30	3.524,10	4.778,00					
ALBERO	109-0405-22-103	A0146	"	1800	dur 546,10	3.524,10	4.778,00					
INSTALLAZIONE ALBERO MOTO TRA ELIC.												
ACCOPPIATORE	109-0619-36-3	K8	ALBERO	1800	546,10	3.524,10	4.778,00					
FLANGIA	109-0600-10-9	OSU0005	"	1800	546,10 2337,35	3.524,10	4.778,00					
ALBERO	109-0405-22-103	A0234	"	1800	dur 546,10	3.524,10	4.778,00					
INSTALLAZIONE ALBERO VENTOLA ELIC.												
GIUNTO	109-0619-33-1	H67097	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00					
ADATTATORE	109-0619-41-3	--	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00					
ALBERO	109-0619-38-5	331	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00					

VELIVOLO-MOTORE P/B-ELICA-M.M. PS 59

DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

322

foglio 8 di 14 fogli

5413-6013-2007
BOZZA
2006-10-04-05
100010113-0000

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	T tempo funz. precedente E	Installato a a ore T utili F	Sostituzione a G	Ritorno H	T tempo accumulato I	T tempo totale funzionamento L	Censura	
										Installazione M	Rimozione N
INSTALLAZIONE ALBERO VENTOLA											
GIUNTO 109-0619-33-1	H67098	ELIC.	1800	546,10	3.524,10	4.778,00					
ADATTATORE 109-0619-41-3	-	"	1800	546,10 2146,25 dur 546,10	3.524,10	4.778,00					
ALBERO 109-0619-38-5	211	"	1800		3.524,10	4.778,00					
INSTALLAZIONE VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO											
RADIATORE E VENT 109-0619-15-11	1209	"	1200	249,10	3.524,10	4.475,00					
INSTALLAZIONE VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO											
RADIATORE E VENT 109-0619-15-11	1208	"	1200	0,00	3.524,10	4.724,10					
INSTALLAZIONE ALBERO ANT. R.C.											
ALBERO ANTERIORI 109-0425-41-1	66	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00					
ADATTATORE 109-0425-01-3	K14	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00					
ADATTATORE 109-0425-01-3	K11	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00					
ADATTATORE 109-0425-01-3	K15	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00					
ALBERO CENTRALE 109-8412-02-3	J140177	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00					
109-0619-01-02-19	301	ELIC.	1800	2248,30 dur 546,10	4210,25	5563,55					

POLIZIA DI STATO

244

VELIVOLO-MOTORE P/B-ELICA-M.M. PS 59

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)
foglio 9 di 14 fogli

323

5

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI											
DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Utilizzazione C	Sostituzione ogni D	T tempo funz. precedente E	Installato a ore T totali F	Sostituzione a G	Rinnovo H	T tempo accumulato I	T tempo totale funzionamento L	Covadita	
INSTALLAZIONE ALBERO POST. R.C.		ELIC.								Installazione M	Rinnovo N
ALBERO LUNGO 109-8412-02-1	143	"	1800	361,50	3.524,10	4.962,20					
ADATTATORE 109-0425-01-3	K13	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00					
INSTALLAZIONE SCATOLA R.C.		ELIC.									
ASS. SCATOLA R.C. 109-0440-01-13	128	"	1800	1998,35 dur 887,55	3.524,10	4.436,15	*				
MANICOTTO 109-0435-31-1	B9165	SCAT.	1900	460,30	3.524,10	4.963,40					
IMPIANTO IDRAULICO											
POMPA 109-0760-37-103	2041	ELIC.	1800	912,10 dur 0,00	3.524,10	5.324,10	3805'05	28055	119305		
POMPA 109-0760-37-103	427	"	1800	2178,50 dur 566,30	3.524,10	4.757,40	4335'55	845'45	1332'45		
GRUPPO ACCUM 109-0512-70-107	289	"	O/C	0,00	3.524,10	O/C					
POMPA 109-0460-37-103	134	"	1800	1445'30 dur 1346'30	3805'05	4258'35	4241'25	436'20	1338'50		
POMPA 109-0460-37-103	219	"	1800	1384'15 dur 0,00	4241'25	6041'35	4266'50	75'25	1801'35		
CARRELLI DI ATTERRAGGIO											
GAMBA DI FORZA 109-0501-28-1 MFI	MN48	"	1200	2649,25 dur 274,10	3.524,10	4.450,00	*				
ATTUATORE 109-0500-10-3	3426	"	O/C	-	3.524,10	O/C	3943'55	414'45	144'45		
GAMBA DI FORZA 109-0502-53-106	MN39	"	12ANNI 1800/ 6ANNI	2614,30 dur 564,30	10-2002	10-2014	3654'15	127'05	1241'35		
GAMBA DI FORZA 109-0502-53-109 M	MN76	"	12ANNI 1800/ 6ANNI	3823,59 dur 1976,20	12-2007	12-2019	4141'25	317'35	1440'25		
ATTO ACORAT 109-0500-10-3 MFI	416	"	O/C	-	12-2007	12-2013	4141'25	317'35	1440'25		
					3943'55	O/C	4191'44	241'50	833'25		

VELIVOLO-MOTORE P.B-ELICA-M.M. PS 59

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)
foglio 10 di 14 fogli

324

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serco N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a ore T. coll. F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo accumulato I	Tempo totale funzionamento L	Convalida	
										Installazione M	Rimozione N
IMPIANTO COMBUSTIBILE											
POMPA COMB.	109-0611-53-1	G128	ELIC.	600	1184,55 dur 0,00	3.524,10	4.124,10	4.116,00	5.91,50	1.176,45 dur 204,05	
POMPA COMB.	109-0611-53-1	B725	"	O/C	1916,05 dur 66,15	3.524,10	O/C	3.102,10	1.180,00	2.244,15 dur 234,45	
POMPA COMB.	109-0611-53-1	B449	"	O/C	2186,45 dur 536,15	3.524,10	O/C	3.102,10	1.180,00	2.244,15 dur 234,45	
POMPA COMB.	109-0611-53-1	F0264	"	O/C	1345,00 dur 536,45	3.524,10	O/C	3.593,50	69,40	2.114,40 dur 114,15	
POMPA COMB.	109-0611-53-1	56D1	"	600	3.021,15 dur 40,20	3.593,50	4.103,30	3.910,00	466,30	2.394,25 dur 342,25	
INSTALLAZIONE CASTELLO MOTORE DX											
GAMBA	109-0605-22-1	-	ELIC.	1800	546,10	3.524,10	4.778,00				
GAMBA	109-0605-23-1	-	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00				
GAMBA	109-0605-20-1	-	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00				
GAMBA	109-0605-21-1	-	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00				
GAMBA	109-0640-84-1	-	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00				
GAMBA	109-0640-85-1	-	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00				
INSTALLAZIONE CASTELLO MOTORE SX											
GAMBA	109-0605-22-2	-	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00				
GAMBA	109-0605-23-2	-	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00				
GAMBA	109-0605-20-2	-	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00				
GAMBA	109-0605-21-2	-	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00				
GAMBA	109-0640-84-2	-	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00				
GAMBA	109-0640-85-2	-	"	1800	546,10	3.524,10	4.778,00				

NE. 2

NE. 3

VELIVOLO-MOTORE-P/B-ELICA-M.M. PS 59

POLIZIA DI STATO

9° REPARTO VOLO

BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME

ALL'INTERPRETE

DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)

foglio 11 di 14 fogli)

325

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Seie N. B	Ubicazione C	Sostituzione D ogni	T tempo funz. precedente E	Installato a a rec Totale F	Sostituzione a G	Rinnovo H	T tempo accumulato I	T tempo totale funzionamento L	Convalida Installazione M	Rinnovo N
GRUPPO MOTORE											
T/MOTORE C20B 6893660	836254	ELIC.	MOD.	2.948,40	3.524,10	MOD.	3825,10	304,00	3244,10		
T/MOTORE C20B 6893660	836597	"	MOD.	1.594,20	3.524,10	MOD.	3118,50	254,40	1849,00		
STARTER G. 206-062-200-117	25361	"	1000	1552,05 dur 670,10 1627,15	3.524,10	3.854,00	3118,50	254,40	1826,45 dur 924,35		
STARTER G. 23032-027	25043	"	1000	dur 0,00	3.524,10	4.524,10					
STARTER G. 230 032 027	14427	"	1000	1525,00 dur 0,00	3118,50	4118,50	3817,10	88,50	1821,50 dur 48,50		
FUSOLIERA											
BULLONI NAS626-20	-	ELIC.	600	0,00	3.524,10	4.124,10	4116,00	591,50	591,50		
EQUILBRATORE SX 109-0200-02-93	EM168	"	36000	3.524,10	3.524,10	36.000,00					
EQUILBRATORE DX 109-0200-02-94	EM165	"	36000	3.524,10	3.524,10	36.000,00					
TUBO TORSIONE 109-0210-02-5	-	"	36000	3.524,10	3.524,10	36.000,00					
BULLONI NAS626-20	-	ELIC.	600	0,00	4116,00	4716,00					
SOSTITUZIONI CALENDARIALI											
CINGHIE-BRETELLE -	-	"	SANNI	cos 9-03	inst 3-09	03-2014	03-2014	5 ANNI	5 ANNI		
ROCCETTO 0108007-01	-	"	SANNI	cos 9-03	inst 3-09	03-2014	03-2014	5 ANNI	5 ANNI		
ROCCETTO 0108007-01	-	"	SANNI	cos 9-03	inst 3-09	03-2014	03-2014	5 ANNI	5 ANNI		
SERBATOIO CARB. 109-0611-02-113	25	"	SANNI	cos 6-06	isp 1-09	01-2014					
SERBATOIO CARB. 109-0611-02-114	46	"	SANNI	cos 11-08	isp 1-09	01-2014					
ASS POMPA COMB. 109-0611-53-1	B403	ECIC.	600	5004,35 dur 0,00	3102,10	1301,10	3910,00	261,50	1301,10 dur 261,50		
ASS POMPA COMB. 109-0611-53-1	F0264	"	O/C	1414,40 dur 0,00	3102,10	O/C	3128,25	26,15	1440,55 dur 633,00		
ASS POMPA COMB. 109-0611-53-1	R154	"	600	2426,10 dur 536,00	3128,25	1338,25	4191,51	565,26	1338,25 dur 1074,26		

VELIVOLO-MOTORE-P/B-ELICA-M.M. PS 59

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)
foglio 12 di 14 fogli

ATTENZIONE
NON COPIARE
QUESTO DOCUMENTO

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totale F	Sostituzione a G	Rinnovo H	Tempo accumulato I	Tempo totale funzionamento L	Convalida	
										Installazione M	Rinnovo N
ESTINTORE A072A02	04436	ELIC.	12 MESI	-	isp 1-09	07-2009 01-2010	07-2009 01-2010	=	=		
BOMBOLA ESTIN. 30200003	06334A1	ELIC.	14 ANNI	cos 3-80	rev 3-96	03-2010	03-2010	14 ANNI	30 ANNI		
CARTUCCIA HTL13083.5	-	BOMB.	4 ANNI	-	inst 9-07	09-2011	03-2010	30 MESI	30 MESI		
CARTUCCIA HTL13083.5	-	BOMB.	6 ANNI	cos 7-05	-	07-2011	03-2010	56 MESI	56 MESI		
BOMBOLA ESTIN. 30200003	34931A1	ELIC.	14 ANNI	cos 10-98	-	10-2012	07-11	154 MESI	154 MESI		
CARTUCCIA HTL13083.5	-	BOMB.	4 ANNI	-	inst 9-07	09-2011	07-11	"	"		
CARTUCCIA HTL13083.5	-	BOMB.	6 ANNI	cos 7-05	-	07-2011	03-2010	56 MESI	56 MESI		
CARTUCCIA HTL13083.5	-	BOMB.	4 ANNI	-	inst 9-07	09-2011	07-11	"	"		
CARTUCCIA HTL13083.5	-	BOMB.	6 ANNI	cos 7-05	-	07-2011	07-11	"	"		
TUBI FLESSIBILI TUTTI I P/N	-	ELIC.	1800	0,00	3.524,10	5.324,10					
CARICA DI FORZA ^{dx} 109-0302-53-106	MAN 82	"	12 ANNI	30 KG 20	04-2004	04-2013	4114/10	"	"		
BOMBOLA ESTIN. 30200003	53594A1	ELIC.	14 ANNI	cos 04-209	03-2010	04-2014	03-2014	48 MESI	48 MESI		
CARTUCCIA 13083.5	-	BOMB.	4 ANNI	-	inst 03-2010	03-2014	03-2014	48 MESI	48 MESI		
CARTUCCIA 13083.5	-	BOMB.	6 ANNI	cos 02-209	-	02-2015	03-2014	60 MESI	60 MESI		
CARTUCCIA 13083.5	-	BOMB.	4 ANNI	-	inst 03-2010	03-2014	03-2014	48 MESI	48 MESI		

REPARTO VEC

GARI - PALESE

DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)

VELIVOLO MOTORE P/B-ELICA-M.M. PS 59

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

foglio 13 di 14 fogli

327

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Utilizzazione C	Sostituzione ogni D	T tempo funz. precedente E	Intallato a a ore T. di F	Sostituzione a G	Rinnovo H	T tempo accumulato I	T tempo totale funzionamento L	Cancellata	
										Installazione M	Rimozione N
GAUSSG. ENREG. 109-0715-01-101	0198	ELIC.	O/C	248 HES	3544/45	O/C	3030/10	153M.	253M	00/1	15
FL0AT D34105-101	0580	GAU. EN.	18P. 12 HES 18P. 15A	08/01	"	18P. 09/09 18P. 08/16	15P. 08/09	SM.	12M.	00/1	15
CAETUCCIA 60351-1	-	"	18P. 5A 18P. 3A	08/08	"	18P. 09/11 18P. 01/16	15P. 08/09	SM	13M	00/1	15
AGL. BOMBOIA D17986-103	289-804	"	18P. 15A	01/01	"	18P. 09/11 18P. 01/16	15P. 08/09	SM	12M	00/1	15
GAUSSG. ENREG. 109-0715-01-102	0223	ELIC.	O/C	242 HES	3544/45	O/C	3030/10	SM	247M	00/1	15
FL0AT D34105-101	0589	GAU. EN.	18P. 12 HES 18P. 15A	07/02	"	18P. 09/09 18P. 07/17	15P. 08/09	SM	12M	00/1	15
CAETUCCIA 60351-1	-	"	18P. 5A 18P. 3A	08/08	"	18P. 09/11 18P. 01/16	15P. 08/09	SM	13M	00/1	15
AGL. BOMBOIA D14979-1	831-031	"	18P. 15A	08/02	"	18P. 09/11 18P. 01/16	15P. 08/09	SM	12M	00/1	15
GAUSSG. ENREG. 109-0715-01-103	0204	ELIC.	O/C	248 HES	3544/45	O/C	3030/10	SM	253M	00/1	15
FL0AT D34105-101	0587	GAU. EN.	18P. 12 HES 18P. 15A	07/02	"	18P. 09/09 18P. 07/17	15P. 08/09	SM	12M	00/1	15
CAETUCCIA 60351-1	-	"	18P. 5A 18P. 3A	08/08	"	18P. 09/11 18P. 01/16	15P. 08/09	SM	13M	00/1	15
AGL. BOMBOIA D17979-1	831-015	"	18P. 15A	07/02	"	18P. 09/11 18P. 01/16	15P. 08/09	SM	12M	00/1	15
GAUSSG. ENREG. 109-0715-01-104	0205	ELIC.	O/C	248 HES	3544/45	O/C	3030/10	SM	253M	00/1	15
FL0AT D34105-101	0588	GAU. EN.	18P. 12 HES 18P. 15A	07/02	"	18P. 09/09 18P. 07/17	15P. 08/09	SM	12M	00/1	15
CAETUCCIA 60351-1	-	"	18P. 5A 18P. 3A	08/08	"	18P. 09/11 18P. 01/16	15P. 08/09	SM	13M	00/1	15
AGL. BOMBOIA D17979-1	831-028	"	18P. 15A	07/02	"	18P. 09/11 18P. 01/16	15P. 08/09	SM	12M	00/1	15
GAUSSG. ENREG. 109-0715-01-101	0198	ELIC.	O/C	255M.	3668/30	O/C	28X10	24G.	25M	00/1	15
FL0AT D34105-101	0580	"	18P. 5A 18P. 3A	08/08	"	18P. 09/11 18P. 01/16	15P. 08/09	SM	13M	00/1	15
CAETUCCIA 60351-1	-	"	18P. 15A	07/02	"	18P. 09/11 18P. 01/16	15P. 08/09	SM	12M	00/1	15
AGL. BOMBOIA D17986-103	289-804	"	18P. 15A	07/02	"	18P. 09/11 18P. 01/16	15P. 08/09	SM	12M	00/1	15
GAUSSG. ENREG. 109-0715-01-102	0223	ELIC.	O/C	248 HES	3544/45	O/C	3030/10	SM	253M	00/1	15
FL0AT D34105-101	0580	"	18P. 5A 18P. 3A	08/08	"	18P. 09/11 18P. 01/16	15P. 08/09	SM	13M	00/1	15
CAETUCCIA 60351-1	-	"	18P. 15A	07/02	"	18P. 09/11 18P. 01/16	15P. 08/09	SM	12M	00/1	15
AGL. BOMBOIA D17986-103	289-804	"	18P. 15A	07/02	"	18P. 09/11 18P. 01/16	15P. 08/09	SM	12M	00/1	15
GAUSSG. ENREG. 109-0715-01-102	0223	ELIC.	O/C	248 HES	3544/45	O/C	3030/10	SM	253M	00/1	15

DATA SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funzionamento precedente E	Installato a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimesso H	Tempo totale funzionamento I	Consulida	
									Install. L	Rimoz. M
BOMBOLE 314944-1	831-031	GRAN. EM.	P. 3A. S. 15A.	COR. 08/02 CEN. 09/08	3668.50 41.10	2.04/14 S. 08/14	28.1.10	16M 81M	KE	KE
FLOAT 834105-10A	0588	"	IS. 12M. S. 15A.	IS. 24M.01 COR. 04/02	"	IS. 24M.10 SOS. 04/14	"	3M 30M	KE	KE
GRAN. EMERGENZA 108-0745-01-103	0204	EUC.	O/C	255M	3668.50 41.10	O/C	28.1.10	21GE.	KE	KE
CARUCIA 6035A-1	-	GRAN.	SA.	38.08	"	38.13	"	16M	KE	KE
BOMBOLA 314944-1	831-014	"	P. 3A. S. 15A	E. 01/08 COR. 04/02	"	E. 06/14 S. 04/14	"	16M 93M	KE	KE
FLOAT 834105-10A	0584	"	IS. 12M S. 15A	IS. 24M.01 COR. 04/02	"	21M.10 S. 04/14	"	3M 80M	KE	KE
GRAN. EMERGEN. 108-0745-01-104	0205	ENC.	O/C	255M	3668.50 41.10	O/C	28.1.10	21GE.	KE	KE
CARUCIA 6035A-1	-	GRAN.	SA	38.08	"	38.13	"	16M	KE	KE
BOMBOLA 314944-1	831-028	"	P. 3A. S. 15A	E. 01/08 COR. 08/02	"	E. 06/14 SOS. 8/14	"	16M 84M	KE	KE
FLOAT 834105-10A	0588	"	IS. 12M S. 15A	IS. 24M.01 COR. 04/02	"	IS. 21M.10 SOS. 04/14	"	3M 80M	KE	KE
PMA E.P. 109.0103-01-115	15.0208	ENC.	3000	710.15	3412.40	6002.25				
PMA E.P. 109.0103-01-115	15.0196	"	3000	710.15	3412.40	6002.25				
PMA E.P. 109.0103-01-115	15.0208	"	3000	710.15	3412.40	6002.25				
PILANCIEEE 109-0120-03-1	AV 716	ELIC.	1800	00.00	3418.50	5518.50				
			3300	00.00	3418.50	1518.50				
T/MOTORE C208 6893660 1	831047	ELIC.	MOD.	326.50 R. 15/120	3418.50	MOD				
T/MOTORE C208 6893660 2	834963	"	MOD.	244.10 R. 14/155	3825.10	MOD				

PER COPY OF THE
AUGUST 1968

329
1080 15

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI										
DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE	Serie N.	Ubicazione	sostituzione ogni	Tempo funzionamento precedente	Istallato a ore Totali	Sostituzione a	Rimozione	Tempo totale funzionamento	Convalida	
									Istall.	Rimoz.
Galleggianti emergenza 109-0715-01-101	198	Elc.	O/C	258 mesi	3729:25 21.07.2010	O/C	20.11.10	262 H		
Float D34105-101	580	Gall. Em.	isp. 12 mesi Sost. 15A	isp. 27.11.2009 Cost. 08.01	3729:25 21.07.2010	isp. 27.11.2010 Sost. 08.16	20.11.10	12 H 103 H		
Cartuccia 60351-1	/	Gall. Em.	sost. 5A	3° Quad. 08	3729:25 21.07.2010	3° Quad. 13	20.11.10	24 H		
Ass. Bombola D17986-103	289-804	Gall. Em.	Rev. 3A Sost. 15A	Rev. 09.08 Cost. 01.01	3729:25 21.07.2010	Rev. 09.11 Sost. 01.16	20.11.10	24 H 119 H		
Galleggianti emergenza 109-0715-01-102	223	Elc.	O/C	252 mesi	3729:25 21.07.2010	O/C	20.11.10	256 H		
Float D34105-101	589	Gall. Em.	isp. 12 mesi Sost. 15A	isp. 27.11.2009 Cost. 07.02	3729:25 21.07.2010	isp. 27.11.2010 Sost. 07.17	20.11.10	12 H 100 H		
Cartuccia 60351-1	/	Gall. Em.	sost. 5A	3° Quad. 08	3729:25 21.07.2010	3° Quad. 13	20.11.10	24 H		
Ass. Bombola D17979-1	831-031	Gall. Em.	Rev. 3A Sost. 15A	Rev. 09.08 Cost. 08.02	3729:25 21.07.2010	Rev. 09.11 Sost. 08.17	20.11.10	26 H 99 H		
Galleggianti emergenza 109-0715-01-103	204	Elc.	O/C	258 mesi	3729:25 21.07.2010	O/C	20.11.10	262 H		
Float D34105-101	587	Gall. Em.	isp. 12 mesi Sost. 15A	isp. 27.11.2009 Cost. 07.02	3729:25 21.07.2010	isp. 27.11.2010 Sost. 07.17	20.11.10	12 H 100 H		
Cartuccia 60351-1	/	Gall. Em.	sost. 5A	3° Quad. 08	3729:25 21.07.2010	3° Quad. 13	20.11.10	24 H		
Ass. Bombola D17979-1	831-014	Gall. Em.	Rev. 3A Sost. 15A	Rev. 09.08 Cost. 04.02	3729:25 21.07.2010	Rev. 09.11 Sost. 04.17	20.11.10	26 H 103 H		
Galleggianti emergenza 109-0715-01-104	205	Elc.	O/C	258 mesi	3729:25 21.07.2010	O/C	20.11.10	262 H		
Float D34105-101	588	Gall. Em.	isp. 12 mesi Sost. 15A	isp. 27.11.2009 Cost. 07.02	3729:25 21.07.2010	isp. 27.11.2010 Sost. 07.17	20.11.10	12 H 100 H		
Cartuccia 60351-1	/	Gall. Em.	sost. 5A	3° Quad. 08	3729:25 21.07.2010	3° Quad. 13	20.11.10	24 H		
Ass. Bombola D17979-1	831-028	Gall. Em.	Rev. 3A Sost. 15A	Rev. 09.08 Cost. 08.02	3729:25 21.07.2010	Rev. 09.11 Sost. 08.17	20.11.10	26 H 99 H		

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PULISE
331
DP/5241 (ex N. 746-3 catalogo A.M.)
PER COPIA CONFORME
f. 15

DENOMINAZIONE E NUMERO
DEL PARTICOLARE

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M. M. (foglio N. di fogli) DP/5241 (Ex 746-3 A.M.)

1000

20

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funzionamento precedente E	Installato a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimozione H	Tempo totale funzionamento I	Convalida	
									Install. L	Rimoz. M
MANICOTTO 109-0101-90-1	P514	Mozzo	4200	00:00	4095.20	8295.20	4166.50	222.15		
MANICOTTO 109-0101-90-1	E601	"	4200	00:00	4095.20	8295.20	4166.50	222.15		
SPINOTTO 109-0101-12-5	D30543	"	4200	00:00	3825.10	8025.10	4166.50	441.40		
SPINOTTO 109-0101-12-5	D30544	"	4200	00:00	3825.10	8025.10	4166.50	441.40		
GAMBA DI FORZA DI 109-0502-53-106	HN 82	ELICOTTE 20	12 anni 1800 h	3379.15 2102.25	4114.10 4114.10	30-05-25 30-05-19				
	"	"	6 anni	"	30-5-13	30-05-19				
BIELLETTA 109-0130-20-1	—	ELIC	1800	00:00	4141.25	5941.25				
BIELLETTA 109-0130-20-1	—	ELIC	1800	00:00	4141.25	5941.25				
LEVA 109-0130-62-1	HO519	ELIC	1800	00:00	4141.25	5941.25				
LEVA 109-0130-43-1	L2289	ELIC	1800	00:00	4141.25	5941.25				
ALBERO TOES 109-0130-33-1	HOE 0634	ELIC	1800	00:00	4141.25	5941.25				
BIELLETTA 109-0130-60-109	HOE 1655	ELIC	1800	00:00	4141.25	5941.25				
LEVA 109-0130-21-103	HO646	ELIC	1800	00:00	4141.25	5941.25				
SCORREDOLE 109-0130-11-1	HO 182	ELIC	1800	00:00	4141.25	5941.25	4304.31	163.06		
BULLONE 109-0131-15-5	P 184	MOZZO FC	1400	00:00	4141.25	5541.25	4210.25	69		
BULLONE 109-0131-15-5	P 186	MOZZO FC	1400	00:00	4141.25	5541.25	4210.25	69		
GAMBA DI FORZA SX 109-0502-53-106	HN 76	ELIC	12 anni 1800 h	4440.25 00:00	4141.25 4141.25	04-2026 01-2020	4333.45 4333.45	29.15		
			6 anni	"	04-2014					

9° REPARTO VOLO

BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

333 foglio 19

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI										
DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Ubicazione C	sostituzione ogni D	Tempo funzionamento precedente E	Istallato a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo totale funzionamento I	Convalida	
									Istall. L	Rimoz. M
Galleggianti emergenza 109-0715-01-101	138	Ellic.	O/C	275	3960.15 30.01.2012	O/C	26-11-12	285	colly	colly
Float D34105-101	580	Gall. Em.	Isp. 12 mesi Sost. 15A	Isp. 16.12.2011 Cost. 08.01	3960.15 30.01.2012	Isp. 16.12.2012 Sost. 08.16	"	"	colly	colly
Cartuccia 60351-1	/	Gall. Em.	sost. 5A	3° Quad. 08 Rev. 12.10 Cost. 01.01	3960.15 30.01.2012	3° Quad. 13 Rev. 12.13 Sost. 01.16	"	"	colly	colly
Ass. Bombola D17986-103	289-804	Gall. Em.	Sost. 15A	Cost. 08.02	3960.15 30.01.2012	O/C	26-11-12	249	colly	colly
Galleggianti emergenza 109-0715-01-102	223	Ellic.	O/C	269 mesi	3960.15 30.01.2012	O/C	"	"	colly	colly
Float D34105-101	589	Gall. Em.	Isp. 12 mesi Sost. 15A	Isp. 16.12.2011 Cost. 07.02	3960.15 30.01.2012	Isp. 16.12.2012 Sost. 07.17	"	"	colly	colly
Cartuccia 60351-1	/	Gall. Em.	sost. 5A	3° Quad. 08 Rev. 12.10 Cost. 08.02	3960.15 30.01.2012	3° Quad. 13 Rev. 12.13 Sost. 08.17	"	"	colly	colly
Ass. Bombola D17979-1	831-031	Gall. Em.	Sost. 15A	Cost. 08.02	3960.15 30.01.2012	O/C	26-11-12	285	colly	colly
Galleggianti emergenza 109-0715-01-103	204	Ellic.	O/C	275 mesi	3960.15 30.01.2012	O/C	"	"	colly	colly
Float D34105-101	587	Gall. Em.	Isp. 12 mesi Sost. 15A	Isp. 16.12.2011 Cost. 07.02	3960.15 30.01.2012	Isp. 16.12.2012 Sost. 07.17	"	"	colly	colly
Cartuccia 60351-1	/	Gall. Em.	sost. 5A	3° Quad. 08 Rev. 12.10 Cost. 04.02	3960.15 30.01.2012	3° Quad. 13 Rev. 12.13 Sost. 04.17	"	"	colly	colly
Ass. Bombola D17979-1	831-014	Gall. Em.	Sost. 15A	Cost. 04.02	3960.15 30.01.2012	O/C	26-11-12	285	colly	colly
Galleggianti emergenza 109-0715-01-104	205	Ellic.	O/C	275 mesi	3960.15 30.01.2012	O/C	"	"	colly	colly
Float D34105-101	588	Gall. Em.	Isp. 12 mesi Sost. 15A	Isp. 16.12.2011 Cost. 07.02	3960.15 30.01.2012	Isp. 16.12.2012 Sost. 07.17	"	"	colly	colly
Cartuccia 60351-1	/	Gall. Em.	sost. 5A	3° Quad. 08 Rev. 12.10 Cost. 08.02	3960.15 30.01.2012	3° Quad. 13 Rev. 12.13 Sost. 08.17	"	"	colly	colly
Ass. Bombola D17979-1	831-028	Gall. Em.	Sost. 15A	Cost. 08.02	3960.15 30.01.2012	O/C	"	"	colly	colly

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M. M. PS 59

(foglio N. 20 di 20 fogli)

POLIZIA DI DP/5241 (ex N. 746-3 catalogo A.M.)

3° REPARTO VOLO
BARI - PAL 702

PER 334 foglio 20

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI											
DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Ubicazione C	sostituzione ogni D	Tempo funzionamento precedente E	Istallato a ore F		Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo totale funzionamento I	Convalida	
					Totalli					Istall.	Rimoz.
Galleggianti emergenza 109-0715-01-101	198	Elic.	O/C	287 isp. 16.12.2011 Cost. 08.01	4099.15 06.03.13		O/C	25.11.13	2867		
Float D34105-101	580	Gall. Em.	isp. 12 mesi Sost. 15A		4099.15 06.03.13		isp. 23.01.2014 Sost. 08.16	"	"		
Cartuccia 60351-1	/	Gall. Em.	sost. 5A Rev. 3A Sost. 15A	3° Quad. 08 Rev. 12.10 Cost. 01.01	4099.15 06.03.13		3° Quad. 13 Rev. 12.13 Sost. 01.16	"	"		
Ass. Bombola D17986-103	289-804	Gall. Em.			4099.15			"	"		
Galleggianti emergenza 109-0715-01-102	223	Elic.	O/C	269 mesi isp. 16.12.2011 Cost. 07.02	06.03.13		O/C	25.11.13	2807		
Float D34105-101	589	Gall. Em.	isp. 12 mesi Sost. 15A		4099.15 06.03.13		isp. 23.01.2014 Sost. 07.17	"	"		
Cartuccia 60351-1	/	Gall. Em.	sost. 5A Rev. 3A Sost. 15A	3° Quad. 08 Rev. 12.10 Cost. 08.02	4099.15 06.03.13		3° Quad. 13 Rev. 12.13 Sost. 08.17	"	"		
Ass. Bombola D17979-1	831-031	Gall. Em.			4099.15			"	"		
Galleggianti emergenza 109-0715-01-103	204	Elic.	O/C	275 mesi isp. 16.12.2011 Cost. 07.02	06.03.13		O/C	25.11.13	2867		
Float D34105-101	587	Gall. Em.	isp. 12 mesi Sost. 15A		4099.15 06.03.13		isp. 23.01.2014 Sost. 07.17	"	"		
Cartuccia 60351-1	/	Gall. Em.	sost. 5A Rev. 3A Sost. 15A	3° Quad. 08 Rev. 12.10 Cost. 04.02	4099.15 06.03.13		3° Quad. 13 Rev. 12.13 Sost. 04.17	"	"		
Ass. Bombola D17979-1	831-014	Gall. Em.			4099.15			"	"		
Galleggianti emergenza 109-0715-01-104	205	Elic.	O/C	275 mesi isp. 16.12.2011 Cost. 07.02	06.03.13		O/C	25.11.13	2867		
Float D34105-101	588	Gall. Em.	isp. 12 mesi Sost. 15A		4099.15 06.03.13		isp. 23.01.2014 Sost. 07.17	"	"		
Cartuccia 60351-1	/	Gall. Em.	sost. 5A Rev. 3A Sost. 15A	3° Quad. 08 Rev. 12.10 Cost. 08.02	4099.15 06.03.13		3° Quad. 13 Rev. 12.13 Sost. 08.17	"	"		
Ass. Bombola D17979-1	831-028	Gall. Em.			4099.15			"	"		

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. PS 59 (foglio N. 20 di 20 fogli)

DP/5241 (ex N. 746-3 catalogo A.M.)

5° REPARTO VOLO

BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

21

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE	Serie N.	Ubicazione	sostituzione ogni	Tempo funzionamento precedente	Istallato a ore Totali	Sostituzione a	Rimosso	Tempo totale funzionamento	Convalida	
									Istall.	Rimoz.
Galleggianti emergenza 109-0715-01-101	198	Elic.	O/C	300	4193.10 19.08.14	O/C	31.10.14	302 m	☒	☒
Floot D34105-101	580	Gall. Em.	Isp. 12 mesi Sost. 15A	Isp. 27.03.2014 Cost. 08.01	4193.10 19.08.14	Isp. 27.03.2015 Sost. 8.16	"	11	☒	☒
Cartuccia 60351-1	/	Gall. Em.	sost. 5A	1° Quad. 14	4193.10 19.08.14	1° Quad. 19	"	"	☒	☒
Ass. Bombola D17986-103	289-804	Gall. Em.	Rev. 3A Sost. 15A	Rev. 03.14 Cost. 01.01	4193.10 19.08.14	Rev. 03.17 Sost. 01.16	"	"	☒	☒
Galleggianti emergenza 109-0715-01-102	223	Elic.	O/C	294 mesi	4193.10 19.08.14	O/C	31.10.14	296 m	☒	☒
Floot D34105-101	589	Gall. Em.	Isp. 12 mesi Sost. 15A	Isp. 27.03.2014 Cost. 07.02	4193.10 19.08.14	Isp. 27.03.2015 Sost. 07.17	"	"	☒	☒
Cartuccia 60351-1	/	Gall. Em.	sost. 5A	1° Quad. 14	4193.10 19.08.14	1° Quad. 19	"	"	☒	☒
Ass. Bombola D17979-1	831-031	Gall. Em.	Rev. 3A Sost. 15A	Rev. 03.14 Cost. 08.02	4193.10 19.08.14	Rev. 03.17 Sost. 08.17	"	"	☒	☒
Galleggianti emergenza 109-0715-01-103	204	Elic.	O/C	300 mesi	4193.10 19.08.14	O/C	31.10.14	302 m	☒	☒
Floot D34105-101	587	Gall. Em.	Isp. 12 mesi Sost. 15A	Isp. 27.03.2014 Cost. 07.02	4193.10 19.08.14	Isp. 27.03.2015 Sost. 07.17	"	"	☒	☒
Cartuccia 60351-1	/	Gall. Em.	sost. 5A	1° Quad. 14	4193.10 19.08.14	1° Quad. 19	"	"	☒	☒
Ass. Bombola D17979-1	831-014	Gall. Em.	Rev. 3A Sost. 15A	Rev. 03.14 Cost. 04.02	4193.10 19.08.14	Rev. 03.17 Sost. 04.17	"	"	☒	☒
Galleggianti emergenza 109-0715-01-104	205	Elic.	O/C	300 mesi	4193.10 19.08.14	O/C	31.10.14	302 m	☒	☒
Floot D34105-101	588	Gall. Em.	Isp. 12 mesi Sost. 15A	Isp. 27.03.2014 Cost. 07.02	4193.10 19.08.14	Isp. 27.03.2015 Sost. 07.17	"	"	☒	☒
Cartuccia 60351-1	/	Gall. Em.	sost. 5A	1° Quad. 08	4193.10 19.08.14	1° Quad. 13	"	"	☒	☒
Ass. Bombola D17979-1	831-028	Gall. Em.	Rev. 3A Sost. 15A	Rev. 03.14 Cost. 08.02	4193.10 19.08.14	Rev. 03.17 Sost. 08.17	"	"	☒	☒

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M. M. PS 59 (foglio N. 20 di 20 fogli)

8° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
336
24522

DATE SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funzionamento precedente E	Installato a ore Totali F	Sostituzione a G	Rinnovo H	Tempo totale funzionamento I	Convalida	
									Intef. L	Rinnov. M
CINQUE-SESTELLE 109-0100-14-1	—	ELIC.	5 ANNI	—	INST. 03/2014	03/2019				
POCCHETTO 0108007-01	—	ELIC.	5 ANNI	—	INST. 03/2014	03/2019				
POCCHETTO 0108007-01	—	ELIC.	5 ANNI	—	INST. 03/2014	03/2019				
BOHOLA ESTINTI 30200003	3493141	ELIC.	5 ANNI	cos. 10-98	12-2011	12-2016	24.03.16	51.1253		
CAETUCCIA 13083-5	—	BOHOLA	4 ANNI	—	12-2011	12-2015	24.03.16	51.1253		
			6 ANNI	cos. 08-2011	—	08-2017	24.03.16	55.1253		
CAETUCCIA 13083-5	—	BOHOLA	4 ANNI	—	12-2011	12-2015	24.03.16	51.1253		
			6 ANNI	cos. 08-2011	—	08-2017	24.03.16	55.1253		
ATTIVATORE 108-0500-10-3	946	ELIC.	O/C	01408.15 0263.55	4191.45	O/C				
TALA R.C. 109-0132-02-121	A5-0025	MOBIL R.C.	1400	320.10	4210.15	5290.15				
TALA R.C. 109-0132-02-121	H114	MOBIL R.C.	1400	295.10	4210.15	5315.15				
BASSANO 109-0131-12-1	569	h	5000	1953.40	4210.15	7256.45				
BASSANO 109-0131-12-1	570	h	5000	1953.40	4210.15	7256.45				
BASSANO 109-0131-14-1	E19236	h	5000	151.20	4210.15	9059.06				
BASSANO 109-0131-14-1	E19235	h	5000	151.20	4210.15	9059.06				
BASSANO 109-0131-12-1	A0033	h	5000	1953.40	4210.15	7256.45				
BASSANO 109-0131-12-1	A0032	h	5000	1953.40	4210.15	7256.45				
MOBIL 109-0131-06-7	A0190	h	4200	1953.40	4210.15	6456.45				

POLIZIA STATICA
REPARTO VOLO
BARI-PH ESSE
RICOPIA

332

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI										
DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funzionamento precedente E	Installato a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo totale funzionamento I	Censura	
									Intell. L	Rimoz. M
320.20 108-0131-05-115	539615	Pluto R.C.	4200	00:00	4210:25	8410:25			/	
BOLLERAS 108-0131-15-5	AA-0052	"	1400	15:20	4210:25	5459:05			/	
BOLLERAS 109-0131-15-5	AA-0061	"	1400	15:20	4210:25	5459:05			/	
Portia 109-0160-37103	134	Elie.	1800	2381:50	4266:50	6066:50			/	
				200:00						
Bonbona 30200003	06334A1	EURO 2000	5 ANNI	605.3.80	03/2015	07/2016	06.2016	5377	/	/
PORTUCCIA 13083-5	-	BONBONA	4 ANNI	03/2011	07/2015	07/2019	05.2019	-	/	/
PORTUCCIA 13083-5	-	BONBONA	4 ANNI	03/2011	-	08/2017	06.2016	-	/	/
PORTUCCIA 13083-5	-	BONBONA	4 ANNI	03/2011	07/2015	07/2019	06.2016	-	/	/
BONBONA 30200003	06334A1	ELI CONFINO	5 ANNI	03/2011	01/2019	01-2022			/	/
BONBONA 30200003	34931A1	ELI CONFINO	5 ANNI	03/2011	12-2011	12-2016	01.2017	349	/	/
PORTUCCIA 13083-5	-	BONBONA	4 ANNI	03/2011	03-2016	03-2020			/	/
PORTUCCIA 13083-5	-	BONBONA	4 ANNI	03/2011	03-2016	03-2020			/	/
PORTUCCIA 13083-5	-	BONBONA	4 ANNI	03/2011	03-2016	03-2020			/	/
POLICIA DI REPARTO DI PALESE										
PER COPIA CONFORME										
338										

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI / MODULI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	SERIE N. B	UBICAZIONE C	SOSTITUZIONE OGNI D	TEMPO FUNZION. PRECEDENTE E		ORE TOTALI F	SOSTITUZIONE G		RIMOSSO H	TEMPO TOTALE FUNZION. I	CONVALIDA	
											INSTALL. L	RIMOZ. M
AS8. Motore A.P. 109.0101-01-111	236	ELIC.	1800	3529:10 002.00:00	4266:50	6066:50					☒	
SA1A 109.0101-34-3	412	Motore	9500	2892:40	4266:50	10874:10					☒	
SA1A 109.0101-34-3	535	"	9500	2892:40	4266:50	10874:10					☒	
SA1A 109.0101-34-3	640	"	9500	2892:40	4266:50	10874:10					☒	
SA1A 109.0101-34-3	646	"	9500	2892:40	4266:50	10874:10					☒	
SA1A 109.01-01-34-3	125	"	9500	2892:40	4266:50	10874:10					☒	
SA1A 109.01-01-34-3	140	"	9500	2892:40	4266:50	10874:10					☒	
SA1A 109.01-01-34-3	A0042	"	9500	2892:40	4266:50	10874:10					☒	
SA1A 109.01-01-34-3	A0065	"	9500	2892:40	4266:50	10874:10					☒	
Tonelli 109.01-01-05-119	A0340	"	15000	2892:40	4266:50	16374:10					☒	
Tonelli 109.0101-05-119	A0364	"	15000	2892:40	4266:50	16374:10					☒	
Tonelli 109.0101-05-119	A0384	"	15000	2892:40	4266:50	16374:10					☒	
Tonelli 109.0101-05-119	A0388	"	15000	2892:40	4266:50	16374:10					☒	
SA1A 109.0101-84-1	A0286	Motore	5000	2892:40	4266:50	6374:10					☒	
SA1A 109.0101-84-1	A0310	"	5000	2892:40	4266:50	6374:10					☒	
SA1A 109.0101-84-1	FR362	"	5000	2892:40	4266:50	6374:10					☒	
SA1A 109.0101-84-1	FR366	"	5000	2892:40	4266:50	6374:10					☒	

POLIZIA DISTATO
9° REPARTO VOLO
DATA: 1959

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

339

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI / MODULI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	SERIE N. B	UBICAZIONE C	SOSTITUZIONE OGNI D	TEMPO FUNZION PRECEDENTE E	INSTALLATO ORE TOTALI F	SOSTITUZIONE A G	RIMOSSO H	TEMPO TOTALE FUNZION. I	CONVALIDA	
									INSTALL. L	RIMOZ. M
MATASSA 109-0101-95-105	LK 5070	MOLETO	5000	00:00	4266:50	9266:50			☒	
			8 AMM.	06:08	-	06:2017	*		☒	
MATASSA 109-0101-95-106	LK 5071	"	5000	00:00	4266:50	9266:50			☒	
			8 AMM.	06:09	-	06:2017	*		☒	
MATASSA 109-0101-96-105	LK 5072	"	5000	00:00	4266:50	9266:50			☒	
			8 AMM.	06:09	-	06:2017	*		☒	
MATASSA 109-0101-96-105	LK 5073	"	5000	00:00	4266:50	9266:50			☒	
			8 AMM.	06:08	-	06:2017	*		☒	
ARMACCO 109-0101-94-1	A2-2251	MOLETO	5000	1092:40	4266:50	8174:10			☒	
ARMACCO 109-0101-94-1	A2-2242	"	5000	1092:40	4266:50	8174:10			☒	
ARMACCO 109-0101-94-1	A2-2241	"	5000	1092:40	4266:50	8174:10			☒	
ARMACCO 109-0101-94-1	A2-2152	"	5000	1092:40	4266:50	8174:10			☒	
ARMACCO 109-0101-23-3	OSU 067	"	5000	2892:40	4266:50	6374:10			☒	
ARMACCO 109-0101-23-3	OSU 148	"	5000	2892:40	4266:50	6374:10			☒	
ARMACCO 109-0101-23-3	OSU 184	"	5000	2892:40	4266:50	6374:10			☒	
ARMACCO 109-0101-23-3	OSU 196	"	5000	2892:40	4266:50	6374:10			☒	

[illegible]

[illegible]

PER COPY CONFIDENTIAL
ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

33

MODIFTO8

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI										
DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE	Serie N.	Ubicazione	sostituzione ogni	Tempo funzionamento precedente	Installato a ore Totali	Sostituzione a	Rimosso	Tempo totale funzionamento	Convalida	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
Galleggianti emergenza 109-0715-01-101	198	Elic.	O/C	328 mesi	4350.35 08.08.16	O/C	31/08/16	328		
Float D34105-101	580	Gall. Em.	Isp. 12 mesi Sost. 15A	Isp.12.11.2015 Cost. 08.01 30/03/2016	4350.35 08.08.16	Isp. 12.11.2016 Sost. 846 30/03/2016	u / u / u	u		
Cartuccia 60351-1	/	Gall. Em.	sost. 5A	1° Quad. 14	4350.35 08.08.16	1° Quad. 19	u / u / u	u		
Ass. Bombola D17986-103	289-804	Gall. Em.	Rev. 3A Sost. 15A	Rev. 03.14 Cost. 04.04	4350.35 08.08.16	Rev. 03.17 Sost. 04.19	u / u / u	u		
Galleggianti emergenza 109-0715-01-102	223	Elic.	O/C	322 mesi	4350.35 08.08.16	O/C	u / u / u	323		
Float D34105-101	589	Gall. Em.	Isp. 12 mesi Sost. 15A	Isp. 12.11.2015 Cost. 07.02	4350.35 08.08.16	Isp. 12.11.2016 Sost. 07.17	u / u / u	u		
Cartuccia 60351-1	/	Gall. Em.	sost. 5A	1° Quad. 14	4350.35 08.08.16	1° Quad. 19	u / u / u	u		
Ass. Bombola D17979-1	831-031	Gall. Em.	Rev. 3A Sost. 15A	Rev. 03.14 Cost. 08.02	4350.35 08.08.16	Rev. 03.17 Sost. 08.17	u / u / u	u		
Galleggianti emergenza 109-0715-01-103	204	Elic.	O/C	328 mesi	4350.35 08.08.16	O/C	u / u / u	328		
Float D34105-101	587	Gall. Em.	Isp. 12 mesi Sost. 15A	Isp. 12.11.2015 Cost. 07.02	4350.35 08.08.16	Isp. 12.11.2016 Sost. 07.17	u / u / u	u		
Cartuccia 60351-1	/	Gall. Em.	sost. 5A	1° Quad. 14	4350.35 08.08.16	1° Quad. 19	u / u / u	u		
Ass. Bombola D17979-1	831-014	Gall. Em.	Rev. 3A Sost. 15A	Rev. 03.14 Cost. 04.02	4350.35 08.08.16	Rev. 03.17 Sost. 04.17	u / u / u	u		
Galleggianti emergenza 109-0715-01-104	205	Elic.	O/C	328 mesi	4350.35 08.08.16	O/C	u / u / u	328		
Float D34105-101	588	Gall. Em.	Isp. 12 mesi Sost. 15A	Isp. 12.11.2016 Cost. 07.02	4350.35 08.08.16	Isp. 12.11.2016 Sost. 07.17	u / u / u	u		
Cartuccia 60351-1	/	Gall. Em.	sost. 5A	1° Quad. 08	4350.35 08.08.16	1° Quad. 19	u / u / u	u		
Ass. Bombola D17979-1	831-028	Gall. Em.	Rev. 3A Sost. 15A	Rev. 03.14 Cost. 08.02	4350.35 08.08.16	Rev. 03.17 Sost. 08.17	u / u / u	u		

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. PS 59 (foglio N. 20 di 20 fogli)

DP/5241 (ex N. 7463 catalogo A.M.)

9° REPARTO VOLO

POLIZIA DI STATO

BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALI

345

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio		2. Ditta costruttrice e P/N		3. N. di serie		4. Data accettazione					
955 172220 R.P.		109-0101-01-111		236		5. UCO LOF 1802R					
6. TRASFERIMENTI				7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI							
ENTE E LOCALITA'	Data	Controllo ditta o ess. AMI	C.O. AMI	Ore di funzionamento		Velocità Mot. P/B-Elica	M. M.	Ore accessorio all'installazione	Ore Vel. Mot. P/B Elica all'installazione	Ore Vel. Mot. P/B Elica a rimozione	Ore totalizzate dall'accessorio
				D. U. R.	TOTALI						
5. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	15/5/06		43	1343.35	3143.35						
6. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	13-5-06		43	1343.35	3143.35						
7. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	19-5-06		43	1343.35	3143.35						
8. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/10/11		43	1306.25	3506.25						
9. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/11/12		43	1306.25	3506.25						
10. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	22/8/13		43	1306.25	3506.25						
11. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06-9-13		43	1306.25	3506.25						
12. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/15/15		43	1306.25	3506.25						
13. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/16/15		43	1306.25	3506.25						
14. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/16/15		43	1306.25	3506.25						
15. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/16/15		43	1306.25	3506.25						
16. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/16/15		43	1306.25	3506.25						
17. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/16/15		43	1306.25	3506.25						
18. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/16/15		43	1306.25	3506.25						
19. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/16/15		43	1306.25	3506.25						
20. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/16/15		43	1306.25	3506.25						
21. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/16/15		43	1306.25	3506.25						
22. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/16/15		43	1306.25	3506.25						
23. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/16/15		43	1306.25	3506.25						
24. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/16/15		43	1306.25	3506.25						
25. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/16/15		43	1306.25	3506.25						
26. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/16/15		43	1306.25	3506.25						
27. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/16/15		43	1306.25	3506.25						
28. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/16/15		43	1306.25	3506.25						
29. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/16/15		43	1306.25	3506.25						
30. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/16/15		43	1306.25	3506.25						
31. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/16/15		43	1306.25	3506.25						
32. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/16/15		43	1306.25	3506.25						
33. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/16/15		43	1306.25	3506.25						
34. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRACTICA DI MARE	06/16/15		43	1306.25	3506.25						
35. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO P											

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

[illegible]

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

12

[illegible]

POLIZIA DI STATO
DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)
3° REPARTO VOLO
foglio 1 di 4 fogli

BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALI
348

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore T totali F	Sostituzione a G	Rinnovo H	Tempo accumulato I	Tempo totale funzionamento L	Convalida Installazione M	Convalida Rinnovo N
SPINA INT.	109-0101-84-1	A0286	MOZZO	5000	2.892,40	2.892,40	5.000,00				
SPINA INT.	109-0101-84-1	A0310	"	5000	2.892,40	2.892,40	5.000,00				
SPINA INT.	109-0101-84-1	FR362	"	5000	2.892,40	2.892,40	5.000,00				
SPINA INT.	109-0101-84-1	FR366	"	5000	2.892,40	2.892,40	5.000,00				
ATTACCO INT.	109-0101-94-1	A2-2251	"	5000	1.092,40	2.892,40	6.800,00				
ATTACCO INT.	109-0101-94-1	A2-2242	"	5000	1.092,40	2.892,40	6.800,00				
ATTACCO INT.	109-0101-94-1	A2-2241	"	5000	1.092,40	2.892,40	6.800,00				
ATTACCO INT.	109-0101-94-1	A2-2157	"	5000	1.092,40	2.892,40	6.800,00				
SPINOTTO EST.	109-0101-23-3	OSU067	"	5000	2.892,40	2.892,40	5.000,00				
SPINOTTO EST.	109-0101-23-3	OSU148	"	5000	2.892,40	2.892,40	5.000,00				
SPINOTTO EST.	109-0101-23-3	OSU184	"	5000	2.892,40	2.892,40	5.000,00				
SPINOTTO EST.	109-0101-23-3	OSU196	"	5000	2.892,40	2.892,40	5.000,00				
PIASTRA D'ARR.	109-0101-24-1	09	MOZZO	5000	2.892,40	2.892,40	5.000,00				
PIASTRA D'ARR.	109-0101-24-1	78	"	5000	2.892,40	2.892,40	5.000,00				
PIASTRA D'ARR.	109-0101-24-1	A0361	"	5000	2.892,40	2.892,40	5.000,00				
PIASTRA D'ARR.	109-0101-24-1	A0495	"	5000	2.892,40	2.892,40	5.000,00				
MOZZO	109-0101-02-1	A0005	"	4500	2.892,40	2.892,40	5.000,00				
SMORZATORE	109-0101-06-3	2421	"	1200	945,00	2.892,40	3.147,40	3.143,35	1.185,55		
SMORZATORE	109-0101-06-3	591	"	1200	dur 792,40	2.892,40	3.300,00	3.281,40	1.181,40		
SMORZATORE	109-0101-06-3	1374	"	1200	dur 747,15	2.892,40	3.345,25	3.306,25	1.131,40		
SMORZATORE	109-0101-06-3	789	"	1200	dur 495,55	2.892,40	3.596,45	3.521,10	1.122,25		

VELINOLLO MOTORE P/B ELICA-ASS. MOZZO R.P. S/N 236

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)
foglio 2 di 4 fogli

10

9

POLIZIA DI STATO
 8° REPARTO VOLO
 BARI - PALESE
 PER COPIA COMPILATA
 DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)
 foglio 3 di 4 fogli)
 350

SCHEDA IDENTITA ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio ASS. MOZZO RP.

2. Ditta costruttrice e P.N. 109-0101-01-111

3. Costruzioni Aeronautiche N. di serie GIOVANNI AGUSTA

4. Data accettazione MAG 1986

5. U.C. 109-0101-01-111

6. Trasferimenti

7. Registrazione installazioni

ENTE E LOCALITA	Data	Controllo ditta o esec. AMI	C. O. AMI	Ora di funzionamento		Velivolo-mot. P/B-Elica	M. M.	Ore accessorio all'installazione	Ore vel. Mot. P/B Elica all'installazione	Ore vel. Mot. P/B Elica a rirruzione	Ore totalizzate dall'accessorio
				D. U. R.	TOTALI						
1. S. T. AGUSTA - OREGMA COSTA 21-S-86	21-5-86				41:20'	A109AII	P562	00.00	00.00	1800.00	1800.00
2. FORNITORE DI STATO	21-5-86				41:20'						
3. MILANO - MANTOVANA	13-10-94				1796.00						
4. REPARTO VOLO	13-12-94				1800.00	A109AII	P562	1800.00	1800.00	2421.45	2421.45
5. REPARTO VOLO	13-12-94				1810.35						
6. REPARTO VOLO	13-12-94				1813.05						
7. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
8. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
9. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
10. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
11. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
12. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
13. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
14. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
15. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
16. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
17. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
18. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
19. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
20. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
21. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
22. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
23. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
24. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
25. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
26. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
27. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
28. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
29. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
30. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
31. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
32. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
33. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
34. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
35. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
36. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
37. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
38. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
39. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
40. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
41. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
42. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
43. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
44. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
45. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
46. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
47. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
48. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
49. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
50. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
51. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
52. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
53. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
54. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
55. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
56. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
57. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
58. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
59. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
60. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
61. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
62. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
63. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
64. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
65. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
66. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
67. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
68. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
69. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
70. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
71. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
72. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
73. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
74. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
75. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
76. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
77. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
78. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
79. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
80. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
81. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
82. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
83. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
84. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
85. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
86. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
87. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
88. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
89. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
90. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
91. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
92. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
93. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
94. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
95. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
96. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
97. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
98. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
99. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						
100. REPARTO VOLO	13-12-94				2421.45						

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A.M.M.)

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

A	B	C	D	E	F	G
Date P. T.	Classifica P. T.	TITOLO P. T.	Data ultimazione	Controllo Data o esec. AMI	C. O. AMI	ENTE
4-11-87	PER. 14 A109-07-182	ASSEGNAZIONE L.I.C. ASS. MAGASTE E.P. E SOST. NE CON ASS. MISURAZIONE	31.10.88 AG. 02.07.88 SOST. 02.07.88 C8.07.88	AG. 02.07.88 SOST. 02.07.88 C8.07.88		
31-5-83	PER. 14 A109-07-182	ISTAZIONE SPECIALE Modello R.P. OCC. 600 OR. 0. 24 MESI	7.7.88			
11-10-88	PER. 14 A109-07-182	KIT. 109-0820-47-109 MODIFICA ASS. MAGASTE E.P. P/N 109-0101-01. (R.T.C. AST/MT/90 del 12-6-90)	18.6.80 18.6.80			
14-3-90	PER. 14 A109-07-182	MODIFICA PERMANENTE VARIANTE PASSO ASS. MAGASTE E.P. (KIT 109-0820-47-109)	26.6.92			
17-6-93	PER. 14 A109-07-182	LIMITI DI VITA ASS. MAGASTE E.P. P/N 109-0101-01 del 109 11.08.93				
5-6-93	PER. 14 A109-07-182	REVISIONE PER STUDIO ECCESSIVO TRACCI ASS. BIELLETTA C.F.				

ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Date	DESCRIZIONE	Firma	C. O. AMI	ENTE
21.05.86	01.410 (14A x 1118 ECC MOD 101)		MURM	2° REPARTO VOLO P.S.
21.05.86	01.439 (14A)		MURM	2° REPARTO VOLO P.S.
21.05.86	01.454 (14A x 1118 ECC MOD 101)		MURM	2° REPARTO VOLO P.S.
21.05.86	01.457 (14A x 1118 ECC MOD 101)		MURM	2° REPARTO VOLO P.S.
21.05.86	01.471 (14A x 1118 ECC MOD 101)		MURM	2° REPARTO VOLO P.S.

9° REPARTO VOLO
 BARI - PALERME
 PER COPIA CONFORME
 353

10 INCONVENIENTE RICONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI						
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Cont. ditta o esec. AMI C	C. O. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Ripar. o R. G. B	Data C	Ente ripar. o revisioni. D	Cont. ditta o esec. AMI E	C. O. AMI F	
RAGGIUNTO L.I.C. ASS. MATTASSE DI RITEGNO	2° SEMESTRE 2005 NELLA PULIZIA DI STATO MILANO - MILITARE			ESAGUITA SOSTITUZIONE MATTASSE R.T. VET. R.T.C. N° 415-137/94 del 14-07-94 Ditta ACUSTA.						
				Revisione secondo manuale di Revisione applicabile	R.G.	12/15				
EFFETTUARE ISPEZIONI SPECIALI OGNI 900 ORE O 48 MESI AL PONTO 4-1 - APPLICAZIONE OT 272 PTD e OT 273 PTD	13-12-99			ISPEZIONE SMOCCO MATTASSE DI RIPARAZIONE AMI 9/9	R.G.	28.01.2000				
SOSTITUZIONE MATTASSE P.V.				Sostituito motore R.P. 1/0 109.0101.95.105 S.M. LK 3773, LK 3774, LK 3776, LK 3777 -	R.T.C. della AS. 1/0	475721/1007 del 19.07.02				
109.0101.95.105 S.M. LK 3773 - LK 1186 - LK 1229 - LK 1294, PER RAGGIUNTO L.I.C. 8 ANNI.	16-07-02	R		Ispezione secondo manuale di Manutenzione applicabile	1-6-24	15/6				
1592210 UG e AGGIORNAMENTO LTO				ISF. SFC. 603/24 MESI E 300/48 MESI						
MODIFICARE										
ECESSIVA OSSIDAZIONE E TOT.	15/06			ESAGUITO SMONTAGGIO, ISPEZIONE, SOSTITUZIONE PARTI, AUTOMATICO	15P.	19-5-06				
SOLLECITAZIONE SPESSE DI RITEGNO										
FINI TOLLERANZI										

POLIZIA DI STATO

9° REPARTO VOLO

BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME

ALL'UFFICIO DI FIDELTÀ

356

10

INCONVENIENTE RISCONTATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO

11

AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI

DESCRIZIONE	N. e data event. S. I.	Cont. ditta o esec. AMI C	C. O. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA	Ripar. o R. G. B	Data C	Ente ripar. o revisioni. D	Cont. ditta o esec. AMI E	C. O. AMI F
ISPEZIONE 600h o 24 h Km	1/8/96	JK		EFFETTUA TECNICA AITTA E.M. CONT. DA RAPPORTO DI LAVORO AIT 294/06 del 14/9/96	JK				
ISPE 600h o 24 h 351	30/06/09			STENT. TECNICO DITTA AGOSTA CONT. DA RAPPORTO DI LAVORO AIT 310/08 DEL 30/06/09	JK				
ISPE 900h/48 h 351	13/03/09	JK		EFF. TA TECNICO DITTA AGOSTA CONT. DA RAPPORTO LAVORO AIT 309/09 DEL 30/06/09	JK				
24V. CPEL.	05/03/09	JK		CONSEGNA DELIBERAZ. CASSARIS	JK				
FUORILETTA 600h/48h Forniture 109-0101-05-119 S/N A0364	17/05/16	JK		ESSEGUITA RIPIRATA IN SEPIJONA BITTA FORTESCANTICA HD CONT DA W.E. 571/16 DEL 22/06/16	JK	22/06/16		9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	

POLIZIA DI STATO

9° REPARTO VOLO

BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME

AL 10/07/2016

355

1. Damsellazione dell'accettorio
Ass.ne Pala 12/19.

2. Ditta costruttrice o P/N
Augusta 209.0303-03-335

3. N. di serie
A5-0199

4. Data accettazione	29	03	2004
5. LIC o LOF	3000 DRE		

6. Trasferimenti

7. Registrazione installazioni

[illegible]

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

W
K

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE						
Date P.T. A	Classifica P.T. B	Titolo P.T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C.O. AMI F	ENTE G
M.5.196	Acc. 14-A109-245 (6015.15.125.124)	15000000 Acc. P.A. E.P. P.14 109-0103-01 EUROTECH SEVE A 109. P.A. 14 n. 17	31.01.03 31.01.03	RF RF	CONGIUNZIONE GIUNTA ogni 25h	ATO ATO ATO
30-01-01	Acc. 14-A109-284	partizione delle parti RP con nuovo titolo M.5.196 14-A109-0103-01-115.		RF RF		POLIZIA DI STATO 100 REPARATO VOLO BARI - PALESE
9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE						
Data	DESCRIZIONE			Firma	C.O. AMI	ENTE
	Acc. 14-A109-01102, P.T. 213, P.T.A. 283C, P.T.A.I. 288 (N.A. Acc. P.14 0 14 non INTERESSATI)			RF		POLIZIA DI STATO 100 REPARATO VOLO BARI - PALESE
14-12-01	Acc. 14-A109-355 (N.A. P.14 non INTERESSATO)			RF		POLIZIA DI STATO 100 REPARATO VOLO BARI - PALESE
						POLIZIA DI STATO

9° REPARATO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

352

[illegible]

PER COPY CONFORME
ALL'ORIGINALE 388

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta fornitrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
ASS. CALA R/P	 GEM S.p.A. STABILIMENTO DI ANAGNI	109.0103.0115	AS-0207
			5. LIC. LOF 3.000 ORS

6.	TRASFERIMENTI	7.	REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

CODICE PRODOTTO 321 - DP/5243

[illegible]

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio

2. Ditta costruttrice e P/N

3. N. di serie

4. Data accettazione

ASS. PALA R/P

AGUSTA s.p.a.

109-0103-01-115

AS-0208

5. LIC. LOF 3000 095

TRASFERIMENTI

STABILIMENTO DI ANAGNI

7.

REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Controllo della o esec. AMI C	C.O. AMI D	Ore di funzionamento		Valvola-Mot. P/B-Elica A	M. M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione D	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione E	Ore totalizzate dall'accessorio F
				D. U. R. E	TOTALI F						
AGUSTA s.p.a. STABILIMENTO DI ANAGNI	28/06/01	A2 5050	28	-	NE W.	A109A	P3.H5	00'00	3506.45	3948.55	44210
POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	26-03-02	A4	12	-	44210						
POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	24-10-05	A4	12	-	44210						
AGUSTA Stabilimento di Frosinone	21-11-06	A4 017	12	-	44210						
AGUSTA s.p.a.	25-3-07	A4 017	12	-	44210	A109A	P5.H5	44210	3948.55	4211.00	44015
POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	11-10-07	A4 017	12	-	44210						
POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	04-06-10	A4 017	12	-	44210	A109A	P5.H5	44210	3948.55	4211.00	44015

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER OGNI ACCESSORIO

ALL'ORIGINALE

SCHEDA IDENTITA' ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio
ASS. PACA. R.P.

2. Ditta costruttrice e P/N
AGUSTA ANCONA 109043-01-115

3. N. di serie
A5-0196

4. Data accettazione
30/03/01

5. Lic. o LOF
3.000 ore

6. Interventi

7. Registrazione installazioni

ENTE E LOCALITA'	Data	Controllo ditta o ass. AMI	C. O. AMI	Ore di funzionamento		Velivolo-Mot. P/B-Elica	M. M.	Ore accessorio all'installazione	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione	Ore Val.-Mot.-P/B Elica a rimozione	Ore Totalizzate dell'accessorio
				D. U. R.	TOTALI						
AGUSTA S.p.A. Giubbino di Frastoso	21-10-05			-	442.10	A109A	PSHS	00'00	3506.45	3968.55	442.10
AGUSTA S.p.A. Giubbino di Frastoso	21-10-06			-	442.10	A109A	PSHS	442.10	3968.55	442.10	442.10
AGUSTA S.p.A. Giubbino di Frastoso	26-3-07			-	442.10	A109A	PSHS	442.10	3968.55	442.10	442.10
AGUSTA S.p.A. Giubbino di Frastoso	15-9-07			-	442.10	A109A	PSHS	442.10	3968.55	442.10	442.10
POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	11-10-07			-	442.10	A109A	PSHS	442.10	3968.55	442.10	442.10
POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	04-06-10			-	442.10	A109A	PSHS	442.10	3968.55	442.10	442.10

POLIZIA DI STATO

9° REPARTO VOLO

BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

365

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE						
Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. O. AMI F	ENTE G
M. 3.96	AEE. AH - A109-245	ISPEZIONE AEE PALE P. P. P/A 109-0103-01.	31/10/03	DE	DEAM 15/6/04	POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
	BOOKS TEC. 23.5.121 - 1244.	EUCOREN SEDE A109. PALE T. " II	31/10/03	DE	" 26/02	POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
30-01-01	AEE AH - A109-287	PSITTO BIANCO BEEI PALE P/P CON NUOVO CIRCO VIGILANTE P/A 109-0103-01-115	PER	DE		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE
9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE						
Date	DESCRIZIONE		Firma	C. O. AMI	ENTE	
	AEE. AH - A109-01 A02, P.T.T. 213, P.T.A. 283C, P.T.A.T. 288 (N.A. PEE P/A 0 S/A NON INTERESSATI.)		DE		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	
17/12/04	AEE. AH - A109-355 (N.A. PEE P/A NON INTERESSATO)		DE		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	

PER COPIA CONFORME
AUTENTICATA

BARI - PALESE

9° REPARTO VOLO

366

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

[illegible]

DUPLICATO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1) DENOMINAZIONE DELL'ACCESSORIO

2) DITTA COSTRUTTRICE E P/N

3) N. DI SERIE

4) DATA DI ACCETTAZIONE

ASS. H0220 ROTORE DI CODA

109-0131-02-19

304

24-5-80 1800.00

6) TRASFERIMENTI

7)

REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

ENTE E LOCALITÀ	Data	Controllo Ditta o asse. AMI	C. O. AMI	ORE DI FUNZIONAMENTO		Vettore-Mot. P/B-Elica	M.M.	Ore accessorio all'installaz.	Ore vel.-Mot.-P/B Elica all'install.	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione	Ore totalizzate dall'accessorio
				D.U.R.	Totale						
2° REPARTO VOLO NELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	28-10-84			-	00.00	A109A II	P558	00.00	225.00	776.30	551.30
DITTA AGUSTA	24-5-88			-	551.30	A109A II	P558	551.30	1000.00	1189.30	744.00
2° REPARTO VOLO NELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	24-5-88			-	551.30						
R	20-10-88			-	741.00						
	1-2-90			-	741.00						
AGUSTA S.p.A. FORNITORE	30-3-90			-	741.00						
2° REPARTO VOLO NELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	19-6-90			-	741.00	A109A II	P562	741.00	900.00	1550.00	1391.00
AGUSTA S.p.A. FORNITORE	12-10-93			-	1391.00						
AGUSTA S.p.A. FORNITORE	12-10-93			-	1391.00	A109A II	P559	1391.00	1518.45	1969.00	1647.45
2° REPARTO VOLO NELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	14-10-93			-	1391.00						
2° REPARTO VOLO NELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	15-03-94			-	1647.45	A109A II	P558	1647.45	1870.25	2025.00	1802.20
AGUSTA S.p.A. FORNITORE	13-11-97			-	1802.20						

3/19

(8)

[illegible]

5

DATA	DESCRIZIONE	Firma	C. O. AMI	ENTE
28.9.91	OT. 2.15 (WA x 90 mm int.); OT. 140 (WA x 90 mm int.)	<i>[Signature]</i>	<i>[Stamp]</i>	<i>[Stamp]</i>
28.9.05	ABR-11-AUGOT 317 (WOW - 52 RICHESIO), 324 (WA-110380 WOW INTERES.)	<i>[Signature]</i>		<i>[Stamp]</i>

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

RECEIVED

PER COPY COPY

6

270

10) INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11) AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE	N. e Data event. S. I.	Contr. Ditta o esec. AMI	C. Q. AMI	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA	Riparaz. o R. G.	Data	Ente ripar. o revisionat.	Contr. Ditta o esec. AMI	C. Q. AMI
A	B	C	D	A	B	C	D	E	F
AMMACCIATURE SUL BORDO DI ATTACCO PACE									
ECESSIVO GIOCO DEL MOZZETTO.		2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO		ESEGUITA RIPARAZIONE A ORE TOTALI 741,00 Secondo MANUALE DI MANUTENZIONE APPLICABILE	Rip. 32039	(A3) 30.3.90			
Sostituire bulloni di vite, suo s/n A0432 e A0401 X raggiunto L.O.F.		2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO		ESEGUITA ISPEZIONE - SOSTITUI- BULLONI - BILANCIAMENTO STATICO A O.T. 1391,00	IsP.	16.10.93	(A3) 16.10.93		
SBARCATO EFFICIENTE PER MOTIVI OPERATIVI	15.3.96	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO		IMBARCATO SUL PS 58			2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - CALDERA		
Raggiunto L.O.F. 1800,00 x Revisione Ass. Motori R.C.	15.03.97	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO			R.G.	2/2/97			
SBARCATO EFFICIENTE PER RAGGIUNTO LOF PALE (1400,00) S/N A3292 - A3289	5.11.02	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO		ESEGUITO SMONTAGGIO. ISPEZIONE, SOSTIT - PARTI IN SCARICO. RINCHIACCO AER-III-A 1094II-3 REC-8 DEL 23.4.01	Rip.	28.9.01	POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO		

371

[illegible]

CONTROLLO CONFIGURAZIONE

Situazione Ottemperanza "P.T.A."



AgustaWestland
A Finmeccanica Company

Data di ingresso 05/10/2012	Data di uscita 9/5/2014	Tipo di lavorazione: RIPARATO
--------------------------------	----------------------------	----------------------------------

Legenda:	NCW	(Not Complied With) P.T.A. non eseguita durante la permanenza in ditta dell'elicottero o motore
	PCW	(Previously Complied With) P.T.A. che risulta eseguita prima dell'entrata in ditta dell'elicottero o motore
	CW	(Complied With) P.T.A. eseguita durante la permanenza in ditta dell'elicottero o motore.
	Parz. CW	P.T.A. eseguita parzialmente per insufficienza di ricambi
	N/A	(Not Applicable) P.T.A. non eseguita per accertata non applicabilità all'elicottero o motore

Ass.Mozzo e Pale R.C. P/N 109-0131-02-19 S/N 301

cliente: G.D.F.

Stato Ottemperanza

Classifica P.T.A.		Data Emissione	Fonte	NCW	PCW	CW	Parz. CW	N/A	Motivo Mancata Ottemperanza
AER-1H-	A109-	140	16/05/1984 PMT 109-44					X	APPLICAZIONE PREVISTA FINO AL P/N 109-0131-02-17
AER-1H-	A109-	215	20/08/1991 PMT 109-119					X	M.M. ELICOTTERO NON INTERESSATO OK
AER-1H-	A109-	277	29/09/1999 PTD 109-145					X	M.M. ELICOTTERO NON INTERESSATO OK
AER-1H-	A109-	300	25/11/2002 BT 109EP-23					X	SOLO C.C. OK
AER-1H-	A109-	313	27/06/2003 PTDI 109-209		X				OK
AER-1H-	A109-	317	02/12/2003 PTD 109-197	X					AD ESURIMENTO SCORTE OK
AER-1H-	A109-	327	20/10/2005 BT109EP-47					X	SOLO C.C. OK
AER-1H-	A109-	350	21/06/2007 BT109EP-74					X	SOLO C.C. OK
AER-1H-	A109-	380	03/07/2009 PTD 109-247 RI						SUPERATA DA P.T.A. 418
AER-1H-	A109-	418	28/02/2013					X	CLIENTE NON INTERESSATO OK

342
340

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE

507-230-6300

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

9.

ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE

PER COPY COMFORME
AL VOTO 25

343

[illegible]

4. Data accettazione GTU. 97

5. LIC o LOF 1400 S

[illegible]

[illegible]

5

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. G. AMI	ENTE
28.9.06	120, 140, 142, 179, 219, 229 AER-14-A1090T277, 289 (NA - PALA ADO INTERES); 289A (WAW - AULS 1000 ORE FWD)			P. REGIONE EMILIA ALBO - MILANO
				POLIZIA
				8° REPARTO
				DARI - PAL

[illegible]

**PERDITA CONFORME
ALLO SCHEMA**

SCHEDA IDENTITA ACCESSORIO

1 Denominazione dell'accessorio

2 Data costruttrice e PIN

3 N. di serie

4 Data accettazione

ASS. AETCO OSC.

ACQ. d. 10 - d. 14

121

5 1^o LOF

1800

6

Trasferimenti

7

Registrazione installazioni

ENTE E LOCALITA

A

Data

B

Controllo
ditta o
esec. AMI

C

Q. A. M. I.

D

Ore di funzionamento

D. U. R.

E

TOTALI

F

Velivolo - Mot.

P. B. - Elica

A

M. M.

B

Ore accessorio
all'installazione

C

Ore Vel. - Mot. - P. B.

Elica all'installazione

D

Ore Vel. - Mot. - P. B.

Elica a rimozione

E

Ore totalizzate
dell'accessorio

F

ACQ. S.p.A. 2
Società a partecipazione
S

21-12-10

4038

1780.15

3727.10

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

8° Reparto Volo Polizia di Stato
FIRENZE

01/12/11

00:00

00:00

3727.10

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

8° Reparto Volo Polizia di Stato
FIRENZE

16-12-13

00:00

00:00

3727.10

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

8° REPARTO VOLO
BARI - PAIS S.

15-01-14

00:00

00:00

3727.10

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

8° REPARTO VOLO
BARI - PAIS S.

15-01-14

00:00

00:00

3727.10

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

POLIZIA DI STATO
8° REPARTO VOLO
BARI - PAIS S.

DP/5263 (ex 746-4 A.M.)

ASS. PLATO OSCILLANTE

Denominazione dell'accessorio

2. Ditta costruttrice e P/N

ESTIMATES

3. N. di serie

4. Data accettazione

SE

188-010-01-4

GIOVANNI ACUSTA

22

5. **THEORY OF** 1800 **PM**

Trasferimento

7

Administrative

[illegible]

APPENDIX

22

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o spec. AMI E	C.O. AMI F	ENTE G
19-9-84	AER 14-A109-07 146	MODIFICA COMPASSO TRASLAMENTO COMIT	18-6-85			DITTA "AUSTRA",
23-12-83	PMT 103-56 D.T.T. A. AGUSTA	D. POTANTI R.P.				
14-9-88	AER 14-A109-07 191	Cuscinetti doppio 109-0110-35-3 dell'ass. fatto oscillante	2 MAG 1989 Parte 10	E.M. 3		E.M. - Elettrotec meridionali spa FROSINONE
14-9-88	AER 14-A109-07 191	Parte 1 ^a	20-3-90			POLIZIA DI STATO 4° Reparto Voio
14-9-88	AER 14-A109-07 191	Parte 1 ^a	30-6-90			POLIZIA DI STATO 4° Reparto Voio
14-9-88	AER 14-A109-07 191	Parte 1 ^a	23-9-90			POLIZIA DI STATO 4° Reparto Voio
14-9-88	AER 14-A109-07 191	Parte 1 ^a	21-4-91			POLIZIA DI STATO 4° Reparto Voio
14-9-88	AER 14-A109-07 191	Parte 1 ^a	30-5-91			POLIZIA DI STATO 4° Reparto Voio
14-9-88	AER 14-A109-07 191	Parte 1 ^a	17-8-91			POLIZIA DI STATO 4° Reparto Voio
14-9-88	AER 14-A109-07 191	Parte 1 ^a	18-10-91			POLIZIA DI STATO 4° Reparto Voio
14-9-88	AER 14-A109-07 191	Parte 1 ^a	30-1-92			POLIZIA DI STATO 4° Reparto Voio
14-9-88	AER 14-A109-07 191	Parte 1 ^a	27-5-92			POLIZIA DI STATO 4° Reparto Voio
14-9-88	AER 14-A109-07 191	Parte 1 ^a	16-8-92			POLIZIA DI STATO 4° Reparto Voio

ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
POLIZIA DI STATO
BARI - PALESE
9° REPARTO VOLO

300

(1) $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

DATA P. T.	Classifica P. T.	TITOLO P. T.	Data ultimazione	Contr. Ditta o Esecuz. AMI	Controllo Qualità AMI	ENTE
A	B	C	D	E	F	G
14.9.88	A. 14.1109.191	1. Servizio Legittimazione Cascati. Ho. Doppo P.O.	31.10.93		IMI. Tecnica	2° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.09.10	A. 14.1109.191	2. Servizio Doppio 109-0110-35-3	21/11/00			3° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	3. Servizio Doppio 109-0110-35-3	P. I.			4° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	4. Servizio Doppio 109-0110-35-3	2-5-02			5° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	5. Servizio Doppio 109-0110-35-3	19-5-03			6° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	6. Servizio Doppio 109-0110-35-3	02.11.03			7° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	7. Servizio Doppio 109-0110-35-3	15.6.04			8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	8. Servizio Doppio 109-0110-35-3	19.11.06			9° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	9. Servizio Doppio 109-0110-35-3	12.9.07			10° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	10. Servizio Doppio 109-0110-35-3	10.08.06			11° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	11. Servizio Doppio 109-0110-35-3	8-6-07			12° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	12. Servizio Doppio 109-0110-35-3	24.4.08			13° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	13. Servizio Doppio 109-0110-35-3	04/11/09			14° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	14. Servizio Doppio 109-0110-35-3				15° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	15. Servizio Doppio 109-0110-35-3				16° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	16. Servizio Doppio 109-0110-35-3				17° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	17. Servizio Doppio 109-0110-35-3				18° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	18. Servizio Doppio 109-0110-35-3				19° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	19. Servizio Doppio 109-0110-35-3				20° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	20. Servizio Doppio 109-0110-35-3				21° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	21. Servizio Doppio 109-0110-35-3				22° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	22. Servizio Doppio 109-0110-35-3				23° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	23. Servizio Doppio 109-0110-35-3				24° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	24. Servizio Doppio 109-0110-35-3				25° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	25. Servizio Doppio 109-0110-35-3				26° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	26. Servizio Doppio 109-0110-35-3				27° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	27. Servizio Doppio 109-0110-35-3				28° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	28. Servizio Doppio 109-0110-35-3				29° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	29. Servizio Doppio 109-0110-35-3				30° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	30. Servizio Doppio 109-0110-35-3				31° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	31. Servizio Doppio 109-0110-35-3				32° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	32. Servizio Doppio 109-0110-35-3				33° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	33. Servizio Doppio 109-0110-35-3				34° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	34. Servizio Doppio 109-0110-35-3				35° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	35. Servizio Doppio 109-0110-35-3				36° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	36. Servizio Doppio 109-0110-35-3				37° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	37. Servizio Doppio 109-0110-35-3				38° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	38. Servizio Doppio 109-0110-35-3				39° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	39. Servizio Doppio 109-0110-35-3				40° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	40. Servizio Doppio 109-0110-35-3				41° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	41. Servizio Doppio 109-0110-35-3				42° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.88	A. 14.1109.191	42. Servizio Doppio 109-0110-35-3				43° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
14.9.8						

387

10. INCONVENIENTE RICONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO					11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI						
DESCRIZIONE A	N. e data event. S.I. B	Contr. ditta o assec. AMI C	C. O. AMI D		BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparaz. o revisional. D	Contr. ditta o assec. AMI E	C. O. AMI F	
SUPERATO IC - L.O.F.					Eseguita revisione generale come da manuale di manutenzione applicabile dovetail. 1216:95	R6	10.6.88	UST DITTA AGUSTA			
					Revisionato secondo manuale di Revisione applicabile	R.G.	1/9				
ECCESSIVO GIOCO RADIALE ANICA LO INTENDO PIANTO OSCILLANTE	23/2/96				ESEGUITO INT. DELT. ADDESSA DITTA BRUNARDI ROMANA. SOSTITUITI BECCOLE CURSORI E SENSORESSORI		23/2/96				
ECCESSIVA INFESSIONE SU SUPPORTO PO. E SOLI MANICOTTO FIDELSPUR PO.	IF. N. 98 25 FEB. 2002				ESEGUITO: SMOULING TOTALE - ISPEZIONE - SOSTITUZIONE PARRI DI SEARRO - RIMONTAGGIO.	RIP.	21/11				
ISPEZIONE E AGGIORNAMENTO MODIFICHE					Sostituzione PARRI DI SEARRO - Rimontaggio - Inceasaggio -	RIP.	2/5				
ISPEZIONE VISIVA					ESEGUITA ISPEZIONE VISIVA	R8.	6.3.03				

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE	Serie N. A	Ubicazione B	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rinnovo H	Tempo accumulato I	Tempo totale funzionamento L	Convalida	
										Installazione M	Rinnovo N
ATTACCO 109-0110-38-1	P577	PIATTO	3300	0,00	3.233,45	6.533,45	4048,30	815,49	815,49		
ATTACCO 109-0110-38-1	P577	Quadrato	3300	815,45	3731,35	6215,50					

VEHVOLO-MOTORE-P/B-ELICA-ASS. PIATTO O. S/N 134 ~~47~~ → S/5121

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PAESE
PER COPIA CONFORME
360

DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)
foglio 1 di 2 fogli)

CONTROLLO CONFIGURAZIONE

Situazione Ottemperanza "P.T.A."

AGUSTA

Stabilimento di Frosinone

Data di ingresso 21/12/2010	Data di uscita	Tipo di lavorazione: REVISIONE GENERALE
--------------------------------	----------------	--

Legenda:	
NCW	(Not Complied With) P.T.A. non eseguita durante la permanenza in ditta dell'elicottero o motore
PCW	(Previously Complied With) P.T.A. che risulta eseguita prima dell'entrata in ditta dell'elicottero o motore
CW	(Complied With) P.T.A. eseguita durante la permanenza in ditta dell'elicottero o motore.
Parz. CW	P.T.A. eseguita parzialmente per insufficienza di ricambi
N/A	(Not Applicable) P.T.A. non eseguita per accertata non applicabilità all'elicottero o motore

Piatto Osc. e SUPP. P/N 109-0110-01-7 S/N 121	cliente: P.S.
---	---------------

Classifica P.T.A.		Data Emissione	Fonte	Stato Ottemperanza					Motivo Mancata Ottemperanza
AER-1H-	A109-	191		NCW	PCW	CW	Parz. CW	N/A	
AER-1H-	A109-	290			X				
			14/09/1988 PMT 109-84						
			20/11/2001 PTD 109-194		X				

POLIZIA DI STATO
5° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

382

POLIZIA DI STATO 392
5° REPARTO VOLO
BARI - PALESE

0-100

CP 5243

8

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLUMI
BARI - VALESE
393
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio

2. Data costruzione e P/N

3. N. di serie

4. Data accettazione

MARTINETTO COSTANZO VOLO R/P 109-010-42-6

6-2800 ± 16/15 MAGNAGHI

401

SEI.1980
1265 REV.

Trasferimenti

Registrazione installazione

6. ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Controllo dalla ditta in spec. AMI C	C.O. AMI D	Ore di funzionamento		Velocità-Mot. P/B-Elica A	M.M. B	Ore accessorio affidabilità C	Ore Vel-Mot-P/B Elica affidabilità D	Ore Vel-Mot-P/B Elica a rimozione E	Ore Totale dell'accessorio F
				D.U.R. E	TOTALI F						
2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA SEZIONE TECNICA	24.9.80 25.6.81	- -	Pla Pla	- -	11:10 192:35	A109A PS 8047	PS 47	00.00 192:35	00.00 192:35	192:35 1216.45	192:35 1216.45
0.21. AGOSTA - CASORIA COSTA	26.6.81	-	Pla	-	192:35						
0.21. AGOSTA - CASORIA COSTA	29.6.81	-	Pla	-	192:35						
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	29.6.81	-	Pla	-	192:35						
5 MILANO - MALPENSA	2-11-83	-	Pla	-	610.50						
1° GRUPPO VOLO PRATICA DI MARE	2/1/83	-	Pla	-	610.50						
POLIZIA DI STATO 1° GRUPPO VOLO PRATICA DI MARE	2.10.84	-	Pla	-	163.25						
POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	2.10.84	-	Pla	-	163.25						
POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI		-	Pla	-							
EM. - Elicotteri menzionati su FROSINONE	0.6.10.1987	-	Pla	-	1216.45						
POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	14-4-83	-	Pla	-	1216.45						

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PAL. 5E
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
395

10. INCONVENIENTE RICONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRA-IMPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o assc. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente ripar. o revisionat. D	Contr. ditta o assc. AMI E	C. Q. AMI F
PER APPLICAZIONE AER. IH-A109-OT121 INT.				Applicato bollettino AER. IH-A109-OT121 INT. Titolo: modifica servocomando 01-28007 REV. A (109-0110-45,6) R.P. Ediz. 24-6-81	ISP	29.6.81	U. 921 AGUSTA SABOTTA	Boello	
SUPERATO L. L.O.F. + APPLICAZIONE - AER. IH-A109- OT-174 RICHIESTA-DAL CLIENTE	13 LUG. 1987			REVISIONE GENERALE + MOBILICITA'		07.80	MAGGIAGHI MILANO		
SCADEUTA ISPEZIONE 1800 ORE CELLULA	7 APR. 1997			Ispezione secondo Manuale di manutenzione applicabile	100%	27 DIC. 1997	AGUSTA UN'AZIENDA FIATMECCANICA Stabilimento di Frosinone		
ISPEZIONI SPECIFICHE 900h/148 MORA	30/08/01			EFFETTUATA ISPEZIONI SPECIFICHE 900h/148 MORA	25/09/01				
SCADEUTA ISPEZIONE TAGGIOLORE	18 MAR. 2007								
PERDITA OLIO	27 NOV. 2007			REVISIONE GENERALE APPLICAZIONE PTA 286 II PARTE		04/04/08	MICROTECNICA S.R.L. POLIZIANA Maggiori Brugherio		

DATI	SOSTITUZIONE	ACCESSORI
------	--------------	-----------

[illegible]

VELV-OLO-MOTORE P/B-ELICA-ASS. MARTINETTO R.P. S/N 401

POWERS STROUD

THE

DE/5241 (ex 746-3 cat. A.IV.)

folio 1 di 2 fogli)

October 1967

367

SCHEDA IDENTITA ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio **ASS. SERVO ATTUATORE R.P.** 2. Data costruzione e P.N. **109-0110-425** 3. N. di serie **710** 4. Data accettazione **1200** 5. Data di fine **2400**

6. Trasferimento

7. Registrazione installazione

ENTE E LOCALITA	Data	Controllo dire o esc. AM	C.O. AMI	Data di funzionamento		Veicolo-mot. PIB-Elica	M. M.	Ore accessorio installazione	Ore Val. Mot-PIB Esclusa installazione	Ore Val. Mot-PIB Elica e installazione	Ore Totale dall'accessorio
				D. U. R.	TOTALI						
U.S. I. AGUSTA - CASORIA COSTA	13.8.83			-	00.00	A109AL	PS3859	00.00	00.00	900.00	900.00
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	13.8.83			-	07.15						
	12.6.84			-	151.00						
	12.6.84			-	151.00						
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	14.6.84			-	151.45						
	6-7-84			-	176.00						
U.S. I. AGUSTA - CASORIA COSTA	16.6.84			-	176.00						
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	9-7-84			-	176.00						
	16.6.84			-	900.00						
JACQUARDI MILANO	17.07.89			-	900.00						
2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	14.02.92			-	900.00	A109AL	PS62	900.00	1150.00	2076.30	1826.30
	13.10.94			-	1546.00						
	13.10.94			-	1550.00						
	4-1-95			-	1560.35						

POLIZIA DI STATO
2° GRUPPO VOLO
BARI - P.M.

339

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo Ditta o essc. AMI E	C. O. AMI F	ENTE G
10/4/86	ADM/243/0567	Sostituzione P.N.	11.03			MAGNARELLI MILANO
13.3.94	AER. 1H. A109-	Verifica della coppia di serraggio 233 dei bulloni di fissaggio del mart. tti servocomando R.P. 109.0110.42 sulla trasmissione P. le. Elco A109-P. II	11.03 MART II		MURRI	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA
15.6.86	AER. ADB 07H4	MONTATA SULLO SCARICAMENTO AERONE MUNC. 18057 DEVA			X	

ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Data

DESCRIZIONE

Firma

C. O. AMI

ENTE

25.10.33 PERILIPPO DI 121 (N. L. VANT. MOD. INTER.)

V30305 MOD. 1

25.10.33

POLIZIA DI STATO

3° REPARTO VOLO

BARI - PALESE

PER COPIA CONFERMA

ALL'ORIGINALE

100

[illegible]

[illegible]

POLIZIA DI STATO
5° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)
foglio 1 di 2 fogli

DP/5241 (ex 746-3 ent. A.M.)

folio 1 di 2 (folia)

4. Data accettazione

2400 Rev.

Registrazione installazioni

[illegible]

SCHEDA IDENTITA' ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio

2. Ditta costruttrice e P/N

3. N. di serie

4. Data accettazione

1. Denominazione dell'accessorio **Harbinetto comando solo R**

2. Ditta costruttrice e P/N **Brugnaghi 109-D110-42-4**

3. N. di serie **1149**

4. Data accettazione **2400 R=U**

5. LIC o LOF

Trasferimenti

Registrazione installazioni

ENTE E LOCALITA'	Data	Controllo o secc. AMI	C.O. AMI	Ore di funzionamento		Velivolo-Mot. P/B-Elice	M. M.	Ore accessorio all'installazione	Ore Vel.-Mot. P/B Elice all'installazione	Ore Vel.-Mot. P/B Elice a rimozione	Ore Totalizzate dell'accessorio
				D. U. R.	TOTALI						
R POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	22.4.88			-	00:00	A109A	B45	00:00	1105:20	1135:10	824:50
R POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	22.4.88			-	13:20						
R POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	17.8.92			-	889:50						
R POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	17.8.92			-	824:50	A109A	PS 47	829:50	1991:45	2300:50	4138:35
R POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	17.8.92			-	1138:55						
R POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	12.12.96			-	4138:55	A109A	PS 47	1138:55	2636:55	3894:55	2399:55
R POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	8.6.98			-	1441:35						
R POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	2.3.99			-	1550:10						
R POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	2.3.99			-	1550:10						
R POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	11.06.06			-	2399:55						
R POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	09/06/07			-	00:00						
R POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	23.10.07			-	2399:55	A109A	PS 59	2399:55	4368:25		

8.

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. O. AMI F	ENTE G
24-6-81	Av. 11. A03 OT 121	Modifica servocomando DI-28057 res A (109-0110-4-3-6) R.P.	POV	[Firma]	[Firma]	MINISTERO DELL'INTERNO PROCURATURA
23-6-86	11. 11. 01 174	Modifica servocomando rot. p.m. 01141516 28057 res. A	POV	[Firma]	[Firma]	MINISTERO DELL'INTERNO PROCURATURA
13-3-86	Av. 14. A08 OT 233	Verifica COPPIASERENA 610 BULLONI FISSAGGIO MARTINETTI 109-0110-4-2	P.C.W.		[Firma]	POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI
1-4-88	Av. 11. A108-268	SOSTITUZIONE AEGU M83. MARTINETTI SERVOC. R.P. P/N 108-010-42-41-5-6.	N.C.M.		[Firma]	MINISTERO DELL'INTERNO SE 51 EVASIONE/PROSC.
10-4-01	Av. 11. A108-286	18REZIONE AEGU A83. MARTINETTI 18011010 COMANDA ROTORE P/N 108-0110-42-41 -5-6 E P/N 108-0110-42-124-125-126			[Firma]	POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI
		PAGE I PAGE II	13-04-01 N.C.M.	[Firma] OGNI 1000 ORE	[Firma]	

ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. O. AMI	ENTE

POLIZIA DI STATO

3° REPARTO VOLO

BARI - PLESE

PER COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

406.2

[illegible]

13/09/00

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio Ass. MISSILE P.	2. Data costruttrice e P/N AGUSTA 109-0100-02-5	3. N. di serie 211	4. Data accettazione 18/02/00
5. LIC o LOF 18/02/00			

CODICE PRODOTTO 321 - DP/5243

6. ENTE E LOCALITÀ	Data	Controllo ditta o spec. AMI	C.O. AMI	Ore di funzionamento		Velivolo-Mot. P/B-Elica	M. M.	Ore accessorio all'installazione	Ore Vel-Mot-P/B Elica all'installazione	Ore Vel-Mot-P/B Elica a rimozione	Ore totalizzate dall'accessorio
				D.U.R.	TOTALI						
U.A.T. ELIMINAZIONE FROSINONE	27-10-99	(A3 001)	P	1150.10	2348.15	A109 AT	B559	2348.15	2348.15	2948.00	2948.00
2° REPARTO VOLO BARI-PALISSE	16-12-03	H	P	1165.10	2363.05			1150.10			1780.05
2° REPARTO VOLO BARI-PALISSE	27-01-04	(A3 1050)	P	1180.05	2948.00						
AGUSTA C. Costa	06/03/05	(A3 1050)	P	00.00	2948.00						
2° REPARTO VOLO BARI-PALISSE	29-08-06	(A3 1050)	P	00.00	2978.00	A109 AT	P559	2978.00	3100.00	3523.30	3501.30
2° REPARTO VOLO BARI-PALISSE	28-08-06	(A3 1050)	P	120.40	3148.40		UC 7295	00.00			2 123.30
FORNITORE DI STATO	14-3-08	(A3 1050)	P	123.30	3161.70						
AGUSTA	17-3-08	(A3 1050)	P	124.10	3462.10						
Stabilimento di Frosinone	27/05/08	(A3 1050)	P	424.10	3402.10						
AGUSTA C. Costa	16 FEB. 2009	(A3 1050)	P	424.10	3402.10						
AGUSTA	16 FEB. 2009	(A3 1050)	P	424.10	3402.10						
Stabilimento di Frosinone	31-03-09	(A3 1050)	P	438.00	3416.00						
POLIZIA DI STATO											
2° REPARTO VOLO BARI-PALISSE											

DP/5243



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

POLIZIA DI STATO
2° REPARTO VOLO
BARI-PALISSE

10/01

4502

2. The Journal of the Society of Fellows

Registrazione installazione

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A.M.)

10

13

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P. T.	Classifica P. T.	TITOLO P. T.	Data ultimazione	Controllo Data o esp. AMI	C. O. AMI	ENTE
31-7-81	Aer. 111 A109 OT 112	Ispezione della pista interna 109-0404-14 tutti i dati del cuscinetto dell'elica e sostit. della vite int. 109-0401-14-9 con 109-0402-14-2	PCW Parte II	[EM] 17	[X]	E.M. - Elicotteri industriali FROSINONE
	PRT 109-107	Sostituzione dei bulloni P11 109-0406-19-1 di alleg. dell'oss. con una elica	Parte I PCW	[EM] 17	[X]	E.M. - Elicotteri industriali FROSINONE
30-11-80	AER. 111 A109 OT-210	109-0402-14-9 con 109-0402-14-2			[X]	E.M. - Elicotteri industriali FROSINONE
9-11-80	VNT 109-115	ASS. TEASR. PLE.	30-11-80		[X]	E.M. - Elicotteri industriali FROSINONE
4-2-82	AER. 111 A109 OT-211	109-0402-14-9 con 109-0402-14-2	30-11-80		[X]	E.M. - Elicotteri industriali FROSINONE
8-5-91	MT 109-117 A405A	ASS. TRX 7 P11 109-0402-14-9	30-11-80		[X]	E.M. - Elicotteri industriali FROSINONE
11-6-83	AER. 111 A109 OT-228	ASS. TRX 7 P11 109-0402-14-9	30-11-80		[X]	E.M. - Elicotteri industriali FROSINONE
03-03-83	MT 109-117 A405A	ASS. TRX 7 P11 109-0402-14-9	30-11-80		[X]	E.M. - Elicotteri industriali FROSINONE
13-03-94	AER. 111 A109 OT-233	109-0402-14-9 con 109-0402-14-2	30-11-80		[X]	E.M. - Elicotteri industriali FROSINONE
21-02-94	PTD 109-110 A405A	109-0402-14-9 con 109-0402-14-2	30-11-80		[X]	E.M. - Elicotteri industriali FROSINONE

ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. O. AMI	ENTE
31-7-81	Aer. 111 A109 OT 101 (NA SIM non interessato)	[X]	[X]	E.M. - Elicotteri industriali FROSINONE
31-7-81	Aer. 111 A109 OT 101 (NA SIM non interessato)	[X]	[X]	E.M. - Elicotteri industriali FROSINONE
31-7-81	Aer. 111 A109 OT 101 (NA SIM non interessato)	[X]	[X]	E.M. - Elicotteri industriali FROSINONE

UN'AZIENDA FINECCANICA
Stabilimento di Frosinone

9° REP
BP

PER

4112

ASS. TRASMISSIONE PRINCIPALE P/N 109.0400.02.5 S/N 211

ELICOTTERO A 109 A II N.C.7295 PS 59 REGISTRAZIONI OTTEMPERANZE PRESCRIZIONI TECNICHE

DE 5243 ex N. 746-1 (foglio N. 01 di fogli ____)

DATA P.T.	CLASSIFICAZIONE P.T.	TITOLO P.T.	Data Ultimazione D	Contr. Ditta o esec. AMI E	Controllo Qual. A.M.I F	Ente G
A	B	C				
13.02.95	AER.1H-A109-237	ASS. TRASMISSIONE PRINCIPALE SOSTITUZIONE BULLONI P/N 109.0406.69.1 COLLEGA-				
		MENTO ASS. CORONA GLEASON.	P.C.W.	<i>MC</i>	<i>Q</i>	2° REPARTO VOLO MILANO-MALPENSA
27.12.95	AER.1H-A109-728A	RIAMOZIONE DEL TAPPO IN SUGHERO DELL'ASSIEME PIGNONE P/N 109.0403.05. ASSIE-				
		ME TRASMISSIONE PRINCIPALE ELICOTTERI A 109 SERIE.-	P.C.W.	<i>MC</i>	<i>Q</i>	2° REPARTO VOLO MILANO-MALPENSA
24.04.96	AER.1H-A109-246	MODIFICA ASSIEME MANICOTTO ROTORE DI CODA P/N 109.0401.04 DELL'ASSIEME TRAS-				
29.06.94	P.T.D. 109-126	MISSIONE PRINCIPALE ELICOTTERO A 109.-	<i>P.W.</i>	<i>P3</i> <i>1987</i>		ACQUILA INTERVENUTA IN CASO DI SOSTITUZIONE DI REPARTO
25.09.96	AER.1H-A109-248	MIGLIORIA PER ASSIEME POMPA OLIO P/N 109.0401.14.5. ELICOTTERI A 109. P. I'				
18.01.96	P.T.D. 109-147		<i>06/05/04</i>	<i>MC</i>		
18.03.98	AER.1H-A109-265	MODIFICA DEL COPERCHIO PORTA GIUNTAZIONE P/N 109.0405.96 DELL'ASS. TRASM. PR.	<i>14-98</i>	<i>14/03/98</i>		
17.10.97	P.T.D. 109-168					
21.09.2000	AER.1H-A109-274 R.A	ISPEZIONE DELLA CORONA GLEASON P/N 109.0403.07 DELLA TRASMISSIONE PRINCIPALE P. I' N.A.				2° REPARTO VOLO MI-MALPENSA
15.06.99	P.T.D.I. 109-187 R.A	P/N 109.0400.02.5/-107/-109 OPPURE P/N 109.0400.03.105.-	P.2° N.A.	<i>R</i>	<i>Q</i>	2° REPARTO VOLO MI-MALPENSA
		<i>182502 nuova SIDA 21003</i>				

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

413

ASS. TRASMISSIONE PRINCIPALE P/N 109.0400.02.5 S/N 211

DATA P.T.	CLASSIFICA P.T.	TITOLO P.T.	DATA ULTIMAZIONE	CONTROLLO DITTA ESE. AMI	CONTROLLO QUALITA' AMI	ENTE
17.04.1978	AER.IH-A109-101	SOSTITUZIONE PIGNONE P/N 109.0403.06.1 DI TRX PRINCIPALE.-				
13.04.1978	P.M.T.109-7		N.A.	h		2° R. VOLO MILANO
05.07.1978	AER.IH-A109-104	ISP. DELLA PISTA INTERNA P/N 109.0404.14.9 DEL CUSCINETTO SUP. DEL-				
27.02.1978	P.M.T.109-4	L'ALBERO.-	N.A.	h		2° R. VOLO MILANO
27.03.1984	AER.IH-A109-122 A	ISP. PISTA INT. P/N 109.0404.14 DEL CUSCINETTO SUP. DELL'ALBERO R.P.E				
16.09.1983	P.M.T.109-9 R.2	SOST. PISTA INT. P/N 109.0404.14.9 CON LA NUOVA PISTA.15.-	P.C.W.	h		2° R. VOLO MILANO
12.11.1990	AER.IH-A109-209	TRX PRINCIPALE. SOST. DEI BULLONI P/N1090406691 DI COLLEGAMENTO				
26.03.1990	P.M.T.109.107	DELL'ASS. CORONA GLEASON.-	P.C.W.	h		2° R. VOLO MILANO
20.11.1990	AER.IH-A109-210	ISP. ATTACCHI BIPODE P/N 109040227 INSTALLATI SU 2° R. VOLO MILANO.-				
09.11.1990	P.M.T.109.115		P.C.W.	h		2° R. VOLO MILANO
27.03.1992	AER.IH-A109-217 A	ISP. E SOST. ATTACCHI BIPODE P/N 10904022711 DELLA TRX PR				
08.05.1991	P.M.T.109.117	P/N 109040002.-	P.C.W.	h		2° R. VOLO MILANO
27.12.1995	AER.IH-A109-228 A	RIMOZIONE TAPPO IN SUGHERO PIGNONE P/N 109.0403.05 DELLA TRX. PR.-				
03.03.1993	P.M.T.109.133		P.C.W.	h		2° R. VOLO MILANO
13.02.1995	AER.IH-A109-237	SOST. BULLONI P/N 109.0406.69.1 DI COLLEGAMENTO CORONA GLEASON.-				
22.06.1994	P.M.T.109-107		P.C.W.	h		2° R. VOLO MILANO
26.11.1997	AER.IH-A109-246 A	MOD. MANICOTTO ROTORE CODA P/N 109.0401.04 TRASMISSIONE				
29.06.1994	P.M.T.109-126	PRINCIPALE.-	P.C.W.	h		2° R. VOLO MILANO
25.09.1996	AER.IH-A109-248	MIGLIORIA PER ASS. POMPA OLIO P/N 109.0401.14.5	P.1° P.C.W.	h		
18.01.1996	P.M.T.109-147 R.1		P.2° P.C.W.	h		2° R. VOLO MILANO
18.03.1998	AER.IH-A109-265	MOD. COPERCHIO PORTA GUARNIZIONE P/N109.0405.96 DELLA TRX. PR.-				
17.10.1997	P.M.T.109-168		C.W.	h		2° R. VOLO MILANO
21.09.2000	AER.IH-A109-274 A	ISP. CORONA GLEASON P/N 109.0403.7 TRASMISSIONE PRINCIPALE				
15.06.1999	P.T.D.I. 109-187 R.A	P/N 109.0400.02.5/107/109 - P/N 109.0400.03.105/109 O P/N 109.0400.03.105.	N.A.	h		2° R. VOLO MILANO
03.02.2004	AER.IH-A109-318	MODIFICA DELL'ASSIEME TRASMISSIONE PRINCIPALE P/N 109.0400.02.5 IN				
23.10.2003	P.T.D. 109-210	P/N 109.0400.02.107.-	N.C.W.			
06.07.2005	AER.IH-A109-336	SOST. DEGLI ATTACCHI P/N 109.0325.08.1 DELL'INSTALLAZIONE SOSTE-				

DATA	SOSTITUZIONE	ACCESSORI
------	--------------	-----------

ALIVOLO MOTORE P/B ELICA ASS. TRASMISSIONE P. S/N 211
 CROCE (CA. 140-2 cat. 1995)
 foglio 1 di 2 fogli
 con copia conforme

POZNAJ STAN

100

DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)
 foglio 1 di 2 fogli)

DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)
 foglio 1 di 2 fogli)



1210

1210

1210

1210

1210

10 INCONVENIENTE RICONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	M. e data event. S. I. B	Cont. dita o esec. AMI C	C. D. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. 3	Data C	Ente riparaz. o revisional. D	Cont. dita o esec. AMI E	C. D. AMI F
ISPEZIONE SPECIALE (600 h) CUSCINETTO DOPO 109-0904-02 CORONA SEASON (COME D. A. P. 4EE114. A10R-2 E4. 31-5-83 E48	20 FEB 1989 MILANO - MALPENSA			REDAZIONE DI 109-0904-02 LAVORI ESEGUITI DA PERSONALE DITTA ACUSTA AVVENUTA IS = PERIODE ANCHE DI CUSCINETTI 109-0904-03 IN MANAGGIO RINVIATO.		6/86	DITTA ACUSTA		2° REPARTO VIO MILANO - MALPENSA
ISPEZIONE 800 ore ASSIEME RUOTALLERIE				LAVORI ESEGUITI DA PERSONALE DITTA ACUSTA REDAZIONE N° 33/87 del 11-6-84		14/86	DITTA ACUSTA		2° REPARTO VIO MILANO - MALPENSA
ISPEZIONE 900 ore 248 Hesi MISO (-6) del 15-02-92 sezioni VII Bolo 6. Cont. A-1 6-2 e 6-3 EFFETTUATI PER RAGGIUNTO L.C.	2° REPARTO VIO MILANO - MALPENSA			Revisiunato secondo Manuale di Revisione applicabile Moto 6 belloni PM 109-0904-05-69-1A Sec. 51109-15702 (Vedi Veduta N° 109-1A)		20 NOV 1989	2° REPARTO VIO MILANO - MALPENSA		2° REPARTO VIO MILANO - MALPENSA
SCADELTA ISPEZIONE 1800 ORE GELUVA	05 FEB 1989 MILANO - MALPENSA			LAVORI ESEGUITI DA PERSONALE DITTA ACUSTA (Vedi R.T.C. n° 112-102/84 del 31-05-94)			2° REPARTO VIO MILANO - MALPENSA		2° REPARTO VIO MILANO - MALPENSA
SBARCATO PER RACCLUNTO LOF REVISIONE	05 FEB 1989 MILANO - MALPENSA			ISPEZIONE SECONDO MANUALE DI MANUTENZIONE APPLICABILE SFEZ. SFEZ. 303/40 HESI		1/89	ISPEZIONE 49		2° REPARTO VIO MILANO - MALPENSA

417

1210

1210

1210

1210

1. Denominazione dell'accessorio

2. Ditta costruttrice e P/M

N. di serie

4. Data accettazione

5. Lieber

6. Trasferimento

7.

Registrazione installazioni

[illegible]

ALBERO MOTORE TRASMISSIONE P/N 109.0405.22.103 S/N A0146

[illegible]

1. Denominazione dell'accessorio

2. Ditta costruttrice e P/N

3. N. di serie

4. Data accelerazione

Trasferimenti

7.

Registrazione installazioni

✓ 8000 11-10-10

[illegible]

1. 1974-1975
 2. 1976-1977
 3. 1978-1979
 4. 1980-1981

DATA ULTIMA- ZIONE	CONTROL- LO DITTA ESE. AMI	CONTROLL O QUALITA' AMI	ENTE
N.A.	H		2° R. VOLO MILANO
P.C.W.	H		2° R. VOLO MILANO
N.A.	H		2° R. VOLO MILANO
24/4/22			AGUSA

DATA ULTIMA- ZIONE	CONTROL- LO DITTA ESE. AMI	CONTROLL O QUALITA' AMI	ENTE
N.A.	H		2° R. VOLO MILANO
P.C.W.	H		2° R. VOLO MILANO
N.A.	H		2° R. VOLO MILANO

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

425

SCHEMA IDENTITA ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio		2. Data costruzione e P/N		3. N. di serie		4. Data accettazione		5. LIC o LOF			
Ass. Albano motore ventole		109.0619.38.5		234		14.06.1989		1800 R			
6. Trasferimenti											
ENTE E LOCALITA A	Data B	Controllo della o eec. AMI C	C.O. AMI D	Ore di funzionamento DUR. E	TOTAL F	7. Registrazione installazioni					
2° REPARTO VOLO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	16.12.03	ce	ce	-	00.00	Veicolo-Mot. P/B-Elica A	M. M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione D	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione E	Ore Totale dell'accessorio F
R POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	29.08.06	ce	ce	-	292.40	A109A II	PS 59	00.00	2978.00	3523.30	545.30
S	29.08.06	ce	ce	-	292.40						
R POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	14.03.08	ce	ce	-	545.30						
A	14.03.08	ce	ce	-	546.10						
AGUSTA	24.1.09	ce	ce	-	546.10						
Stabilimento di Proshino	10 FEB. 2009	ce	ce	-	546.10	A109A II	PS 59	546.10	3524.10		
S	25 MAR. 2009	ce	ce	-	546.00						
R POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	31.03.09	ce	ce	-	560.00						

1. Denominazione dell'accessorio

2. Dita costrutrice e P/N

3. N. di serie

4. Data registrazione

28.7

Alfred Venable

44514

12-011-58-5

21

5. LICOLOF

1822

5

TRANSFERENTI

7.

REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE

ENTE LOCALITÀ

Data:

Controllo
ditta n.

C. Q.

Ore di funzionamento

Veivölo - Mo

0464

Accessório

Ore Vel. - Mol. - P/E

Dre Vcl. - Mol. - P/

Ore totalizzate

9° REPARTO VOLO BARI - VALESE

5102

good

1092

10

100

DP/5243 (ex 746-4 A.M.)

EU 1986

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A.M.)

~~278~~
428

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	ALFA ROMEO VERDELLA		
2. Data costruttiva e P/N	AB0514	109-0619-38-5	
3. N. di serie	211		
4. Data accettazione	6-86	5. LICOLOF	1800

[illegible]

POLIZIA DI STATO
1° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

431

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio ASS. ALBERO MOT. VENTOLA		2. Data costruzione e P/N 109-0619-38-5		3. N. di serie 211		4. Data installazione GIU. 1986					
5. Trasferimenti				7. S.p.A.							
ENTE E LOCALITÀ	Data	Controllo dalla o esc. AMI	C.O. AMI	Ora di funzionamento		Velocità P/B-Elica	M. M.	Ore accessorio all'installazione	Ore Vel. Mot. P/B Elica all'installazione	Ore Vel. Mot. P/B Elica a funzione	Ore Totale dall'accessorio
				D.U.R.	TOTALI						
A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
POLIZIA DI STATO 1° GRUPPO VOLO PRATICA DI MARE	13/1/86		AMI	-	09:05	A109AII	PS63	00.00	00.00	1600:15	1600:15
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	18/9/84		AMI	-	1600:15						
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	13/1/84		AMI	-	1600:15						
"E. M."	25/4/85			-	1600:15						
ELICOTTERI MERIDIONALI FROSINONE	28/4/85			00:00	1600:15						
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	16/12/03			00:00	1600:15						
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	29/08/06			292:40	1892:55						
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	28/08/06			292:40	1892:55						
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	11/3/08			544:10	2146:25						
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	24/12/09			544:10	2146:25						
ACUSTA	25 MAR 2009			544:10	2146:25						



10 INCONVENIENTE RICONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO					11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI				
DESCRIZIONE A	N. e data eventi, S. I. B	Cont. ditta o esec. AMI C	C. O. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente ripar. o risarcit. D	Cont. ditta o esec. AMI E	C. O. AMI F
ASPORTAZIONE TOTALE C.A.D. 0711474 RA	10.8.84	<i>[Signature]</i>		Revisionato secondo manuale di Revisione applicabile	R.C.	31/8/85	ENTRATA IN PROSSIMA REVISIONE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
REVISIONE GENERALE									
SKELDNE 1800 E.L.C.		A4 017		Ispezionato secondo manuale di Manutenzione applicabile	151	24.10.89	ENTRATA IN PROSSIMA REVISIONE	A4 017	

[illegible]

PER COPIA CONFORTABILE
ALL'ORIGINALE

3

[illegible]

434

PER COPIA CONFONTE
ALL'ORIGINALE

SCHEDE IDENTITÀ ACCESSORIE

[illegible]

34

62-0000000-1

AIRBORNE

[illegible]

1. Denominazione dell'accessorio	2. Data costruzione e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione	5. LIC o LOF
ASS. ALBERO LUNGO R.C.	109.8412.02.1	143	01.08.2005	1800 P

Trasferimenti

ନିଉଗାନ୍ଦାର ସମାଜର ମାତ୍ରା ସଂକଳନ

[illegible]

14).
INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO

100

AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI

[illegible]

[illegible]

SCHEDA IDENTITA ACCESSORIO											
1. Denominazione dell'accessorio		2. Ditta costruttrice e P/N		3. N. di serie		4. Data accettazione		5. Valore o LOF			
Ass. SCATOLA 90°		AGUSTA 109-0440-01-13		128		5.145 o LOF 1800 h. REV					
6. Trasferimenti		7. Registrazione installazioni									
ENTE E LOCALITA	Data	Controllo dittico esec. AMI	C.O. AMI	Ora di funzionamento D.U.R.	TOTALI	Valivolo-mot. P/B-Elica	M. M.	Ore accessorio all'installazione	Ore Val-Mot-P/B Elica all'installazione	Ore Vel-Mot-P/B Elica a rimozione	Ore Totalizzate dall'accessorio
A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
R AGUSTA Somma L	17.6.99	(17.6.99)		513.45	1624.25						
S AGUSTA Somma L	17.9.99	(17.9.99)		513.45	1624.25						
POLIZIA DI STATO	13-11-99	B		513.45	1624.25						
9° REPARTO VOLO	16.02.05	B		513.45	1624.25						
BARI - PALESE	14.06.05	H		513.45	1624.25	A109ATII	PS 59	1624.25	3150100	3150:00	1624.25
2° REPARTO VOLO	24.06.05	H		513.45	1624.25			DUR 513.45			DUR 513.45
MIANO - MALPESA	6.10.05	(A14 016)		513.45	1624.25						
AGUSTA C.C. COSIE	14.06.05	(A14 016)		513.45	1624.25						
2° REPARTO VOLO	24.07.05	(A14 016)		513.45	1624.25						
MIANO - MALPESA	29.08.06	R		634.25	1745.05	A109ATII	PS 59	1624.25	3150.00	3523.30	1007.55
POLIZIA DI STATO	29.08.06	R		634.25	1745.05			1007.55			887.15
9° REPARTO VOLO	14.10.08	B		887.15	1008.35						
BARI - PALESE	17.3.08	(A14 017)		887.15	1008.35						
AGUSTA	19.05.08	(A14 017)		887.15	1008.35						
Stabilimento di Frosinone	22.05.08	(A14 001)		887.15	1008.35						
AGUSTA C. Costa	14.07.08	(A14 001)		887.15	1008.35						

441
POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO											
1. Denominazione dell'accessorio		2. Data costruzione e P/N		3. N. di serie		4. Data accettazione		5. Revisione			
ASS. SCATOLA 90°		108-0440-01-13		GIOVANNI AGUSTA S.P.A.		128		1250 Rev. 1800 Rev.			
6. Trasielementi		7. Registrazione sostituzioni									
ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Controllo alla o spec. AMI C	G. O. AMI D	Ore di funzionamento		Velivolo-Mat. PB-Epba A	M. M. B	Ore accessorio all'installazione C	Org. Val.-Mot.-P/B Elba all'installazione D	Ore Vel.-Mot.-P/B Elba a rimozione E	Ore Totalizzate dall'accessorio F
				D.U.R. E	TOTALI F						
S U. S. T. AGUSTA - CASCINA CRISTA	27-12-80	-	CF	-	11:05	A109A	PS80748	00:00	00:00	1140:40	1150:40
R 1° GRUPPO VOLO PRATICA DI MARE	27/12/80	-	CF	-	11:05		PS48				
S POLIZIA DI STATO 1° GRUPPO VOLO PRATICA DI MARE	23/6/86	-	CF	-	31:55						
R E.M. - Elicotteri menzionati in FROSINONE	APR. 1988			-	1140:40						
S POLIZIA DI STATO 4° Reparto Volo Bosco di M. - PALERMO P. REPARTO VOLO POLIZIA M. S.	20/12/80			00:00	1140:40						
	20/12/80			00:00	1140:40						
	10/94			00:00	1140:40						
	10/94			00:00	1140:40	A109A	PS48	1140:40	1877:10	2444:35	1538:05
	10/94			00:00	1140:40		80448	00:00			
U.S.T. ELMERIDONALI FROSINONE	18-3-87			387:25	1538:05						
AGUSTA Somo L.	15-7-87			397:25	1538:05						
AGUSTA Somo L.	16-12-91			397:25	1538:05						
U.S.T. ELMERIDONALI FROSINONE	10-3-98			397:25	1538:05	A109A	PS47	1538:05	2944:35	3030:55	1624:25
AGUSTA Somo L.	26-3-98			422:25	1563:05						513:45
U.S.T. ELMERIDONALI FROSINONE	8-6-98			422:25	1563:05						
AGUSTA Somo L.	18-12-98			513:45	1624:25						

8.

GISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo della o esec. AMI E	C. O. AMI F	ENTE G
6-8-80	Av. 11. A103 OT 116	Ispez. del manico 109-0435-29-3 di atterco scatola a 30 e dello spessore 109-0372-18-5	N.A.			
23-7-84	" " " OT 144	Parte II Modifica dell'ass. scatola 90 109-0440-01-2 in 109-0440-01-13	P.C.W			
12-8-96	" " " OT 247	Modifica Ass. Scatola 90° 109-0440-01-13	N.C.W	VENI SITUAZIONE	8° REPARTO VOLO POLIZIA ELI CATTI E RICHIESE	
23-9-91	RELIH A103-2065	CONTINUA NEL CICLO TMA SOSTANZIEVOLE 109-0350-11 TUTTI I OASH	10-3-98		AGUSTA UN'AZIENDA FINMECCANICA Stabilimento di Frosinone	
		VORREI NUOVA H20221023				

9.

ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. O. AMI	ENTE
	Av. 11. A103-281 CNA scatola NON INTEL.			AGUSTA Stabilimento di Frosinone
				POLIZIA DI STATO 8° REPARTO VOLO BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

442

10. INCONVENIENTE RISCOTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. dalla o esec. AMI C	C. O. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparatore o revisionatore D	Contr. dalla o esec. AMI E	C. O. AMI F
				Revisionato secondo manuale di Revisione applicabile	R.G-	13 12 89	AGUSTA C. Costa		
ISPEZIONE A SEGUITO SUPERAMENTO NELLA VNE	9 MAG. 1997			ISPEZIONE SECONDO MANUALE DI MANUTENZIONE APPLICABILE	ISP.	6.12.97	AGUSTA C. Costa		
				RIPARATO SECONDO MANUALE DI MANUTENZIONE APPLICABILE	RIP.	14 9 98	AGUSTA C. Costa		
FUORUSCITA CUSCINETTO CIANFRINATO P/N B540DD				RIPARATO SECONDO MANUALE DI MANUTENZIONE APPLICABILE	Rip.	61 LUG 2005	AGUSTA C. Costa		
ISPEZIONE TAGGIORE ISPEZIONE SREC. TRA 5-10 ORE (PERDITA OLIO E CORROSIONE)	30 APR. 2008			RIPARATO SECONDO MANUALE DI MANUTENZIONE APPLICABILE	Rip	14 LUG. 2008	AGUSTA C. Costa		
				POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE					

10. INCONVENIENTE RISCOTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO						11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. dalla o esec. AMI C	C. O. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparaz. o revisione D	Contr. dalla o esec. AMI E	C. O. AMI F		
				Revisionato secondo manuale di Revisione applicabile	R.G.	13 12 89	AGUSTA C. Costa				
ISPEZIONE A SEGUITO SURRECAMENTO NELLA VNE	9 MAG. 1997	A2 4016		ISPEZIONE SECONDO MANUALE DI MANUTENZIONE APPLICABILE	ISP.	6.12.97	AGUSTA C. Costa				
				RIPARATO SECONDO MANUALE DI MANUTENZIONE APPLICABILE	RIP.	14 9 94	AGUSTA C. Costa				
FUORIUSCITA CUSCINETTO CIANFRINATO P/N B540DD				RIPARATO SECONDO MANUALE DI MANUTENZIONE APPLICABILE	Rip.	01 LUG. 2005	AGUSTA C. Costa				
ISPEZIONE TAGGIORRE ISPEZIONE SPEC. TRA 5-10 ORE (PERDITA OLIO E CORROSIONE)	30 APR. 2008	A2 4017		RIPARATO SECONDO MANUALE DI MANUTENZIONE APPLICABILE	Rip	14 LUG. 2008	AGUSTA C. Costa				
						POLIZIA DI STATO 9° REPARATO VOLO BARI - PALESE					

143

PER COPIA CONTINUA
ALL'ORIGINALE

ASS. SCATOLA 90° P/N 109.0440.01.13 S/N 128

[illegible]

33

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO									
1. Denominazione dell'accessorio		2. Ditta costruttrice e P/N		3. N. di serie		4. Data accettazione		5. LIC o LOF	
As. Pampa Idraulica		Pagnanelli 109-2760-37-103		134				1800A	
6. TRASFERIMENTI		7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI							
ENTE E LOCALITÀ		Data		C.O. AMI		Ore di funzionamento		Volivolo-Mot. P/B-Elica	
A		B		C		D. U. R. E		A	
FROSINONE		13-11-71		EM 17		00.00		A101A	
POLIZIA DI STATO		20-12-71		88		6.00			
S 6° Reparto Volo - NAPOLI		4-7-95		M		675.00			
MAGNAGHI MILANO						675.00			
POLIZIA DI STATO		20-3-96							
S 6° REPARTO VOLO		23-5-98				675.00		A103A	
NAPOLI-CAPODICHINO		25-5-98		A2 4017		700.00			
U.S.T. ELIMENSIONALI		R6-98				700.00			
FROSINONE		8-6-98				808.35			
POLIZIA DI STATO		2-3-99				808.35			
S 6° Reparto Volo - NAPOLI		2-3-99		A2		1346.30			
POLIZIA DI STATO		2-3-99		A2		1346.30			
S 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE		16-5-03		A2		1346.30			
MICROTECNICA S.r.l.		07/2005		A2		1346.30			
Div. Magnaghi Brugherio		26-07-05		A2		1346.30			
POLIZIA DI STATO									
S 9° REPARTO VOLO									
BARI - PALESE									
								POLIZIA DI STATO	
								S° REPARTO VOLO	

~~PER COPIA CONFORME~~
~~ALL'ORIGINALE~~

1. Approving Competent Authority / Country

ENAC ITALY

2.

AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE

EASA FORM 1

3. Form Tracking Number

0000000000003779730

Page 1 of 1

4. Organisation Name and Address:

MICROTECNICA S.r.l.
Piazza Arturo Graf, 147
10126 TORINO ITALY

5. Work Order/Contract/Invoice

7010/300/C.2/L-27(PSS9).4

6. Item

7. Description

01 AUTOREG PUMP

8. Part No.

9. Qty.

10. Serial No.

11. Status/Work

OVERHAULED

12. Remarks

Batch no. / Lot ID: 0011918206
OVERHAULED AND TESTED IN ACCORDANCE WITH O.I. 0-8077 REV A/REV.B
BASIC ISSUE PSS1-PSS2
AND WITH ACCEPTANCE TEST PROCEDURE NC. 544 ISSUE 12

IN MOD. STD. = /
OUT MOS STD. = B
DEFECT DETECTED: BLOCKED SHAFT
ACTIONS TAKEN: REPLACED WOBBLE PLATE AND SHAFT
TT. 1809:35 TSO. 00:00

13a. Certifies that the items identified above were manufactured in conformity to:

☐ approved design data and are in a condition for safe operation

☐ non-approved design data specified in block 12

14a. ☒ Part-145 A.50 Release to Service

☐ Other regulation specified in block 12

Certifies that unless otherwise specified in block 12, the work identified in block 11 and described in block 12, was accomplished in accordance with Part 145 and in respect to that work the items are considered ready for release to service.

13b. Authorised Signature

13c. Approval / Authorisation Number

14b. Authorised Signature

14c. Certificate / Approval Ref. No.

13d. Name

13e. Date (dd/mm/yyyy)

14d. Name

14e. Date (dd/mm/yyyy)

MARCO PEREGO

IT. 145.0027

28 DEC 2015

USER / INSTALLER RESPONSIBILITIES

This certificate does not automatically constitute authority to install the item(s).

Where the user/installer performs work in accordance with regulations of an airworthiness authority different than the airworthiness authority specified in block 1, it is essential that the user/installer ensures that his/her airworthiness authority accepts items from the airworthiness authority specified in block 1.

Statements in blocks 13a and 14a do not constitute installation certification. In all cases aircraft maintenance records must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the aircraft may be flown.

Form 1-MF/145 Issue 2

SECONDO VOTO
DATA - PAESE
PER CONFERMA CONFORMITA'
ALL'ORIGINALE

ORIGINAL

*Polizia Invate che prima TUCOSTANICA
 X MASSARA 23-01-06 Alca Riparatons
 ATES22 (GALV) 20-1-05
 07-1988*

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio **POHRA IDRAULICA** 2. Ditta costruttrice e P/N **MAGURA 0-8081220/13** 3. N. di serie **419** 4. Data accettazione **21.10.86**
POHRA **108-0760-34-103** 5. Data di fine **18.00.86**

6. TRASFERIMENTI						7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE					
ENTE E LOCALITÀ	Data	Controllo ditta o csec. AMI	C. Q. AMI	Ore di funzionamento		Velivolo-Mot. P/B-Elica	M.M.	Ore accessorio all'installazione	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica all'installazione	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica a rimozione	Ore totalizzate dall'accessorio
				DUR.	TOTALI						
9° REPARTO VOLO DAMI - TRIESTE	23.01.06	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	-	1460:25	A108 A	73.44	1460:25	1158:40	4482:25	1784:40
AEM LIMITED	07.07.12	<i>[Signature]</i>		-	1784:40						
	21.11.13	<i>[Signature]</i>		-	1784:10						
POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	18.12.13	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	00:00	1784:10	A108 A	73.58	01784:10	4241:25	4266:50	1809:35
POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	21.07.15	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	25:25	1809:35			02:00:00			02:25:26
	24.12.16	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	00:00	1809:35	A108 A	73.58	1809:35	4334:55	-	-
POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE PER OGNI CONTROLLO ALL'ORIGINE											

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio **POMPA Idraulica** 2. Ditta costruttrice e P/N **MAGNACH 0-877 RIV** 3. N. di serie **719** 4. Data accettazione **21-10-86** 5. MC o LOP **1800 R**

TRASFERIMENTI

REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Controllo ditta o esc. AMI C	C.Q. AMI D	Ore di funzionamento		Velivolo-Mot. P/B-Elica A	M. M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione D	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione E	Ore totalizzate dall'accessorio F
				D. U. R. E	TOTALI F						
					Ne W 00:00						
R E.M. - Elicotteri militari FROSINONE	6-3-91 20-11-91	EM 17		-	00:00 6:00	A103A	P551	00:00	1465:45	2140:45	675:00
R E.POMPA DI POMPA FROSINONE	20.12.91 1-7-95			-	6:00 675:00						
				-	675:00						
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO NAPOLI-CAPODICHIINO	20-3-96 20-6-96			-	675:00						
6° REPARTO VOLO FIRENZE	20-6-96			-	675:00	A103A	P549	675:00	2545:20	2783:40	913:20
6° REPARTO VOLO FIRENZE	28-9-98			-	913:20						
6° REPARTO VOLO FIRENZE	28-9-98			-	913:20						
U.S.T. ELIMINERIDONALI FROSINONE	13-11-88			-	913:20	A108A	P545	913:20	3107:20	3654:25	1460:25
6° Reparto Voio FROSINONE	02-12-99			-	931:50						
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI, PALERSE	20-12-88 08-10-03			-	931:50 1460:25						
EUROPEL SERVICE s.r.l.	17-3-04 16-2-06			-	1460:25						

POLIZIA DI STATO
6° REPARTO VOLO
BARI - PALERSE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

10. INCONVENIENTE RICONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRA-PRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparaz. o revisional. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
Escessiva Usura Macinatura				Manipolazione Modifica del 13		10/12		g.m.	
SBRANCATA PER ISPEZIONE		A2 4099		Ispezionato secondo Manuale di Manutenzione applicabile	15P.	26 OTT. 1999		A2 4099	
PERDITA FILTRO IDRAULICO PER IL NOSTO - ESCESSIVA USURA BROCCATURA ALBERGO	08/10/03	g.m.		ESEGUITA RIMESSA IN EFFICIENZA RIPARAZIONE E PROVA AL BANCO.		14 FEB. 2008		EUROPEY SERVICE S.p.A. C. Q. 4099	
REVISIONE GENERALE	07/01/12	g.m.							
OVERHAULING	21/11/2008	g.m.		COMPLETE OVERHAULING INC. REPLACEMENT SEALS, PISTONS, RING SPRINGS, SHAFTS + SHOCKS.		21.11.13		g.m.	
Ac 888.150 Inconveniente	11.01.15	g.m.		OLEOMARQUEB POLIZIA DI STATO g.m. RIPARAZIONE VOLO BARI - PILESE		12/15		g.m.	

POLIZIA DI STATO
 9° REPARTO VOLO
 BARI - PALESE
 PER COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE

DP/5243 (ex 746-4 A.M.)

9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

SCHEDA IDENTITIVA ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio Partinetta Com. R.C.		2. Ditta costruttrice e P/N 1690040-51-103		3. N. di serie 366		4. Data accettazione 2400 km.					
6. Trasferimenti											
ENTE E LOCALITA'	Data	Controllo ditta o sec. AMI	C.O. AMI	Ore di funzionamento		7. Registrazione installazioni					
				D. U. R.	TOTALI	Vellivolo-Mot. P/B-Elica	M. M.	Ore accessorio all'installazione	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione	Ore Totalizzate dall'accessorio
A. E.M. - Elicotteri professionali spa FROSINONE	22 APR. 1988			-	13.20	A109A	B345	00.00	1103.20	3506.45	2401.25
R. POLIZIA DI STATO	22-4-88			-	13.20						
B. 6° Reparto Volo - NAPOLI				-							
A. U.S. ELMEDIONALI FROSINONE	18-4-86			-	162.00						
S. POLIZIA DI STATO	30-10-97			-	162.05						
3. 6° Reparto Volo - NAPOLI	02-12-99			-	1632.05						
R. POLIZIA DI STATO	2-12-99			-	2020.30						
5. POLIZIA DI STATO	8-4-02			-	2401.35						
MICROTECNICA S.R.L. Div. Magneghi Brugherio											
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	16-11-04			00:00	2401.25						
R. 2° REPARTO VOLO BARI - PALESE	17-11-04			00:00	2401.25						
S. 2° REPARTO VOLO BARI - PALESE	29-06-06			21:00	2612.25						
R. POLIZIA DI STATO	14-5-08			16:50	2865.15						
3° REPARTO VOLO BARI - PALESE	17-3-08			16:45	2865.55						
A. AGUSTA S.p.A. Stabilimento di Frosinone	24-1-03			16:45	2865.55						

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE						
Date P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C.O. AMI F	ENTE G
23-1-84	Avv. H. A. 07.135	Modifica servizio comando Rotore C. D. 28213	PCW	EMI 3	★	EMA - Elettrotecnica per l'Aeronautica FROSINONE
9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE						
Data	DESCRIZIONE		Firma	C.O. AMI	ENTE	
26-3-84	RELIHAB/1474 (NA VALUTAZIONE NA INTER.)				AGUSTA UNIVAZIONDA INNECCANICA Sistemi di Trasmissione	
	V. 28213					
	N. 28213					
	S. 28213					

POLIZIA DI STATO

9° REPARTO VOLO

BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

484
457



POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE

458

10. INCONVENIENTE RISCOTRATTO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO

11. AZIONE CORRETTIVA INTRA-PRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI

DESCRIZIONE

N. e data
event. S. I.

Contr.
ditta
o spec.
AMI

C. O.
AMI

BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA

Riparaz.
o R. G.

Data

Ente ripar.
o revisioni.

Contr.
ditta
o spec.
AMI

C. O.
AMI

SCADEVA ISTEZIOLE

6 SET. 1996

A2
4059

C. O.
AMI

Ispezione di manutenzione
di Manut. secondo manuale

ISP

APR. 1997

UFFICIO TECNICO
Sottosegretario

A2
4059

C. O.
AMI

REVISIONE

08.04.92

A2
4059

REVISIONE GENERALE

09/2001

A2
4059

C. O.
AMI

MICROTECNICA S.R.L.
Div. Magnaghi Brugherio

SELOVE 1807 ZILC

A4
017

Ispezione secondo manuale
di Manutenzione applicabile

ISP
24-03

UFFICIO TECNICO
Sottosegretario

A4
017

C. O.
AMI

Mod. L. 108.0501-53.101

9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

SCHEDA IDENTITA ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio		2. Ditta costruttrice e P.N.		3. N. di serie		4. Data accettazione		5. Incontro			
ASS. CATERA DI FORZZA CAR. PRINC.		108-0502-53-101		TAGIACCHI		TN43		10-8-83			
6. Trasferimenti											
7. Registrazione installazioni											
ENTE E LOCALITA A	Data B	Controllo ditta o esc. AMI C	C. O. AMI D	Ora di funzionamento		Velivolo-mot. P/B-Elica A	M. M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel. Mot. P/B Elica all'installazione D	Ore Vel. Mot. P/B Elica a rirruzione E	Ore Totalizzate dell'accessorio F
				D. U. R. E	TOTALI F						
U. S. L. AGOSTA - CASCINA COSTA	13.8.83	(32)	DM	NO DUB	00:00	ALOGAT	P33454	00.00	00.00	1600.00	1600.00
	13.8.83			-	04.30						
	13.6.88			-	970.05						
	13.6.88			-	970.40						
Ditta Augusta	21.6.88			-	971.00						
	31.1.92			-	1600.00						
FRONZONI	11.1.92	A2 4017		-	1600.00						
	18.1.92			-	1600.00	ALOGAT	P334	1600.00	1600.00	1902.30	1902.30
	22.1.93			-	1618.30						
	22.03.93			-	1618.50						
	23.05.96			-	1902.30						
MAGNAGHI NAPOLI S.p.A.	10/06	AQ 24		-	1902.30						
MAGNAGHI NAPOLI S.p.A.	06/09	AQ 24		00:00	1902.30						
REPARTO VOLO P. di S. MILANO-MALPENSA	07/02	18		00:00	1902.30						
	26.5.99	18		00.00	1902.30						

462

93


9

10 INCONVENIENTE RISCOTRATTO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE	N. e data event. S. I.	Contr. ditta o esec. AMI C	C. O. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparaz. o revisional. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. O. AMI F
Perdita olio dalla gamba carrello principale.	12/01/96			Sostituito gruppo guarnizioni parte inferiore stelo gamba carrello sinistro da ditta AGUSTA R.T.C. nr.ATE-005/96 del 12/1/96	Rip. 12.1.96				
Perdita olio dalla gamba carrello principale.	03.01.96			Sostituito a nuovo l'intero motore e l'intero gruppo	R5 06/96				
				SOSTITUZIONE TURBINE. (RUBINIA SIST. IL 6-1000)					
STELLONE USURA				TESTATA STELLONE USURA	N. 14611				
CONDIZIONE PASTA INTERNA	31 MAR 2004			CONDIZIONE PASTA INTERNA	150				
SCADENZA C.I.C.	11/06/04			SCADENZA C.I.C.	150				
ISOLAZIONE SPECIALE				ISOLAZIONE SPECIALE	150				
12 ANNI				12 ANNI	150				

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

664

465



Capitale Sociale € 5.100.000,00 i.v.

451/10

1.L/PS58/5706

(Nostro riferimento n°/Our reference no. 9901282)

gbasile@magnaghiaeronautica.it

N/A

6. Acquirente (includere Nome, Indirizzo, Email, etc...)
Acquirer (Include Name, Address, Email etc...)

AUTOCENTRO POLSTATO
VIA SAN MARCO, 7/A
PADOVA

8. Applicabile a / Applicable to :

Nr. di consegna parziale / Partial Delivery Nr.:

Nr. di consegna finale / Final Delivery Nr.:

2. Quantità non
spedita Undelivery
Quantity

1

CEAT CONTINGENT
C.C. 15 SP

13. Osservazioni o Commenti / Remarks or Comments

Si certifica che, eccetto le deviazioni / concessioni approvate elencate nella casella 5, i prodotti sopra elencati sono conformi sotto tutti gli aspetti ai requisiti del contratto / It is certified that apart from the approved deviation permits / concession noted in block #5 above, the products listed above conform in all respects to the contract requirements.

Firma / Supplier Signature

ING. M. BRUNO

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE

CoC_AERQ140a

~~PER COPIA CONFORME~~
ALL'ORIGINALE

464

3: REPAIR WORK
BARI - PALESTINE

[illegible][illegible][illegible]

OTOLITHS

GAZALS

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

470

10 INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparaz. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
INTERFERENZA TRA CATTIARCO SX DELLA PREDISPOSIZIONE STRUTTURALE PER INSTALLAZIONE PATTINO DA NEVE, E LA PARATIASI VANO CARRELLO ANT.	S.I. N. 1017 P.S. M. G. 202 84/4 del 7-6-84	1017							
RAGGIUNTO L.O.F.	23-3-89	1017		Sottoposto a revisione generale della draga	R.G.	2/91	Super Super	1017	GA 241
				Ispezionato secondo Manuale di Manutenzione applicabile	2- 9- 11	5 SET 1995		A2 1099	
RAGGIUNTO LOF REVISIONE 1200 ORE -				Sottoposto a revisione generale con efficacia Solare Solare 3255 MARELL	29	04/04/95	WAGNAGH AERO SPACE RM 24 STAB. NAPOLI	1017	
CONTROLO PER INATTIVITA' DA INTRA GAZZINASSIO	14-12-99	1017		CONTROLO VISIVO, PROVA DI TENUTA IN PRESSIONE, VERIFICA FUNZIONARE SISTEMA DI BUCIO		02/16		1017	
Ispezione 1800 ELIC.		1017		Ispezionato secondo manuale di Manutenzione applicabile	151	14/12/99		1017	

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE

171

ASS. GAMBA CARRELLO ANT. P/N 109.0501.28.1 S/N MN48

DATA P.	CLASSIFICAT.	TITOLO P.T.	DATA ULTIMA-ZIONE	CONTROLLO QUALITA' AMI	ENTE
13.01.1979	AER.IH-A109-107	ISP. CORPO AMMORTIZZATORE CARRELLO ANTERIORE P/N 1808 REV.C EL CO A 109.			
10.01.1979	PMT.109-10 AGUSTA		NA		ANNULL. DALLA OT-127 2° REP. VOLO MI-MALPENSA
31.12.1985	AER.IH-A109-127/B	ISP. DEL GRUPPO CORPO DELLA GAMBA CARRELLO ANT. P/N 1808 REV.C P/N AGUSTA			
10.01.1979	PMT.109-10 AGUSTA	109.0500.12.1.-	26.10.1995		EMI
02.12.1988	AER.IH-A109-192 A	ISP. E LUBRIFICAZIONE DEL MARTINETTO P/N 109.0500.10.1/3/105 (MACNAGHI)			
03.08.1987	PMT.109-89 AGUSTA	1-3585, 1-3585 RAE 2-3585 DEL CARRELLO ANTERIORE.	26.10.1995		EMI
09.12.1994	AER.IH-A109-236	CONTROLLO PER CONDIZIONI DEL SISTEMA FISSAGGIO SUPPORTO ATTACCO MARTINETTO			
24.06.1994	PTD.109-128 AGUSTA	CARRELLO ANT. E MOD. DEL SISTEMA MEDESIMO CON APPLICAZIONE DEL KIT	NA		2° REP. VOLO MI-MALPENSA
16.07.2004	AER.IH-A109-322	RINFORZARE LA ZONA DELL'ATTACCO ATTUATORE CARRELLO ANTERIORE MEDIANTE			
20.04.2004	BT.109EP-44	L'APPLICAZIONE DEL KIT. P/N 109.0823.09.201.			
		P1° ISPEZIONE VISIVA DELL'ATTACCO ATTUATORE.	NA		2° REP. VOLO MI-MALPENSA
		P2° ISTRUZIONE NECESSARIE PER L'INSTALLAZIONE DEL KIT.	NA		2° REP. VOLO MI-MALPENSA
24-12-85	AER.IH-A109-127/B	ISPEZIONE DEL GRUPPO CARRELLO ANTERIORE	24-1-89		AGUSTA Stabilimento di Frosinone
2-12-89	U. U. A. 109-127/B	ISPEZIONE E LUBRIFICAZIONE DEL MARTINETTO	24-1-89		AGUSTA Stabilimento di Frosinone

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

472

ACCESSORI SOSTITUZIONE DATI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A		Series N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rinnovo H	Tempo accumulato I	Tempo totale funzionamento L	Convalida Installazione M Rinnovazione N	
ATTUATORE	109-0500-10-3	3426	"	O/C	--	2.649,25	O/C	306910	44945	44945	M	N
ATTUATORE	109-0500-10-3	416	"	O/C	585'35	306910	O/C				M	N

SECRET

CLASSE
6° REPARTTO VOLO
BARI - PALESSE

BRANDON

VELIVOLO-MOTORE P/B ELICA-ASS. GAMBA CARR. ANT. S/N MN48

DP/S241 (ex 746-3 cat. A.M.)
foglio 1 di 2 fogli

473

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio		2. Ditta costruttrice e P/N		3. N. di serie		4. Data accettazione		5. LIC. o LOF		6. O.C.	
6. Trasferimenti		7. Registrazione installazioni		7. Registrazione installazioni		7. Registrazione installazioni		7. Registrazione installazioni		7. Registrazione installazioni	
ENTE E LOCALITA A	Data B	Controllo ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	Ore di funzionamento D.I.R. E	TOTALI F	Valivolo-Mot. P/B-Elica A	M. M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel-Mot-P/B Elica all'installazione D	Ore Vel-Mot-P/B Elica a rimozione E	Ore Totalizzate dall'accessorio F
MAGGIORI AERONAUTICA S.P.A.	10/04/08			557:30	3016:20						
REPARTO VOLO R	16/06/09			557:30	3016:20						
GENOVA - TESSERA 5	30/09/09			557:30	3016:20						
REPARTO VOLO R	06/10/09			557:30	3016:20	A 109 A II	75.59	3016:20	3651.15		
REPARTO VOLO R	01-05-13			1020:25	3479:15			557:30			
REPARTO VOLO R	06/05/13			1020:25	3479:15						
REPARTO VOLO R	30-5-13			1020:25	3479:15						

∞ [illegible]

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. O. AMI	E N T E
				POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VIOLO

6

54

AG 214

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione	5. U.C. e ref.
ASS. GAMBA DI FORZA CARR. PRINC.	109-0502-53-106	MN82	MAY. 1986	1200REV. ON CONDITION

PER COPY CONFIRMED
ALL ORIGINALS
476

446
PER COPIA CONTINUA
ALL'ORIGINALE

[illegible]

74A

BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME

WILSON

Registrazione installazioni

ENTE E LOCALITA	Data	Controllo data o esc. AMI	C. O. AMI	Ore di funzionamento		Velivolo-mot. P/B-Elica	M. M.	Ore accessorio all'installazione	Ore vel. Mot. P/B Elica all'installazione	Ore vel. Mot. P/B Elica a rimpollazione	Ore Totalizzate dall'accessorio
				D. U. R.	TOTALI						
AERMECCANICA	18/12/68	✓		90:20	3021:15						
	18/01/69	✓		90:20	3021:15						
	29-02-69	✓		90:20	3021:15	A 109 AIE	FS 54	3021:15	3543:50	3970:00	3397:25
AERMECCANICA	10-3-12	✓		466:30	3397:25			90:20			466:30
	30/03/12	✓		466:30	3397:25						
	06/04/12	✓		466:30	3397:25						
AERMECCANICA	18/04/14	✓		466:30	3397:25						
	3-4-14	✓		599:55	3530:50	A 109 A	FS 47	3397:25	4526:25	4659:50	3530:50
	12-5-14	✓		599:55	3530:50			466:30			599:55
AERMECCANICA	05/11/15	✓		0:00	3530:50						
	24-01-15	✓		0:00	3530:50	A 109 A B	FS 55	3530:50	4241:51		
								60:00			

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A.M.)

9° PEPARTO VOLO

DATA - PILES

3000

13

Denominazione dell'accessorio

2. Ditta costruttrice e P/N

3. N. di serie

4. Data raccolta

19

POMPA COMBUSTIBILE

100-2611-53-1

56b1

5. LIC o LOF

1882

Transferimenti

Registrazione installazione

ENTE E LOCALITA		Data	Controllo dalla O. vecc. AMI	C. Q. AMI	Ore di funzionamento		Velivolo-mot. P/B-Elica	M. M.	Ore accessorio all'installazione	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione	Ore Totalizzate dall'accessorio
A	B	C	D	E	F	TOTALI	A	B	C	D	E	F
POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI		20-10-92			00:00	1202:00	A109A	P547	1202:00	2147:25	2751:40	1806:15
AERMECCANICA	23-7-96			00:00	1806:15				1800:00			1806:15
	25-1-97			00:00	1806:15							
	25-1-97			00:00	1806:15							
	25-1-97			00:00	1806:15							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	28-12-99			340:15	2146:30				1806:15	2755:35	3333:30	2384:10
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	28-12-99			340:15	2146:30				1800:00			544:55
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	11-06-01			544:55	2384:10							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-01-02			00:00	2384:30							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	14-01-02			00:00	2384:30	A108A	P547	2384:30	3434:25	3983:50	2930:55	546:25
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							
POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO BARI - PALESE	09-11-06			546:25	2930:55							

PERIODICITY

484

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

SCHEDE IDENTITA ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio.	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
			APR 82

PORTA CONTRASTIBUS	109-061-53-1	(S.M. 2232 USA)	Scd1	5. Adaptor	600 Rev.
--------------------	--------------	-----------------	------	------------	----------

6.	Trasferimenti	7.	Registrazione installazioni
----	---------------	----	-----------------------------

[illegible]

3.

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. O. AMI F	ENTE G
16.4.86	AER. 14. A409. 07. 16.8	Miglioria sostitutiva dei particolari e sostituzione dei cavi	29.7.86			S.P.A. SECONDO MONA

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. O. AMI	ENTE
			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	486

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BAFI - PALESE
487

10. INCONVENIENTE RICONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO

11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONE - REVISIONI GENERALI

DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Cont. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente ripar. o revisional. D	Cont. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
				Eseguita Revisione e collaudi secondo NORDO-092.62 (A) del 15-3-75 n. 1 del 4/76		19-7-86	Secondo NORDO CONTRA L. NO		
				Eseguita Revisione Generale e collaudi secondo istruzioni applicabili.	R.G.	19-7-86			
				Eseguita Revisione Generale e prova al banco	R.G.	22-1-97	Hermes		
Revisione Generale	110601	R.G.		ESEGUITA REVISIONE GENERALE E PROVE AL BANCO	R.G.				
ANTICIPO L.O.F.	34-1-07	R.G.		Eseguita Revisione Generale e prova al banco	R.G.	07-05-07			
FORNA IN ALPIA	14-11-08	R.G.		Eseguita Riparazione e prova al banco	RIP.				

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio

2. Ditta costruttrice e P/N

3. N. di serie

4. Data accettazione

FORPA CONDUZI.

109-06A1-53-A

F026H

5. LICOLIF

o/c

TRASFERIMENTI

REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

ENTE E LOCALITÀ	Data	Controllo dalla secc. AMI	Ore di funzionamento			Valvole-Mat. P/B-Elica	M. M.	Ore accessorio all'installazione	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione	Ore installate dall'accessorio
			C. Q. AMI	D. U. R.	TOTALI						
1. AGUSTA 16 FEB 2009 25 MAR 2009 S. Polizia di Stato					536.45	1345.00	1345.00	1345.00	3524.10	3593.50	1414.40
2. POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	31-03-09	add		550.35	1358.50			1345.00			1414.40
3. POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	01.01.09			606.45	1414.40						
4. AERMECCANICA	20.07.09			606.45	1414.40						
5. POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	10.05.10			606.45	1414.40						
6. POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	12.05.10			606.45	1414.40						
7. POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	21.07.10			633.00	1440.55			1444.40	3102.10	3123.25	1440.55
8. AERMECCANICA	16.09.10			633.00	1440.55						
9. POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	21.09.10			633.00	1440.55						
10. POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	02.10.10			633.00	1440.55			1440.55	3910.00		

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio
2. Ditta costruttrice e P/N
3. N. di serie
4. Data accettazione
5. LIC o LOF

6. TRASFERIMENTI
7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Controllo dalla o ecc. AMI C	C.Q. AMI D	Ore di funzionamento		Velivolo-Mot. P/B-Elicot A	M. M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione D	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione E	Ore totalizzate dall'accessorio F
				D. U. R. E	TOTALI F						
5. - Elicotteri militari FROSINONE	13.11.71 16.11.71	EM 17	28	-	6.00	A103 A	1551	00.00	1465.45	2271.00	808.15
2. POLIZIA DI STATO 6. Reparto Volo NAPOLI	2.12.79 9.12.79	Acco	18	-	808.15						
5. EUROFLY SERVICE S.R.L.	19.8.00 30.8.00	Rec		-	808.15						
POLIZIA DI STATO 6. Reparto Volo - NAPOLI	30.11.00	Q		-	808.15						
5. POLIZIA DI STATO 9. REPARTO VOLO BARI - PALESE	18.06.01 23.04.02	Q	12	-	808.15						
EUROFLY SERVICE S.R.L.	14.06.02	Q		-	808.40						
2. POLIZIA DI STATO 9. REPARTO VOLO BARI - PALESE	24.06.02	Q	15	-	808.40						
5. ACUSA S.p.A. -FR-	5.3.03 29.5.03	Q		00.00	808.15	A109A	1518	808.15	2864.25	-	-
2. 8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	29.5.03			12.40	820.55						
5. 8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	25.01.04			12.40	820.55						
5. AERMECCANICA	05.05.08 19.05.08			536.45	1345.00						

MODULARIO
DIFESA - 5243

[illegible]

10. INCONVENIENTE RICONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRA PRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o casc. AMI C	C. O. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente ripar. o revisioni D	Contr. ditta o casc. AMI E	C. O. AMI F
ISPEZIONE VISIVA		1977		ESEGUITA REVISIONE GENERALE TRAVE DI BANCO	R.G.	13 GIU. 2002	EUROFLY SERVICE S.R.L.	1977	
ISPEZIONE VISIVA				RIMESSA IN EFFICIENZA E NUOVE AL BANCO	RIP.	19 OTT. 2000	EUROFLY SERVICE S.R.L.	1977	
SBARCATI PER 18.3004				Ispezione secondo Manuale di Manutenzione applicabile	ISPE.				
48 mesi.	02 MAG. 2007								
SBARCATI X COSTO CIRCUITO	11 APR. 2008	106		RIMESSA IN EFFICIENZA E PROVA AL BANCO	RIP.				
SBARCATI X INEFFICIENZA	01.07.09			ISPE. SPEC. 600/24 MESI					
ISPE. SPEC. 600/24 MESI				RIMESSA IN EFFICIENZA, ISPE. 24 MESI E PROVA AL BANCO	RIP.				

10 MAG 2007
 19 MAG 2008
 02 MAG 2007
 13 GIU. 2002
 19 OTT. 2000
 5.3.03
 13 GIU. 2002
 19 OTT. 2000
 5.3.03

AERMECCANICA
 AERMECCANICA
 AERMECCANICA

[illegible]

1. Denominazione dell'accessorio

2. Ditta costruttrice e P.A.

N. di serie

 Data acceleration

Yeha Gubina

2017年12月27日

15-61-53

130

5. LHC 0.10M

65

Trasferimenti

•

Registrazione Installazioni

[illegible]

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A.M.).

ESRI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
13/4

POLIZIA DI STATO
GRUPPO Volo
SOMMA - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALLO SCHEMA
495

SCHEDA IDENTITA' ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio: Polizia di Stato
2. Ditta costruttrice e P/N: 105-0611-53-1
3. N. di serie: 18A0
4. Data accettazione: Duplicato
5. LIC o LOF: 6064

6. Trasferimenti

ENTE E LOCALITA'	Data	Controllo della ditta AMT	C. O. AMT	Ore di funzionamento		Velivolo-Mot. P/B-Etica	M. M.	Ore accessorio all'installazione	Ore Vel.-Mot.-P/B Etica all'installazione	Ore Vel.-Mot.-P/B Etica a rimozione	Ore Totalizzate dall'accessorio
				D. U. R.	TOTALI						
A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
SECONDA DI MONA S.P.A. SOMMA LOMBARDO	13.3.92			273.25	1327.25	1	1	1327.25	1465.45	1465.45	1327.25
POLIZIA DI STATO 6. Reparto Volo - NAPOLI	19.7.96			00.00	1327.25	1	1	1327.25	2147.25	2147.25	1931.40
AERMECCANICA	22.7.96			604.15	1931.40	1	1	604.15	2745.40	2745.40	2448.05
AERMECCANICA	25.1.97			00.00	1931.40	1	1	00.00	3434.25	3434.25	3066.40
AERMECCANICA	28.11.00			00.00	1931.40	1	1	00.00	3434.25	3434.25	3066.40
AERMECCANICA	01.11.06			346.25	2478.05	1	1	346.25	3824.50	3824.50	3466.40
AERMECCANICA	19.4.07			546.25	2478.05	1	1	546.25	4370.75	4370.75	3992.65
AERMECCANICA	07.5.07			00.00	2478.05	1	1	00.00	4370.75	4370.75	3992.65
AERMECCANICA	22.1.08			00.00	2478.05	1	1	00.00	4370.75	4370.75	3992.65
AERMECCANICA	18.4.08			17.40	2495.45	1	1	17.40	4526.25	4526.25	4110.05
AERMECCANICA	29.4.08			17.40	2495.45	1	1	17.40	4526.25	4526.25	4110.05
AERMECCANICA	19.12.12			542.35	3026.40	1	1	542.35	5068.60	5068.60	4652.40

8.

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

BARI - PAESE

POLIZIA DI STATO

276

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	PER COPIA CONFORME AMI ALL'ORIGINALE F	ENTE G
16-04-86	AER-1H A108 OT16	Rilascio della costituzione dei paesi e sostituzioni dei cadaveri	P.C.W.	Rov		POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PAESE (BARI) VARENNIA CON 1/25 A

9.

ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Data

DESCRIZIONE

Firma

C. O. AMI

ENTE

POLIZIA DI STATO
 SERVIZIO VOLO
 DATT. - PALESE
 PER COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE
 497

10. INCONVENIENTE RICONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO					11. AZIONE CORRETTIVA INIZIATA PRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE	N. e data event. S. I.	Contr. ditta o esec. AMI	C. O. AMI		BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA	Riparaz. o R. G.	Data	Ente riparaz. o revisioni	Contr. ditta o esec. AMI	C. O. AMI
A	B	C	D		A	B	C	D	E	F
Inefficiente	-				Eseguita Revisione Generale e collaudo secondo istruzioni applicabili.	R.G.			EMI 197	
					Eseguita Revisione Generale e prova al banco	R.G. 22-1-76		Ammecc.	EMI 197	
					Eseguita Revisione Generale e prova al banco	R.G. 07-05-77			EMI 197	
ANTICINO L.O.F.	31-1-07									
Revisione Generale	KS-1-13				Revisione Generale e prova funzionale	R.G.			EMI 197	

AERMECCANICA
 197

C.P. 197

C.P. 197

C.P. 197

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
498

MODULARIO
Difesa - 5243

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
Ass. FORPA COMB.	109-0601-53-1	BH9	5/1986
5. LIC. LOF		O/C	

TRASFERIMENTI

REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

ENTE E LOCALITÀ	Data	Controllo ditta o esc. AMI	C. Q. AMI	Ore di funzionamento		Velivolo-Mot. P/B-Elica	M. M.	Ore accessorio all'installazione	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione	Ore totalizzate dell'accessorio
				D. U. R.	TOTALI						
8° Reparto Volo Polizia di Stato Elic. P. 5243 9° Reparto Volo Polizia di Stato P. 5243	29.5.93			12.40	1662.40						
ACELIN	25.4.07			536.45	2186.45						
Stabilimento di Frosinone	23.4.08			536.15	2186.45						
ACELIN	13.05.03			536.15	2186.45						
ACELIN	19.05.08			536.15	2186.45						
ACELIN 16 FEB. 2009 Sostituzione di Frosinone 23 MAR. 2009				536.15	2186.45						
POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	31.03.09			536.15	2186.45						
ACELIN	13.05.03			536.15	2186.45						
ACELIN	18.06.10			536.15	2186.45						
ACELIN	26.03.10			536.15	2186.45						
POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	08.08.10			536.15	2186.45						
ACELIN	22.10.12			536.15	2186.45						
ACELIN	16/11/12			536.15	2186.45						
POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	12/12/12			536.15	2186.45						
	23/01/13			536.15	2186.45						

10 INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Cont. ditta o esec. AMI C	C. O. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente ripar. o revisional. D	Cont. ditta o esec. AMI E	C. O. AMI F
Barra in espansione	22/10/12	21		Riparazione e provd. al banco	RIP.	12 DIC. 2012			

10	INCONVENIENTE RICONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11	AZIONE CORRETTIVA INTRAFFREZZA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE	N. e data event. S. I.	Cont. ditta o esec. AMI	C. O. AMI	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA	Riparaz. o R. G.	Data	Ente ripar. o revisioni.	Cont. ditta o esec. AMI	C. O. AMI		
A											
RAGGIUNTIMENTO C.O.F. REV.	20 APRILE 2007 DELLA SOCIETA' S. I. S. I. MILANO - ITALIA	26 APR. 2007	068	Eseguita revisione e collaudo occhio 15h. EMH RE 51390 del 30.10.81	R. G.	6-2-88	DITTA S. THOMA 807774 L. DO				
Probabile cortocircuito Intervento -	05.01.91	01	01	Eseguita Revisione Generale comprovata al banco	R. G.	18-11-91	AERMECCANICA				
ISPEZIONE VISIVA				ESEGUITA ISPEZIONE VISIVA	ISF.	5-3-03					
SBARCATTA X ISPEZIONE MAGGIORE E 9004/48 mesi -	26 APR. 2007	068		Ispezione secondo Manuale di Manutenzione applicabile	ISF.						
PERDITA CARBURANTE				EFFETTUATO RIMESSA IN EFFICIENZA E PROVA FUNZIONALE	APF.						
ISF SPEC. 600h/24 MESI				ISPEZIONE 600h/24 MESI E PROVA FUNZIONALE	ISF.						

26 LUG 2007
19 MAG 2008
AERMECCANICA
AERMECCANICA
AERMECCANICA

4. Data accettazione cat. r. 10/10

5. LIC. LOF 10 Appl

TRASFERIMENTI

REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE

DP/5243 (ex 746-4 A.M





LOG CARD

Sezione 1

NOTICE: WHEN THIS ASSY IS RETURNED FOR ANY REASON TO AN AGUSTA GROUP FACILITY, PLEASE SEND THIS FORM UPDATED.

Chapter 11

Part n°

DESCRIPTION (4)	P/N (2)	S/N (3)	MANUFACTURER NAME (4)	ASSEMBLY DATE (5)	REQUIREMENT LIFE (6)
FOAM EXTINGUISHER	A072A02	10-2010/07261	MANUFACTURER NAME (4)	10-10	REQUIREMENT LIFE (6)
	P/N (7)	S/N (8)	MANUFACTURER NAME (9)		REQUIREMENT LIFE (11)
	P/N (7)	S/N (8)	MANUFACTURER NAME (9)		REQUIREMENT LIFE (11)

NOTES (12)

ASSEMBLY HISTORICAL RECORD

[illegible]

8

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

[illegible]

٥٠

ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE
15-11-10	AEL.R3-A092A02-102 N.A. P22 S/N NON INTERESSATO			POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VIGILANZA PUBBLICA - FIRENZE

POST

5. Heriots

DAVID - DALE

Geography Office

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

3

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

LUPIRIATO A. C. C. 19

POLIZIA DI STATO
5° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

506

1. Denominazione dell'accessorio: **STALITE - GENERATOR** 2. Data costruzione e PIN: **23032-0287** 3. N. di serie: **25023** 4. Data accensione: **1000 R**

6. Trasferimenti

7. Rappresentazione installazioni

ENTE E LOCALITÀ	Data	Controllo dalla o esec. All.	C. D. AMI	Ora di funzionamento		Volante-mot. P/B-Eica	M. M.	Ora accessorio all'installazione	Ora Vel. Mot. P/B Eica all'installazione	Ora Vel. Mot. P/B Eica a finezione	Ore Totalizzate dall'accessorio
				D. U. R.	TOTALI						
1. UST. ELIMINERONALI FROSINONE	18-4-36	A2 10017	Q	-	754.30	1809A	PS45	00.00	1952.50	2962.25	1009.35
2. POLIZIA DI STATO 5° Reparto Volo - NAPOLI	30-10-74	Rocca	-	-	774.35						
3. EUROFLY SERVICE S.R.L. IZIA DI STATO REPARTO VOLO	05-05-74	Rocca	-	-	1009.35						
4. POL. CAPODICHIINO	07-02-74	10017	Q	00.00	1009.35						
5. UST. ELIMINERONALI FROSINONE	08-1-00	10017	Q	00.00	1009.35						
6. POLIZIA DI STATO 8° REPARTO VOLO	29-12-00	10017	Q	13.35	1023.10	1103A	PS48	00.00	2783.40	3401.20	1627.15
7. AGUSTA - WEST LAND F	04-02-68	10017	Q	00.00	1627.15						
8. Stab. Anagni - Frosinone	16-11-74	10017	Q	00.00	1627.15						
9. POLIZIA DI STATO REPARTO VOLO BARI - PALESE	31-03-08	10017	Q	13.50	1641.05						

10 INCONVENIENTE RICONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Conf. ditta o spec. AMI C	C. O. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparant. o revisionant. D	Conf. ditta o spec. AMI E	C. O. AMI F
Saneris x 15P. 6100710.	1/8/85	A2 1092		ESSEGUITA REVISIONE GENERALE E PROVE AL BANCO	R.G.	7 FEB. 2000	EUROFLY SERVICE S.R.L.	A2 1092	
SBARCATO X 15P. 127677000A	05/01/84	Sez. Tecnica 1° RV. E		ESSEGUITA REVISIONE GENERALE E PROVE AL BANCO	R.G.	15/01/85	EUROFLY SERVICE S.R.L.	A2 1092	
ANTICIPO L.O.F.		A4 068							

FORNITA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

SCHEDA IDENTITA ACCESSORIO

1) DENOMINAZIONE DELL'ACCESSORIO *Starter generatore*

2) DITTA COSTRUTTRICE E P/N *33032-022*

3) N. DI SERIE *14438*

4) DATA DI ACCETTAZIONE

5) LIC. O LOF *Ren. 4000 ore*

TRASFERIMENTI

6) ENTE E LOCALITA	A	B	C	D	ORE DI FUNZIONAMENTO		7) Valvola-Mot. P/B-Elica	A	B	C	D	E	F
					D.L.R.	Totali							
POLIZIA DI STATO		23-6-86				814:55	A109A	PS-48	814:55	814:55		983:50	983:50
4° REPARTO VOLO		22-11-85				983:50							
1° REPARTO VOLO		10-2-88				983:50							
POLIZIA DI STATO		15/9/89				983:50							
POLIZIA DI STATO		16/9/83				983:50							
4° REPARTO VOLO		07-4-90				983:50							
1° REPARTO VOLO		21-1-90				983:50	A109A	PS-48	983:50	1200:00	2116:25	1930:15	
POLIZIA DI STATO		31-1-92				1383:50							
4° REPARTO VOLO		31-1-92				1383:50							
2° REPARTO VOLO		22-3-95				1402:40							
BELLA P. LUNA DI STATO		02-03-98				1930:15							
MILANO - MALPENSA		28-5-01				1930:15	A109A	PS-48	1930:15	3351:25	3401:50	1980:40	
POLIZIA DI STATO		16-11-01				1980:40							
BARI - PALESE		19-12-01				1980:40							
EUROPA SERVICE		21-2-02				1980:55							
POLIZIA DI STATO		01-03-02				1980:55							
9° REPARTO VOLO		29-1-03				1980:55							
BARI - PALESE													

SCHEDA IDENTITA' ACCESSORIO

1) DENOMINAZIONE DELL'ACCESSORIO

2) DITTA COSTRUTTRICE E P/N

3) N. DI SERIE

4) DATA DI ACCETTAZIONE

STARTEC GENETALOR

23032-022

24438

LIC e LOF
Rev. 1000h

6) TRASFERIMENTI

7) REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

ENTE E LOCALITA'	Data	Controllo Ditta o Assec. AMI	C. Q. AMI	Ore di funzionamento		Vellivolo - Mot. F/P/B - Effici	M. M.	Ore accessorio all'installaz.	Ore Vol. - Mot. - F/P/B Effici all'install.	Ore Vol. - Mot. - F/P/B Effici a rimozione	Ore totalizzate dall'accessorio
				D.U.R.	Totale						
A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
POLIZIA DI STATO 1° Reparto Volo Frosinone	31-01-03	✓	✓	00:00	1380:55	AB206 J	P592	00:00 DVC	2538:30	2615:55	2618:10
1	28-11-05	✓	✓	97:25	2078:20	12 TL		1320:55 Tot			2 97:25
AGLISA Sublimante di Frosinone	27-11-07	✓	✓	97:25	2078:10	AB206 C1	P534	2078:10	6214:30	6321:50	2182:40
S	18-11-07	✓	✓	126:00	2086:55			2 97:25			2 201:45
POLIZIA DI STATO 7° Reparto Volo	08-12-07	✓	✓	106:00	2098:55						
POLIZIA DI STATO 8° Reparto Volo	25-10-08	✓	✓	201:45	2182:40						
POLIZIA DI STATO 9° Reparto Volo	28-01-09	✓	✓	201:45	2182:40	A109 A II	P559	2182:40	4019:55		
BARI - PALESE								2 201:45			

POLIZIA DI STATO
8° REPARTO VOLO
BARI - PALESE

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

509

POLIZIA DI STATO
9° REPARTO VOLO
BARI - PALESE

PER COPIA CONFORME

Sve

10) INCONVENIENTE RICONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11) AZIONE CORRETTIVA INTRA PRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e Data event. S. I. B	Cont. o esec. AMI C	C. D. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente ripar. o revisionat. D	Cont. Data o esec. AMI E	C. D. AMI F
23-11-84 Sbarcato per L.O.F. POLIZIA DI STATO 9° Reparto Volo Bari - Palese									
Sbarcati Usuari	10/11/84			ESEGUITA ISPEZIONE E SOSTITUZIONE DEI SISTEMI. ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE.	150	30/11/84	PR. BALI S.C.I. Elettrotecnica		
Sbarcato per motivi operativi. Particolare efficiente	02/03/89								
REVISIONE GENERALE	16/11/84			ESEGUITA REVISIONE GENERALE E PROVE AL BANCO R.G.					
SBARCATO X ISPEZ.	05 MAR. 2006			INSPERIMENTAZIONE DEI SISTEMI E DEI SISTEMI DI MANUTENZIONE.					
SBARCATO X MOD. OREAZIONE PREDICAZIONE EFFICIENZA	25-1-03								

07 MAR. 2006
AGUSTA
Stabilimento di Frosinone

20 FEB. 2002
FROSINONE
FROSINONE

159/89
PR. BALI S.C.I.
Elettrotecnica

A2
10892

A4
008

POLIZIA DI STATO
8° REPARTO VOLO
BARI - PALESE

511

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio

BOMBOLA EST. MOT.

2. Ditta costruttrice e P/N

302000003

3. N. di serie

53594A1

4. Data accettazione

05/01/04

5. LIC o LOF

1A ANNI

6.

Trasferimenti

7.

Registrazione installazioni

5

ENTE E LOCALITÀ

A

Data

B

Controllo
dalla
C

C. O.

AMI

D. U. R.

E

TOTALI

F

A. 109 A II

B. 359

C. 1A HES1

D. 03.10

E

F

24.03.10

8

1A HES1

03.10

1A ANNI

05/01/04

1A ANNI

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04

05/01/04



THE

Sezone 1

Chapter n°

Part n°

1001

NOTES 112

ASSEMBLY HISTORICAL RECORD

REMOVAL

THEODORE ROOSEVELT

Sezione 2

POLIZIA DI STATO
3° REPARTO VOLO

1000

NOTICE: WHEN THIS ASSY IS RETURNED FOR ANY REASON TO AN AGUSTA GROUP FACILITY, PLEASE SEND THIS FORM UPDATED.

Chapter n°
Part n°

LIMITED LIFE COMPONENTS INSTALLED ON ASSY

COMPONENT DATA

[illegible]

DENOMINAZIONE E NUMERO

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

DP/5243 (ex 746-4 A.M.)

REPORT ON
STATE - PALMER

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

[illegible]

YELNOLD MOTOR P/B ELICA ASS. BOMBOLA EST. MOT. S/N 0633A1

DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)
(foglio 1 di 2 fogli)

AUGUST

[illegible]

Spazio riservato per l'incollaggio del verbale di visita tecnica, tabelle di taratura, ecc.

DICHIARAZIONE DI FUORI USO

Data _____ Località _____

Verbale di Visita Tecnica _____

Estremi eventuali dell'autorizzazione da parte
del COSTARMAEREO

L'UFFICIALE TECNICO

POLIZIA DI STATO
DIPARTIMENTO VELO
DATA: 19/12/2011
PER COPIA CONFERMA
L'ORIGINALE

518